

คู่มือการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางคอมพาวน์
กรณีศึกษา บริษัท เอ็น. ซี. อาร์. รับเบอร์ อินดัสตรี จำกัด

นายวันชัย รอนมาลี

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2551

**Quality Manual for Rubber Compound Process:
A Case Study of N.C.R. Rubber Industry Co.,Ltd.**

Mr. Wanchai Rormalee

An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for
the Degree of Master of Business Administration
School of Management Science
Sukhothai Thammathirat Open University
2008

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ

คู่มือการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางคอมพาวน์ กรณีศึกษา บริษัท เอ็น. ซี. อาร์. รับเบอร์ อินดัสตรี จำกัด

ชื่อและนามสกุล

นายวันชัย รอนมาลี

แขนงวิชา

บริหารธุรกิจ


สาขาวิชา

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์สุวีณา ตั้งโพธิสุวรรณ

คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ได้ให้ความเห็นชอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ฉบับนี้แล้ว

 ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์สุวีนา ตั้งโพธิสุวรรณ)

 กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ฉัตรชัย โลยกุฑธิรักษ์ไกร)

คณะกรรมการบันทึกศึกษา ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ อนุมัติให้รับการศึกษา
ค้นคว้าอิสระฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช



(รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ)

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

วันที่ 21 เดือน ๘.๙. พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ คู่มือการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางคอมพาวน์
 กรณีศึกษา บริษัท เอ็น.ซี. อาร์. รับเบอร์ อินดัสตรี จำกัด
 ผู้ศึกษา นายวันชัย รอนามดี ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์สุวิณा ตั้งโพธิสุวรรณ ปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อ

การศึกษารังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำคู่มือการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางคอมพาวน์สำหรับบุคลากรในโรงงานรวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจทางด้านเทคโนโลยี การผลิตพุลิตภัณฑ์ยางให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณสมบัติการใช้งานตามที่ต้องการ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงการผลิตผลิตภัณฑ์ยางให้มีคุณภาพดีขึ้น

วิธีการศึกษา ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางคอมพาวน์ จากเอกสาร ตำรา และประสบการณ์ การทำงาน มาเรียนรู้เป็นคู่มือ

ผลการศึกษา ได้จัดทำคู่มือโดยมีเนื้หาครอบคลุม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางคอมพาวน์ การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต สมายาง การใช้วงจรคุณภาพ การสุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบ การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือการทำงานสำหรับ พนักงานในกระบวนการผลิต สมายาง แต่ละสถานีงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกัน และแก้ไขข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ คู่มือการจัดการคุณภาพ กระบวนการผลิตยางคอมพาวน์ บริษัท เอ็น.ซี. อาร์. รับเบอร์ อินดัสตรี จำกัด

กิตติกรรมประกาศ

คุณมีการค้นคว้าอิสระนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์สุวิฒา ตั้งโพธิสุวรรณ และรองศาสตราจารย์ฉัตรชัย โลยกุทธิวุฒิไกร (อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ) ที่ได้เสียเวลาให้คำปรึกษา ให้ข้อแนะนำ ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อการปรับปรุง เพื่อให้คุณมีการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางคอมพาวน์ นีโอเรจสมบูรณ์ ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งสูง

ขอขอบพระคุณ คุณสุวัฒน์ บุญบรรหารสุข (กรรมการผู้จัดการ) และคุณประเสริฐ บำรุงชัยชนะ (ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน) บริษัท เอ็น. ซี. อาร์. รับเบอร์อินคัสรี จำกัด ที่ได้อนุเคราะห์ให้ผู้จัดทำ ดำเนินการนำข้อมูลของบริษัทฯ มาใช้ในการจัดทำคุณมีอื่นครั้งนี้

กราบขอบพระคุณ คุณพ่อสุบิน คุณแม่สมจิตร รอมมาลี ที่ได้ช่วยดูแลกิจการฟาร์มเห็ด ในช่วงที่ผู้จัดทำอยู่ห่างจากการเรียน MBA และขอบพระคุณเพื่อนๆ ที่ให้ความช่วยเหลือจนคุณมีอีกสำเร็จ

ท้ายสุดนี้ คุณจะมีความดีและประโภชน์อันเกิดจากคุณมีการค้นคว้าอิสระนี้ ผู้จัดทำขอน้อมบูชาคุณบิดามารดาและบุรพคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาอบรมสั่งสอนเข้าพเจ้า จนกระทั้งประสบผลสำเร็จในวันนี้

วันชัย รอมมาลี

ธันวาคม 2551

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	๑
กิตติกรรมประกาศ	๑
บทที่ ๑ บทนำ	๑
ความหมายและความสำคัญของการจัดการ	๑
ความหมายของการจัดการ	๑
การจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์	๓
สรุปความสำคัญของการจัดการ	๔
องค์การและการจัดการ	๕
เป้าหมายขององค์การและการจัดการ	๕
หน้าที่และบทบาททางการจัดการ	๖
ลักษณะของงานด้านการบริหาร	๗
บทบาททางการจัดการ	๙
เครื่องข่ายและวาระงานด้านการบริหาร	๑๓
ประเภทของทักษะของผู้บริหาร	๑๔
ทักษะของผู้บริหาร	๑๗
บทที่ ๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	๒๑
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารเคมีและยางแห้ง	๒๑
สารเคมีสำหรับยาง	๒๑
ยาง	๒๓
สารวัลคานไนซ์	๒๗
สารเร่งปฏิกิริยาวัลคานไนซ์	๓๐
สารเสริมตัวเร่งปฏิกิริยาวัลคานไนซ์	๓๑
สารตัวเติม	๓๓
สารช่วยในการแปรรูปยาง	๓๕
สารต้านทานยางเสื่อมสภาพ	๓๘
สารพอกอินฯ	๔๑

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ฯลฯ	46
เทคโนโลยีการพسمยง	49
การบดย่อยยางหรือมาสติเคลชัน	50
กลไกการพsm	51
การเข้าไปในเนื้อยางของสารตัวเติม	52
การกระจายตัวของสารตัวเติม	54
การแตกตัวของสารตัวเติม	54
เครื่องพsmยง	55
ลำดับการพsmเคมี	56
วิธีและเทคนิคของการพsmยงด้วยเครื่องพsmระบบปิด	58
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการผลิต	65
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกับระบบการผลิตต่างๆ	67
ปัจจัยที่กำหนดกำลังการผลิต	69
ความสำคัญของการวางแผนกำลังการผลิต	70
แนวคิดเรื่องคุณภาพ	71
แนวคิดเรื่องการจัดการคุณภาพ	76
ความปลอดภัยในงาน	77
บทที่ 3 การจัดการคุณภาพ	79
การควบคุมคุณภาพ	79
การควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับ	82
การซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ	86
บทสรุป	89
ภาพรวมองค์ประกอบการเพิ่มผลผลิต	89
ความหมายของคุณภาพ	90
ประเภทของคุณภาพ	91
ความสำคัญของคุณภาพ	91
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการจัดทำมาตรฐาน	95

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
วงจรการบริหารงาน PDCA และวงจรการทำงาน SDCA	100
แนวคิดการบริหารงานและการทำงานอย่างมีระบบ	101
วงจรบริหารงาน PDCA	102
วงจรการทำงาน SDCA	106
๕.๙ เทคนิคพื้นฐานการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต	107
ความเป็นมาและประโยชน์ที่ได้รับ	107
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ ๕ ศ	109
คำจำกัดความของ ๕ ศ	109
ชุดประสบการณ์การทำ ๕ ศ	111
การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต	117
การตรวจสอบสมบัติของวัตถุคงทน	117
การตรวจสอบสมบัติของยาง	118
การตรวจสอบสมบัติของสารตัวเติม	118
การตรวจสอบสมบัติของสารทำให้ยางนิ่มและน้ำมัน	119
การตรวจสอบสมบัติของสารเคมีอื่นๆ	119
ดัชนีชี้วัดการดำเนินไปของการผลิต	119
การทดสอบสมบัติของยางคอมโพสต์	120
การทดสอบสมบัติของยาง	122
การทดสอบสมบัติของยางคุณภาพ	124
สาเหตุของความแปรปรวนหรือความไม่สม่ำเสมอของผลการทดสอบ	135
บทที่ ๔ คู่มือการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตยาง	138
รายละเอียดของขั้นตอนการทำงาน	139
กระบวนการผลิตยาง	143
วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดเตรียมวัตถุคงทน เป็น , เงา , ยางและน้ำมัน	144
วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดเตรียมวัตถุคงทนประเทกษาตีและยาสูตร	147
วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง การผสมยางที่เครื่อง BANBURY	149
วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง การผสมยาสูตรที่เครื่อง KNEDER	153

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
การปรับลดความหนืด	156
การปรับลดความเป็นอีเลาสติก	157
การปรับเพิ่ม Tack	158
การปรับเพิ่ม Filler dispersion	159
การปรับเพิ่ม Green strength	161
การปรับเพิ่ม Scorch time	162
การปรับลด Reversion	165
บทที่ ๕ ข้อเสนอแนะ	167
ข้อพิจพลดاثที่พบบ่อยๆ และการแก้ไขป้องกัน	167
วัสดุคุณภาพ	167
คน	169
เครื่องจักร	190
ไม่มีการทบทวนผลการปฏิบัติงาน	210
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในงาน	211
การเกิดไฟฟ้าดับ ลมตกหรือแรงดันลมไม่พอ น้ำไม่ไหล	212
บรรณาธิการ	213
ภาคผนวก	215
ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการทำคู่มือ	216
ประวัติผู้ศึกษา	217

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.1 บทบาทการบริหารตามแนวคิดของเยนรี มินทซ์เบร็ก	9
ตารางที่ 1.2 คุณสมบัติของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในปี ค.ศ. 2000	18
ตารางที่ 2.1 ค่าตัวแปรความสามารถในการถ่ายทอดองค์ประกอบชนิดต่างๆ	53
ตารางที่ 2.2 การเปรียบเทียบลักษณะของเครื่องผสม 2 ชนิด	62
ตารางที่ 3.1 บทบาทของการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการออกแบบขั้นตอนการผลิต	80
ตารางที่ 3.2 ตารางเปรียบเทียบประเภทของการควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับ	85
ตารางที่ 3.3 คำแนะนำในการเลือกใช้มาตรฐานของแผนกรหัสสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ	88
ตารางที่ 3.4 ตัวอย่างของระบบมาตรฐานต่างๆ	100
ตารางที่ 3.5 วิธีมาตรฐานต่างๆ ที่นิยมใช้ในการทดสอบสมบัติของยาง	123
ตารางที่ 3.6 สภาวะสำหรับการทดสอบค่าความหนืดมูนีตามมาตรฐาน ASTM D164	126
ตารางที่ 4.1 ตารางทวนสอบเครื่องชั่ง	140
ตารางที่ 5.1 แสดง 12 ขั้นตอนการทำ TPM	203

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1.1 กระบวนการบริหาร (Management process)	2
ภาพที่ 1.2 ปรัมมิตรดับของการบริหารงาน	17
ภาพที่ 1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะด้านการจัดการกับระดับของการบริหาร	19
ภาพที่ 2.1 แผนผังแสดงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง	46
ภาพที่ 2.2 ลำดับการผสมเคมีโดยทั่วไป	57
ภาพที่ 2.3 ระบบการผลิต (Spectrum of Manufacture)	65
ภาพที่ 2.4 องค์ประกอบของคุณภาพที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้า	72
ภาพที่ 3.1 แผนการตรวจสอบผลงานแบบคัดเลือก แบบวงจรเปิด แบบวงจรปิด	82
ภาพที่ 3.2 กระบวนการของการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ	86
ภาพที่ 3.3 ประเภทของแผนการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ	87
ภาพที่ 3.4 การเพิ่มผลผลิตโดยรวมที่ได้คุณธรรมและยั่งยืน	90
ภาพที่ 3.5 วงล้อเดมนิง	101
ภาพที่ 3.6 ภาพความสัมพันธ์ระหว่างวงล้อเดมนิงกับวงจรการบริหารงาน PDCA	101
ภาพที่ 3.7 วงจรการบริหารงาน PDCA ในตอนเริ่มแรก (แบบตะวันตก)	102
ภาพที่ 3.8 วงจรการบริหารงาน PDCA ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว (แบบญี่ปุ่น)	103
ภาพที่ 3.9 วงจรการทำงาน SDCA	105
ภาพที่ 3.10 ความสัมพันธ์ของวงจร PDCA และวงจร SDCA กับ ไกด์เชิ้นและการรักษา เสถียรภาพ	106
ภาพที่ 4.1 การจัดเตรียมวัตถุคุณภาพ เป็นและเข้ม่าด้วยการซั่งเมื่อ	144
ภาพที่ 4.2 การจัดเตรียมวัตถุคุณภาพ (ยาง)	145
ภาพที่ 4.3 รูปแสดงการซั่งยาดีและยาสุก	147
ภาพที่ 4.4 อุปกรณ์ safety สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน	148
ภาพที่ 4.5 ป้ายชี้บ่งของแต่ละสถานีการทำงาน	149
ภาพที่ 4.6 รูปภาพการผสมยางที่เครื่อง BANBURY	152
ภาพที่ 4.7 ป้ายชี้บ่งของสถานีการทำงานซึ่งยาสุก	154
ภาพที่ 4.8 รูปภาพการผสมยางที่เครื่อง KNEDER	155

บทที่ 1

บทนำ

ความหมายและความสำคัญของการจัดการ


ลักษณะ ศรีวารมย์ (2549:7) ในช่วงก่อนที่จะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ของมนุษยชาติเกิดขึ้นหรือเมื่อปลาย ค.ศ. 1800 ที่ผ่านมาหนึ่งพับว่า แนวคิดด้านการจัดการอย่างมีอาชีพอย่างในปัจจุบันและหลักการบริหารองค์การไม่เคยปรากฏอยู่ช่วงเวลาใดมา ก่อนเลย แต่ปัจจุบันกลับมีผู้คนที่เป็นนักบริหารนับล้าน ๆ คนเกิดขึ้นทั่วโลก กล่าวกันว่า เนพะในประเทศไทยสหัสวรรษที่แล้วเพียงแห่งเดียวที่มีบุคคลที่นั่งอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ด้านการบริหารเกือบ 15 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของทรัพยากรมนุษย์ระดับบริหารของทั่วโลก ซึ่งแน่นอนบรรดาผู้บริหารเหล่านี้ต่างก็ทำหน้าที่ทั้งด้านการวางแผน การประสานงาน และการควบคุมการใช้ทรัพยากรขององค์การ การเป็นผู้นำพาผู้ใต้บังคับบัญชาของพวกเขาก้าวเดินไปสู่อนาคต และเป็นผู้นำองค์การเพื่อรับมือกับทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไปจนถึงความคาดหวังของผู้คนในสังคม สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือแนวคิดหรือหลักการด้านการบริหารจัดการนั้นถือเป็นสิ่งที่สามารถได้รับผลกระทบได้ในชีวิตประจำวันทั่วไปของทุก ๆ คน ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เพราะบรรดาผู้บริหารนักการจัดการเหล่านี้จะดำเนินบทบาทของตนอยู่ตามองค์กรทุกประเภทและขนาดทั้งภาครัฐบาลองค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน องค์กรการกุศล เป็นต้น

ความหมายของการจัดการ

พัฒนาการของศาสตร์และศิลป์ด้านการจัดการ ได้ผ่านช่วงเวลาของการพัฒนาและเปลี่ยนผ่านมาเป็นเวลานานหลายปี เช่นเดียวกับการนิยามความหมายของการจัดการที่แตกต่างหลากหลาย ออกไป เช่น กันกล่าวคือ นักทฤษฎีในยุคต้น ๆ มีมุมมองหรือแนวคิดเกี่ยวกับ “การจัดการ” (Management) ไว้อย่างง่าย ๆ ว่าหมายถึงความสามารถในการทำงาน โดยอาศัยผู้อื่นช่วยตามที่ต้องการ (The ability to work through others) ต่อไปแนวคิดด้านการจัดการร่วมสมัยกลับมองว่า การจัดการคือ การทำงานกับเครื่องไม้เครื่องมือและทรัพยากรต่าง ๆ จำนวนมากเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เป็นการมองถึงส่วนประกอบอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องของมนุษย์เพียงอย่างเดียว ปัจจุบันยังมีนิยามคำว่า “การจัดการ” ที่ค่อนข้างจะครอบคลุมและสามารถถือความหมายถึงกิจกรรมสำคัญ หรือการกิจหลักของการจัดการ ไว้ค่อนข้างชัดเจนว่า หมายถึง “กระบวนการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยอาศัยขั้นตอนในการวางแผน (planning) การจัดองค์การ (organizing) การนำ (leading) และการควบคุม (controlling) การใช้ทรัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ ได้แก่ มนุษย์ วัสดุ

อุปกรณ์ เงินทุนตลอดจนสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในองค์การอย่างเหมาะสมสมมีประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness)"

จากนิยามนี้จะเห็นได้ว่าการจัดการจึงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นชุดของสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้า เป็นการประสานกิจกรรมต่าง ๆ ให้ดำเนินไปด้วยกันอย่างเหมาะสมภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหาร (Manager) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การตามที่ตั้งไว้ ซึ่งในส่วนของนักบริหารนี้เองคือ ผู้ที่ต้องเข้ามาขึ้นมาเกี่ยวโดยตรงในกระบวนการบริหาร (management process) ทั้งสี่ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การนำและการควบคุมหรือ การประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้ทรัพยากรขององค์การนั้น ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักบริหารในองค์การประเภทต่าง ๆ เหล่านี้ต่างก็เผชิญกับปัญหาและความท้าทายซึ่งต้องแก้ไขที่แตกต่างกันออกไป เช่น อาจจะต้องแก้ปัญหาด้านการจัดเตรียมวัสดุคุณ การจัดการเรื่องคน ข่าวสาร ข้อมูล ตลอดจนด้านการเงิน เพื่อสนับสนุนความต้องการด้านการผลิตสินค้าหรือการให้บริการขององค์การและการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของนักบริหารตามกระบวนการบริหารนั้น พวกขา จะต้องเผชิญความกดดันจากการดำเนินงานหน้าที่การจัดการทั้งสี่โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งระดับความกดดันจะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และข้อจำกัดด้านทรัพยากรที่มีอยู่ตามสภาพประกอบที่ 1.1



ภาพที่ 1.1 แสดงถึงกระบวนการบริหาร (Management process) ประกอบไปด้วยหน้าที่สำคัญสี่อย่างซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ได้แก่การวางแผน (planning) การจัดองค์การ (organizing) การนำ (Leading) และการควบคุม (Controlling)

การจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งบรรคนักบริหารต่างเข้าใจและทราบดีก็คือ ความจริงที่ว่าคงไม่มีผู้บริหารคนใดจะสามารถดำเนินงานให้สำเร็จลังได้ด้วยตนเองเพียงลำพัง แม้จะมีความเก่งและความรู้เป็นเลิศ หรือแม้จะทุ่มเททำงานหนักปานได้ตาม เหตุผลก็เพราธรรมชาติของ การจัดการนั้นเป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องและให้คุณเป็นกลไกหลัก และความนี้เองคือองค์ประกอบซึ่งยากยิ่งที่จะเข้าใจและหยั่งรู้ในจิตใจหรือความรู้สึกนึกคิดง่าย ยิ่งไปกว่านี้ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหารกับพนักงานระดับต่าง ๆ ในองค์การนั้นก็ยากที่จะคาดเดา และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาใช้แก่ปัญหาทุกสถานการณ์ นี้จึงเป็นเพียงเหตุผลหนึ่งที่ให้เห็นว่าการจัดการนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์

หากพิจารณาถึงบทบาทและหน้าที่ของ Lia Manoliu ซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาสตรีชาวโรมาเนีย ทองแดง กีฬาโอลิมปิก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งโรมาเนีย และอยู่ในสถานะที่สำคัญซึ่งมีผลต่อประเทศในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกประจำปี ค.ศ. 1992 โดยจะต้องเชื่อมั่นในศักยภาพในการที่จะเป็นผู้นำ การรู้จักและกระตุ้นผู้คนที่เกี่ยวข้องในวงการกีฬาของประเทศไทย โดยจะต้องใช้ทั้งทักษะทางด้านเทคนิคและด้านการบริหารจัดการ การวางแผน การจัดการเรื่องงบประมาณ แผ่นดินต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการจัดการกับบุคคล และท้าทายกับงานที่เกี่ยวข้องด้วย ตัวอย่างหน้าที่นับสิบหรืออนับร้อยโดยการให้คำแนะนำและชี้แนะถึงมาตรฐานของกีฬาประเภทที่มี ตลอดจนการสอดส่องดูแล อำนวยความสะดวกด้านการฝึกซ้อม จัดหาว่าจ้างโค้ชหรือผู้ฝึกสอน สนับสนุนเงินทุนในการเดินทางไปฝึกซ้อมและแข่งขันแก่สมาคมกีฬาต่าง ๆ นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่รัฐบาล สมาชิกของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล เป็นต้น

ในอุดมที่ผ่านมาพบว่าหลักการด้านการจัดการมักจะถูกศึกษาและทดสอบด้วยหลักการเชิงวิทยาศาสตร์และมีการนำไปประยุกต์ใช้งาน อย่างไรก็ตามผู้คนจำนวนไม่น้อยก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาทักษะด้านการจัดการของพวกราให้ดีขึ้นได้หากปราศจากการทดสอบและรู้จักดึงเอาความเป็นเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์ของตนเองเพื่อนำมาใช้ และเนื่องมาจากพัฒนาการของแนวความคิด องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือด้านการจัดการที่ก้าวหน้าต่างก็กำหนดไว้เป็นแนวทาง ไว้ว่าผู้บริหารที่ดีต้องฉลาดใช้หลักการเหล่านี้ควบคู่ไปกับความคิดหรือแนวทางของ

ต้นเรื่องประกอบการตัดสินใจด้วย สำหรับบางสถานการณ์ที่ลำพังข้อมูล ความรู้ที่มีอยู่ไม่สามารถตอบคำถามได้ครบถ้วนหรือถูกต้อง สรุปความสำคัญของการจัดการมีดังนี้

1. การจัดการ (Management) เป็นกระบวนการออกแบบและรักษาสภาพแวดล้อมซึ่งบุคคลจะทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเน้นการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย หรือแผนที่วางไว้ การจัดการมีลักษณะและจุดมุ่งหมายดังนี้

- 1.1 มีหน้าที่ในการจัดการ
- 1.2 การจัดการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกองค์กร
- 1.3 หน้าที่ของการจัดการในระดับที่แตกต่างขององค์กร
- 1.4 ทักษะในการจัดการและձำดับขั้นขององค์กร
- 1.5 มีผู้นำในสายบังคับบัญชาขององค์กร
- 1.6 เป้าหมายของผู้บริหารและขององค์กร
- 1.7 บริษัทที่เป็นเดิศทางการจัดการ
- 1.8 องค์การที่ยิ่งใหญ่
- 1.9 ลูกค้าต้องเป็นบุคคลสำคัญที่สุด

2. กระบวนการบริหาร โดยอาศัยหน้าที่ 4 ประการ คือ

- 2.1 การวางแผน (Planning)
- 2.2 การจัดองค์การ (Organizing)
- 2.3 การชักนำ (Leading)
- 2.4 การควบคุม (Controlling) ทรัพยากรขององค์กร

3. การจัดประเภทระดับผู้บริหาร (Manager levels) มีดังนี้

- 3.1 การมีผู้บริหารระดับสูง (Top managers)
- 3.2 การมีผู้บริหารระดับกลาง (Middle managers)
- 3.3 การมีผู้บริหารระดับด้าน (First-line management หรือ Frontline managers)

4. การมีศาสตร์ในการจัดการ (Science) ประกอบด้วย

- 4.1 การศึกษาโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ (The scientific approach)
- 4.2 บทบาทของทฤษฎีการจัดการ (The role of management theory)
- 4.3 การมีเทคนิคการจัดการ (Management techniques)

5. องค์การ (Organization) ลักษณะส่วนประกอบที่สำคัญมีดังนี้

- 5.1 จุดมุ่งหมายที่เด่นชัด (Distinct purpose)

5.2 บุคคลหรือสมาชิก (People or member)

5.3 โครงสร้างที่เหมาะสม (Deliberate structure)

6. การจัดการการปฏิบัติการ (Operation management) มีปัจจัยดังนี้

6.1 ปัจจัยนำเข้าและผู้ที่ได้ประโยชน์จากการ (Input and stakeholder)

6.2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการบริหาร (Transformation process)

6.3 ระบบการติดต่อสื่อสาร (Communication system)

6.4 ตัวแปรภายนอก (External variables)

6.5 ผลผลิต (Output)

6.6 การกระตุ้นระบบ (Re-energizing the system)

7. การเปลี่ยนแปลงและอนาคตของการจัดการ เช่น การขยายสู่ตลาดโลก การจัดการโดยใช้คุณภาพรวม องค์การที่มีการเรียนรู้ การมองการณ์ไกล จริยธรรมและความรับผิดชอบด้านสังคม การกระจายกำลังแรงงาน ค่านิยมในการทำงานและการบริหาร และสิทธิมนุษยชน การเปลี่ยนแปลงด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี และลักษณะอาชีพและโครงสร้างลักษณะอาชีพ

องค์การและการจัดการ

ในโลกแห่งความจริงนั้นมุ่ยยังไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ล้วนแล้วแต่มีองค์การเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน สถาบันศาสนา ร้านค้า โรงพยาบาล ธนาคาร ธุรกิจบริการสถานที่พักแรม หรือแม้แต่สมาคมล้วนมีลักษณะขององค์การทั้งสิ้น ไม่ว่าองค์การนั้น ๆ จะดำเนินงานในลักษณะหน่วยงานของรัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน หรือองค์การพัฒนาเอกชน (NGOS) องค์การเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อทุก ๆ คนอยู่บ้างแน่นอน การทำความเข้าใจว่าองค์การคืออะไร มีรูปแบบอย่างไร และผู้บริหารจะสามารถแสดงบทบาทต่าง ๆ ในองค์การนั้นได้อย่างไร จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

เป้าหมายขององค์การและการจัดการ

โดยทั่วไปลักษณะที่คล้ายคลึงกันประการหนึ่งของผู้จัดการไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทใดก็ตามคือ ภาระหน้าที่ในการดำเนินตามหน้าที่ด้านการจัดการและนำเสนอเทคนิคการบริหารต่าง ๆ มา ใช้อบายเต็มที่เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายขององค์การเป็นสำคัญ แม้ในรายละเอียดการดำเนินงานอาจจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบองค์การแต่ละประเภท เช่น องค์การเพื่อแสวงหากำไร ผู้บริหารก็ต้องทุ่มเทอย่างสุดความสามารถในการที่จะดำเนินงานไปให้ถึงเป้าหมาย อาจจะต้องมีการคุ้มครอง เอาใจใส่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าอันจะนำมาซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้น และผลกำไรที่จะตามมาแน่นอน เพราะลูกค้า (customer) ซึ่ง

อาจจะหมายความถึงบุคคลและองค์การก็ตามคือผู้ที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจนั้น ๆ และทำให้องค์การดำเนินไปได้บรรลุเป้าหมายในที่สุด เพราะแม้แต่องค์การของรัฐบาลก็ยังมีลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ เช่นกัน ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย (constituents) ที่หน่วยงานของรัฐบาลจะต้องสนใจห่วงใยและเอาใจใส่ต่อการบริการ เช่นเดียวกัน แต่ภาระหน้าที่ของผู้บริหารภาครัฐ อาจจะยากยิ่งกว่าภาระหน้าที่ผู้บริหารองค์การธุรกิจเอกชนด้วยข้อใดไป เพราะบางครั้งองค์การของรัฐ มักจะมีเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนและมีการถูกเติบโตอย่างสม่ำเสมอ เพราะทุกคนต่างคาดหวังในประสิทธิภาพ ของการบริหารงานที่ดี แต่อาจจะมองข้ามไปว่าผู้บริหารภาครัฐนั้นจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของ ราชการที่มากมาย บางครั้งบางสถานการณ์ไม่อาจตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง หลายครั้งที่ผู้จัดการ หน่วยงานของรัฐต้องพนับความยากลำบากในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก เป้าหมายบางอย่าง เช่น เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนต้นนี้ไม่สามารถตัวตัดได้ง่ายนัก อย่างไรก็ตามผู้จัดการภาครัฐเหล่านี้จำเป็นต้องทุ่มเท ศักยภาพความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับผู้จัดการภาคเอกชน ด้วยการเป็นผู้นำเพื่อน ร่วมงานในองค์การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์การกำหนดไว้

ตามที่ได้อธิบายไปแล้วว่าการจัดการนั้นประกอบไปด้วยหน้าที่พื้นฐานสำคัญ 4 ประการ เพื่อช่วยให้ผู้จัดการบรรลุเป้าหมายได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งและองค์การประเภทใดก็ตามย่อมมีการ สนับสนุนและใช้ทักษะการจัดการทั้งสี่ประเภทมากน้อยแตกต่างกันไปเสนอ หน้าที่และบทบาททางการจัดการ

กระบวนการจัดการประกอบไปด้วยหน้าที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การนำ (Leading) และการควบคุม (controlling) ซึ่งหน้าที่ ทั้งสี่อย่างนี้มีลักษณะควบคู่กันไปอย่างไรแต่แนวคิดทั้งสี่นี้ยังคงสามารถนำมา ประยุกต์ใช้ได้อย่างทันสมัยแม้แนวคิดนี้จะมีมานานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1916 ก็ตาม หน้าที่ทางการจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน (planning) หมายถึง กระบวนการในการกำหนดเป้าหมายและพัฒนา วิธีการในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ ในกระบวนการนี้ผู้บริหารจะต้องมองไปสู่ อนาคตข้างหน้าว่าองค์กรจะเดินไปสู่ชุดใดจากนั้นจึงพิจารณาถึงทางเลือกในกลยุทธ์ที่มีและ เลือกแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อดำเนินงานไปสู่จุดนั้น เช่น ในองค์กรขนาดใหญ่อย่าง ลัค基 โกลด์สตาร์ (Lucky-Goldstar) แห่งประเทศไทยได้ภายใต้การบริหารงานของประธานอย่าง Koo Cha-Kyung โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทขึ้นมาเพื่อกำหนดทิศทางขององค์การ จาก ประสบการณ์ที่มีมานานของบรรดาผู้บริหารเหล่านี้ได้กลายเป็นศูนย์รวมแห่งสังคมในการที่

นำพาองค์การเข้าสู่ตลาดทั่วโลกและต้องตัดสินใจเลือกเมื่อโอกาสที่ดีมาถึงตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของบริษัทเพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จของโอกาสนั้น ๆ

ถึงแม้หลักการวางแผนจะมีการปฏิบัติและแนวคิดที่มีนานานั้นแต่ช่วงของการนำไปใช้แล้วหลายอย่างกว้างขวางในองค์กรต่าง ๆ ทำให้ผู้บริหารระดับอาวุโสของหลายองค์กรต่างมองเห็นจุดอ่อนและเห็นว่าอาจเป็นเทคนิคที่ไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันซึ่งตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและแข่งขันสูง ดังนั้นการวางแผนของประธาน Koo Cha-Kyung ·แห่งลักษณ์ โกลด์สตาร์ จึงเป็นการผสมผสานเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างแนวคิดและประสบการณ์ของคณะกรรมการวางแผนงานบริหารระดับสูงให้เข้ากันได้กับแนวคิดและประสบการณ์โดยตรงจากบรรดาผู้จัดการระดับล่าง ซึ่งมีโอกาสสัมผัสและคลุกคลีกับตลาดหรือลูกค้าเรียกได้ว่าเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ด้วยการกระจายความรับผิดชอบด้านการตัดสินใจไปทั่วทั้งองค์กรตามสายการบังคับบัญชา ทั้งจากระดับบุคคลสู่ระดับล่างและจากระดับล่างสู่ระดับบน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารของ ลักษณ์ โกลด์สตาร์ สามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเพื่อทันกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่เป็นไปอย่างเข้มข้นในปัจจุบัน หน้าที่การจัดองค์การประการที่สอง คือ การจัดองค์การ (Organization) หมายถึงกระบวนการของการกำหนดโครงสร้างที่จะไปสู่การพัฒนาและมอบหมายงาน การบริหารและจัดสรรทรัพยากร งานการประสานกิจกรรมต่าง ๆ สำเร็จตามเป้าหมาย ปกติผู้บริหารจะทำการจัดองค์การหลังจากที่ได้กำหนดเป้าหมายและวางแผนการทำงานไว้แล้ว หน้าที่ของการจัดการประการที่สามคือ การนำ (Leading) ซึ่งหมายถึง กระบวนการในการใช้อิทธิพลและจูงใจผู้อื่นให้ร่วมกันทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนด เพราะหลังจากการจัดองค์การและมอบหมายงานเสร็จ ผู้บริหารจะต้องเข้ามาร่วมกับพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทันที เพื่อช่วยเหลือและชี้แนะสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและพยายามกระตุ้นให้แสดงความสามารถที่มีอยู่อย่างมากอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ต่องาน หน้าที่ของการจัดการประการที่สี่คือ การควบคุมหรือการประเมินผล (Controlling) หมายถึงกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และกำกับดูแลความก้าวหน้าของกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยผู้บริหารอาจจะมีการกำหนดมาตรฐานการทำงาน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงาน เสนอแนะข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไข

ลักษณะของงานด้านการบริหาร

ในโลกการทำงานที่แท้จริงผู้บริหารทุกระดับไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดี อธิการบดี คณบดี ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือตำแหน่งบริหารระดับใดก็ตาม สิ่งสำคัญภารกิจและงานที่กลุ่มคนเหล่านี้ต้องทำนั้นอาจอธิบายและวิเคราะห์ในรูปแบบที่แตกต่างหากอย่างกันไป แต่ลักษณะร่วมอย่างหนึ่งที่พบคือในแต่ละวันที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป ผู้บริหารจะต้องการตื่อตัวรับรู้ในงานการวางแผน

การจัดองค์การ การนำพา และควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างไรก็ตามสิ่งที่แสดงผ่านหน้าที่ค้านการจัดการทั้งสื่อถ่ายทอดนั้นจริง ๆ ก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมประจำวันที่แท้จริงของผู้บริหาร ได้ ดังนั้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาจึงได้มีนักวิจัยพยาบาลที่จะศึกษาเพื่อพัฒนากรอบและแนวทางศึกษาพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่เป็นธรรมชาติงานของผู้บริหาร เพิ่มเติมกับภาระหน้าที่หลักทั้ง 4 ประการของการบริหาร เพื่อให้ทราบถึงลักษณะธรรมชาติที่แท้จริงของงานหรือกิจกรรมค้านการบริหาร และงานวิจัยนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยอธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างของกิจกรรมประจำวันของผู้บริหารเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน

นักวิจัยผู้ที่ทุ่มเทเวลาศึกษาเรื่องนี้ก็คือ เฮนรี มินทซ์เบิร์ก (Henry Mintzberg) โดยเขาจะติดตามผู้บริหารระดับประ Rencontre เจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive officers: CEO) ของบริษัทในสหรัฐอเมริกาแต่ละคนจำนวนทั้งหมด 5 คนทุก ๆ วันไม่ว่าจะไปไหน หรือทำอะไรตลอดสัปดาห์ และผลการศึกษาพบว่า บรรดาผู้บริหารเหล่านี้จะมีวิธีบริหารเวลาอย่างไรในที่สุด ซึ่งพอจะสรุปให้เห็นถึงลักษณะงานค้านการบริหารดังนี้

- * การตระหนักร่วมทำงานหนักด้วยเวลาที่ยาวนาน (fast pace, long hour) ผู้บริหารโดยเฉพาะในระดับสูงนั้นทำงานหนัก เนื่องจากลักษณะของงานบริหารส่วนใหญ่ต้องใช้เวลามาก ยิ่งในช่วงที่ความต้องการสินค้าหรือบริการในตลาดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งโดยปกติในแต่ละวันผู้บริหารต้องทำงานเต็มวันตลอดทั้งปีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น กรณีผู้บริหารกิจกรรมระดับโลกอย่างบิลล์ เกตส์ (Bill Gates) เจ้าของบริษัทไมโครซอฟท์ คอร์ป ผู้ทรงตลาดซอฟท์แวร์ของโลกนั้นต้องทำงานหนักมากกว่า 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

- * การทำกิจกรรมหลากหลาย เวลาสั้น ไม่ต่อเนื่อง (brevity, variety, discontinuity) ลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่สวนทางกับภาพลักษณ์ที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าผู้บริหารจะสนใจเฉพาะเรื่องสำคัญ ๆ เท่านั้น แต่จากการศึกษาของมินทซ์เบิร์ก พบว่า ความจริงกิจกรรมการบริหารนั้นมีลักษณะที่มีความหลากหลายของงาน และมีลักษณะงานที่แตกต่างกัน แต่ละงานใช้เวลาสั้น ๆ และไม่ค่อยจะต่อเนื่องกันมากนัก อย่างไรก็ตามอาจจะมีงานวิจัยบางลักษณะซึ่งวิเคราะห์งานอย่างของผู้บริหารอาจจะไม่เป็นไปตามรูปแบบข้างต้นเสมอไปก็ตาม แต่ก็พบว่าสิ่งที่ มินทซ์เบิร์ก ค้นพบนั้นตรงกับวิธีชีวิตประจำวันของผู้บริหารส่วนใหญ่

การประชุมและสื่อสารทางโทรศัพท์ (calls and meetings) พฤติกรรมของผู้บริหารอีกแบบหนึ่งก็คือจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสื่อสารด้วยวาจา (oral communication) ทั้งแบบต่อหน้าคู่สนทนารือผ่านทางโทรศัพท์ เนื่องจากผู้บริหารใช้วิธีการสื่อสารแบบนี้ เพราะจะช่วยให้ได้ข้อมูลและข่าวสารรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งการติดต่อสื่อสารในเรื่องราวต่าง ๆ ก็ไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดหรือขัดทำในรูปแบบของเอกสารแต่อย่างใด

บทบาททางการจัดการ

นอกจากนี้มินทซ์เบร็ก ยังได้ศึกษาถึงบทบาททางการบริหารเพิ่มเติมอีกด้วย โดยพบว่า ไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ในตำแหน่งและในองค์การประเภทใดก็ตาม ผู้บริหารมักจะมีพฤติกรรมที่เป็นรูปแบบเฉพาะเสมอเมื่อต้องติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นตามบทบาทและหน้าที่ทางการบริหาร ทั้งสี่ประการเสนอ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและสำเร็จได้ตามเป้าหมาย โดยมินทซ์เบร็กได้สรุปบทบาททางการบริหารออกมาเป็น 3 กลุ่มมากกว่า 10 กิจกรรม ตามตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 แสดงถึงบทบาทการบริหารตามแนวคิดของเซนรี มินทซ์เบร็ก ซึ่งแบ่งบทบาทออกเป็น 3 กลุ่มมากกว่า 10 กิจกรรมสำคัญ

ประเภท (Category)	บทบาท (Roles)	ประเภทของกิจกรรม (Types of activities)
บทบาทระหว่างบุคคล (Interpersonal roles)	สัญลักษณ์หรือหัวโขน (figurehead) ผู้นำ (Leader) ผู้ประสานงาน (Liaison)	ประธานงานพิธี หน้าที่เชิงสัญลักษณ์ จัดคนเข้าทำงาน ฝึกอบรม ประสานงาน พัฒนา ความสัมพันธ์กับบุคคลนอกองค์กร ฯลฯ
บทบาทด้านสารสนเทศ (Information roles)	ผู้ตรวจสอบติดตาม (Monitor) ผู้เผยแพร่ข่าวสาร (Disseminator) การเป็นโฆษณาขององค์การ (Spokesperson)	รวบรวมสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ เพียงพอร์ข่าวสารสู่ผู้จัดการและคนในองค์การ เพียงพอร์ความรู้สู่สาธารณะ ฯลฯ
บทบาทด้านการตัดสินใจ (Decisional roles)	ผู้ประกอบกิจการ (Entrepreneur) ผู้แก้ไขปัญหา (Disturbance handler) จัดสรรทรัพยากร (Resource allocator) นักเจรจาต่อรอง (Negotiator)	เริ่มตั้งใหม่ไฟห้าโอกาสเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์การ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการบริหารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์การเจรจาต่อรองกับหน่วยงานภายนอกเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การ ฯลฯ

บทบาทระหว่างบุคคล (Interpersonal roles)

บทบาทด้านการจัดการทั้งสามอย่างภายในตัวกรองของมนุษย์สัมพันธ์จะให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อไปนี้

โดยตรงจากอำนาจและบารมีของตำแหน่งทางการบริหารในองค์การซึ่งบทบาทระหว่างบุคคลหรือด้านมนุษย์สัมพันธ์ได้แก่ บทบาทที่ผู้บริหารมีการพัฒนาและรับรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นอันประกอบไปด้วยการเป็นสัญลักษณ์ (Figurehead) การเป็นผู้นำ (Leader) และการเป็นผู้ประสานงาน (Liaison)

สัญลักษณ์ (Figurehead) เมื่อจากผู้บริหารเป็นผู้นำในองค์การจึงมักพบเห็นว่า บ่อยครั้งที่ผู้บริหารต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์การในงานพิธีหรือกิจกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ ด้วยการให้เกียรติมอบรางวัลต่าง ๆ หรือแม้แต่กรณีที่มีการเลี้ยงรับรองลูกค้าคนสำคัญขององค์การอีกด้วย

การเป็นผู้นำ (Leader) บทบาทของการเป็นผู้นำของผู้บริหารที่เห็นชัดเจน เช่นเวลาที่ต้องตัดสินใจเรื่องการจัดหาและว่าจ้างทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรม การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาโดยทุ่มเทการทำงานอย่างหนักอย่างเช่นกรณีของ บิลล์ เกตส์ (Bill Gates) ในฐานะผู้นำหลักของไมโครซอฟท์ โดยมีทีมงานบริหารที่จะต้องรับผิดชอบด้านการซักจูงกระตุ้นให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถและมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ

การเป็นผู้แทน (Liaison) บทบาทของการเป็นผู้แทนองค์การของผู้บริหาร ได้แก่ การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์การ เช่น การพบปะเพื่อนผู้ลูกค้า พนักงานในองค์การและบุคคลคนอื่น ๆ

อย่างไรก็ตามบทบาทที่ดูเหมือนจะสำคัญกว่าอย่างอื่น บทบาทด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal roles) จึงไม่ใช่สิ่งพิเศษใดที่ผู้บริหารบางคนจะทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันกับกิจกรรมส่วนนี้ เช่น กรณีของ ปีเตอร์ ชูลซ์ (Peter schultz) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive officer: CEO) ของบริษัทรถยนต์สปอร์ต พอร์ช (porche) ที่มีชื่อเสียงและมีราคาแพงมากในโลก โดยจะใช้เวลาถึงร้อยละ 25 ในแต่ละวันแสดงบทบาททั้งในฐานะสัญลักษณ์ เป็นผู้นำ และการเป็นตัวแทนองค์การ กล่าวคือชูลซ์ต้องหาโอกาสและเดินทางไปพบกับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ (car dealers) เพื่อสร้างความมั่นใจในงานขายรถยนต์ นอกจากนี้ยังได้พบปะกับบรรดาเจ้าของรถยนต์พอร์ช เพื่อสอบถามถึงปัญหาและความต้องการอื่น ๆ ในการใช้รถอีกด้วยชูลซ์มักจะเน้นย้ำเสมอว่าการมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผู้แทนจำหน่ายและเจ้าของรถยนต์ เช่นนี้มีประโยชน์มาก โดยลดความผิดพลาดจากการบริหารงานที่อาจเกิดขึ้นได้นั่นเอง

บทบาทด้านสารสนเทศ (Informational roles)

เมื่อจากผู้บริหารคือผู้ที่มีโอกาสในการตัดต่อสื่อสาร ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับผู้คนที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกองค์กร จึงนับว่าเขายังคงได้รับความสนใจอยู่ในตำแหน่งที่ดีใน

การเป็นหัวหน้าและผู้ส่งสารในเวลาเดียวกัน จากการศึกษาของมินทซ์ เปิร์ก จึงพบว่า กิจกรรมส่วนใหญ่ประการหนึ่ง ได้แก่ บทบาทด้านสารสนเทศ (Information roles) ซึ่งประกอบไปด้วยการเสาะหาข่าวสารข้อมูล กระบวนการกลั่นกรองและการสื่อสารไปยังผู้คนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบทบาทหลักด้านนี้คือ การตรวจสอบติดตาม (Monitor) การเผยแพร่ (Disseminator) และการเป็นโฆษกขององค์การ (Spokesperson)

การตรวจสอบติดตาม (Monitoring) ผู้บริหารจะทำหน้าที่ด้านการตรวจสอบและติดตามข่าวสารข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยอาจจะได้จากการมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับผู้คนจำนวนมากในระหว่างที่แสดงบทบาทการเป็นผู้แทนองค์การ (Liaison) หรือจากแหล่งอื่น ๆ

การเป็นผู้เผยแพร่ข่าวสาร (Disseminator) ผู้บริหารแสดงบทบาทนี้ด้วยการเป็นผู้กระจายหรือเผยแพร่ข่าวสาร สารสนเทศที่ได้พิมพ์ไปสู่เพื่อนร่วมงาน บุคลากรในองค์การหรือสู่ภายนอก การเป็นโฆษกขององค์การ (Spokesperson) ในฐานะเป็นผู้นำองค์การผู้บริหารจะแสดงบทบาทเป็นผู้ที่พูดแทนองค์การในเรื่องราวต่าง ๆ เช่น การเปิดเผยข่าวแก่สื่อมวลชนในเรื่องราวเกี่ยวกับองค์การเป็นการให้ข่าวสารที่ถูกต้อง ซึ่งบทบาทนี้นับว่ามีความสำคัญสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์การ เป็นบทบาทที่ถือเป็นหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานกับหน่วยงานของรัฐ กลุ่มลูกค้า ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลหรือมีความสนใจในองค์การ

กรณีตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากบทบาทด้านข่าวสารข้อมูลของผู้บริหารของโรงพยาบาล อุตสาหกรรม เบคตัน ดิกกินสัน (Becton Dickinson) ผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์ ที่ประกอบการผลิตอยู่ถึงสองทวีปได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ผู้บริหารของโรงพยาบาลเบคตัน ดิกกินสัน รับทราบข้อมูลมาว่าบรรดาโรงพยาบาลผลิตยาและเวชภัณฑ์ในทวีปยุโรปจะดำเนินงานผลิตยาในลักษณะที่เป็นไปอย่างช้า ๆ ซึ่งช้ากว่าโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา ซึ่งข้อดีคือทำให้สามารถรักษาต้นทุนในการผลิตให้ต่ำได้ ขณะที่ยังคงสภาพไว้ได้เช่นเดิม ข่าวสารอย่างนี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อเบคตัน ดิกกินสันมาก เพราะบริษัทนี้ก็มีโรงพยาบาลตั้งอยู่ในประเทศไทยและเยอร์มัน ดังนั้นผู้บริหารที่นี่จึงนำเอาเทคนิคนี้ไปใช้ซึ่งผลก็ปรากฏว่า เป็นเช่นนั้นจริงจังได้なくแล่ประสบการณ์ที่ดีนี้ไปยังผู้บริหารโรงพยาบาลเบคตัน ดิกกินสัน ในสหรัฐอเมริกาทันที

บทบาทด้านการตัดสินใจ (Decisional roles)

บทบาทที่นับว่ามีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งของผู้บริหารคือบทบาทในด้านการตัดสินใจ (Decisional roles) เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องสำรวจตรวจสอบถึงข้อดีและข้อเสียในทางเลือกเพื่อการตัดสินใจที่มีอยู่ และแน่นอนประเด็นที่จะต้องตัดสินใจนั้นอาจแตกต่างและมีระดับความสำคัญที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและสถานการณ์เฉพาะอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่กระทบกับคนไม่กี่คนจน

เป็นเรื่องราวด้วยที่เป็นกลยุทธ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อคนทั้งองค์การ อย่างไรก็ตามมินท์เบิร์กได้สรุปบทบาทด้านนี้ออกเป็น 4 ส่วนคือ

การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงบทบาทของการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ การมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับสินค้ากระบวนการผลิต แนวทางในการแก้ปัญหาในการทำงาน และสภาพแวดล้อมขององค์การให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก

การแก้ปัญหา (Disturbance handler) ผู้บริหารที่ดีจะต้องสามารถจัดการกับปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นจากแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ ได้

ผู้จัดสรรทรัพยากร (Resource allocator) นับเป็นอีกบทบาทที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่างานอื่น ๆ ของผู้บริหาร เพราะงานด้านการจัดสรรทรัพยากรด้านการบริหารต่าง ๆ ให้เหมาะสมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ นอกเหนือนี้ต้องควบคุมดูแลเวลาที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสม อาจจะต้องมีการจัดลำดับความสำคัญในงานที่จำเป็น

นักเจรจาต่อรอง (Negotiator) งานด้านการเจรจาต่อรองอาจเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์การเพื่อความสำเร็จมาสู่องค์การเป็นสำคัญ เช่น การเจรจาต่อรองราคาวัตถุคิบหรือสินค้าเพื่อการผลิตกับผู้ส่งมอบ (supplier) การเจรจาปัญหาข้อพิพาทด้านแรงงาน กับผู้แทนสหภาพแรงงาน เป็นต้น

สำหรับกรณีตัวอย่างของการแสดงบทบาทด้านการตัดสินใจ (Decisional roles) อย่างมีทักษะนั้น เช่น ความพยายามของマイкл ออสบัลดेसตัน (Michael Osbaldeston) ที่สามารถแสดงบทบาทด้านการตัดสินใจท่านกลางสภาวะวิกฤติเพื่อนำความสำเร็จมาสู่กิจกรรมการบริหารจัดการใน “วิทยาลัยแห่งแอสตริด” (Ashridge Management College) แห่งคืนแคนสหราชอาณาจักร ให้ เพราะในฐานะประธานผู้บริหารของวิทยาลัยเขาเชื่อว่าตนบริหารของอังกฤษมีความจำเป็นต้องเตรียมพร้อมด้วยการปรับโฉมห้องศูนย์ให้เป็นสถาบันมากขึ้น เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้носอบบัลเดสตันจึงได้เริ่มงมือดำเนินการเรื่องนี้ด้วยการจัดแข่งทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในวิทยาลัยเพื่อที่จะขอเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรการจัดการ Pan-European นอกจากนี้เขายังพยายามที่จะซักจุ่งใจให้บรรดาคณะกรรมการสถาบันต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศที่พร้อมจะดึงดูดนักศึกษาจากต่างประเทศนั่นเอง

เครือข่ายและวาระงานด้านการบริหาร (Managerial Agendas and Networks)

งานศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของงานบริหาร (managerial work) ที่มีชื่อเสียงอีกชิ้นหนึ่ง ได้แก่ การวิจัยของ ศาสตราจารย์ จอห์น โคตเตอร์ (Professor John Kotter) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา โดยท่านนี้เห็นด้วยกับแนวคิดของมินท์เบิร์กเกี่ยวกับบทบาทด้านสารสนเทศ ของผู้บริหาร โดยเฉพาะการเป็นทั้งผู้รับสารและส่งสารในเวลาเดียวกันของผู้บริหาร ศาสตราจารย์ โคตเตอร์ได้ศึกษาถึงลักษณะงานด้านการบริหาร โดยติดตามผู้บริหารจำนวน 15 คนพบว่า แต่ละคน ต่างก็มี “วาระงาน” (Agenda) ซึ่งหมายถึงชุดของเป้าหมายและแผนงานของผู้บริหารแต่ละคนที่ จะต้องรับผิดชอบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังพบว่าก่อนที่ผู้บริหารเหล่านี้จะก้าวมา นั่งอยู่ในตำแหน่งระดับสูงในปัจจุบัน พวกเขาได้เดิมสร้างไว้ให้พวกเขาได้พับปักษ์กับผู้คนมากหน้า หลายตาทั้งในและนอกองค์การ และนับว่าเป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกับแนวคิดของมินท์เบิร์กอยู่มาก กล่าวคือลักษณะของผู้บริหารที่ศาสตราจารย์โคตเตอร์ศึกษาไว้มีการเสริมสร้างเครือข่ายกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องด้วย เพื่อเป็นแหล่งข่าวสารข้อมูล ให้การสนับสนุนหรือกระทำการใด ๆ ในอันที่จะช่วย ให้ผู้บริหารเหล่านั้นบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

โรสแมรี สจวร์ต (Rosemary Stewart) นักวิจัยชาวอังกฤษ ได้ศึกษาถึงธรรมชาติของงาน ด้านการบริหาร โดยสรุปว่า โดยทั่วไปผู้บริหารจะมีความยึดหยุ่นเสมอไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไร (What they do) และทำอย่างไร (How they do) ซึ่งสิ่งที่กำหนดถึงความยึดหยุ่นในการทำงานนั้น เธอแบ่งออกเป็น 3 ประการคือ ความต้องการ (Demands) อุปสรรค (Constraints) และทางเลือก (Choices) ตามรายละเอียดต่อไปนี้

การจัดการกับความต้องการ (Demands) ได้แก่ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งผู้บริหารจะต้องทำให้เป็น ผลสำเร็จจากมีบางครั้งผู้บริหารจะต้องเผชิญกับการกิจที่มีลักษณะเฉพาะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการกิจ ทั่ว ๆ ไป เช่น บางครั้งผู้บริหารอาจจะต้องเผชิญกับความพยายามลดความผิดพลาดในการผลิต ลินก้าลิงให้ได้ 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือเป็นการกิจเฉพาะ ส่วนงานด้านการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ พนักงานอาจเป็นการกิจทั่วไป

อุปสรรค (constraints) ข้อจำกัดที่ถือเป็นอุปสรรคและบั้นทอนความสามารถในการทำงาน อย่างยึดหยุ่นของผู้บริหารอาจเป็นแรงกดดันต่าง ๆ จากทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การ เช่น การขาดแคลนทรัพยากร อุปสรรคอันเนื่องจากภูมาย ข้อจำกัดเกี่ยวกับสัญญาแรงงาน ข้อจำกัด ทางด้านเทคโนโลยี หรือแม้แต่ปัญหาจากการกำหนดขอบเขตในการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ใน องค์การ

ทางเลือก (Choices) หมายถึง ช่องว่างที่มีอยู่ในทางเลือกต่าง ๆ สำหรับผู้บริหารเมื่อเผชิญกับปัญหาที่จะต้องตัดสินใจ อย่างไรก็ตามถึงแม้ผู้บริหารจะต้องทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดันจากทั้งการกิจที่จะต้องทำ (Demands) อุปสรรค (Constraints) และทางเลือก (Choices) ก็ตาม ที่ใช้ว่าผู้บริหารจะไม่มีช่องว่างให้เลือกที่เดียว ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจว่าสมควรจะใช้เวลาไปในงานแต่ละงานเท่าไร หรืองานไหนที่จะมอบหมายทำแทน (Delegate) หรือรู้ว่าควรจะจัดการกับงานอย่างไรได้บ้าง

ประเภทของทักษะของผู้บริหาร

จากที่ได้อธิบายมาในช่วงต้นถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ผู้บริหารจะใช้กระบวนการบริหาร (Management process) เป็นเครื่องมือนำพาพากเจ้าไปสู่เป้าหมายขององค์กรก็ตาม แต่งานด้านการจัดการจะมีธรรมชาติเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับระดับและขอบเขตความรับผิดชอบ ในองค์การเป็นสำคัญ แน่นอนตำแหน่งและเนื้อหาสาระของงานย่อมมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์การและธุรกิจอุตสาหกรรมแต่ละประเภท อย่างไรก็ตามสามารถที่จะจัดประเภทของการบริหารออกได้ตามมิติสองอย่างต่อไปนี้ คือ

ประเภทของผู้บริหารตามขอบเขตความรับผิดชอบ

การแบ่งประเภทผู้บริหารอาจทำได้หลายอย่างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบและขอบเขต กิจกรรมที่ทำในองค์การคล่องตัวคือ เราอาจเรียกชื่อผู้บริหารได้ เช่น ผู้บริหารทั่วไป (General Managers) ผู้บริหารตามหน้าที่ (Functional managers) หรือผู้บริหารโครงการ (Project managers) ตามรายละเอียดดังนี้

* **ผู้บริหารทั่วไป (General managers)** มีหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่และกิจกรรมทั้งหมด ของหน่วยงานโดยหน่วยงานหนึ่งในองค์การ โดยมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์กรที่มากมาย หลากหลาย เรียกว่า ผู้ที่มีขอบเขตความรับผิดชอบกว้างที่สุดกว่าทุกคนในองค์กร เช่น ตัวอย่าง ของ ริ查ร์ด รูดแมน (Richard Roodman) ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive officer. CEO) ของ Valley Medical Center โรงพยาบาลในย่านเมืองซีแอตเทลประเทศ สหรัฐอเมริกา และในฐานะผู้บริหารทั่วไปของโรงพยาบาลจะต้องวางแผนสำหรับอนาคตขององค์กร จัดการเกี่ยวกับบุคลากรของโรงพยาบาลเพื่อสามารถให้บริการสุขภาพให้ดีที่สุด หาโอกาสพบปะกับผู้นำชุมชนเพื่อทราบความต้องการ ตลอดจนการควบคุมงานขององค์กรทั้งหมด เพื่อให้โรงพยาบาลดำเนินไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้ความรับผิดชอบสูงสุดของรูดแมนก็เพื่อหน่วยงานทุกหน่วย และบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป้าหมายของการบริการคุณภาพให้แก่ชุมชนอย่างมีคุณภาพ

* **ผู้บริหารตามหน้าที่ (Functional managers)** สำหรับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหารตามหน้าที่อาจแตกต่างจากผู้บริหารทั่วไปซึ่งมีขอบเขตที่กว้าง ผู้บริหารตามหน้าที่จะรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่มีขอบเขตแคบ ในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขององค์การ เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น พอล อาร์ คาร์เตอร์ (Paul R. Carter) ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (Chief financial Officer : CFO) ของบริษัท วอล-มาเร็ท (Wal-mart) ซึ่งเป็นบริษัทักษัยใหญ่ของเครือข่ายธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยและอเมริกา คาร์เตอร์มีหน้าที่ทั้งด้านการกำกับการคุ้มครองผู้ใช้บริการด้านบัญชีและการเงินที่มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ слับซับซ้อนเพื่อการจัดเก็บข้อมูลการขาย การคลังสินค้า การควบคุมต้นทุน ตลอดจนข้อมูลสำคัญด้านการเงินอื่นๆ ของบริษัท

* **ผู้บริหารโครงการ (Project managers)** หน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารโครงการจะเน้นหนักในด้านการเป็นผู้ประสานกิจกรรมและการทำงานต่างๆ กับบุคคลหลายฝ่ายในองค์การ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการดำเนินโครงการได้ ปกติผู้บริหารโครงการมักจะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในทรัพยากรบริหารและทรัพยากรมนุษย์ของโครงการนั้นๆ แต่จะทำหน้าที่เพียงคุ้มครองให้การดำเนินงานโครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่องค์การต่างพยาบาลที่จะหาแนวทางเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ในปัจจุบัน องค์การต่างกันมาใช้รูปแบบการบริหารงานในลักษณะของทีมงาน โครงการซึ่งนำโดยผู้บริหารโครงการ ซึ่งสามารถขยายขอบเขตการทำงานได้ทั่วทั้งองค์การเพื่อบรรลุเป้าหมาย

การแบ่งประเภทตามระดับการบริหาร

ระดับของการจัดการอาจแบ่งออกได้ตามพื้นฐานของตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบในองค์การ ดังแสดงในภาพที่ 1.2 กองทัพมีการแบ่งสายการบริหารและการบังคับบัญชาตามตำแหน่ง และชั้นยศ ส่วนในมหาวิทยาลัยก็มีระบบการบริหารตามตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ เช่น หัวหน้าภาควิชา คณบดี อธิการบดี เป็นต้น และเมื่อผู้บริหารได้รับการแต่งตั้งและเลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นตามโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบทั้งต่องานและคนย่อมสูงขึ้นไปด้วย ถึงแม้พนักงานทั้งหมดอาจจะไม่ได้อยู่ในสายบังคับบัญชาโดยตรงก็ตาม ปกติในองค์การใหญ่ๆ มักจะมีผู้บริหารแบบหลายระดับชั้น (Multiple layer of managers) แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา องค์การเหล่านี้กำลังพยายามปรับลดขนาดองค์การให้เล็กลง ลดชั้นตอนและยุบรวมหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนกันเพื่อควบคุมรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในสถานการณ์ปัจจุบันเปลี่ยนไปเป็นระดับของผู้บริหาร ออกเป็น 3 ระดับดังนี้


* **ผู้บริหารระดับสูง (Top managers)** ถือเป็นกลุ่มที่มีจำนวนน้อยที่สุดซึ่งอยู่ส่วนบนสุดของโครงสร้างการบริหารองค์การ มีหน้าที่ในการบริหารงานในภาพรวมทั่วทั้งองค์การ หรือริบบิกกันในนามผู้บริหารอาวุโส (Senior executives) ผู้จัดการอาวุโส (Senior managers) ซึ่งบุคคลในกลุ่มนี้ประกอบด้วยประธานกรรมการ (chairmen) ประธานบริษัท (presidents) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (chief executives officers: CEO) รองประธานบริหาร (Executives vice presidents) รองประธานอาวุโส (senior vice presidents) หรือในองค์การขนาดเล็ก ปกติเจ้าของคือ ผู้บริหารสูงสุดและมีบทบาทหน้าที่คุ้มครองผู้ลูกค้า รับผิดชอบการก่อต่างๆ เช่นเดียวกับผู้บริหารขององค์การขนาดใหญ่ท่า

นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงยังมีหน้าที่ในการสำรวจถึงสภาพแวดล้อมทั่วไปขององค์การ กำหนดเป้าหมายวางแผนกลยุทธ์ที่สำคัญ และตัดสินใจซึ่งจะชี้หรือเปลี่ยนแปลงทิศทางขององค์การ ได้อีกทั้งการซึ่งแนะและสอดส่องการทำงานของหัวหน้าทีมผู้บริหารระดับกลางที่อยู่บนสุดของระดับนี้ และเสริมสร้างคุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพในการทำงาน ยิ่งอยู่ในจุดที่สูงเท่าไหร่ บรรดาประธานเจ้าหน้าที่ที่บริหารต่างก็ยิ่งเพิ่มความระมัดระวัง เพราะผลการดำเนินงานขององค์กรจะดีหรือไม่นั้น ประสิทธิภาพในการทำงานของตัวเขานี้มีส่วนอยู่มากที่เดียว

* **ผู้บริหารระดับกลาง (Middle managers)** หรือผู้จัดการระดับปัจจิบันซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางกลยุทธ์ของผู้บริหารจากระดับบนในลักษณะกว้างๆ และกำกับดูแลการทำงานของผู้จัดการระดับล่าง การบริหารระดับกลางประกอบด้วยบุคคลในตำแหน่ง เช่น รองประธาน (vice president) ผู้จัดการฝ่าย (Department manager) หัวหน้าแผนก (Division head) หรือผู้อำนวยการ (Director) ปกติผู้บริหารระดับกลางมักจะมุ่งสนใจเรื่องรายในระยะสั้นซึ่งตรงข้ามกับผู้บริหารระดับสูงที่มองไปสู่อนาคต เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ตรงกลางระหว่างผู้บริหารระดับบนกับผู้บริหารระดับล่าง จึงต้องพยายามสนองตอบความต้องการของบุคคลทั้งสองกลุ่มให้ได้อีกด้วย กล่าวคือ ขณะที่ต้องรับคำสั่งเพื่อปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้ ตามบัญชาของระดับบน จะต้องเข้าใจและมั่นใจในความพร้อมทั้งด้านhardware และกำลังใจ ทรัพยากรต่างๆ ในการทำงานของผู้จัดการระดับล่างให้ดีด้วย

อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางการบริหารได้เปลี่ยนไปจึงพบว่า หลายองค์กรต่างพยายามลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและหันมาใช้แนวทางดำเนินงานแบบง่ายๆ ทำให้มีการลดจำนวนผู้บริหารระดับกลางลงมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ก็เป็นผลจากแนวโน้มของความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีประมวลผลสารสนเทศ (Information - processing technology) ที่ก้าวหน้าและสับซ้อนมากขึ้นนั่นเอง แต่แนวโน้มนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ผู้บริหารจะได้เร่งพัฒนาทักษะและความสามารถเชิงบริหาร ให้ก้าวไปไกลยิ่งขึ้นเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้บริหารทำได้มากน้อยเพียงใด

* **ผู้จัดการระดับต้น/ปฏิบัติ (First-line managers)** หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของผู้จัดการระดับปฏิบัติคือการกำกับดูแล ประสานการทำงานของพนักงานที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร เพื่อผลิตสินค้าหรือบริหารตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่วางไว้ซึ่งมีชื่อเรียกว่า หัวหน้างาน (Supervisor) ผู้จัดการ (Manager) หรือ foreman (Foreman) เนื่องจากหน้าที่หลักคือดูแลการทำงานประจำวันของพนักงาน จึงสนใจเฉพาะเรื่องปัจจัยบันดาลและคำนึงถึงความต้องการเฉพาะหน้าของกลุ่มผู้จัดการระดับล่างต้องยึดถือร่องรอยและมักจะเป็นผู้ประสานการทำงานและสนับสนุนความต้องการทั้งจากผู้บริหารระดับกลางที่สูงขึ้นไปกับความเรียกร้องต้องการของพนักงานระดับปฏิบัติที่อยู่ต่ำลง หน่วยงานการผลิตต่าง ๆ ขององค์การ



ภาพที่ 1.2 แสดงถึงปริมาณระดับของการบริหารงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ผู้บริหาร ระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับล่าง ล่างสุดจะเป็นพนักงานปฏิบัติการ

ทักษะของผู้บริหาร

ในโอกาสแรกอาจตั้งคำถามว่า การก้าวสู่ตำแหน่งบริหารทำได้อย่างไร และจะมีแนวทางใดบ้างที่จะเป็นผู้บริหารที่ดีได้ ก่อนที่จะตอบคำถามแต่ละข้อสงสัยที่ว่าจะเป็นผู้บริหารที่ดีได้อย่างไรนั้น เราควรจะปรับทัศนคติ และร่วมกันคิดว่าเราจะมีปัจจัยหรือคุณสมบัติสำคัญอะไรบ้างที่ผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ควรจะมี รายละเอียดในตารางที่ 1.2 แสดงถึงทักษะและคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบรรดาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEOs) แห่งปี ค.ศ. 2000 นอกจากคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นอื่น ๆ แล้วสิ่งที่ผู้บริหารแห่งศตวรรษที่ 21 ควรจะมีคือมนุษย์ หรือวิถีทัศน์ต่ออนาคตขององค์การ ทักษะด้านการสื่อสารกับบุคลากร ตลอดจนความมุ่งมั่นและจริงใจในการที่จะฝึกฝนและถ่ายทอดกลยุทธ์การบริหารที่ดีสู่ผู้บริหารรุ่นหลังที่จะก้าวมาแทนงาน

ขององค์การต่อไปในวันข้างหน้า รายละเอียดที่จะนำเสนอในส่วนต่อไปนี้ก็จะเน้นหนักในเรื่อง ทักษะด้านการจัดการเป็นหลัก

การมีทักษะเฉพาะอย่างโดยย่างหนึ่งที่ดีเพื่อช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือหัวใจสำคัญต่อผู้บริหารทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับล่าง ทั้งองค์กรของรัฐบาลและภาคเอกชน ดร.เบอร์ต แอดเดทซ์ (Robert L. Katz) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการชี้ได้กำหนดทักษะพื้นฐานของผู้บริหาร 3 ทักษะขึ้น ได้แก่ ทักษะด้านความคิด (conceptual skills) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal skills) ทักษะด้านเทคนิค (Technical skills) เพราะความพยายามที่จะมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ทำให้ผู้บริหารทุกระดับต้องเกี่ยวข้องและเพิ่มภูมิปัญญาความท้าทายต่าง ๆ มากมาย ทำให้ต้องใช้ทักษะต่าง ๆ นี้ด้วยสัดส่วนมากน้อยตามระดับการบริหารในองค์การ ดูรายละเอียดตามภาพที่ 1.3

ตารางที่ 1.2 แสดงคุณสมบัติของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในปี ก.ศ. 2000

(The Successful CEO in the year 2000)

พฤติกรรมเฉพาะตัว (Personal Behavior)	ปัจจุบัน (Now)	ปี ก.ศ. 2000 (Year 2000)	ทักษะและความรู้ (Knowledge & skills)	ปัจจุบัน (Now)	ปี ก.ศ. 2000 (Year 2000)
มีวิสัยทัศน์ที่ดี	75%	98%	กำหนดกลยุทธ์	68%	78%
พิจารณาค่าตอบแทนจากผลงาน	66%	91%	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	41%	53%
หมั่นสื่อสารกับลูกน้อง	59%	89%	เศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ	10%	19%
มีความสนใจเรียนรู้	74%	85%	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11%	15%
วางแผนการสืบทอดงานบริหาร	56%	85%	คอมพิวเตอร์	3%	7%
หมั่นสื่อสารกับลูกน้อง	41%	78%	งานขายและการตลาด	50%	48%*
พฤติกรรมเฉพาะตัว (Personal Behavior)	ปัจจุบัน (Now)	ปี ก.ศ. 2000 (Year 2000)	ทักษะและความรู้ (Knowledge & skills)	ปัจจุบัน (Now)	ปี ก.ศ. 2000 (Year 2000)
เลิกซ้างหรือปรับงานพนักงานที่มีผลงานไม่ดี	34%	71%	บัญชีและการเงิน	33%	24%*
มอบรางวัลด้านความชื่อสัตย์	48%	44%*	สื่อสารกับสื่อสารมวลชน	16%	13%*
ตัดสินใจในเรื่องสำคัญทุกเรื่อง	39%	21%*	การผลิต	21%	19%*
อนุรักษ์นิยม	32%	12%			

เป็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารกว่า 1,500 องค์กรจากทั่วโลกพบว่า ผู้บริหารที่ดี ในปี ค.ศ. 2000 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตัวสมพسانหลายอย่างด้วยกันตามรายละเอียดในตาราง หมายเหตุ : พฤติกรรมทักษะที่มีเครื่องหมาย * หมายถึงน้ำหนักความสำคัญในปี ค.ศ. 2000 ลดลง

ผู้บริหารระดับสูง	ผู้บริการระดับกลาง	ผู้จัดการระดับต้น
ทักษะด้านความคิด (Conceptual Skill)		
	ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Skills)	
		ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills)

ภาพที่ 1.3 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างทักษะด้านการจัดการกับระดับของการบริหารที่ผู้บริหารอาจจะใช้ทักษะทั้งสามมากน้อยขึ้นอยู่กับระดับของการบริหาร

1. ทักษะด้านความคิด (Conceptual skills)

ทักษะด้านความคิด หมายถึง ความสามารถของผู้บริหาร เรียกการทำความเข้าใจภาพรวมของสภาพแวดล้อมองค์กรว่าทุกส่วนมีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกันอย่างไร และเมื่อตัดสินใจใด ๆ ก็ตามย่อมสามารถคาดเดาถึงผลลัพธ์ได้ล่วงหน้า ดังนั้นผู้บริหารที่ดีนั้นควรตัดสินใจบนพื้นฐานของ การสนองตอบความต้องการขององค์กรโดยรวม ไม่ใช่เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น นอกเหนือทักษะด้านความคิดยังรวมไปถึงความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ ชี้บ่งถึงด้านเหตุของโอกาสหรือปัญหาใด ๆ เพื่อที่จะได้กำหนดแผนการที่สอดคล้องกับเรื่องนั้น ๆ ได้ เพราะผู้บริหารที่ดีต้องสามารถมองเห็นสถานการณ์ทั้งดีและไม่ดีซึ่งองค์การกำลังเผชิญอยู่ เมื่อประเมินถึง การเกิดขึ้นของสถานการณ์เหล่านั้นก็จะสามารถเตรียมวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ดังนั้นความสามารถในการใช้ความคิดจึงจำเป็นสำหรับผู้บริหารระดับสูงในฐานะที่เป็นผู้นำการวางแผน และกำหนดเป้าหมายในอนาคตขององค์กร

2. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Skills)

ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทักษะเกี่ยวกับมนุษย์ (Human Skills) หรือทักษะเกี่ยวกับบุคคล (People skills) ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ทักษะด้านเทคนิค (Technical skills)

ทักษะทางด้านเทคนิค คือ ความรู้ความชำนาญในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการกระบวนการและขั้นตอน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานด้วยเครื่องมือและเทคนิคพิเศษ เช่น ช่างกล ทำงานด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งผู้บังคับบัญชาความมีความสามารถที่จะสอนการใช้เครื่องมือ นักบัญชีควรนำเทคนิคพิเศษมาใช้ในการทำบัญชีและปฏิบัติงานทางด้านบัญชี

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

วิภา เศวตกนิษฐ์ (2536) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารเคมีและยางแห้ง

1) สารเคมีสำหรับยาง (Additives For Rubber)

สารเคมีสำหรับยาง หมายถึง สารเคมีต่าง ๆ ที่ผสมลงไปในยาง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณสมบัติตามต้องการ ยางที่ผสมสารเคมีแล้วนี้ไม่อาจนำไปใช้งานได้ เว้นแต่สารเคมีเหล่านี้จะทำปฏิกิริยากับยางก่อน การให้สารเคมีเข้าทำปฏิกิริยากับยาง สามารถเร่งได้ด้วยการให้ความร้อน ยางที่ยังไม่เกิดปฏิกิริยากับสารเคมี เรียกว่า ยางไม่คงรูป (Green Compound หรือ Uncured Compound) ส่วนยางที่สารเคมีเข้าทำปฏิกิริยากับยางแล้ว เรียกว่า ยางคงรูป Vulcanised Rubber หรือ Cured Rubber)

เหตุผลในการผสมยางกับสารเคมี

การที่ต้องมีการผสมยางกับสารเคมี ก็คือเหตุผล 4 ประการ คือ

1. เพื่อแก้ไขเสียของยาง
2. เพื่อเป็นตัวช่วยในกระบวนการแปรรูป
3. ทำให้ยางมีขอบเขตการใช้งานกว้างขึ้น
4. เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต

1. เพื่อแก้ไขเสียของยาง ซึ่งข้อเสียของยาง มี

1.1 ยางมีสมบัติเป็นทั้งพลาสติก (Plastic) และ อีลัสติก (Elastic) สมบัติเป็นพลาสติก ก็คือ สมบัติของสารที่เมื่อใช้น้ำหนักกดลงไป จะแบบและแหลมได้ ส่วนสมบัติที่เป็นอีลัสติก ก็คือสมบัติของสารที่เมื่อมีแรงกระทำต่อ กัน เช่น ยืดออก เมื่ออาบแรงอุ่นจะคืนกลับรูปเดิม ยางเมื่อกดก็แบบลง แต่เมื่อคลายแรง จะกลับคืนรูปแต่ไม่เท่าของเดิม หรือเมื่อดึงออกจะยืด แต่เมื่อปล่อยกลับจะคืนกลับ แต่ไม่เท่าเดิม การที่ยางมีสมบัติเป็นทั้งพลาสติกและอีลัสติกนี้ ทำให้ไม่สามารถนำยางไปใช้งานได้โดยตรง

1.2 ยางเป็นเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ที่อุณหภูมิต่ำยางจะแข็งกระด้างแตกหักได้ง่าย แต่มีอุณหภูมิสูงขึ้น ยางจะนิ่ม แหลมแปรรูปไป การมีคุณสมบัติเป็นเทอร์โมพลาสติก ทำให้ยางใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิจำกัด

1.3 ยางมีความแข็งแรงต่ำ มีแรงต้านทานต่ำ และความต้านทานต่อการสึกหรอต่ำ

1.4 ยางสามารถละลายได้ง่ายในตัวทำละลายหลายชนิด

2. เพื่อเป็นตัวช่วยในกระบวนการแปรรูป

ปกติในยางดินที่ยังไม่ได้ผสมกับสารอะไร จะมีคุณสมบัติเหนี่ยวซึ่งกันความยืดหยุ่นของส่วนประกอบที่อยู่ในยางดิน และทำให้ลำบากในการนำไปเข้ากระบวนการต่าง ๆ เช่น การรีดยางให้เป็นแผ่นจากเครื่อง Calender การทำห่อยางจากเครื่อง Extruder เป็นต้น ขบวนการเหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติ หรือ ความส์ม่าเสนของยางเมื่อผ่านเครื่อง Calender และความผิดปกติในการพองตัวของยางเมื่อผ่านเครื่อง Extruder แต่หลังจากที่ได้เติมสารเคมีบางชนิด เช่นสารตัวเติม สารทำให้ยางอ่อนตัวแล้วจะทำให้ผลผลิตที่ได้จากเครื่อง Calender มีผิวเรียบ และสามารถจัดกลุ่มได้ตามที่ต้องการ หรือการพองตัวของห่อยางได้

3. ทำให้ยางมีข้อบทการใช้งานกว้างขึ้น

จากการความเหมาะสมในการเลือกสารเคมีผสมในยาง จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ยางอย่างมาก และผลิตภัณฑ์ที่ได้เหล่านี้จะเปลี่ยนจากอ่อนไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการทนความร้อน เช่น ขวดใส่น้ำร้อน และผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งมากที่สุด เช่น เปลือกหน่อเบตเตอร์ ต้องการคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่างไร ก็สามารถเลือกชนิดและปริมาณของสารเคมีได้ตามวัตถุประสงค์

4. เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต

การนำยางมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ ถ้าใช้แต่เนื้อยางล้วน ๆ จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ถ้าสามารถผสมสารอื่นที่มีราคาถูกลงไป เช่น พวคเคลร์ ไวนิล จะทำให้ลดต้นทุนการผลิตลง

สารที่ใช้ผสมยางเพื่อการผลิตวัสดุสำเร็จรูปยาง

สารต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับผลิตวัสดุสำเร็จรูปยาง อาจจำแนกเป็นพวง ๆ ได้ดังนี้

1. ยาง (Rubber) ซึ่งอาจจะเป็นยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ ยางธรรมชาติผสมกับยางสังเคราะห์หรือ ยางรีเคลม
2. สารวัตถุไนซิ่ง (Vulcanising agent) ได้แก่ สารกำมะถัน สารที่คล้าย ๆ กำมะถัน สารที่มีส่วนของกำมะถัน สารเปอร์ออกไซด์
3. สารเร่งปฏิกิริยาวัตถุไนท์ (Accelerator) สารเร่งการเกิดปฏิกิริยา ให้เกิดช้าปานกลาง หรือเร็ว
4. สารเสริมตัวเร่งปฏิกิริยาวัตถุไนท์ (Activator) ได้แก่ กรดสเตียริก และซิงค์ออกไซด์
5. สารเคมีตัวเติม (Filler) ได้แก่ เคลลท์ ไวนิล แคลเซียมคาร์บอนเนต ผงถ่าน

6. สารเคมีในการแปรรูปยาง (Plasticiser) ได้แก่ การทำให้ยางนิ่ม โดยทางเคมี การทำให้ยางนิ่มโดยธรรมชาติ
7. สารต้านทานการเสื่อมสภาพ (Protective agent) ได้แก่ สารพวกช่วยต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Antioxidant) สารต้านทานปฏิกิริยาโอโซน (Antiozonant)
8. สารพิเศษอื่นๆ (Miscellaneous ingredient) ได้แก่ สารที่ทำให้เกิดสี (Coloring material) สารทำให้เกิดฟอง (Blowing agent) สารหน่วง (Retarder) เป็นต้น

สูตรพื้นฐานทั่วไปของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

Phr (ส่วนในยาง 100 ส่วน)

ยาง	100
กำมะถัน	2.5 – 3.5
สารเร่งปฏิกิริยาวัลคานิค	0.5 – 1.5
สารเสริมตัวเร่งปฏิกิริยาวัลคานิค	1 - 5
สารต้านทานยางเสื่อมสภาพ	1 - 2
สารช่วยในการแปรรูปยาง	5 – 10
สารตัวเติม	ตามต้องการ

2) ยาง (Rubber)

ยาง (Rubber) เป็นวัตถุสำคัญสำหรับการผลิตวัตถุดิบสำเร็จรูปยาง ซึ่งอาจจะใช้ยางธรรมชาติล้วน ๆ ยางธรรมชาติผสมกับยางสังเคราะห์ หรือยางรีเคลม เป็นต้น ยางเหล่านี้มีประโยชน์ในการนำไปใช้กว้างขวางมาก และยางแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกัน จะใช้ยางชนิดใด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ ตลอดจนคุณสมบัติของวัตถุสำเร็จรูปที่ต้องการ

หลักเกณฑ์ในการเลือกยาง

1. ควรจะทราบคุณสมบัติที่ผู้ใช้ต้องการ โดยการทราบรายละเอียดของวัตถุสำเร็จรูปที่ผลิต เช่น อุณหภูมิ ความแข็งแรง หรือ ความทนทานต่อการใช้ ตลอดจนคุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุที่ต้องการ ชนิดของสูตรที่นำมาผสม ราคាជั้นทุน และขบวนการแปรรูป เป็นต้น
2. เลือกสูตรที่จะนำมาใช้สมรรถะว่างสารเคมีกับยาง ซึ่งขึ้นกับชนิดของวัตถุสำเร็จรูป การควบคุมคุณภาพการตลาด ตลอดจนสภาพภาพของโรงงาน

3. เลือกชนิดของยางก่อน แล้วเลือกสารเคมีที่นำมาผสมกับยาง ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ และความสามารถของผู้ผลิต

4. หลังจากเลือกชนิดของยางที่นำมาใช้ได้แล้ว เมื่อนำมาทดสอบกับสารเคมีควรจะมี การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของยางผสมสารเคมี ว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการหรือไม่ ถ้าไม่ได้ตามที่ต้องการควรปรับปรุงสูตร

คุณสมบัติพื้นฐานของยาง ยางแต่ละชนิดควรจะทราบคุณสมบัติพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นหลักพิจารณาในการเลือกเพื่อเป็นวัสดุดี

1. **ยางธรรมชาติ** (Natural rubber, NR) เป็นยางที่เหมาะสมสำหรับใช้ผลิตวัสดุสำเร็จรูปทั่ว ๆ ไป ที่ไม่ต้องการคุณสมบัติพิเศษ เช่น ไม่ต้องการคุณสมบัติพิเศษในการทนต่อน้ำมัน หรือ ทนต่อความร้อนที่อุณหภูมิสูง ๆ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการผลิตยางสังเคราะห์ขึ้นหลายชนิด แต่หลักเกณฑ์การใช้ยางธรรมชาติเพื่อผลิตวัสดุสำเร็จรูปยางก็ยังสูงอยู่ ทั้งนี้ เพราะยางธรรมชาติ มีคุณสมบัติหลายประการ คือ มีความต้องการต่อแรงดึงดีมาก มีความต้านทานต่อการฉีกขาดดีมาก โดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูง มีความสามารถในการกระดอนสูง มีคุณสมบัติในการติดกันเองดีมาก มีการต้านทานต่อการสึกหรอค่อนข้างดี แต่น้อยกว่ายาง SBR เล็กน้อย การเกิดความร้อนสะสมต่ำ ไม่ทนทานต่อน้ำมันปิโตรเลียม ไม่ทนทานต่อกรดและด่างชนิดเข้มข้น และยางธรรมชาติมีความต้านทานต่อการซึมผ่านของแก๊สไม่ดี

2. **ยางสังเคราะห์** (Synthetic rubber) ยางสังเคราะห์ที่สำคัญที่ส่วนมากถูกตั้งชื่อว่า

2.1 **ยางสังเคราะห์ชนิดที่ใช้งานทั่วไป** (General purpose synthetic rubber)

2.1.1 **ยาง SBR** (Styrene Butadiene Rubber) เป็นยางสังเคราะห์ที่เหมาะสมในการผลิตวัสดุสำเร็จรูปยางสำหรับใช้งานทั่วๆ ไป ซึ่งไม่ต้องการคุณสมบัติพิเศษ คุณสมบัติทางกายภาพของยางที่ยังไม่วัลภาไนท์ และวัลภาไนท์แล้ว โดยทั่ว ๆ ไปต่ำกว่ายางธรรมชาติ เพื่อจะให้ได้ยาง SBR ที่มีคุณภาพดีขึ้น จำเป็นต้องใช้สารเพิ่มพวงช่วยส่งเสริมความแข็งแรง ประเภทที่มีประสิทธิภาพสูง ยาง SBR ไม่มีความต้านทานต่อน้ำมัน เช่นเดียวกับยางธรรมชาติ คุณสมบัติทั่วไปของยาง SBR มีดังนี้คือ ความสามารถในการกระดอนค่อนข้างดี เกิดความร้อนสะสมสูงความต้านทานต่อการสึกหรอค่อนข้างดี มีความต้านทานต่อแรงดึงและต่อการฉีกขาดดี ความต้านทานต่อการซึมผ่านของแก๊สไม่ดี ความต้านทานต่อการเกิดรอยแตกค่อนข้างดี คุณสมบัติความเหนียวติดกันเองไม่ดี แต่มีคุณสมบัติการ aging ดีกวายางธรรมชาติเล็กน้อย

ปัจจุบันใช้ยาง SBR เพื่อการผลิตยางล้อรถยนต์โดยสาร แต่ยางรถบรรทุกเพื่อต้องการคุณสมบัติความสามารถในการกระดอนดี ใช้ยางธรรมชาติ

2.1.2 ยาง BR (Butadiene Rubber) เป็นยางสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพเด่นอยู่หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความต้านทานต่อการสึกหรอค่อนข้างมาก นอกจากนี้ยาง BR ยังมีคุณสมบัติคือ มีความสามารถในการกระดอนสูง ความร้อนสะสมต่ำ ความต้านทานต่อการซึมผ่านของแก๊สต่ำ ความต้านทานต่อการฉีกขาดไม่ดี มีความต้านทานต่อการเกิดรอยแตกที่อุณหภูมิต่ำมาก ส่วนมากใช้ในอุตสาหกรรมยางรถบันต์ ไม่ค่อยใช้ในอุตสาหกรรมอื่นนัก

2.2 ยางสังเคราะห์ชนิดที่ใช้งานพิเศษ (Spacial purpose synthetic rubber)

2.2.1 ยาง EPM และ ยาง EPDM (Ethylene Propylene Rubber) เป็นยางสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถเติมน้ำมันและสารตัวเติมในการบดผสมได้มาก มีความทนทานต่อความร้อนสูง มีคุณสมบัติในการ ageing ดี มีความต้านทานต่อสารเคมีพอกกระดองและค่าเจือจางได้มาก ต้านทานต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน และปฏิกิริยาที่เกิดจากโอโซนค่อนข้างมาก และคุณสมบัติโดยทั่วๆ ไป คือ มีคุณสมบัติในการกระดอนต่ำ ความร้อนสะสมสูง ความต้านทานต่อการสึกหรอปานกลาง ไม่มีความต้านทานต่อการฉีกขาด

ยาง EPDM จะใช้ในงานที่ต้องการใช้คุณสมบัติในการทนความร้อน ทนต่อโอโซน ทนต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ เช่น ใช้ทำขอบยางหน้าต่างรถยนต์

2.2.2 ยาง CR (Polychloroprene หรือ Neoprene Rubber) เป็นยางสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติดังนี้ คือ มีความต้านทานต่อน้ำมันพอกอลิฟาร์ติก (aliphatic oil) และตัวทำละลายได้ทนทานต่อความร้อน ต้านทานต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน และปฏิกิริยาที่เกิดจากโอโซน มีความทนไฟ มีคุณสมบัติในการต้านทานแรงดึงดึงสูง การฉีกขาดสูง มีคุณสมบัติความเหนียวติดกันของสูง มีคุณสมบัติในการกระดอนปานกลาง ความต้านทานต่อการซึมผ่านของแก๊สปานกลาง ความต้านทานต่อการสึกหรอปานกลาง ความต้านทานต่อการฉีกขาดปานกลาง ความต้านทานต่อการเกิดรอยแตกปานกลาง

ยาง CR จะใช้ในงานที่ต้องสัมผัสกับน้ำมัน เช่น ใช้ทำประเก็นสายพานลำเลียง และปลอกหุ้มสายเคเบิล

2.2.3 ยาง NBR (Acrylonitrile Butadiene Rubber) หรือ (Nitrile Rubber) เป็นยางสังเคราะห์ที่ได้จากการผสมระหว่างบิวทาไคลอีน และอะคริโลโนไทล์

ยาง NBR มีหลายเกรด ขึ้นอยู่กับส่วนผสมของอะคริโลโนไทล์ ซึ่งอยู่ระหว่าง 25 – 45% ในการใช้ยางในไตรล์จะต้องพิจารณาเลือกเกรดของยางให้ตรงกับเป้าหมายคุณสมบัติของผลผลิต คือ ถ้าต้องการผลิตวัตถุที่จะต้องมีความต้านทานต่อน้ำมันเป็นอย่างดีจะต้องเลือกยาง NBR เกรดที่มี

ปริมาณอะคริโลโนไต์สูง แต่ถ้าต้องการผลิตวัตถุที่มีคุณสมบัติป้องกันอุณหภูมิต่ำได้คือจะต้องเลือกเกรดที่มีปริมาณอะคริโลโนไต์ต่ำ

คุณสมบัติโดยทั่วไปของยาง NBR คือมีคุณสมบัติด้านทานต่อการ aging คือ มีความต้านทานต่อการสึกหรอ ความต้านทานต่อการฉีกขาดปานกลาง ความต้านทานต่อการเกิดรอยแตกปานกลาง ความต้านทานต่อโอโซนพอใช้

ยาง NBR จะใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสต่อน้ำมัน เช่น ใช้ทำประแจน้ำมัน ใช้ทำห่อจุดหรือห่อส่งน้ำมัน

2.2.4 ยาง SI (Silicone Rubber) เป็นยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษที่มีราคาแพงมาก แต่มีความทนทานต่อความร้อนได้ดีมาก สามารถทนได้ถึงอุณหภูมิ 250°C เป็นระยะเวลานาน คุณสมบัติทั่วๆไป คือ เป็นตัวจนวนไฟฟ้าที่ดี มีความต้านทานต่อปฏิกิริยาที่เกิดจากออกซิเจน และ โอโซน มีความทนทานต่อกรดและด่างที่อุณหภูมิห้อง แต่ไม่มีความทนทานถ้าอุณหภูมิสูงนี้ มีความคงตัวที่อุณหภูมิต่ำมากๆ คือ สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง

การใช้มักใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ ของเครื่องมือ ส่วนของเครื่องยนต์ ใช้ใน โรงงานไฟฟ้า ตลอดจนใช้งานทั่วๆไป เช่น สายยางของงานแพทย์ จุกยางของยาต่างๆ หัวนมเด็ก ใช้ในงานสายไฟ

2.3 ยางรีเคลม (Reclaimed Rubber) ยางรีเคลมเป็นผลผลิตที่ได้จากการนำเศษวัตถุสำเร็จรูป ยางต่างๆ เช่น ส่วนของยางล้อรถยนต์ ยางในรถยกที่เสีย ยางรองเท้า ตลอดจนเศษยางจากวัตถุ สำเร็จรูปยางอื่นๆ มาผ่านกระบวนการเพื่อที่จะนำยางนั้นกลับมาใช้ได้อีก หลักการของกรรมวิธี ผลิตยางรีเคลม คือ การเปลี่ยนแปลงเชิงทางต่างๆ โดยวิธีการใช้ความร้อนและสารเคมีบางอย่าง ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้เศษยางที่ผ่านการรีไซเคิลแล้ว กลับไปอยู่ในสภาพเริ่มแรก คือ ไม่มีความคงรูป

ยางรีเคลมจะใช้เป็นวัตถุดิบผสมกับยางในการผลิตวัตถุยางประเภทที่ไม่คำนึงถึงความแข็งแรงมากนัก ซึ่งเมื่อใช้ยางรีเคลมผสมกับยาง จะช่วยลดเวลาและกำลังงานที่ใช้บดยาง เพราะขณะผ่านกรรมวิธีผลิตยางรีเคลมนั้น ได้มีการใช้พลังงานมากแล้ว ความร้อนที่เกิดขึ้นจะบดผสม ยางจะต่ำกว่ากรณีที่บดยางด้วย โดยใช้ผสมยางรีเคลม

ยางผสมสารต่างๆ ที่มียางรีเคลมผสมอยู่ด้วย จะได้เปรียบกับการบดผสมยางทำเป็นท่อ และการรีดเรียบได้รวดเร็ว และผลผลิตที่ออกมายังมีผิวที่ราบรื่นดี มีรูปร่างคงตัวดี นอกจากนี้ ยางรีเคลมยังช่วยเสริมคุณสมบัติการเหนียวติดกันเอง ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับการทำชิ้นส่วนบางส่วนของยางรถยนต์ แต่ยางรีเคลมจะมีข้อเสียเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพบางอย่างคือ

เช่น ความทนทานต่อการสึกหรอ ความทนทานต่อแรงดึง ความทนทานต่อการฉีกขาด เป็นต้น และ ยังเพิ่มความสามารถในการคุกซึมน้ำ ซึ่งทำให้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ช่วยไฟฟ้าลดลง นิยมใช้ยางเรีกเลนเกี่ยวกับงานการผลิตวัตถุ หรือ สินค้าที่ไม่ต้องการคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีนัก ได้แก่ ยางปูพื้น พื้นรองเท้า ส่วนของปีมที่ใช้ในบ้าน เป็นต้น

3) สารวัลคาไนซิ่ง (Vulcanising Agent)

สารวัลคาไนซิ่ง (Vulcanising Agent) เป็นสารที่ก่อให้เกิดการเขื่อน โดยระหว่างโมเลกุลของยาง (Crosslink) เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ยางให้ดีขึ้น ปฏิกิริยาที่เกิดเรียกว่า การวัลคาไนซ์ (Vulcanisation) หรือ Cure ซึ่งคุณสมบัติของยางที่เปลี่ยนแปลงไป มี

1. อาจจะเปลี่ยนจากความเป็นอีเลสติก ความเป็นพลาสติกไปสู่ความเป็นอีเลสติกสูงขึ้น
2. เพิ่มความแข็งแรง เพิ่มโมดูลัส และเพิ่มความต้านทานต่อการสึกหรอ
3. เปลี่ยนสภาพของยางจากการละลายได้ในสารละลายเป็นยางที่ไม่ละลายในสารละลาย และไม่พองตัว
4. เป็นการเปลี่ยนยางจากสภาพเทอร์โมพลาสติก เป็นเทอร์โมเซทติ้ง

สารวัลคาไนซิ่ง สามารถแบ่งได้เป็น 3 พวกคือ

1. กำมะถัน (Sulfur) และ ธาตุที่คล้ายๆ กำมะถัน

2. สารที่ให้กำมะถัน (Sulfur Donor)

3. สารอื่นๆ ที่ไม่ใช่กำมะถัน

1. กำมะถัน และ ธาตุที่คล้ายกำมะถัน

กำมะถัน (Sulfur) เป็นสารวัลคาไนซิ่งที่นิยมใช้มากที่สุด และ นิยมใช้กับยางที่ไม่อิ่มตัว (unsaturated rubber) ได้แก่ ยางธรรมชาติ ยาง SBR ยาง NBR เป็นต้น

ปริมาณของกำมะถันที่ใช้ จะอยู่ในช่วงประมาณ 1-3 phr แต่โดยทั่ว ๆ ไปมากไม่เกิน 2.5 phr เพราะปริมาณกำมะถัน 2.5 phr จะให้ความต้านทานต่อแรงดึงสูงที่สุดนอกจากเมื่อต้องการยางที่มีโมดูลัสต่ำ เช่น ถุงโป่ง จะใช้กำมะถันน้อยลง หรือ ถ้าต้องการยางที่มีโมดูลัสสูงจะใช้กำมะถันมากขึ้น

การใส่กำมะถันลงในยาง จะใส่หลังสุดในจำนวนสารเคมีทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการวัลคาไนซ์ก่อนกำหนด แต่ยางบางอย่าง เช่น ยาง NBR ซึ่งกำมะถันกระจายในยางได้ไม่ดี จำเป็นต้องใส่กำมะถันตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อช่วยให้เวลาในการกระจายเพิ่มขึ้น

ข้อดีและข้อเสียของกำมะถัน

- ข้อดี
1. กำมะถันมีราคาค่อนข้างถูก ทำให้ต้นทุนต่ำ
 2. กระจายตัวง่ายในยาง
 3. ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 4. มีผลโดยตรงต่อการเร่งปฏิกิริยา vulcanization จึงเป็นตัวควบคุมอัตราการเกิดวัลคาไนซ์

- ข้อเสีย
1. มีแนวโน้มทำให้เกิดการแยกตัวมาอยู่ที่ผิวยาง (sulfur blooming)
 2. มีการติดสีของชั้นไฟฟ์
 3. เมื่อนำยางที่ผสมกำมะถันไปอบ มีความทนทานต่อความร้อนไม่ดี
 4. มีปัจจัยในการใช้ คือใช้ได้กับยางที่ไม่อิ่มตัว

กำมะถันที่ใช้ในยางต้องเป็นกำมะถันที่มีขนาดอนุภาคเล็ก ซึ่งขนาดอนุภาคยิ่งเล็กจะทำให้กำมะถันกระจายในยางได้ทั่วถึงคึ่งชั้น และทำให้การวัลคาไนซ์ยางได้ทั่วถึง และยางที่วัลคาไนซ์แล้วมีคุณสมบัติสูงด้วย

นอกจากนี้การละลายของกำมะถันในยางขึ้นกับชนิดของยางด้วย เช่น ในยาง NR และ SBR ที่อุณหภูมิห้อง กำมะถันจะละลายในยางได้ประมาณ 0.8 ส่วนต่อยาง 100 ส่วน และเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น กำมะถันจะละลายได้มากขึ้น แต่มีข้อเสีย คือ เมื่อตั้งทิ้งไว้กำมะถันที่เป็นส่วนเกินจะตกผลึกออกที่ผิวยาง เรียกว่า เกิดการบลูม (Blooming)

การแก้ปัญหาของการที่กำมะถันเกิดการตกผลึกมาอยู่ที่ผิวยาง สามารถทำได้โดยผสมกำมะถันเข้าไปในยางที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรืออาจใช้กำมะถันชนิดไม่ละลาย (Insoluble sulfur) แทนกำมะถันธรรมชาติซึ่งเป็นแบบชนิดละลาย (Soluble sulfur) กำมะถันชนิดไม่ละลาย ไม่คงตัวจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นกำมะถันชนิดละลายอย่างช้าๆ ที่อุณหภูมิห้อง และถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นจะเปลี่ยนเป็นกำมะถันชนิดละลายภายใน 10-20 นาที ในการเก็บรักษากำมะถันชนิดไม่ละลายจะต้องเก็บที่อุณหภูมิที่ต่ำที่สุด และในกระบวนการแปรรูปยางจะต้องให้อุณหภูมิของยางต่ำเพื่อป้องกันไม่ให้กำมะถันชนิดไม่ละลายเปลี่ยนรูป ในการใช้งานจริงๆ อาจใช้กำมะถันชนิดไม่ละลายปนกับกำมะถันชนิดละลายก็ได้ เช่น ใช้กำมะถันชนิดไม่ละลายประมาณ 70% ของการใช้งานทั้งหมด และลดการตกผลึกของกำมะถันที่ผิวยางได้

นอกจากกำมะถันแล้ว ยังมีธาตุอื่นๆ อีกด้วย กำมะถันทำหน้าที่เป็นสาร วัลคาไนซ์ ได้แก่ ซิลิเนียม (Selenium) และ เทลลูเรียม (Tellurium) นักใช้แทนกำมะถันเมื่อต้องการสมบัติต้านทานต่อความร้อน แต่ปฏิกิริยาที่สาร 2 ตัวนี้ ทำกับยางไม่ดีเท่ากับกำมะถันและยังเป็นพิษตัวย

โดยทั่วไปนิยมใช้สาร 2 ตัวนี้ เป็นสารวัลค่าในชิ้งเสริมร่วมกับกำมะถัน ซึ่งจะทำให้ปริมาณ กำมะถันที่ใช้ลดลง และทำให้ได้ยางที่มีความทนทานต่อความร้อนและไอน้ำ และ มีโมดูลัสสูงขึ้น ด้วย

2. สารที่ให้กำมะถัน (Sulfur donor) สารที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ และ สามารถให้ กำมะถันที่อุณหภูมิของสารวัลค่าในชิ้น จะเป็นสารวัลค่าในชิ้น เช่นเดียวกัน ตัวอย่างสารชนิดนี้ เช่น TMTD (Tetramethyl Thiuram disulphide) , Dimorpholinyl disulphide

การใช้สารที่ให้กำมะถันจะใช้ร่วมกับปริมาณเล็กน้อยของกำมะถัน ต่ำกว่า 1 phr ร่วมกับ สารที่ให้กำมะถัน 3-4 phr หรือบางกรณีอาจไม่ใช้กำมะถันเลยก็ได้ โครงสร้างของการเชื่อมโดยที่ เกิดขึ้นมีประศติกภาพเป็นร่องกว่าการเชื่อมโดยไม่เกิดถ่าน Bloom ที่ผิวยาง ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในขบวนการผลิต คือ ไม่เกิดการคงรูปก่อนกำหนด และ ผลผลิตที่ได้ความทนทานต่อการเสื่อมสภาพ ณ ที่อุณหภูมิสูงกว่า และ ให้โมดูลัสสูงกว่าการใช้ กำมะถันล้วนๆ ในปริมาณเท่ากัน แต่การใช้สารที่ให้กำมะถันจะมีราคาแพงกว่าการใช้กำมะถัน เพียงอย่างเดียว เพราะสารนี้มีราคาแพงกว่ากำมะถันธรรมชาติ และ ต้องใช้ในปริมาณมาก

3. สารอื่นๆ ที่ไม่ใช่กำมะถัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ

3.1 โลหะออกไซด์ (Metallic oxides) ซึ่งได้แก่พวากซิงค์ออกไซด์ (Zinc oxides , Zno) แมกนีเซียมออกไซด์ (Magnesium oxides , Mgo) ตะกั่วออกไซด์ (Lead oxides , Pbo) ใช้ ในการวัลค่าในชิ้นยางบางชนิด เช่น

- ซิงค์ออกไซด์ แมกนีเซียมออกไซด์ ใช้ในการวัลค่าในชิ้น Neoprene (CR)
- แมกนีเซียมออกไซด์ ใช้วัลค่าในชิ้นยาง Fluoroelastomer (FPM)
- ตะกั่วออกไซด์ แมกนีเซียมออกไซด์ ใช้วัลค่าในชิ้นยาง ไอกพาลอน (CSM)

3.2 สารพอกที่มีกรูปปีටต่อปฏิกริยา 2 กรูป สารพอกนี้จะฟอร์มการเชื่อมโดยใน โนเมเลกุลยางจะทำปฏิกริยากับแนวของสายโนเมเลกุล เช่น การใช้ epoxy resin วัลค่าในชิ้นยาง nitrile การใช้ quinone dioxide วัลค่าในชิ้นยาง butyl เป็นต้น

3.3 สารเปอร์ออกไซด์ (Peroxide) ใช้สารเปอร์ออกไซด์เพื่อการวัลค่าในที่ยางได้ ทั้งพอกที่มีความอิ่มตัว เช่น ยางซิลิโคน และพอกที่ไม่อิ่มตัวหรือพอกที่ไม่มีกรูปปีටต่อ ปฏิกริยาวัลค่าในที่

สารเปอร์ออกไซด์ที่นิยมใช้กับยาง ควรเป็นสารที่มีความเสถียรที่จะเก็บรักษาไว้ได้นาน มี ความว่องไวพอสมควรในการทำปฏิกริยากับยางที่อุณหภูมิของการวัลค่าในชิ้น และปลอดภัยในการ ใช้ ซึ่งได้แก่ Dicumyl peroxide , Benzoyl peroxide

ข้อดีของการใช้เปอร์ออกไซด์

1. เกิดการวัลภาไนซ์แบบ plateau cure ย่างทุกๆส่วนจะเกิดการวัลภาไนซ์ในเวลา ใกล้เคียงกัน
2. คุณสมบัติด้าน compression set ดีมาก
3. มีความต้านทานต่อความร้อนดีมาก
4. ไม่เกิดปัญหาการ bloom
5. ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีสดใส
6. คุณสมบัติทางไฟฟ้าดีมาก

ข้อเสียของการใช้เปอร์ออกไซด์

1. ราคาแพงกว่าการใช้กำมะถัน
2. มีความต้านทานต่อแรงดึงต่ำกว่ายางที่ทำให้คงรูปโดยใช้กำมะถัน
3. ค่อนข้างจะมีกลิ่น
4. Induction Period ดีมาก
5. คุณสมบัติส่วนใหญ่จะต่ำกว่ายางที่ใช้กำมะถัน

4) สารเร่งปฏิกิริยาวัลภาไนซ์ (Accelerator)

ในการวัลภาไนซ์ยางธรรมชาติ ถ้าใช้สารวัลภาไนซ์เพียงอย่างเดียว เช่น กำมะถัน จะทำให้ การวัลภาไนซ์ช้ามาก ต้องใช้กำมะถันปริมาณมาก และการวัลภาไนซ์ใช้เวลานานที่อุณหภูมิสูง แต่ ถ้าใช้สารเร่งปฏิกิริยาวัลภาไนซ์ จะช่วยลดเวลา ลดอุณหภูมิในการวัลภาไนซ์ และ ยังช่วยปรับปรุง คุณสมบัติให้กับวัตถุคุณภาพคุ้มกันได้ดีกว่า ในการลดเวลาวัลภาไนซ์ยางนั้น โดยปกติจะขึ้นอยู่กับปริมาณ และ หรือ ชนิดของสารที่ใช้

การใช้สารเร่งปฏิกิริยาวัลภาไนซ์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระบบ คือ

1. ระบบการใช้สารเร่งปฏิกิริยาวัลภาไนซ์เพียงชนิดเดียว (primary accelerator) ให้พอยเพียงที่ จะทำการวัลภาไนซ์ยางตามเวลาที่ต้องการ
2. ระบบการใช้สารเร่งปฏิกิริยาวัลภาไนซ์ตั้งแต่ 2 ชนิด ขึ้นไป ซึ่งประกอบด้วยชนิดหนึ่งใช้ใน ปริมาณมาก primary accelerator และอีกชนิดหนึ่งใช้ในปริมาณน้อยเป็น secondary accelerator 10-20% ของปริมาณสารเร่งทั้งหมด เพื่อช่วยเสริมและปรับปรุงคุณสมบัติของผลผลิตการทำ ระบบวัลภาไนซ์ที่มีสารเร่งปฏิกิริยาวัลภาไนซ์ทั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป จะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีกว่า การใช้ระบบสารได้สารหนึ่งเพียงอย่างเดียว

3. ระบบการใช้สารเร่งปฏิกิริยาช้า (Delayed action accelerator) สารประเภทนี้จะไม่เกิดปฏิกิริยาร่วมกับการวัลค่าในชั้น เป็นการป้องกันปัญหาของเกิดการวัลค่าในชั้นก่อนเวลาคุณสมบัติของสารเร่งปฏิกิริยาวัลค่าในชั้น สารเร่งปฏิกิริยาวัลค่าในชั้นที่ดีควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ คือ

1. สามารถทำให้ขยับคงที่ได้เร็ว
2. มีความว่องไวในการเร่งให้เกิดการเขื่อมโดยไม่เลกคลสูง
3. ละลายได้ดีในน้ำ
4. มีความปลดปล่อยในกระบวนการผลิต
5. สามารถเก็บรักษาได้นานโดยไม่เสื่อม
6. ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง
7. เข้ากันได้ดีกับสารเคมีอื่น ๆ ที่ใส่เข้าไปในน้ำ
8. ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
9. ไม่เกิดการ reversion

ประเภทของสารเร่งปฏิกิริยาวัลค่าในชั้น

การเร่งปฏิกิริยาวัลค่าในชั้นมีหลายชนิด จึงต้องมีการจัดเป็นหมวดหมู่ ซึ่งในระยะแรกการจัดหมวดหมู่ของสารเร่งปฏิกิริยาวัลค่าในชั้น จะจัดตามความเร็วในการเร่งให้ขยับเกิดการวัลค่าในชั้น แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ

1. สารเร่งปฏิกิริยาช้า (Slow accelerator) ได้แก่ กัวนิติน
2. สารเร่งปฏิกิริยาเร็วปานกลาง (Medium fast accelerator) ได้แก่ ไฮอาโซล ซัลฟีนาไมด์
3. สารเร่งปฏิกิริยาเร็ว (Fast accelerator) ได้แก่ ไฮยูแรม ไดไฮโอดาร์บามेट
4. สารเร่งปฏิกิริยาเร็วมาก (Ultra fast accelerator) ได้แก่ แซนเดท

5) สารเสริมตัวเร่งปฏิกิริยาวัลค่าในชั้น (Activator)

สารเสริมตัวเร่งปฏิกิริยาวัลค่าในชั้น (Activator) เป็นสารที่ช่วยเร่งอัตราการวัลค่าในชั้นย่างให้เร็วขึ้น การทำให้สารเร่งปฏิกิริยาวัลค่าในชั้นมีความว่องไวต่อปฏิกิริยา เพื่อจะได้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ได้รับการเสริมพอกนี้จะเกิดปฏิกิริยาเพื่อการฟอร์มสารที่มีโครงสร้างชั้นช้อน (Intermediate complexes) สารเร่งปฏิกิริยาวัลค่าในชั้น ซึ่งสารที่มีโครงสร้างชั้นช้อนดังกล่าว มีประสิทธิภาพต่อการเร่งให้กำเนิดความว่องไวต่อปฏิกิริยาการเขื่อมโดยไม่เลกคล ผลที่ได้คือ การเร่งอัตราการวัลค่าในชั้นย่างให้เร็วขึ้น และเพิ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น โดยทำให้ขยับมีไม่เลกคลสูงขึ้น

ชนิดของสารเสริมตัวเร่งปฏิกิริยาวัสดุค้าน้ำ

สารเสริมตัวเร่งปฏิกิริยาวัสดุค้าน้ำสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. พวกลอนนทรีย์

2. พวกลอนทรีย์

1. พวกลอนนทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกลोหะออกไซด์ ได้แก่ ซิงค์ออกไซด์ (Zinc oxide,ZnO) แคทเมียมออกไซด์ (Cadmium oxide,CdO) แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium hydroxide ,Ca(OH)2), ซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide,Zno) เป็นสารที่จำเป็นในการทำให้ยางคงรูปได้สมบูรณ์ เป็นสารที่มีความถ่วงจำเพาะสูงคือ 5.57 จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ซิงค์ออกไซด์มากเกินไป การใช้ซิงค์ออกไซด์นิยมใช้ในปริมาณ 3-5 Phr แต่ถ้าซิงค์ออกไซด์มีขนาดอนุภาคเล็ก สามารถใช้เพียง 1 Phr ได้ ซึ่งจะทำให้ได้ยางที่มีโมดูลัสสูง และยางมีลักษณะโปร่งใส

ซิงค์ออกไซด์สามารถจัดเกรด ได้ตามความบริสุทธิ์ ปกติซิงค์ออกไซด์จะมีตะกั่วปนอยู่ ซึ่งทำให้มีสีผิวยากลำบาก ได้ ดังนั้น การจัดเกรดของซิงค์ออกไซด์ต้องขึ้นกับปริมาณตะกั่วที่เพิ่มขึ้น จะแบ่งเป็นชนิด white seal เมื่อมีปริมาณตะกั่วน้อย และชนิด red seal เมื่อมีปริมาณตะกั่วมาก กรณียางสีดำสามารถใช้ซิงค์ออกไซด์ชนิด red seal ได้ และถ้าต้องการยางที่มีสีขาวหรือสีสด จะต้องใช้ซิงค์ออกไซด์ชนิด white seal นอกจากนี้ยังมีซิงค์ออกไซด์บางชนิดที่มีอนุภาคเล็ก และอยู่ป่นกับออกไซด์ของโลหะตัวอื่น ๆ ซึ่ง Active zinc oxide ก็สามารถใช้กับยางได้โดยใส่ในปริมาณน้อยจะทำให้ยางใส่เข่นเดียว กันยังทำให้คุณสมบัติทางกายภาพได้แก่ โมดูลัส ความด้านทานต่อการ扯กขาด ความด้านทานต่อการสึกหรอตื้อขึ้น

2. พวกลอนทรีย์ สารเสริมตัวเร่งปฏิกิริยาวัสดุค้าน้ำที่พวกลอนทรีย์ที่สำคัญคือ กรดไขมัน เช่น สเตียริก(Stearic acid) กรดลอริก (Lauric acid) กรดปาล์มิติก (Palmitec acid) เป็นต้น เป็นสารที่จำเป็นในการใช้เป็นสารเสริมตัวเร่งปฏิกิริยาวัสดุค้าน้ำสำหรับสารเร่งปฏิกิริยาบางตัว จำพวกไฮอาโซล การเลือกใช้กรดไขมันแต่ละชนิดจะต้องพิจารณาถึงความเป็นกรด จุดหลอดตัวและการอิ่มตัวของกรดไขมันนั้น

โดยทั่ว ๆ ไปกรดไขมันมีความเป็นกรดสูง มีโมเลกุลยาว จึงมีประสิทธิภาพสูง สำหรับพวกลอนทรีย์ที่มีความอ่อนตัว ดี จะทำให้ยางอ่อนตัว และพวกลอนทรีย์ที่มีความอ่อนตัว ดี จะทำให้คุณสมบัติของยางหลังจากการ aging ดีขึ้น เช่น คุณสมบัติการด้านทานต่อรอยแตกเนื่องจากการหักงอ

กรดไขมันที่นิยมใช้เป็นสารเสริมตัวเร่งปฏิกิริยาวัสดุค้าน้ำมากที่สุด คือ กรดสเตียริก (Stearic acid) ปริมาณที่ใช้ในยางจะขึ้นอยู่กับชนิดของยาง ถ้ายางมีกรดไขมันอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องใส่หรือใส่ในปริมาณน้อย โดยทั่ว ๆ ไปในการผสมสารเคมีกับยางธรรมชาติ จะใส่กรดส

เติบอีกประมาณ 1-2 Phr เพื่อทำการ cure ที่แตกต่างกันลง และเป็นการป้องกันการขาดกรดไขมันที่อยู่ในยาง เพราะการขาดน้ำทำให้คุณสมบัติทางกายภาพแตกต่างไปได้

6) สารตัวเติม (Filler)

สารตัวเติม (Filler) หมายถึงสารอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ยางที่ใส่ลงไปในยาง เพื่อลดต้นทุนในการผลิต เพื่อปรับคุณสมบัติของยางให้ดีขึ้น เช่น พากผงถ่าน แคลเซียมคาร์บอนเนต และ ซิลิค้า เป็นต้น

สารตัวเติมที่ใส่ลงไปในยาง ใส่เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

1. เพื่อลดต้นทุน
2. เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของยาง
3. เพื่อช่วยในกระบวนการผลิต
4. ลดการพองตัวของยางในน้ำมัน
5. เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของยาง

การแบ่งชนิดของสารตัวเติม

สารตัวเติมแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ แบ่งตามการผลิต และ แบ่งตามลักษณะ

การแบ่งชนิดของสารตัวเติมตามการผลิต แบ่งได้เป็น 5 ชนิด คือ

1. สารตัวเติมที่มีตามธรรมชาติ หรือจากผลผลิตได้จากการธรรมชาติ แล้วนำมานำด้วยกระบวนการคัดเลือก เช่น แคลเซียมคาร์บอนเนตจากหินปูน เป็นต้น ซึ่งเป็นต้นทุนที่ต่ำกว่าสารตัวเติมที่ได้จากหินปูน เช่น แคลเซียมคาร์บอนเนต ซึ่งต้องนำหินปูนมาเผาเผาให้ร้อนเพื่อให้หินปูนหลอมละลายแล้วนำไปกรองและกรองตัวให้หมดแล้วนำไปใช้

2. สารตัวเติมจากธรรมชาติที่ร่อนแยกความละเอียด เช่น คาโนลิน
3. สารตัวเติมที่ได้จากการตอกตะกอน เช่น แคลเซียมคาร์บอนเนต อุดมเนินย์ซิลิเกต
4. สารตัวเติมในรูปของผงปูน เช่น ผงถ่าน ซิงค์ออกไซด์ แมกนีเซียมออกไซด์
5. สารตัวเติมประเภทที่มีการทำปฏิกิริยาที่ผิว Surface modified products เป็นผลิตภัณฑ์ที่สารตัวเติมมาทำปฏิกิริยาที่ผิว เพื่อให้สารตัวเติมนั้นเกาะติดแน่นกับยาง เพื่อที่จะให้ยางมีคุณสมบัติทางกายภาพดีขึ้น เช่น แคลเซียมคาร์บอนเนต แบ่งทั้งหมด ซิลิค้าที่ทำปฏิกิริยาที่ผิวหรือจากผิวการแบ่งชนิดของสารตัวเติมตามลักษณะแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ

- สารตัวเติมที่มีลักษณะเป็นเม็ด Particulated filler ได้แก่ แคลเซียมคาร์บอนเนต ผงถ่าน
- สารตัวเติมที่มีลักษณะเป็นเส้นใย Fibrous filler เช่น แอทธิบสต็อก ผงเยื่อไผ่
- สารตัวเติมที่มีลักษณะเป็นเรซิน Resinous filler เช่น high styrene resin

สารตัวเติมที่มีลักษณะเป็นเม็ด แบ่งตามชนิดที่ได้เป็น 3 ชนิด คือ

1. สารตัวเติมพວกเสริมความแข็งแรง (Reinforcing filler) เป็นสารตัวเติมที่ใส่เข้าไปในยางแล้วทำให้ยางมีคุณสมบัติทางกายภาพดีขึ้น คือ มีความต้านทานต่อแรงดึง ต่อการสึกหรอ และต่อการฉีกขาดสูง เป็นต้น แต่ถ้าเพิ่มปริมาณของสารตัวเติมมากขึ้น จะทำให้ยางมีคุณสมบัติความต้านทานต่อการกระดองลดลง ส่วนใหญ่จะมีอนุภาคขนาดเล็ก ประมาณ 180-600 Å เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเขม่า เช่น ผงถ่าน ซิลิค้า เป็นต้น

2. สารตัวเติมพວกกึ่งเสริมความแข็งแรง (Semi-reinforcing filler) เป็นสารตัวเติมประเภทที่ใส่ไปในยางแล้ว ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับยางบ้าง สารตัวเติมเหล่านี้จะมีอนุภาคปานกลาง เช่น แคลเซียมซิลิเกต คาโนลิน

3. สารจำพวกช่วยลดต้นทุนการผลิต (Diluent filler) สารตัวเติมประเภทนี้ไม่เสริมประสิทธิภาพความแข็งแรงให้กับยาง มีราคาถูก มีอนุภาคขนาดใหญ่ตั้งแต่ 10,000 Å ขึ้นไป เช่น แคลเซียมคาร์บอนเนต แป้งทัลคัม แบร์เรียมชัลฟ์ เป็นต้น สารตัวเติมประเภทนี้จะทำให้คุณสมบัติทางกายภาพของยางลดลง เช่น ลดความต้านทานแรงดึง ลดความต้านทานต่อการฉีกขาด และลดความต้านทานต่อการสึกหรอ แต่จะปรับปรุงคุณสมบัติบางอย่างให้ดีขึ้น เช่น ทำให้ความแข็งและไม่คุ้ลัสตีดีขึ้น ขบวนการแปรรูปง่าย ลดการบวนของยาง และเป็นการลดต้นทุนการผลิต เพราะมีราคาถูก นอกจากนั้นสารตัวเติมประเภทที่มีลักษณะเป็นเม็ด ก็แบ่งได้เป็นชนิดที่เป็นสีดำ กับชนิดที่ไม่ใช้สีดำ

สารตัวเติมชนิดที่มีสีดำ (Black filler) ได้แก่ ผงถ่าน (Carbon black) เป็นสารตัวเติมประเภทเสริมความแข็งแรงให้กับยาง

สารตัวเติมชนิดที่ไม่ใช้สีดำ (Non black filler)

การใช้สารตัวเติมพວกที่ไม่ใช้สีดำเพื่อผสมในยาง ใน การผลิตผลิตภัณฑ์พວกที่มีสีขาว มีสีสรร เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพื่อปรับปรุงให้กรรมวิธีการผลิตสะดวกขึ้น โดยการลดการยึดหยุ่นตัวของยางคิบ และยังใช้เพื่อการเพิ่มความแข็งแรงให้ยาง เช่น เพิ่มความแข็ง เพิ่มความต้านทานต่อแรงดึง ต่อการฉีกขาด ทนทานต่อการสึกหรอ เป็นต้น

สารตัวเติมที่ไม่ใช้สีดำ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ชนิด คือ

1. ซิลิค้า (Silica)
2. อัลูมิเนียมซิลิเกต (Aluminium silicate)
3. แคลเซียมคาร์บอนเนต (Calcium carbonate)
4. ไชน่าเคลย์ (Chaina clay)

สารตัวเติมชนิดที่มีลักษณะเป็นเส้นใย ได้แก่

1. แอก塞เบสทอส (Asbestos) เป็นเส้นใยที่ได้จากการธรรมชาติ ใช้เติมลงไปในยางเพื่อเพิ่มคุณสมบัติ ยางให้มีความทนทานต่อเปลวไฟ หรือความร้อน การใช้สารตัวเติมประเภทนี้ต้องระวังการสูดไอ เข้าร่างกาย จะทำให้เกิดอันตรายได้

2. พงเยื่อไม้ (Wood flour) ได้แก่การบดไม้ให้มีขนาดเล็ก มักใช้เป็นสารตัวเติมในยางประเภทแรง ดึงตัว ๆ สารตัวเติมประเภทนี้ไม่มีผลต่อการวัลคาไนซ์ยาง ถ้าใช้ในปริมาณมากจะทำให้ยางแข็งขึ้น สารตัวเติมที่มีลักษณะเป็นเรซิน (Resinous filler) เรซินที่ใส่เข้าไปในยางมีความแข็งมากขึ้น โดยปกติแล้ว การที่ทำให้ยางแข็งขึ้นมักจะใช้สารตัวเติมที่เป็นพง เช่น ผงถ่าน ซิลิกาสามารถผสม เข้าไปในยาง ได้ในปริมาณที่จำกัด ถ้ามากเกินไปแล้วจะทำให้ยางแห้ง และมีความร้อนเกิดขึ้น ในขณะการผสม จึงมีการที่จะเลือกใช้พวกเรซินเติมลงไปในยาง

สารตัวเติมที่มีลักษณะเป็นเรซิน ได้แก่

1. High styrene resin เป็นสารตัวเติมชนิดที่ผสมในยาง ทำให้ยางมีโนดูลัส ความทนทาน ต่อการสึกหรอ และความทนทานต่อการนิรกลดคีบขึ้น และทำให้ยางแข็งมากขึ้น นิยมใช้ในการ พลิตพื้นรองเท้า ข้อเสียของ High styrene resin คือมีราคาแพงกว่าสารตัวเติมธรรมชาติ และ การใช้งานจะจำกัดเรื่องอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิสูงเกิน $60-70^{\circ}\text{C}$ อาจจะนิ่มลงไปได้

2. Phenolic resin เป็นสารตัวเติมที่เสริมคุณสมบัติการต้านแรงดึง เพิ่มความแข็ง และ คุณสมบัติการกระดอน ใช้เพื่อการผลิตยางชั้งต้องใช้ต่องานเครื่องกล อัดด้วยเนื้อพิมพ์ หรือ พวกผลิตภัณฑ์ที่คงรูปด้วยไอน้ำ

7) สารช่วยในการแปรรูปยาง (Plasticiser)

สารที่ใส่เข้าไปในยาง เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพิ่มความสามารถในการใช้งาน เรียกว่า พลาสติไซเซอร์ (Plasticiser) ซึ่งพลาสติไซเซอร์ จะทำให้ความแข็งแรงของยางลดลง และช่วยให้ แปรรูปได้ง่ายขึ้นพลาสติไซเซอร์ จะมีชื่อเรียกด้วยกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับหน้าที่และปริมาณการใช้ คือ

1. Processing aid คือ สารพลาสติไซเซอร์ ที่ใช้ในปริมาณไม่เกิน 5 phr เพื่อใช้ในการแปรรูป และช่วยให้การผสมสารเคมีเข้าไปในยางได้ง่ายขึ้น

2. Softener คือ สารพลาสติไซเซอร์ ที่ใช้ในปริมาณเกิน 5-15 phr ใส่เพื่อทำให้ยางนิ่มลง ทั้ง ในขณะยังไม่วัลคาไนซ์ และวัลคาไนซ์แล้ว

3. Extender คือ สารพลาสติไซเซอร์ ที่ใช้ในปริมาณเกิน 15 phr ใส่เพื่อลดต้นทุน หน้าที่ของพลาสติไซเซอร์

1. เพื่อช่วยในการแปรรูปยาง เนื่องจากการเติมสารตัวเติมต่าง ๆ เข้าไปในยางจะทำให้ยางแข็งขึ้นสารพลาสติไซเซอร์ จะทำให้ยางทึบวัลคานีซ์แล้ว และยางที่ยังไม่วัลคานีซ์อ่อนลงทำให้การไหลของยางสู่เบ้าพิมพ์ ตลอดจนขบวนการแปรรูปง่ายขึ้น
2. เพื่อเปลี่ยนแปลงสมบัติของยาง ยางที่ใส่พลาสติไซเซอร์ จะนิ่มลง การที่ยางมีความแข็งลดลง จะทำให้โนมูลส์ลดลง แรงยึดคงของยางทนทานสูงขึ้น และมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น
3. เพื่อลดต้นทุน การใส่สารตัวเติมลงไปในยางปริมาณมาก ๆ จะทำให้ยางแห้งจนไม่สามารถใส่สารตัวเติมเข้าไปได้อีก แต่ถ้าเติมพลาสติไซเซอร์เข้าไป จะทำให้ใส่สารตัวเติมเพิ่มเข้าไปได้อีก จึงเป็นการลดต้นทุนลง
4. เพื่อการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ ยางบางอย่างจะแข็งตัวที่อุณหภูมิต่ำ เช่น ยางในไตร์ด และยางคลอโรฟริน ถ้าหากใส่เติมพลาสติไซเซอร์จะทำให้ยางมีความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำลงไปอีก และยังสามารถขยายขอบเขตการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำลงไปได้อีก
5. เพื่อลดพลังงานในการแปรรูปยาง การใส่พลาสติไซเซอร์ลงไปในยางจะทำให้ยางมีพลังงานขึ้น ดังนี้ พลังงานที่ต้องใช้ในการผสมยาง แปรรูปยาง รวมทั้งอุณหภูมิในการแปรรูปยางจะลดลง

พลาสติไซเซอร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. สารช่วยให้ยางนิ่มโดยทางเคมี (Chemical plasticiser)
2. สารที่ช่วยให้ยางนิ่มในทางกายภาพ (Physical plasticiser)

สารช่วยให้ยางนิ่มโดยทางเคมี (Chemical plasticiser) เป็นสารเคมีที่เมื่อใส่เข้าไปในยางในปริมาณน้อย จะทำให้ยางนิ่มและลดเวลาในการบดยาง บางที่เรียกว่า ไฟไซเซอร์ (Peptiser) การใช้งานมักจะใช้กับยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ พวกรที่มีความหนืด และมีโนมูลส์ใหญ่เพราะแปรรูปได้ยาก ปริมาณสารที่ใช้ประมาณ 2 Phr มักจะใส่สารเคมีประเภทนี้ลงไปในยาง เมื่อเริ่มต้นการผสมหรือบดในเครื่องบด 2 ถูกกลึง และปล่อยให้สารเคมีนี้ทำปฏิกิริยาในระยะเวลาสั้นๆ ก่อนที่จะใส่สารอื่นลงไป

สารที่ช่วยให้ยางนิ่มในทางกายภาพ (Physical plasticiser) เป็นพลาสติกไซเซอร์ เมื่อใส่เข้าไปแล้ว จะทำให้ยางที่เป็นตัวหล่อเลี้นระหว่างโนมูลส์ของยางเคลื่อนไหวได้ง่าย ยางจะนิ่มลง แปรรูปได้ง่ายขึ้น เป็นสารที่ไม่มีปฏิกิริยา กับยาง และเป็นสารที่จะต้องรวมผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน (Compatible) กับยางและสารอื่น ๆ ได้พลาสติไซเซอร์ชนิดนี้ที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันปีโตรเลียม น้ำมันเชสเทอร์

น้ำมันปิโตรเลียม (Petroleum oil) เป็นน้ำมันที่เข้ากันได้กับยาง ทำให้มีความหนืด เป็นน้ำมันที่ไม่ระเหย ไม่ติดสี และ สีไม่ตก น้ำมันชนิดนี้เมื่อใช้จะทำให้ยางมีคุณสมบัติตรงกันข้ามกับการใช้สารตัวเติม คือ จะไปทำให้ความแข็งแรง ค่าโมดูลสลดคล่อง

น้ำมันที่ใช้กับยางชนิดนี้ประกอบด้วยสารบอน แอลกออลเจน เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีจำนวนน้อย อาร์มิโนเจน และ ในไตรเจน ปนอยู่บ้างเล็กน้อย โครงสร้างของสารบอน และ ไตรเจนในน้ำมันแตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นพวกใหญ่ๆ ได้ 3 พวก คือ

1. อาร์มิโนติก (Aromatic) หมายถึง พวก benzene ring มีพันธะคู่ มีสีคล้ำ มีแรงหนืดมากซึ่งนำไปสู่การหักดิบมาก

2. แนฟทีนิก (Naphthenic) หมายถึง พวก saturated ring ไม่มีพันธะคู่ มีลักษณะเหนียวปานกลาง และ ไหลด์ได้ง่าย

3. พาราฟินิก (Paraffinic) หมายถึง พวก side chain ไม่มีพันธะคู่ สีขาว มีความหนืดต่ำ และ ไหลด์ได้ง่าย

น้ำมันที่จะใช้จะต้องเข้ากับยางได้โดยดูจากค่า Solubility parameter จากยางกับน้ำมันที่ใช้ถ้าตัวเลขใกล้กันมาก จะทำให้น้ำมันเข้ากับยางได้

น้ำมันเอสเตเทอร์ (Ester oil) เป็นเอสเตเทอร์ของกรดอินทรี หรือ กรดฟอสฟอริก ใช้สำหรับผสมยางกับน้ำมัน เช่น ยางในไตรล์ ยางคลอโรรีน ยางอะคริลิก น้ำมันชนิดนี้ใช้ลดความแข็งของยางได้มากกว่าน้ำมันปิโตรเลียม

ตัวอย่างน้ำมันเอสเตเทอร์ เช่น

พวก Phthalate ได้แก่ DOP (Di-2-ethylhexyl phthalate)

DIOP (Diisooctyl phthalate)

พวก Adipate DOA (Dioctyl adipate)

นอกจากสารที่ช่วยในการแปรรูปยางดังที่กล่าวมาแล้ว ยังมีสารอื่นที่ทำหน้าที่ช่วยในการช่วยแปรรูปยางอีก คือ แฟคทิส (Factice) ซึ่งเป็นสารที่เตรียมจากการนำน้ำมันที่ไม่อ่อนตัวมาทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุล ซึ่งน้ำมันที่ไม่อ่อนตัวอาจเป็นน้ำมันพืช หรือ น้ำมันสัตว์ เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันเมล็ดธัญ น้ำมันละหุ่ง น้ำมันจากไข่ปลา渥 เป็นต้น

แฟคทิส มี 2 ชนิด คือ

- แฟคทิสสีน้ำตาลหรือดำ (Brown or dark factice) ผลิตโดยใช้กำลังถังประมาณ 2% ทำปฏิกิริยากับน้ำมันที่ไม่อ่อนตัวที่อุณหภูมิประมาณ 140-160 C เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง

ระหว่างไม้เลกุลซึ่งใช้เวลาประมาณ 5-8 ชั่วโมง และถ้าใช้สารเร่งปฏิกิริยาพอก MBT หรือ ZDEC สามารถเตรียมไว้ที่อุณหภูมิต่ำลง ระยะเวลาในการเตรียมลดลง และจะได้แฟคทิสที่มีสีคล้ำน้อยลง

2. แฟคทิสสีขาว (White or light factice) ผลิตโดยใช้สารวัลคาไนซ์พอกซัลเฟอร์โอมโนคลอไรค์ (Sulphur monochloride, S₂CL₂) จำนวน 25 ส่วน ทำปฏิกิริยากับน้ำมันไม่ยืนตัวในอุณหภูมิห้อง

หน้าที่ของแฟคทิส มีดังนี้

1. ช่วยในการปรับปรุงลักษณะของผลิตภัณฑ์ยาง

แฟคทิสสีดำใช้มากกับผลิตภัณฑ์ประเภทอัดท่อ (extrusion) และการรีดเป็นแผ่น (calender) โดยจะทำให้ยางที่อัดท่อออกมามีผิวเรียบ การบวมของยางเมื่อออกจากเครื่องอัดท่อ (die swell) มีน้อย รักษารูปทรงของยาง ได้ดีในขณะวัลคาไนซ์ และสามารถควบคุมความหนาของในการรีดเป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดแผ่น

ส่วนแฟคทิสสีขาว จะใส่ลงในยางสีขาวหรือสีอื่นๆ ที่ไม่ใช่สีดำและใส่ลงไปเพื่อให้ยางนิ่ม ใช้ในการทำยางลับดินสอ

2. ช่วยในการแปรรูปยาง

เมื่อใส่แฟคทิสลงไปในยาง ช่วยให้ยางที่มีสารตัวเติมมาก ๆ พันธุ์ลูกกลิ้ง หรือช่วยให้ยางที่มีสารตัวเติมน้อยไม่เหนียวติดลูกกลิ้ง ช่วยลดระยะเวลาการบดผสมยางกับสารเคมี ชลอการซึมตัวของกำมะถันที่ผิวของยางที่ยังไม่วัลคาไนซ์ และในการวัลคาไนซ์ยางที่หนาจะช่วยลดการเกิดรูพรุนของยาง

8) สารต้านทานยางเสื่อมสภาพ (Protective agent)

การใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ

1. ใช้งานแต่ละครั้งในช่วงระยะเวลาถ้า เช่น ยางรัดของ ถุงไปรษณีย์
2. ใช้งานที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และสึกหรอน้อยมาก เช่น สายเคเบิล ประแจ
3. ใช้งานที่ไม่มีการเคลื่อนไหว แต่สึกหรอมาก เช่น ท่อยาง พื้นยาง
4. ปริมาณที่มีการเคลื่อนไหว และสึกหรอมาก เช่น ยางรถยก พื้นรองเท้า สายพาน
5. ใช้งานที่มีการเคลื่อนไหว และสึกหรอน้อย แต่ต้องการให้มีอายุยาวที่สุด เช่น ยางรองสะพานช่วงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง จะเกิดการเสื่อมสภาพเรื่อยๆ การเสื่อมสภาพของยางนี้เรียกว่า Degradation ซึ่งสาเหตุการเสื่อมสภาพของยางเกิดเนื่องจาก

ปฏิกิริยาของออกซิเจน และไอโอดิน การเสื่อมสภาพของยาง จะเกิดขึ้นมากถ้าไม่มีตัวเร่ง แต่ธรรมชาติ เช่น แสง ความร้อน ความไม่บริสุทธิ์ของโลหะ ส่วนเป็นตัวเร่งตามธรรมชาติ ที่ทำให้ยางเสื่อมสภาพเร็วขึ้น นอกจากนี้ช่วงที่มีการอบย่าง (Aging) ผิวน้ำของผลิตภัณฑ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือ อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกส่วนของผลิตภัณฑ์ เช่น เกิดรอยแตกที่พิ้ว ผิวแข็ง และ สูญเสียความแข็งแรง ซึ่งขบวนการเสื่อมสภาพของยาง สามารถแบ่งออกเป็น 6 แบบ คือ

1. เสื่อมสภาพเนื่องจากตั้งทิ้งไว้นาน (Self aging)
2. ถูกออกซิไดล์เนื่องจากการกระตุ้นของโลหะที่เป็นตัวเร่ง (Metallic poisoning)
3. เสื่อมสภาพเนื่องจากความร้อน (Heat aging)
4. เสื่อมสภาพเนื่องจากแสง (Light aging)
5. เสื่อมสภาพเนื่องจากการหักอไปมา (Flex cracking)
6. เกิดรอยแตกเนื่องจากบรรยายกาศ (Atmospheric cracking)

ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางเพื่อเป็นการป้องกันยางเสื่อมสภาพ เพิ่มความทนทานของยางให้ดีขึ้นจากเดิม จึงจำเป็นต้องมีสารป้องกันยางเสื่อมสภาพ โดยใช้สารแอนต์ออกซิเดนต์ (Antioxidant) และ สารแอนต์โอโซแนนต์ (Antiozonant) ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิด จะทำให้อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ยางดีขึ้น

สารแอนต์ออกซิเดนต์ (Antioxidant) เป็นสารป้องกันการเสื่อมสภาพของยาง เนื่องจากการที่ออกซิเจน (Oxygen , O₂) เข้าทำปฏิกิริยากับยาง ซึ่งเรียกปฏิกิริยานี้ว่า ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation)

สารแอนต์ออกซิเดนต์ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. แอนต์ออกซิเดนต์ ชนิดตกสี (Staining antioxidant)
2. แอนต์ออกซิเดนต์ ชนิดไม่ตกสี (Non- staining antioxidant)

แอนต์ออกซิเดนต์ ชนิดตกสี (Staining antioxidant) เป็นแอนต์ออกซิเดนต์ที่เป็นสารของอะมีน (Amine) ใช้กับยางที่มีสีตก เป็นสารที่มีประสิทธิภาพสูง แต่เมื่อใช้จะทำให้ผลิตภัณฑ์ตกสี

แอนต์ออกซิเดนต์ ชนิดตกสี สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ

1. Ketone – amine condensates เป็นแอนต์ออกซิเดนต์ที่มีประสิทธิภาพค่อนข้าง มีการกระจายในยางได้ดี มีการทนทานความร้อนสูง และมีการทนทานต่อการเกิดรอยแตกเนื่องจากการหักงอทำให้เกิดการตกสีปานกลาง เช่น Flectol H , Flectol B , Santoflex AW, Valkanox EC

2. Aldehyde – amine condensates เป็นแอนต์ออกซิเดนท์พวกแรกที่ใช้ในอุตสาหกรรม มีประสิทธิภาพในการทนทานต่อความร้อนได้มาก เช่น Agerite resin, Vulcafor BA, Antox special

3. Secondary aromatic amines เป็นแอนต์ออกซิเดนท์ที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมยาง แบ่งออกได้เป็น 3 พวก คือ

3.1 Phenyl naphthylamines เป็นแอนต์ออกซิเดนท์ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อรอยแตก เนื่องจากการหักของยาง การใช้งานมักใช้ร่วมกับแอนต์โอโวแนนท์ ในการทำยาง รถบรรทุก และ ยางรถโดยสาร เช่น Vulkanox PBN , Vulkanox PAN

3.2 Diphenylaniline derivatives แอนต์ออกซิเดนท์มีคุณสมบัติทนทานต่อรอยแตก เนื่องจากการหักของยาง เช่น Permanax OD , Vulkanox OCD

3.3 Pare – phenylene diamine ได้แก่

DPPD เป็นแอนต์ออกซิเดนท์ที่ดีมาก และมีคุณสมบัติเป็นตัวป้องกันการแตกเนื่องจากการหักอย่างดี แต่ DPPD ละลายในยางได้ไม่ดี และเกิดการ Bloom ต้องใช้ในปริมาณน้อย เช่น Permanax DPPD , Antage DP

IPPD เป็นแอนต์ออกซิเดนท์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชัน ป้องกันโอโซน ป้องกันการแตกเนื่องจากการหัก และป้องกันการเสื่อมสภาพเนื่องจากโลหะหนัก เช่น Permanax IPPD , Antage 3C , Santoflex IP

แอนต์ออกซิเดนท์ชนิดไม่ตกสี (Non-staining antioxidant) เป็นแอนต์ออกซิเดนท์ ซึ่ง เป็นสารประกอบฟีนอล (Phenol) ใช้กับยางสีทั่วไปที่ไม่ใช้สีดำ ไม่ตกสี หรือ ตกสีเล็กน้อย แอนต์ออกซิเดนท์ชนิดไม่ตกสี สามารถแบ่งได้เป็น 4 ชนิด คือ

1. Substituted phenol มีสมบัติไม่ตกสี แต่สมบัติทางด้านการเป็นแอนต์ออกซิเดนท์ ค่อนข้างเลว เช่น BHT , Vulkanox KB , Montachare

2. Phenolic sulphide เป็นแอนต์ออกซิเดนท์ที่ไม่ตกสี หรือตกสีเล็กน้อย การทนทานต่อความร้อนปานกลาง เช่น Santowhite crystals , Antage RC

3. Phenol-aldehyde condensate เป็นแอนต์ออกซิเดนท์ที่มีคุณสมบัติเท่ากับชนิด ที่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชัน ทนทานต่อความร้อน ทนทานต่อการสึกหรอ การเปลี่ยนสี ยาง เช่น Antiozidant 2246 , Vulkanox BKF , Nonoxy EXN , Santowhite powder

4. Hydroquinone derivatives เป็นแอนต์ออกซิเดนท์ที่อ่อนสำหรับยางวัลค่าไนซ์แล้ว
เหมาะสมที่จะใช้กับยางที่ยังไม่วัลค่าไนซ์และการ โดยป้องกันให้ผิวยางที่วัลค่าไนซ์แห้งจนติดกัน
ไม่ได้เมื่อนำไปประกอบด้วยกัน เช่น Santovar O , Antage DAH

สารแอนต์ออกซิเดนท์ (Antiozonant) เป็นสารป้องกันการเสื่อมสภาพของยางที่มาจากการ
โอโซน (Ozone , O₃) ปกติปริมาณโอโซนมีปริมาณน้อย ประมาณ 3-4 pphm โดยทำให้ยางเกิด
รอยแตก

สารแอนต์ออกซิเดนท์ แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ

1. Para – Phenylene-Diamine สารแอนต์ออกซิเดนท์ชนิดนี้ที่สำคัญและใช้กับยางบาง
ประเภท ได้แก่ IPPD สารนี้เป็นทั้งสารแอนต์ออกซิเดนท์ และ สารแอนต์ออกซิเดนท์ โดยปกติ
จะใช้ในปริมาณ 2-3 phr ข้อเสียของสารชนิดนี้คือ เกิดการตกสี และสีตก เหมาะที่จะใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ที่มีสีคล้ำ แต่ในผลิตภัณฑ์ที่มีสีขาวหรือสีขาว ถ้าจะป้องกันปฏิกิริยาจากโอโซน จะต้อง^{จะต้อง}
ใช้ยางบางชนิดที่มีความต้านทานต่อโอโซน เช่น ยาง EPDM โดยใช้ยาง EPDM ส่วนๆ หรือใช้
ยางอื่นบดผสมกับยาง EPDM เป็นการป้องกันปฏิกิริยาจากโอโซน โดยไม่มีสารแอนต์ออกซิเดนท์
เช่น Permanax IPPD , Santoflex IP

2. ชีฟ์พาราฟิน (Paraffin wax) เป็นสารชีฟ์พิงเมื่อเติมลงไปในยางจะเกิดการเคลือบผิวที่ยาง
กล้ายเป็นแผ่นพิล์มยาง ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้โอโซนกระทบกับผิวยาง ทำให้ยางมีความทนทาน
ต่อโอโซน ชีฟ์พาราฟินนี้ใช้ในการป้องกันไม่ให้โอโซนทำปฏิกิริยากับยาง รวมมีสมบัติดังนี้ คือ^{จะต้อง}
จะต้องซึมออกมากจากผิวของยางได้รวดเร็ว จะต้องเกาะติดแน่นกับผิวยาง และจะต้องมีปริมาณ
มากพอสมควร และผิวยางต้องมีชีฟ์พิงอยู่ตลอดเวลา เช่น Amorphous microcrystalline wax

9) สารพอกอื่นๆ

สารพอกอื่นๆ นี้ ไม่ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้สำหรับยางทั่วๆไป แต่บางครั้งจะใช้ใส่ลง
ไปในยาง เมื่อต้องการให้ผลิตภัณฑ์ยางมีคุณสมบัติพิเศษบางประการ เช่น สารที่ทำให้เกิดสี
(Coloring material) สารที่ทำให้เกิดฟอง (Blowing agent) สารหน่วง (Retarder) สารขัดสี
(Abrasive) สารลดการติดไฟ (Flame retarder) เป็นต้น

สารที่ทำให้เกิดสี (Coloring material) ผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น พื้นรองเท้า กระเบื้องห้องน้ำ
ยางรักของ ยางรถจักรยาน ยางลูบ หมวดอาบน้ำ ถุงมือแม่บ้าน ถุงโป้ง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีก

ulatoryชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้มีสีต่าง ๆ เพื่อความสวยงาม จึงจำเป็นต้องมีสารที่ทำให้เกิดสีลงในยางสีที่ใส่ลงไปในยางควรจะมีลักษณะดังนี้

1. เป็นสีที่มีประสิทธิภาพ
2. ทนทานต่อแสง
3. ทนทานต่อความร้อน
4. ไม่ตกสี
5. ไม่เป็นพิษ
6. มีราคาถูก
7. ไม่มีผลต่ออายุของยางเป็นอัตราความเร็วในการวัลคาไนซ์

สารที่ทำให้เกิดสี สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. สีอินทรีย์ เป็นสีที่สังเคราะห์ขึ้น และเป็นสีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพดี คือ ใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อย ประมาณ 1 Phr จะให้สีที่เห็นชัด สีสดใส แต่มีราคาแพง สีบางตัวจะเปลี่ยนสี หรือสีจางลงได้ง่าย ถ้าถูกแสงนานๆ หรือถูกสารเคมี และสีไม่ทนทานต่อการแปรรูปที่อุณหภูมิสูง สีอินทรีย์นี้เมื่อนำไปใช้ อาจจะใช้ในรูปของผง หรือ ในรูปของ Masterbatch
2. สีอินนิทรีย์ เป็นสีที่ให้ประสิทธิภาพต่ำกว่าพวกลินทรีย์ ราคาค่อนข้างถูกแต่ต้องการปริมาณมาก ประมาณ 5-10 Phr สีค่อนข้างทึบไม่ใส แต่มีความคงตัวอยู่นานสีมักไม่จาง และยังทนได้ที่อุณหภูมิสูง ๆ

ตัวอย่างของสีอินทรีย์ ได้แก่

- 1.1 ติตาเนียม ไดออกไซด์ (Titanium dioxide, TiO₂) เป็นสารที่ให้สารสีขาว มี 2 แบบ คือ
 - Rutile ให้สีขาวดีที่สุด และสีมีความคงตัวที่อุณหภูมิสูง
 - Anatase ให้มีสีขาวของก้านเงิน
- สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้มีสีขาว จะต้องใช้ติตาเนียม ไดออกไซด์ในปริมาณ 10-15 Phr แต่ผลิตภัณฑ์ที่มีสีใสจะใช้ติตาเนียม ไดออกไซด์เพียง 1 Phr

สารที่ทำให้เกิดฟอง (Blowing agent)

สารที่ทำให้เกิดฟองคือ สารเคมีที่ใส่ลงไปในยาง แล้วช่วยให้เกิดรูพรุนในยาง โดยโนเลกูลของสารที่ทำให้เกิดฟองจะแยกลายเมื่อได้รับความร้อน และให้เก็สออกมาทำให้ยางเป็นรูพรุนในรูปแบบของฟองน้ำ (Sponge) หรือ (Microcellular Rubber)

สารที่ทำให้เกิดฟองควรมีลักษณะดังนี้

1. มีราคาถูก
2. คลายไข้ในยาง และกระจายได้ดี
3. ไม่ไวไฟ
4. จะต้องปล่อยแก๊สออกมานิช่วงอุณหภูมิแคบและแน่นอน
5. แก๊สที่ออกมานั้นไม่กัดกร่อนโลหะ และควรเป็นแก๊สในโตรเจน
6. ไม่ทำให้ยางมีกลิ่นไม่ดี
7. ไม่ทำให้ยางเป็นพิษ
8. ไม่ทำให้ยางหดตัวหรือยุบตัวภายหลังการวัลค้านิշช์
9. ทำงานได้ดีในเบ้าปีด หรือในที่ที่มีความดัน
10. ไม่มีผลต่ออัตราการวัลค้านิษช์ยาง

สารที่ทำให้เกิดฟอง สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ

1. ชนิดอินทรีย์ มีประสิทธิภาพต่ำ ต้องใช้ปริมาณมากถึง 10 Phr การกระจายตัวไม่ดี ราคาค่อนข้างสูงสาร อินทรีย์ส่วนใหญ่ที่ใช้ คือ โซเดียมไบคาร์บอเนต แอมโมเนียมคาร์บอเนต และแอมโมเนียมไบคาร์บอเนต สารเคมีเหล่านี้จะให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2)

1.1 แอมโมเนียมคาร์บอเนต (Ammonium carbonate, $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$) ด้วยความร้อนอย่างช้า ๆ ที่อุณหภูมิ 30 °ซ. และแตกตัวที่อุณหภูมิ 55-60 °ซ. จะได้แก๊สแอมโมเนียมและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แอมโมเนียมคาร์บอเนตจะกระจายภายในยางได้ไม่ดี ทำให้ยางที่ได้มีรูพรุนไม่สม่ำเสมอ

1.2 แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต (Ammonium bicarbonate, $(\text{NH}_4)\text{HCO}_3$) แตกตัวให้แก๊สแอมโมเนียม และคาร์บอนไดออกไซด์ ที่อุณหภูมิ 60 °ซ.

1.3 โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium bicarbonate, NaHCO_3) เป็นสารที่ไม่เป็นพิษไม่ติดสี ใช้ในปริมาณ 5-10 Phr โซเดียมไบคาร์บอเนตเป็นสารที่สลายตัวอย่างช้าที่อุณหภูมิ 100 °ซ. และสลายตัวอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิ 140 °ซ ต้องวัลค้านิษช์ที่อุณหภูมิสูงกว่า 140 °ซ เพื่อทำให้เกิดความดันแก๊ส

2. ชนิดอินทรีย์ เป็นสารที่ให้แก๊สในโตรเจน เป็นสารที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้เพียง 1-2 Phr สามารถคลายไข้ในยางได้ดี การกระจายตัวดี ทำให้เกิดฟองขนาดเล็ก และสม่ำเสมอ มีราคาค่อนข้างแพง สารที่ทำให้เกิดฟองชนิดอินทรีย์ มีอยู่ 3 ชนิด คือ

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 2.1 พาก Azocompounds ได้แก่ | DAB (Diazoaminobenzene) |
| | AZDN (Azo-diisobutyromtrile) |
| | ABFA (Azo-bisformamide) |

2.2 พวก Nitroso Compound ได้แก่	DPT (Dinitroso pentamethylene tetramine)
2.3 พวก Sulfonyl hydrazide ได้แก่	BSH (Benzene sulfonyl hydrazide)

สารหน่วง (Retarder)

เป็นสารที่ช่วยลดหรือชะลอความว่องไวของสารเร่งปฏิกิริยา vulcanization ระหว่างการเก็บรักษาหรือระหว่างขบวนการผลิต จุดมุ่งหมายของการใช้สารนี้ เพื่อป้องกันการเกิดวัลคาไนซ์ ระหว่างกรรมวิธีการผลิต และระหว่างการเก็บรักษา สารชนิดนี้ต้องถablyตัวและไม่ขัดขวางปฏิกิริยาของสารเร่งปฏิกิริยา vulcanization ที่อุณหภูมิปกติ หรืออุณหภูมิสูงขึ้นและต้องไม่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพของยางสารพวนนี้เป็นพวกรอินทรีย์ซึ่งทำหน้าที่ลดความเป็นกรด-ค่าของยาง อันเป็นผลให้ชะลอการเกิดวัลคาไนซ์ของยาง สารหน่วงนี้จะใช้ในปริมาณน้อย 0.3-1 Phr

สารหน่วงสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ

1. พวกรอินทรีย์ สามารถถablyตัวได้ในยาง เป็นสารชนิดแรกที่พบ ไม่เพียงแต่มีผลต่ออัตราการวัลคาไนซ์แต่ยังมีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพของยาง สารชนิดนี้นิยมใช้มากในการแก้ปัญหาการเกิด Scorch ในถุงร้อน เพราะว่าอัตราการวัลคาไนซ์ในถุงร้อนจะเพิ่ม และการเกิด Scorch เพิ่มด้วย ได้แก่ กรด Salicylic กรด Benzoic

2. Nitroso compound หรือ Diphenyl nitrosamine สารชนิดนี้ใช้ป้องกันการเกิด scorch ในยางพวkgdiene ทุกชนิด และทำปฏิกิริยาได้กับสารเร่งปฏิกิริยาทุกชนิด ยกเว้นพวgoaldic ไฮดรอเจน สารหน่วงชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพสูงต่อบวนการแปรรูปที่อุณหภูมิต่ำ ๆ แต่ก็ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อปฏิกิริยา vulcanization ที่อุณหภูมิปกติ สารชนิดนี้มีการกระจายตัวดี เพราะเป็นสารที่มีจุดหลอมตัวต่ำ แต่ติดสีเล็กน้อย ได้แก่ NDPA (N-Nitrosodiphenylamine)

3. N-cyclohexylthio-phthalimide ได้แก่ Santogard PVI (Prevulcanisation inhibitor) ของ Monsanto เป็นสารหน่วงที่นิยมใช้มาก และมีประสิทธิภาพสูงกว่าพวกรอินทรีย์ โดยเฉพาะจะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อใช้ร่วมกับสารเร่งกลุ่ม ชัลฟินาไมค์ และไฮอาโซล สารชนิดนี้ไม่ติดสี มีอัตราส่วนเวลาระหว่างการไฟลและการวัลคาไนซ์กว้างมาก ทำให้เกิดการวัลคาไนซ์ง่าย ไม่เกิดฟองอากาศระหว่างบวนการแปรรูป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำผลิตภัณฑ์โดยเครื่องอัดห่อ

สารขัดสี (Abrasive) เป็นสารที่ใส่ลงไปในยางเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการขัดสี วัตถุยางอย่างเช่นยางลบ ลูกด้อขัดสี จำเป็นต้องมีคุณสมบัตินี้ ซึ่งสารพวก Pumica และ ผงแก้ว นิยมใช้ในการทำยางลบ ส่วนลูกด้อขัดสีมักใช้ชิลกอนครัวใบค์

สารป้องกันรังสี โดยการใช้ผงตะกั่ว หรือ Litharge ผสมเข้าไปในยาง จะทำให้ได้ยางที่รังสีผ่านได้ยากขึ้น ใช้สำหรับทำชุดพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับสารกัมมันตรังสี

สาร Deodorants เป็นสารที่ช่วยระงับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในยาง ซึ่งอาจใช้พวกรอโรมาติก

สารลดไฟฟ้าสถิตย์ของยาง ผลิตภัณฑ์ยางบางประเภท เช่น ล้อที่ใช้ในอุตสาหกรรมหอพัก และด้วย ล้อรถเข็นในโรงพยาบาล สายพานลำเลียง มักใส่สารที่ลดไฟฟ้าสถิตย์ของยาง คือใช้ผงถ่านชนิด Conductive channel black หรือ ใช้สาร Antistatic agent

สารใช้ลดความเสียดทาน ผงแกไฟท์มักใช้ผสมยาง เพื่อให้ยางมีความเสียดทานของผิวตัวลง โดยเฉพาะมักจะทำผิวของยางก่อนนำไปรีลค่าไนซ์ นอกจากนี้แกไฟท์ยังใช้เป็นสารทนความร้อนได้อีกด้วย

สารที่ทำให้ยางมีสมบัติเป็นแม่เหล็ก ได้แก่ การใช้แบนเรียมเฟอริท Barium Ferrite ผสมในยาง ซึ่งทำให้ยางมีสมบัติเป็นแม่เหล็ก

สารลดการติดไฟ (Flame retarder) เป็นสารที่ช่วยให้ยางมีความทนทานต่อการลุกไหม้ เช่น แอนติโมนีออกไซด์ (Antimony oxide Sb₂O₃) เป็นสารที่ใส่เข้าไปในยาง และถ้ายังมีพวกราโนโลเจน (halogen) ออยู่ จะทำให้ยางมีความทนทานต่อการลุกไหม้ได้ดี แต่ถ้ายังไม่มีพวกราโนโลเจนอยู่ จะไม่มีผลต่อการต้านทานการลุกไหม้เลย


ไขปั๊งราโนโลเจน (Halogenated wax) สารนี้เมื่อใส่เข้าไปในยาง แล้วถ้าเกิดไฟลุกไหม้จะให้แก๊สราโนโลเจน หรือไนโตรเจนยาไลท์คลูมผิวยาง ทำให้ยางลุกไหม้ได้ช้าลง

ไนเรท (Borate) ได้แก่ ซิงค์ไนเรท (Zinc borate) เป็นสารที่เมื่อใส่เข้าไปในยางแล้ว เมื่อยางเกิดการลุกไหม้ จะทำให้สลายตัวช้า เกิดเกรียงแทน

ยาง

พญชร แซ่จุย และชาคริต สิริสิงห (2550 :1) เมื่อกล่าวถึงคำว่า “ยาง” ทุก ๆ คนคงจะนึกถึงวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง ดึงยืดได้ง่ายและเมื่อแรงดึงที่มากจะทำให้น้ำหนักไป วัสดุชนิดนี้ก็จะกลับคืนสู่รูปร่างเดิม (หรือไกล์เคียงเดิม) ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ดังกล่าวเกิดขึ้นกับคำจำกัดความของคำว่า “ยาง” ในพจนานุกรม เช่นกัน อย่างไรก็ได้ สมบัติของยางตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจนั้นจะเป็นสมบัติของยางคงรูป (vulcanized rubber) เท่านั้น เพราะยางดิบ (raw rubber) หรือยางที่ยังไม่ได้ผ่านการคงรูปจะมีความยืดหยุ่นต่ำ ให้ได้ง่าย อีกทั้งยังไม่มีเสถียรภาพทางรูปร่าง ดังนั้น ยางดิบจึงไม่ออยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้โดยตรง นักเทคโนโลยียางจึงจำเป็นต้องแปรรูปยางดิบให้เป็นยางสุกหรือยางคงรูปโดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมีที่เรียกว่าปฏิกิริยา vulcanization reaction ซึ่งปฏิกิริยาดังกล่าวจะทำให้ยางเปลี่ยนสภาพจากที่เคยเป็นยางดิบ (มีสมบัติเป็นเทอร์โมพลาสติก) คืออยู่ในสภาพที่สามารถนำไปใช้ได้ง่ายไปเป็นยางคงรูปซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ได้อีก (มีสมบัติเป็นเทอร์โมเซต) เพราะปฏิกิริยาคงรูปจะทำให้ไม่เลกฤทธิ์ของยางเกิด การเสื่อม โดยกันเป็นโครงสร้างร่วงแหง 3 มิติ ยางคงรูปที่ได้จึงมีความยืดหยุ่นและมีเสถียรภาพทางรูปร่างสูงขึ้น นอกจากนี้ การคงรูปยางดังกล่าวยังทำให้ยางมีสมบัติเชิงกลต่าง ๆ สูงขึ้น ยางจะมีความสามารถในการรักษาสมบัติและรูปร่างที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก ๆ ได้ดีขึ้น ซึ่งทำให้สามารถนำยางที่คงรูปแล้วไปใช้งานในช่วงอุณหภูมิที่กว้างมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยางคงรูปที่ได้ก็จะมีความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากการเคมีโดยเฉพาะตัวทำละลายสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์ยางที่เรานำไปใช้งานในชีวิตประจำวันเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นยางรัดของ ยางล้อรถ ห้องยาง ลูกโป่ง ถุงมือยาง จุกหัวนมยาง หรือแม้แต่ถุงยางอนามัย ก็ล้วนแล้วแต่เป็นยางที่ผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อทำให้ยางเกิดการคงรูปแล้วทั้งสิ้น ในการรวมแล้วการแปรรูปจากยางดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ยางนั้นมีขั้นตอนหลัก ๆ อยู่ 5 ขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ 2.1

รูปที่ 2.1 แผนผังแสดงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง



การออกสูตรเคมียางนับเป็นขั้นตอนแรกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสมบัติหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาง อีกทั้งยังส่งผลอย่างมากต่อต้นทุนในการผลิตอีกด้วย สูตรการผสมเคมียางที่ดีนั้นจะต้องเป็นสูตรที่นักออกแบบทำให้ยางมีสมบัติที่ดีตรงตามต้องการแล้ว ยังต้องเป็นสูตรที่ทำให้กระบวนการผลิตมีต้นทุนที่ต่ำ อีกด้วย การออกสูตรเคมียางจึงนับเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยาก เพราะการออกสูตรเคมียางที่ดีนั้นต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับสมบัติและการใช้งานของยางได้ละเอียดโดยละเอียด อีกทั้งยังจำเป็นต้องรู้หน้าที่ขององค์ประกอบชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการผสมเคมียางเป็นอย่างดี

เมื่อออกสูตรการผสมเคมียางเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดมา ก็คือการผสมเคมียางซึ่งเป็นขั้นตอนที่นำยางและสารเคมีชนิดต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบในสูตรมาผสมรวมเข้าด้วยกัน โดยใช้เครื่องผสมซึ่งอาจจะเป็นเครื่องผสมระบบปิด เช่น เครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้ง (two-roll mill) หรืออาจจะเป็นเครื่องผสมระบบปิด เช่น เครื่องนวด (kneader) หรือเครื่องแบบบันบุรี (banbury internal mixer) ก็ได้ ยางที่ผ่านการผสมสารเคมีเรียบร้อยแล้วจะมีชื่อทางเทคนิคว่า “ยางคอมพาวด์ (rubber compound)” การผสมเคมียางนับเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพราะหากสารเคมีที่เติมลงไปในยางกระจายตัวได้ไม่ดี ก็จะส่งผลโดยตรงต่อความสม่ำเสมอทางคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือลักษณะการตัวเติมเสริมแรงที่เติมลงไปเกิดการแตกตัว (dispersion) ได้ไม่ดี ก็จะส่งผลโดยตรงต่อสมบัติของห้วยางคอมพาวด์ได้และยางคงรูป เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางจึงควรระหنกอยู่เสมอว่าการใช้กระบวนการผสมที่แตกต่างกัน เช่น การใช้เครื่องผสมคนละชนิดกัน หรือการใช้สภาวะการผสมที่แตกต่างกัน รวมถึงการจัดลำดับการเติมสารเคมีลงไปในเครื่องผสมที่แตกต่างกัน ก็จะส่งผลทำให้ห้วยางคอมพาวด์ได้และยางคงรูปที่ได้มีสมบัติที่แตกต่างกันด้วยแม้ว่าจะเป็นยางสูตรเดียวกันก็ตาม โดยทั่วไป หากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางต้องการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความสม่ำเสมอ (นั่นคือผลิตภัณฑ์ทุกหล็อตที่ผลิตได้มีคุณภาพที่ไม่แตกต่างกัน) ผู้ผลิตจำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพของการผสมโดยการนำยางคอมพาวด์ได้ที่ได้จากการผสมในแต่ละครั้งไปทดสอบวัดค่าความหนืดมูนนี่ (Mooney viscosity) และทดสอบสมบัติการคงรูปของยาง (cure characteristics) เช่น ระยะเวลาสกอร์ช (scorch time) และระยะเวลาการคงรูปที่เหมาะสม (optimum cure time) เป็นต้น เพราะข้อมูลที่ได้จากการทดสอบดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ผลิตทราบถึงความสม่ำเสมอทางคุณภาพของยางคอมพาวด์ได้ที่ได้จากการผสมในแต่ละครั้ง เพราะหากเป็นยางสูตรเดียวกันและผ่านการผสมโดยใช้เครื่องมือและสภาวะการผสมเดียวกัน ยางคอมพาวด์ที่ได้ก็ควรมีค่าความหนืดและมีสมบัติการคงรูปที่ใกล้เคียงกัน หากพบว่ามียางคอมพาวด์หล็อตใดที่มีความหนืดหรือมีสมบัติการคงรูปที่แตกต่างจากยางคอมพาวด์หล็อตอื่น ๆ มาก ก็แสดงว่าการผสมยางล็อตนั้นมีปัญหาผู้ผลิตก็จะสามารถทราบได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ว่าปัญหาที่

เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนั้นเกิดจากขั้นตอนใด จะได้ตามไปตรวจสอบและแก้ไขได้อย่างตรงจุด และทันท่วงที

หลังจากที่ยางและสารเคมีผสมเข้ากัน ได้เรียบร้อยแล้ว ยางคอมพาวด์ได้ที่เพิ่งผสมเสร็จก็จะถูกรีดให้เป็นแผ่นบางเพื่อระบายน้ำร้อนที่เกิดขึ้นจากการผสม จากนั้นแผ่นยางคอมพาวด์เหล่านี้ก็จะถูกนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างต่าง ๆ ต่อไปเทคนิคการขึ้นรูปที่พบบ่อย ๆ ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ การขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์แบบกดอัด (compression moulding) การขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์แบบกึ่งฉีด (transfer moulding) การขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์แบบฉีด (injection moulding) การขึ้นรูปด้วยการอัดรีด (extrusion) โดยการใช้เครื่องเอ็กทรูดเดอร์ และการขึ้นรูปให้เป็นแผ่นโดยใช้เครื่องคานเลนเดอร์ (calendering) เป็นต้น สำหรับการขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์นั้น ขั้นตอนการขึ้นรูปและขั้นตอนการคงรูปจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน แต่สำหรับการขึ้นรูปด้วยเครื่องเอ็กทรูดเดอร์และเครื่องคานเลนเดอร์นั้น ขั้นตอนการขึ้นรูปจะแยกออกจากขั้นตอนการคงรูปอย่างชัดเจน นั่นคือ ยางที่ได้รับการขึ้นรูปแล้วจะถูกส่งต่อไปยังเครื่องคงรูปยางเพื่อทำให้ยางคงรูปต่อไปโดยทั่วไป เครื่องคงรูปยางสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ

1. เครื่องคงรูปยางสำหรับกระบวนการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง (non-continuous process) ได้แก่ หม้ออบไอน้ำความดันสูงหรือที่เรียกว่า โดยทั่วไป หม้ออบไอน้ำที่ความดันบรรยายกาศปกติจะมีอุณหภูมิเพียงแค่ 100°C เท่านั้น แต่ว่าอุณหภูมิของไอน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นตามระดับความดันของระบบ ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถนำหม้ออบไอน้ำมาใช้ในการอบคงรูปยางที่อุณหภูมิสูงมาก ๆ ได้โดยการควบคุมและปรับระดับความดันของไอน้ำที่มีอยู่ในหม้ออบ

2. เครื่องคงรูปยางสำหรับกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง (continuous process) ได้แก่ ท่ออุ่นคงร้อน (hot air tunnel) ท่อไอน้ำ (steam pipe) รวมถึงถังของเหลว (liquid bath) ซึ่งของเหลวที่อยู่ในถังจะมีอุณหภูมิสูงมากเนื่องจากได้รับความร้อนจากแรงความร้อนที่ติดอยู่รอบถังของเหลวที่นิยมนำมาใช้เป็นตัวกลางความร้อน ได้แก่ น้ำมันเชลิโคน ก๊าซเชอร์วิน เกลือกสม ฯลฯ

หลังจากขั้นตอนของการคงรูป ผลิตภัณฑ์ยางที่ได้จะถูกนำไปผ่านขั้นตอนของการตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะนำไปบรรจุหีบห่อเพื่อขัดจำหน่ายต่อไป

แม้ว่ากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในภาพรวมจะมีเพียง 5 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว แต่เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความสม่ำเสมอ โรงงานอุตสาหกรรมยางส่วนใหญ่จึงจำเป็นต้องเพิ่มขั้นตอนของการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเข้าไปด้วย ซึ่งการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพจะเกิดขึ้นในแบบทุกขั้นตอนของการผลิต ตัวอย่างเช่น

ในขั้นตอนของการออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสมแล้ว ก็จะดำเนินการจัดซื้อยางและสารเคมี ในขั้นตอนนี้ผู้ผลิตต้องดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของยางและสารเคมีที่สั่งซื้อมา นั้นมีคุณภาพสม่ำเสมอและมีสมบัติตรงตามใบกำหนดคุณภาพที่สั่งมาด้วยหรือไม่ หากจากนี้ในขั้นตอนของการซั่งน้ำหนักของยางและสารเคมี ควรมีการตรวจสอบอีกครั้งว่า น้ำหนักที่ซึ่งได้นั้นมีความถูกต้อง

ในขั้นตอนของการผสมยางคอมพาวด์ได้ที่ได้จากการผสมในแต่ละครั้งจะต้องถูกนำไปปั่นน้ำหนักเพื่อตรวจสอบคุณภาพว่า มีการสูญเสียสารเคมีในระหว่างกระบวนการผสมมากน้อยเพียงใด หากจากนี้ยางคอมพาวด์ได้ที่ได้จากการผสมส่วนหนึ่งจะต้องถูกส่งไปทดสอบสมบัติพื้นฐานต่อ ๆ ของทั้งยางคอมพาวด์และยางคงรูป เช่น ค่าความหนืด สมบัติการคงรูปยาง ความแข็ง ความทนทานต่อแรงดึง ความทนทานต่อการฉีกขาด ความต้านทานต่อการขัดถู เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของยางคอมพาวด์ได้ก่อนที่จะส่งต่อไปยังกระบวนการผลิตในขั้นตอนถัดไป

ในขั้นตอนของการขึ้นรูปและการคงรูปยางนั้น ผู้ผลิตจำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างที่ได้มีขนาดตรงตามความต้องการหรือมีจุดบกพร่องหรือจุดชำหันบินพื้นผิวหรือไม่ หากจากนี้ผลิตภัณฑ์ยางที่ได้ส่วนหนึ่งจะต้องถูกนำไปทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานเพื่อตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างที่ได้ในลักษณะนี้ นั่นคือคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่

เนื่องจากความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในขั้นตอนของการออกแบบเครื่องมือที่ได้เรียนรู้ไว้แล้วในหนังสือ “ยาง: ชนิด สมบัติ และการใช้งาน” และ “สารเคมียาง” ดังนั้น ในหนังสือเล่มนี้ จึงเน้นที่จะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง โดยเริ่มตั้งแต่เทคนิคการผสม เครื่องมือ การขึ้นรูปและการคงรูปยาง นอกจากนี้ ผู้แต่งยังได้รวมรวมความรู้เกี่ยวกับสมบัติพื้นฐาน ต่อ ๆ ของทั้งยางคอมพาวด์และยางคงรูป รวมถึงวัดการทดสอบสมบัติค้างกล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ อีกด้วย

เทคโนโลยีการผสมยาง

พงษ์ธร แซ่ อุย และชาคริต สิริสิงห (2550 :1) การออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง การออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสมจะส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์ยางที่ได้มีสมบัติตรงตามความต้องการ อย่างไรก็ตาม นอกจากสูตรเครื่องมือที่เหมาะสมแล้ว ขั้นตอนต่อไปในกระบวนการผลิตก็มีผลอย่างมากต่อสมบัติของยาง โดยเฉพาะขั้นตอนการผสมยางซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทำให้องค์ประกอบต่าง ๆ เข้าไปรวมกันยางเป็นเนื้อเดียวกัน ถ้าหากกระบวนการผสมยางเกิดขึ้นไม่ดี เช่น ผู้ผลิตอาจใช้สภาวะการผสมที่ไม่เหมาะสมซึ่งก็จะส่งผลทำให้องค์ประกอบต่าง ๆ แตกตัวและกระจายตัวในเนื้อ

ยางได้ไม่ดี ผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะมีคุณภาพต่ำและมีคุณภาพที่ไม่สม่ำเสมอ ดังนั้นการพสมยางจึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสมบัติต่าง ๆ ของยาง ไม่ว่าจะเป็นสมบัติของยางคอมพาวด์ ไดซิ่งมีผลต่อกระบวนการผลิต รวมถึงสมบัติของยางคงรูปอีกด้วย

การบดย่อยยางหรือมาสติเคชัน (mastication)

เนื่องจากองค์ประกอบต่าง ๆ จะถูกผสมเข้าไปในยางซึ่งอยู่ในสภาพของแข็งที่มีความหนืดสูงมาก ดังนั้น การพสมจึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก ผู้ผสมจำเป็นต้องทำการบดย่อยยางเพื่อลดความหนืดของยางก่อนที่จะทำการเติมองค์ประกอบต่าง ๆ ลงไป ขั้นตอนการบดย่อยยางนี้มีชื่อเรียกทางเทคนิคว่า “มาสติเคชัน (mastication)” การบดย่อยยางเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากในการพสมยางที่มีความหนืดสูง ๆ โดยเฉพาะยางธรรมชาติ (เพราะยางธรรมชาติมีน้ำหนักไม่เลกุลสูง) การบดย่อยยางให้มีความหนืดต่ำลงหรือทำให้ยางอ่อนและให้ได้มากขึ้นจะทำให้องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เติมลงไปสามารถเข้าไปรวมเป็นเนื้อเดียวกัน (incorporation) กับเนื้อยางได้ง่ายขึ้น โดยทั่วไป ขั้นตอนของการบดย่อยยางไม่ค่อยมีบทบาทสำคัญในการพสมยางสังเคราะห์มากนัก ทั้งนี้เนื่องจากยางสังเคราะห์มีน้ำหนักไม่เลกุลและความหนืดเริ่มต้นที่ไม่สูงมาก องค์ประกอบต่าง ๆ จึงสามารถผสมเข้าไปในเนื้อยางสังเคราะห์ได้ง่ายกวายางธรรมชาติ นอกจากนี้ ยางสังเคราะห์ยังมีเกรดให้เลือกอย่างหลากหลาย ผู้ผสมจึงสามารถเลือกซื้อยางสังเคราะห์ที่มีความหนืดใกล้เคียงกับค่าที่ต้องการได้ง่าย

ในระหว่างการบดย่อยยาง ไม่เลกุลของยางจะถูกตัดขาดคิวๆ แรงเชิงกล (แรงเฉือน) ทำให้น้ำหนักไม่เลกุลของยางลดลง ประสิทธิภาพของกระบวนการบดย่อยยางจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิรวมถึงชนิดและปริมาณของแปปไทเซอร์ (peptizer)

ที่อุณหภูมิต่ำ ความหนืดของยางจะค่อนข้างสูง ดังนั้นแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในเครื่องผสมก็จะมีค่าสูงตามไปด้วย ส่งผลทำให้การตัดขาดของไม่เลกุลยางส่วนใหญ่เกิดจากแรงเชิงกล (แรงเฉือน) เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ความหนืดของยางก็จะลดลง แรงเฉือนที่เกิดขึ้นก็จะลดลงตามไปด้วย ประสิทธิภาพของกระบวนการบดย่อยยางอันเนื่องมาจากการแรงเชิงกลก็จะลดลง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเติมสารแปปไทเซอร์ลงไป ประสิทธิภาพของการบดย่อยยางก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามอุณหภูมิ เพราะแปปไทเซอร์จะทำงานได้ดีที่อุณหภูมิสูง ความหนืดของยางที่ลดลงอันเนื่องมาจากแรงเชิงกลและแปปไทเซอร์จะเกิดขึ้นอย่างถาวรแต่การลดลงของความหนืดอันเนื่องมาจากการร้อนเพียงอย่างเดียวอาจเกิดแบบถาวรหรือแบบชั่วคราวก็ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของยาง

กลไกการผสม

จุดประสงค์หลักของการผสมเคมีย่างก็เพื่อใช้สารเคมีที่เป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ผสมเข้าไปในย่างได้อย่างทั่วถึง (กระจายตัวในย่างได้ดี) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากองค์ประกอบของการผสมเคมีย่างมีหลากหลายชนิด บางชนิดก็สามารถละลายเข้าไปในย่างได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อได้รับอุณหภูมิสูง ในระหว่างการผสม แต่องค์ประกอบบางชนิดก็ไม่สามารถละลายเข้าไปในเนื้อย่าง ตัวอย่างที่สำคัญขององค์ประกอบที่สามารถละลายเข้าไปในเนื้อย่าง ได้แก่ กำมะถัน สารตัวเร่งปฏิกิริยา สารป้องกันการเสื่อมสภาพ รวมถึงสารกระตุนปฏิกิริยาคงรูป เช่น ซิงก์สเตียรอล เป็นต้น แม้ว่าซิงก์ออกไซด์จะไม่สามารถละลายในเนื้อย่างได้ แต่ถ้ามีการใช้ซิงก์ออกไซต์ร่วมกับกรดสเตียริก สารเคมีทั้ง 2 ชนิด จะทำปฏิกิริยากันเกิดเป็นเกลือซิงก์สเตียรอลที่สามารถละลายในย่างได้ โดยทั่วไป ระดับความสามารถในการละลายขององค์ประกอบเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ กล่าวคือ ถ้าอุณหภูมิของ การผสมสูงขึ้น ระดับหรือความสามารถในการละลายของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบเหล่านี้ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน เนื่องจากองค์ประกอบเหล่านี้สามารถละลายเข้าไปในเนื้อยางได้ง่าย ดังนั้น การผสมองค์ประกอบเหล่านี้เข้าไปในเนื้อยางจึงเป็นไปได้โดยง่ายและไม่มีปัญหาในเรื่องของการกระจายตัวมากนัก แต่สำหรับองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ไม่สามารถละลายเข้าไปในเนื้อยาง เช่น สารตัวเติมชนิดต่าง ๆ การผสมองค์ประกอบเหล่านี้ให้เข้าไปในเนื้อยางจะเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะทั้งย่างและองค์ประกอบเหล่านี้ต่างก็อยู่ในสภาวะของแข็งที่ไม่สามารถละลายในกันและกัน ได้ ด้วยเหตุนี้ การผสมยางส่วนใหญ่จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้สารตัวเติมแตกตัวและกระจายตัวในย่างได้ดีโดยเฉพาะสารตัวเติมเสริมแรง เช่น เขม่าดำ และซิลิกา เพราะสารตัวเติมเหล่านี้มีขนาดอนุภาคปานกลางที่เล็กมาก (มีพื้นที่ผิวจำเพาะสูง) ทำให้แตกตัวและกระจายตัวในย่างได้มาก ดังนั้น เมื่อผู้ผสมสามารถทำให้สารตัวเติมเหล่านี้แตกตัวและกระจายตัวในย่างได้ดีแล้ว ผู้ผสมก็จะสามารถคาดเดาได้ว่าสารเคมีตัวอื่น ๆ ก็จะสามารถกระจายตัวในย่างได้ดีตามไปด้วย เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ในบทนี้จึงจะกล่าวถึงเฉพาะกลไกของการผสมสารตัวเติมเสริมแรงลงไปในย่างเท่านั้น

เนื่องจากสารตัวเติมเสริมแรงชอบอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเอกโกลเมอร์ต (agglomerate) และในแต่ละเอกโกลเมอร์ตยังประกอบไปด้วยกลุ่มก้อนขนาดเล็กหลาย ๆ ก้อนมาเกาะกันอยู่อย่างหลวม ๆ ด้วยแรงแวนเดอวัลล์ (Van der waal's) หรือพันธะไฮดรเจน (H-bond) เรียกกลุ่มก้อนขนาดเล็กเหล่านี้ว่าเอกกรีเกต (aggregate) โดยที่เอกกรีเกต ฯ ก้อนจะเกิดจากอนุภาคปานกลางที่มีขนาดใหญ่ เช่น สารตัวเติมเสริมแรง สารตัวเร่งปฏิกิริยา สารป้องกันการเสื่อมสภาพ สารตัวเร่งปฏิกิริยา ฯ อนุภาคมากอยู่ร่วมกันด้วยพันธะทางเคมีที่แข็งแรงหรือเกิดการหลอม

รวมกันที่บริเวณพื้นผิวของอนุภาคปูนภูมิ ด้วยเหตุนี้กลไกของการผสมยางกับสารตัวเติมเสริมแรง จึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ได้แก่

- 1) การเข้าไปในเนื้อยางของสารตัวเติม (incorporation หรือ wetting)
- 2) การกระจายตัวของสารตัวเติมในยาง (distribution) และ
- 3) การแตกตัวของสารตัวเติม (dispersion)

การเข้าไปในเนื้อยางของสารตัวเติม

หลังจากที่ยางถูกบดย่อยด้วยกระบวนการกรรมการมาสติเคลชันจนมีค่าความหนืดต่ำเพียงพอที่จะรับสารตัวเติมแล้ว ผู้ผลิตก็จะทำการเติมสารตัวเติมลงไป โดยที่สารตัวเติมที่เติมลงไปนี้จะเข้าไปรวม (incorporate) กับเนื้อยางโดยผ่านกลไก 2 แบบ กล่าวคือ ในกลไกแรก ยางที่ได้รับแรงเฉือนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ซึ่งขนาดของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจะขึ้นอยู่กับขนาดของแรงเฉือน การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของยางดังกล่าวจะทำให้ยางมีพื้นที่ที่จะสัมผัสถกับสารตัวเติมสูงขึ้น และเมื่อแรงเฉือนที่มากระทำกับยางหมดไป ยางก็จะคลายตัวกลับคืนสู่สภาพที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโอบล้อมเอาสารตัวเติมไว้ภายในยาง ส่วนในกลไกที่สอง ยางซึ่งขนาดใหญ่ที่ได้รับแรงเฉือนสูง ๆ จะเกิดการฉีกขาดได้เป็นยางชิ้นที่มีขนาดเล็กลง จากนั้นยางชิ้นเด็ก ๆ เหล่านี้ก็จะเข้าไปโอบล้อมเอาสารตัวเติมไว้ภายในยางเช่นกัน กลไกแบบแรกเป็นกลไกในระดับมหภาค จึงสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย แต่กลไกแบบหลังเป็นกลไกในระดับจุลภาค จึงไม่สามารถสังเกตเห็นได้

ขั้นตอนการเข้ารวมกันระหว่างยางและสารตัวเติมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “wetting” โดยทั่วไปแล้ว ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการเข้ารวมตัวกันระหว่างยางกับสารตัวเติมคือระดับความเป็นขั้วของสารตัวเติม กล่าวคือยางที่ไม่มีขั้วจะเข้ากันได้กับสารตัวเติมที่ไม่มีขั้วหรือสารตัวเติมที่มีขั้วต่ำ ในทำนองเดียวกัน ยางที่มีขั้วสูงก็จะเข้ากันได้กับสารตัวเติมที่มีขั้วสูง ระดับของความเป็นขั้วของยางและสารตัวเติมสามารถแสดงได้ด้วยค่า “ตัวแปรความสามารถในการละลาย (solubility parameter)” (ดูตารางที่ 2.1 ประกอบ) โดยทั่วไป การเข้ารวมตัวกันระหว่างยางกับสารตัวเติมจะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นถ้าความแตกต่างของค่าตัวแปรความสามารถในการละลายระหว่างยางกับสารตัวเติมลดลง

ตารางที่ 2.1 ค่าตัวแปรความสามารถในการละลายขององค์ประกอบชนิดต่าง ๆ

องค์ประกอบ	ค่าตัวแปรความสามารถในการละลาย (MPa ^γ)
Silicone	14-15
PE, EPM, EPDM	16
NR, BR, IIR	16-17
SBR	17-18
CR, CSM, NBR ยางเกรด	18-19
สารหล่อลื่นและสารช่วยกระบวนการผลิต	17-19
PVC, ECO, ACM, และ NBR ยางเกรด	19-20
เขม่าดำ	24-30
ทัลคิม ดินขาว และ whiting	26-28
ซิลิกา	28-36

อัตราเร็วของการเข้ารวมกันระหว่างยางกับสารตัวเติมขึ้นอยู่กับความสามารถในการไอลของยางหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือขึ้นอยู่กับค่าความหนืดของยาง กล่าวคือ ถ้าความหนืดของยางมีค่าต่ำลง สารตัวเติมและยางก็สามารถเข้ารวมกันได้ง่ายขึ้น (มีอัตราเร็วในการรวมกันสูงขึ้น) นอกจากความหนืดแล้ว พื้นที่ผิวของยางก็มีผลต่ออัตราเร็วของการเข้ารวมกันระหว่างยางกับสารตัวเติมด้วย เช่นกัน การเพิ่มพื้นที่ผิวโดยการตัดยางให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ก่อนใส่ลงไปในเครื่องผสมก็มีส่วนช่วยให้กระบวนการเข้ารวมกันเกิดได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การปรับสภาพของการผสมกีส่งผลกระทบต่ออัตราเร็วของการเข้ารวมกันระหว่างยางและสารตัวเติมด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การปรับลดความเร็วอบในการหมุนของโรเตอร์จะช่วยทำให้ยางและสารตัวเติมเข้ารวมกันได้ดียิ่งขึ้น เพราะการใช้ความเร็วอบในการหมุนของโรเตอร์ที่ต่ำจะช่วยลดการฟุ้งกระจายของสารตัวเติม (สารตัวเติมจะไม่ดึงตัวออกจากเนื้อยางในระหว่างที่ทำการผสม) ส่วนการปรับอุณหภูมิของการผสมให้สูงขึ้นก็จะส่งผลทำให้ยางมีความหนืดลดลง ดังนั้นการเพิ่มอุณหภูมิของการผสมจึงทำให้ยางและสารตัวเติมเข้ารวมกันได้ง่ายยิ่งขึ้น

การกระจายตัวของสารตัวเติม

หลังจากที่สารตัวเติมเข้ารวมกันกับยางเรียบร้อยแล้ว การไหลของยางจะทำให้สารตัวเติมที่ถูกโอบล้อมโดยยางเริ่มเกิดการกระจายตัวในเนื้อยาง กระบวนการการกระจายตัวนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการผสม ในกรณีที่กระบวนการการกระจายตัวเกิดขึ้นได้ไม่สมบูรณ์ ยางคอมพาวด์ที่ได้จะมีสมบัติไม่สมบูรณ์ เช่น หักง่าย ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องทำให้ผลิตภัณฑ์ยางที่ได้มีคุณภาพไม่คงที่

ประสิทธิภาพในการกระจายตัวของสารตัวเติมจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการไหลของยางในห้องผสม โดยทั่วไป ยางที่มีความสามารถต้านทานความตึงตัวจะมีความสามารถในการไหลที่ดีจึงทำให้การกระจายตัวเกิดขึ้นได้โดยง่าย ด้วยเหตุนี้ ตัวแปรหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความสามารถหรือความสามารถในการไหลของยางจะส่งผลโดยตรงต่อระดับการกระจายตัวของสารตัวเติมด้วย ซึ่งตัวแปรดังกล่าว ได้แก่ อุณหภูมิ ความเร็วของห้องผสมหรือที่เรียกว่า ก้อนโดยทั่วไปฟลแฟกเตอร์ (fill factor) เป็นต้น

การแตกตัวของสารตัวเติม

การแตกตัวของสารตัวเติมเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญมากในการผสมสารตัวเติมให้เข้ากับยาง (โดยเฉพาะสารตัวเติมเสริมแรง) เพราะการแตกตัวที่ดีจะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพสูง กระบวนการแตกตัวคือกระบวนการที่ทำให้สารตัวเติมซึ่งอยู่ในรูปของเอกโกลเมอเรตขนาดใหญ่ชั่งถูกโอบล้อมด้วยยางแตกตัวออกเป็นเอกโกลเมอเรตที่มีขนาดเล็กลงด้วยแรงเนื่องที่เกิดจากเครื่องผสม จากนั้นเอกโกลเมอเรตขนาดเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะกระจายตัวในเนื้อยางต่อไป เมื่อการผสมดำเนินต่อไป แรงเฉือนที่เกิดขึ้นจะทำให้เอกโกลเมอเรตขนาดเล็กเหล่านี้แตกตัวต่อไปจนสุดท้ายได้เป็นเอกกรีเกตซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสารตัวเติมที่ได้จากการผสม ในขั้นนี้จะถือว่าการผสมเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ การแตกตัวของสารตัวเติมจะเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ต่อเมื่อกระบวนการเข้ารวมตัวกันระหว่างยางและสารตัวเติมเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์และการแตกตัวของสารตัวเติมนี้มักเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการกระจายตัว การทำให้สารตัวเติมแตกตัวเป็นหน่วยที่เล็กลงมีความสำคัญมากต่อสมบัติของยางคอมพาวด์ เพราะถ้าหากกระบวนการแตกตัวเกิดขึ้นได้ไม่ดี (อาจเนื่องจากสภาพการผสมไม่ดีพอ เช่น ใช้ระยะเวลาในการผสมน้อยเกินไปหรือแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในเครื่องผสมมีค่าต่ำเกินไป ฯลฯ) ยางคอมพาวด์ที่ได้ก็จะมีความสามารถนิ่งสูง ส่งผลทำให้กระบวนการจัดรูปเป็นไปด้วยความยากลำบากและต้องสิ้นเปลืองพลังงานในกระบวนการผลิตสูง

นอกจากนี้ การแตกตัวที่ไม่ดีของสารตัวเติมยังส่งผลทำให้ยางคงรูปที่ได้มีสมบัติเชิงกลต่ำ โดยเฉพาะค่าความหนานทานต่อแรงดึง ความหนานทานต่อการฉีกขาด และความต้านทานต่อการขัดถู เป็นต้น

ปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการแตกตัวของสารตัวเติมคือแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในระหว่างการผสม เพราะการที่จะทำให้สารตัวเติมแตกตัวและการบังคับให้ยางเข้าไปสัมผัสและโอบล้อมสารตัวเติม นั้นจำเป็นต้องอาศัยแรงเฉือนที่สูงมาก ๆ นอกจากนี้เวลาที่ใช้ในการผสมจะต้องนานเพียงพอที่จะทำให้สารตัวเติมแตกตัวเป็นแอกกรีเกต (หรือแอกโกลเมอเรตที่มีขนาดเล็กมาก ๆ) และทำให้แอกกรีเกตที่แตกออกมานี้กระจายตัวในยาง ได้อย่างทวีถึง อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการผสมที่นานเกินไป เพราะนอกจากจะทำให้สิ้นเปลืองเวลาและพลังงานไฟฟ้า (รวมถึงต้นทุน) ในกรณีที่ต้องการลดการผสมที่นานเกินไปยังก่อให้เกิดผลเสียต่อสมบัติเชิงกลของยางได้ เพราะยางที่ได้รับแรงเฉือนนานมาก ๆ จะมีน้ำหนักโมเลกุลต่ำลง นอกจากนี้ การผสมยางที่นานเกินไปอาจทำให้ยางเกิดการเสื่อมสภาพได้เนื่องจากยางได้รับอุณหภูมิสูงนานเกินไป

เครื่องผสมยาง

เครื่องผสมระบบปิด (internal mixer)

เครื่องผสมระบบปิดเป็นเครื่องผสมที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน เพราะเครื่องผสมระบบปิด ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่เครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้ง โดยทั่วไป เครื่องผสมระบบปิดประกอบด้วย ห้องผสมโรเตอร์ แรม และระบบหล่อเย็นหรือระบบให้ความร้อน ซึ่งระบบหล่อเย็นหรือระบบให้ความร้อนนี้จะถูกติดตั้งทั้งที่พนังค้านในของห้องผสมและที่โรเตอร์ (โดยการเจาะรูให้เป็นโพรงเพื่อให้ของเหลวที่เป็นตัวกลางไหลผ่าน) เพื่อช่วยบรรยายความร้อนที่เกิดขึ้นจากการขัดสีในระหว่างการผสมหรือเพื่อให้ความร้อนแก่เครื่องผสม

สำหรับโรเตอร์ที่ใช้ในเครื่องผสมระบบปิดส่วนใหญ่จะมีอัตราส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางต่อความยาวเท่ากับ $1 : 1.4$ และ $1 : 1.7$ รูปร่างลักษณะของโรเตอร์ที่ใช้ก็มีหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับการออกแบบของบริษัทผู้ผลิต

โดยทั่วไปแล้วโรเตอร์ทั้ง 2 ก้อนที่อยู่ในเครื่องผสมจะมีอัตราเร็วของการหมุนที่ไม่เท่ากัน ทำให้มีอัตราส่วนการขัดสี (friction ratio) ที่สูง (ยกเว้นในเครื่องผสมระบบปิดบางชนิดที่มีการออกแบบให้โรเตอร์ทั้งสองมีอัตราเร็วของการหมุนที่เท่ากัน) การผสมหรือแรงเฉือนนอกจากจะเกิดขึ้นที่บริเวณซ่องว่างระหว่างปีกของโรเตอร์ทั้งสองแล้วยังเกิดขึ้นที่บริเวณซ่องว่างระหว่างโร

เตอร์กับผนังด้านในของห้องผสมอีกด้วย แรงเฉือนที่บริเวณใดจะสูงหรือต่ำนักขึ้นอยู่กับลักษณะการออกแบบ (design) และการจัดวาง (arrangement) ของโรเตอร์

โดยทั่วไป เครื่องผสมระบบปิดสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดหลัก ๆ คือ

1. เครื่องผสมระบบปิดแบบบันบุรี (banbury –type internal mixer)

เครื่องแบบบันบุรีเป็นเครื่องที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน โรเตอร์ทั้งสองของเครื่องผสมจะเป็นแบบ “non - interlocking” หรือบางครั้งเรียกว่า “non-intermeshing” กล่าวคือรัศมีการหมุนของโรเตอร์ทั้งสองจะไม่มาเกี่ยวกัน โดยทั่วไป โรเตอร์ทั้งสองของเครื่องผสมระบบปิดชนิดนี้จะหมุนด้วยอัตราเร็วที่แตกต่างกัน โดยมีอัตราเร็วสัมพัทธ์ของโรเตอร์ตั้งแต่ 1 : 1.1 ถึง 1 : 1.2 ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง อายุ่ ไร้กีดาม ได้มีการพัฒนาออกแบบโรเตอร์รุ่นใหม่ ๆ ที่สามารถทำให้โรเตอร์ทั้งสองหมุนด้วยความเร็วที่เท่ากัน ได้ เรียกโรเตอร์ชนิดใหม่นี้ว่า “synchronous technology (ST) โรเตอร์

ในเครื่องผสมแบบนี้ แรงเฉือนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่บริเวณช่องว่างระหว่างปีกของโรเตอร์ กับผนังของห้องผสม ส่วนพื้นที่ที่เหลือในห้องผสมนั้นมีไว้เพื่อให้ยาและองค์ประกอบอื่น ๆ หลุดหมุนเวียน ไปมาได้สะดวก ซึ่งการให้หลุดหมุนเวียนไปมาของยางจะช่วยทำให้องค์ประกอบต่าง ๆ กระจายตัวในยาง ได้ดียิ่งขึ้น

น่องจากโรเตอร์ของเครื่องผสมชนิดนี้มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนักทำให้ยางคอมพาวด์ได้ที่ พสมได้ในแต่ละครั้ง (batch size) มีปริมาณค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้ เครื่องผสมระบบปิดแบบบันบุรีจึง เป็นที่นิยมใช้กันมากในโรงงานอุตสาหกรรมของไทย ด้วยข้อดีของเครื่องผสมระบบปิดแบบบันบุรีที่ นิยมใช้กันมาก ได้แก่ เครื่องของบริษัทฟาร์ล็อกอร์ปอเรชัน (Farrel corporation)

. ลำดับการผสมเคมี

การผสมเคมียางอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ยางที่มีคุณภาพสูงและสม่ำเสมอขึ้น ผู้สม จำเป็นต้องขัดลำดับการเติมสารเคมีต่าง ๆ ลงไปในเครื่องผสมอย่างถูกต้อง หลักการโดยทั่วไปของการเติมสารเคมีคือ หลังจากการบดเบี้ยนให้มีกึ่งจะเติมสารเคมีหรือองค์ประกอบที่ผสมเข้าไปในเนื้อยาง ได้ยากก่อน เช่น เบม่าค่า หรือซิลิกา เพราะในช่วงนี้อุณหภูมิในการผสมยางยังต่ำ ทำให้ยางมีความหนืดสูง แรงกระแทกจะสูง หรือแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในระหว่างการผสมจึงมีค่าสูงซึ่งจะส่งผลทำให้สารตัวเติมดังกล่าวแตกตัวและกระจายตัวในเนื้อยางได้ดี จานวนนี้จึงเติมสารตัวเติมที่ไม่เสริมแรงและนำมันตามลงไป ส่วนสารเคมีที่แนะนำให้เติมในลำดับสุดท้าย คือ สารตัวเร่งปฏิกิริยา กำมะถัน และสารป้องกันยางลาย ยางที่ได้หลังจากที่ผสมสารเคมีต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วจะเรียกว่ายางคอมพาวด์ ดังรูปที่ 2.2 แสดงลำดับของการผสมเคมีโดย

บดยางให้นิ่ม 	** ยางธรรมชาติจะใช้เวลานานในการบดนานกว่ายางสังเคราะห์ เพราะยางธรรมชาติมีความหนืดเริ่มต้นสูงกว่า
เติมซิงก์ออกไซด์ กรดสเทียริก และสารป้องกันการเสื่อมสภาพ	** ถ้าบดยาง NBR ก็ติ่มกำมะถันในขันตอนนี้ เพราะกำมะถันละลายและกระจายตัวในยาง NBR ได้มาก
 1/2 หรือ 3/4 ของสารเติม	** การแบ่งใส่สารตัวเติมเสริมแรงเป็น 2 ช่วงดังกล่าวनิยมใช้ในกรณีที่ต้องเติมสารเสริมแรงในปริมาณมาก แต่ถ้าต้องการเติมสารตัวเติมเสริมแรงในปริมาณที่ไม่สูงมากนัก (เช่น < 30 phr) ก็สามารถเติมสารตัวเติมทั้งหมดในครั้งเดียวได้
 สารตัวเติมที่เหลือและน้ำมัน	** ต้องควบคุมไม่ให้อุณหภูมิของการผสมสูงเกินไป
 กำมะถันและสารตัวแรงปฏิกิริยา	** ปรับความหนาของแผ่นยางให้เหมาะสมสำหรับการนำไปทดสอบและขึ้นรูป
รีดยางให้เป็นแผ่น	** ปรับความหนาของแผ่นยางให้เหมาะสมสำหรับการนำไปทดสอบและขึ้นรูป

รูปที่ 2.2 ลำดับการผสมเคมีโดยทั่วไป

จากรูปจะเห็นว่าได้มีการเสนอแนะให้เติมซิงก์ออกไซด์ กรดสเทียริก และสารป้องกันการเสื่อมสภาพ (ถ้ามี) ลงไปในช่วงต้นของการผสมทั้ง ๆ ที่สารเคมีเหล่านี้ก็ผสมเข้ากับยางได้ง่าย ซึ่งโดยหลักการแล้วก็น่าที่จะสามารถเติมลงไปในช่วงท้ายของการผสมได้ แต่สาเหตุสำคัญที่ต้องเติมสารเคมีเหล่านี้ลงไปในช่วงต้น ๆ ของการผสมก็เพราะว่าซิงก์ออกไซด์จะเข้าทำปฏิกิริยากับกรดสเทียริกเกิดเป็นซิงก์สเทียรेटที่สามารถละลายเข้าไปในยางได้ จึงส่งผลทำให้ความหนืดของยางลดต่ำลง ยางก็จะสามารถไหลและโอบล้อมสารตัวเติมต่าง ๆ ที่จะเติมลงไปในขันตอนต่อไปได้ง่ายยิ่งขึ้น ส่วนสาเหตุที่ต้องเติมสารป้องกันการเสื่อมสภาพลงไปในช่วงต้นนั้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้ยางเกิดการเสื่อมสภาพมากเกินไป (จากอุณหภูมิที่สูงขึ้น) ในระหว่างกระบวนการผสมนั่นเอง

สำหรับการผสมเคมียางที่มีการใช้ชิลิกาเป็นสารตัวเติมในปริมาณมากนั้น ผู้สมควรทำการเติมซิงก์ออกไซด์ในช่วงท้ายของการผสม เพราะบนพื้นผิวของชิลิกามีหมู่ไชลอนอล (Si-OH) อยู่ในปริมาณมาก ซึ่งหมู่ไชลอนอลเหล่านี้สามารถดูดซับซิงก์ออกไซด์หรือสารประกอบเชิงช้อนของซิงค์ได้ ดังนั้น หากผู้ผสมทำการเติมซิงก์ออกไซด์ลงไปในช่วงต้น ๆ ของการผสม ซิงก์ออกไซด์

· บางส่วนจะถูกดูดซับ ไว้บนพื้นผิวของชิลิกา ซึ่งจะส่งผลทำให้ประสิทธิภาพในการเกิดปฏิกิริยาคงรูปของยางลดลง

วิธีและเทคนิคของการผสมยางด้วยเครื่องผสมระบบปิด

1. วิธีการผสมยาง

การผสมยางด้วยเครื่องผสมระบบปิดสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีใหญ่ ๆ ได้แก่

1. การผสมแบบ 1 ขั้นตอน (single - pass mixing)

การผสมแบบ 1 ขั้นตอนคือการผสมที่มีการเติมสารเคมีก่อนที่ทำการหักยางคงรูปหรือยาสุกเข้าไปในเครื่องผสมทันทีหลังจากที่สารเคมีและสารตัวเติมอื่น ๆ ได้กระจายตัวเข้าไปในเนื้อยางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการผสมด้วยวิธีนี้ ยางจะถูกผ่านเข้าไปในเครื่องผสมเพียงครั้งเดียว ภายหลังการผสม ยางคอมพาวด์ที่เตรียมได้จะถูกรีดให้เป็นแผ่นบาง ๆ ด้วยเครื่องมือแบบ 2 ลูกกลิ้งและปล่อยให้เย็นตัวลงจนถึงอุณหภูมิห้องอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป (การผ่านแผ่นยางคอมพาวด์ที่รีดได้เข้าไปในท่ออุโมงค์ลมหรือท่อที่มีการติดตั้งพัดลมตลอดแนวความยาวก็จะช่วยทำให้ยางคอมพาวด์ได้เย็นตัวได้เร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยลดโอกาสของการเกิดยางลายได้)

แม้ว่าการผสมด้วยวิธีนี้จะให้ผลผลิต (output) ที่สูง แต่เนื่องจากในระหว่างที่ทำการเติมสารเคมีก่อนที่ทำการหักยางคงรูปนั้น ยางคอมพาวด์จะมีอุณหภูมิที่สูงมาก ดังนั้นวิธีการผสมแบบ 1 ขั้นตอนจึงมีข้อจำกัดหลายประการ กล่าวคือ วิธีนี้ไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการผสมยางสูตรที่ประกอบด้วยสารตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความว่องไวต่อปฏิกิริยาสูงและยางคอมพาวด์ที่ผสมได้ก่อนไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องเก็บยางคอมพาวด์ไว้ที่อุณหภูมิสูงหรือเก็บไว้ในบริเวณที่ได้รับแสงแดด เพราะจะทำให้ยางคอมพาวด์ลายหรือเกิดการสกอร์ช (scorch) ได้ง่าย

2. การผสมแบบหลายขั้นตอน (multiple- pass mixing)

การผสมด้วยวิธีนี้จะแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน (ส่วนใหญ่ 2 ขั้นตอน) โดยในขั้นตอนแรก จะทำการผสมยางและองค์ประกอบต่าง ๆ (ยกเว้นสารเคมีก่อนที่ทำการหักยางคงรูป) ให้เข้าด้วยกันด้วยเครื่องผสมระบบปิด หลังจากนั้นจึงนำยางคอมพาวด์ที่ได้ออกจากเครื่องผสมระบบปิดแล้วนำไปผ่านเครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้งและปล่อยให้เย็น (เรียกว่ายางคอมพาวด์ได้ที่ได้ว่าง มาสเตอร์เบช (masterbatch) เมื่อต้องการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์จึงค่อยนำมายางมาสเตอร์เบชที่ได้จากการผสมในขั้นตอนแรกนี้ไปผสมกับสารเคมีก่อนที่ทำการหักยางคงรูปในขั้นตอนที่สอง ซึ่งการผสมในขั้นตอนนี้สามารถทำได้ในเครื่องผสมระบบปิดหรืออาจใช้เครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้งก็ได้ หลังจากนั้นก็ทำการ

รีดยางให้เป็นแผ่นบางเพื่อระบายน้ำความร้อนออกจากยางให้เร็วที่สุด ก่อนที่จะนำยางคอมพาวด์ที่ได้ไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป

การผสมแบบหลายขั้นตอน เป็นวิธีการผสมยางที่ใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน เพราะเป็นวิธีการผสมที่สามารถใช้ในการผสมยางสูตรที่ใช้สารตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดที่มีความต้องไวต่อปฏิกิริยาสูง ๆ ได้ เนื่องจากอุณหภูมิของยางในระหว่างที่ทำการเติมสารเคมีกลุ่มที่ทำให้ยางคงรูปลงไปจะยังไม่สูงมากนัก ยางมาสเตรอร์เบชที่ได้จากการผสมในขั้นตอนแรกก็สามารถเก็บไว้ได้นาน สะดวกต่อการขนย้าย และสามารถนำไปใช้ในการผลิตยางคอมพาวด์สูตรที่ได้หลายสูตร โดยการปรับเปลี่ยนชนิดและปริมาณของสารเคมีในกลุ่มที่ทำให้ยางคงรูปในขั้นตอนที่สอง (เหมาะกับงานวิจัยและพัฒนา) นอกจากนี้ การนำยางมาสเตรอร์เบชที่ได้จากการผสมในขั้นตอนแรกหลาย ๆ แบบมาผสมกันก็เป็นการช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอทางด้านคุณภาพให้แก่ยางคอมพาวด์ได้อีกด้วย

2. เทคนิคการผสมยางด้วยเครื่องผสมระบบปิด

การผสมยางด้วยเครื่องผสมระบบปิดสามารถจำแนกออกได้เป็น 4 เทคนิคใหญ่ ๆ ดังนี้

1. การผสมแบบดั้งเดิม (conventional mixing)

เทคนิคการผสมแบบดั้งเดิมเป็นเทคนิคที่ใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมยาง เพราะเป็นเทคนิคที่สามารถใช้ได้กับเครื่องผสมระบบปิดทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ แม้ว่าการผสมจะใช้ระยะเวลา长 แต่เทคนิคนี้ก็ทำให้สารตัวเติมแตกตัวและกระจายตัวในเนื้อยางได้ดี สำคัญของการเติมสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ก็ใช้หลักการเร่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้แล้ว กล่าวคือ หลังจากทำการบดย่อยยางให้นิ่มแล้วก็จะทำการเติมสารเคมีที่เข้าและกระจายตัวในยาง ให้ยากก่อน จากนั้นจึงค่อยเติมของเหลว เช่น น้ำมันหรือสารทำให้ยางนิ่มอื่น ๆ ลงไปและท้ายสุดจึงเติมสารเคมีกลุ่มที่ทำให้ยางคงรูป

2. การผสมแบบเติมน้ำมันในช่วงท้าย (late – oil – addition mixing)

การผสมยางด้วยเทคนิคนี้นิยมใช้ผสมยางที่เป็นผงหรือเม็ด โดยเริ่มต้นด้วยการผสมยางสารตัวเติม และสารเคมีอื่น ๆ ทั้งหมดพร้อมกัน (ยกเว้นน้ำมันและสารเคมีกลุ่มที่ทำให้ยางคงรูป) เมื่อสารตัวเติมและสารเคมีเข้าไปและกระจายตัวในเนื้อยาง ได้ดีแล้ว จึงทำการเติมน้ำมันลงไปช้า ๆ เพื่อควบคุมให้ประสิทธิภาพการผสมอยู่ในระดับปานกลาง และท้ายสุดจึงเติมสารเคมีกลุ่มที่ทำให้ยางคงรูปไป

แม้ว่าการผสมด้วยเทคนิคนี้จะให้ผลผลิตที่สูง เพราะใช้ระยะเวลาในการผสมสั้นและสารตัวเติมก็แตกตัวและกระจายตัวในยางคอมพาวด์ได้ดี เพราะแรงเสื่อมที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของการผสม

(ช่วงก่อนใส่น้ำมัน) จะสูงมาก อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิของยางในระหว่างการผสมก็จะสูงมากด้วย เช่นกัน ดังนั้ntechnic เนื่องจากนิคเนี้ยงควรใช้กับวิธีการผสมแบบหลายขั้นตอน (โดยใช้ผสมยางในขั้นตอนแรก) เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาของการเกิดยางตาย

เนื่องจากแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในระหว่างการผสมมีค่าสูงมาก ดังนั้n เทคนิคนี้จึงใช้พัลส์งานในการผสมสูงและสามารถใช้เทคนิคนี้ได้ดีกับเครื่องผสมรุ่นใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงเท่านั้น

3. การผสมแบบกลับด้าน (upside - down mixing)

เทคนิคการผสมแบบกลับด้านจะแตกต่างจากการผสมด้วยเทคนิคอื่น ๆ ถ้าในขั้นแรกจะทำการผสมสารตัวเติม น้ำมัน และองค์ประกอบอื่น ๆ (ยกเว้นสารกู้นที่ทำให้ยางคงรูป) ให้เข้ากันดี ด้วยเครื่องผสม (ผสมโดยที่ไม่ต้องปิดแรเม) เมื่ององค์ประกอบที่เติมลงไปในตอนแรกผสมเข้ากันได้ดีแล้ว จึงทำการเติมยางลงไปแล้วปิดแรเม ท้ายสุดจึงเติมสารกู้นที่ทำให้ยางคงรูปตามลงไป

เทคนิคนี้นิยมใช้ผสมยางที่มีสมบัติการเกาะติดกันเองต่ำ (เช่น ยาง EPDM และยาง EPM) และเหมาะสมที่จะใช้ในกรณีที่ต้องการผสมยางสูตรที่มีปริมาณสารตัวเติมสูงมาก ๆ แม้ว่าเทคนิคนี้จะทำให้สารตัวเติมเข้าและกระจายตัวในเนื้อยางได้ดี แต่ว่ายางคอมพาวด์ที่ได้ก็จะมีระดับการแตกตัวของสารตัวเติมเสริมแรงต่ำ ดังนั้นในกรณีที่ต้องการให้สารตัวเติมเสริมแรงแตกตัวได้ดีก็จำเป็นต้องใช้เทคนิคการผสมแบบอื่น ๆ แทน ข้อจำกัดที่สำคัญอีกข้อของเทคนิคการผสมแบบนี้คือห้องผสมต้องไม่มีรอยรั่วและเทคนิคนี้ก็เหมาะสมที่จะใช้กับเครื่องผสมรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการผสมสูง ๆ เท่านั้น

4. การผสมแบบแซนด์วิชหรือแบบประภก (sandwich mixing)

เทคนิคการผสมแบบต่าง ๆ ที่ได้ก่อรากมาข้างต้น เหมาะที่จะใช้สำหรับการผสมยางเพียงชนิดเดียว สำหรับในกรณีที่ต้องการผสมยางสูตรที่ประกอบด้วยยางมากกว่า 1 ชนิด ยางต่างชนิดกัน หรือยางชนิดเดียวกันแต่คุณลักษณะ迥 (technic) เทคนิคดังกล่าวจะใช้ได้ดีในกรณีที่ยางที่จะนำมาผสมกันสามารถเข้ากันได้มากเท่านั้น เพราะถ้ายางแต่ละชนิดเข้ากันได้ยาก การผสมด้วยเทคนิคดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหา กล่าวคืออาจเกิดเป็นจุดเล็ก ๆ ของยางที่ไม่ได้รับการผสมกระจายอยู่ในยาง คอมพาวด์ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคนิคการผสมแบบใหม่ขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว เรียก techniques การผสมแบบนี้ว่า “เทคนิคการผสมแบบแซนด์วิชหรือแบบประภก”

ปัจจัยหลักที่บ่งบอกถึงความเข้ากันได้ของยางคือค่าความเป็นขั้วซึ่งคูได้จากค่า “ตัวแปรความสามารถในการละลาย (solubility parameter)” โดยทั่วไป ถ้ายางที่จะนำมาผสมกันมีค่าตัวแปรความสามารถในการละลายแตกต่างกันเกิน $2 \text{ MPa}^{\frac{1}{2}}$ ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของความเข้ากันได้หากยางทั้งสองชนิดดังกล่าวถูกใส่เข้าไปในเครื่องผสมพร้อมกัน ด้วยเหตุนี้ ในเทคนิคการ

ผสมแบบแห้งคือวิธีผู้ผสมจึงเติมยางชนิดที่ 1 (เรียกว่ายางล่าง) ลงไปผสมกับสารตัวเติมและสารเคมีอื่น ๆ ก่อน หลังจากนั้นจึงทำการเติมยางชนิดที่ 2 (เรียกว่ายางบน) ลงไป เทคนิคนี้จะทำให้ยางหึ้งสองชนิดเข้ากันได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากมีการตั้งสมมุติฐานว่าการนำยางล่างไปผสมกับสารเคมีอื่น ๆ ก่อนดังกล่าวจะทำให้ยางล่างมีค่าตัวแปรความสามารถในการละลายในช่วงที่กาวงชื้น ทำให้ยางล่างสามารถผสมให้เข้ากับยางบนได้ง่ายยิ่งขึ้น

สำหรับการเลือกว่ายางชนิดใดควรเป็นยางล่างหรือยางบนนั้นยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ตามด้วย ในบางครั้งการสลับชนิดของยางล่างและยางบนก็อาจไม่มีผลต่อสมบัติของยางคอมพาวด์ แต่โดยทั่วไปแล้ว ยางล่างควรเป็นยางที่มีการยึดติดกันของไดดี (good self - adhesion) และในกรณีที่ต้องการผสมยางที่มีค่าความเป็นขั้วแตกต่างกันมาก ผู้ผสมจำเป็นต้องคำนึงถึงการกระจายตัวของสารเคมีและสารตัวเติมอื่น ๆ ในยางแต่ละชนิดด้วย (เช่น ซิลิกาซึ่งเป็นสารตัวเติมที่มีความเป็นขั้วสูง ก็จะเกิดอันตรายร้ายได้กับยางที่มีความเป็นขั้วสูงเหมือนกัน ดังนั้น ซิลิกาจึงชอบที่จะอยู่ในวัสดุภาคของยางที่มีความเป็นขั้วสูงกว่า เป็นต้น) ในกรณีนี้ การสลับยางล่างและยางบนอาจจะส่งผลโดยตรงต่อสมบัติของยางคอมพาวด์ที่ผสมได้

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผสมตัวயเครื่องผสมระบบปิด

1. ชนิดของเครื่องผสม (mixer type)

การเลือกชนิดของเครื่องผสมระบบปิดขั้ดเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการผสมยาง เพราะถ้าหากเครื่องผสมไม่ดี ยางคอมพาวด์ที่ผสมได้ก็จะมีคุณภาพที่ไม่ดีตามไปด้วยแม้ว่าผู้ผสมจะใช้สภาวะการผสมที่เหมาะสมแล้วก็ตาม ปัจจุบัน ได้มีการนำเครื่องผสมระบบปิดเข้ามาจำนวนมาก หลากหลายชนิด เช่น เครื่องนวด (kneader) เครื่องแบบบันบูรี (banbury) และเครื่องผสมแบบอินเตอร์มิกซ์ (intermix) เป็นต้น โดยทั่วไป เครื่องนวดจะให้ประสิทธิภาพการผสมต่ำกว่าเครื่องผสมระบบปิดแบบอื่น ๆ ออย่างไรก็ตาม เนื่องจากเครื่องนวดมีราคาถูกกว่า ดังนั้นมันจึงเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมยางของไทยมากกว่า

ตารางที่ 2.2 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของเครื่องผสมระบบปิดแบบบันบูรีและเครื่องผสมระบบปิดแบบอินเตอร์มิกซ์ จากตารางจะเห็นว่าแม้ว่าเครื่องผสมแบบอินเตอร์มิกซ์จะมีประสิทธิภาพของการผสมที่สูงกว่า สามารถควบคุมอุณหภูมิของยางในระหว่างการผสมได้ดีกว่า และใช้ระยะเวลาในการผสมที่สั้นกว่าเครื่องแบบบันบูรี แต่เนื่องจากเครื่องผสมแบบอินเตอร์มิกซ์มีข้อเสียหลักคือมีขนาดของโรเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ทำให้สามารถผสมยางได้ในปริมาณที่น้อยกว่า เครื่องแบบบันบูรี ด้วยเหตุนี้ เครื่องแบบบันบูรีจึงเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมยางของไทยมากกว่า

ตารางที่ 2.2 การเปรียบเทียบลักษณะของเครื่องผสม 2 ชนิด

	เครื่องแบบบูร์	เครื่องผสมแบบอินเตอร์มิกซ์
ปริมาณยางที่ผสมได้ในแต่ละครั้ง	ต่ำ	ต่ำ
การแตกตัวของสารตัวเติมเสริมแรง	ต่ำ	สูง
ประสิทธิภาพในการควบคุมอุณหภูมิ	ต่ำ	สูง
ระยะเวลาในการผสม	ยาว	สั้น

2. ความดันแรง (ram pressure)

แรงหรือแรงที่เกิดจากน้ำหนักของวัสดุที่ถูกดันเข้าสู่ช่องทางเดินของแรงที่ใช้มีผลต่อแรง แรงที่ใช้กันมากที่สุดคือแรงก้นแหลมรูปตัววี ตัววีแรงกันแรง ไม่เป็นที่นิยมใช้และจะพบในเครื่องรุ่นเก่า ๆ เท่านั้น โดยทั่วไป แรงจะทำหน้าที่ 2 อย่างคือ เมื่อแรงเลื่อนขึ้นเหนือช่องป้อน (hopper) ยางและสารเคมีต่าง ๆ ก็จะถูกป้อนเข้าสู่เครื่องผสม หลังจากนั้นแรงก็จะเลื่อนลงเพื่อกดยางและสารเคมีต่าง ๆ ให้เข้าไปอยู่ในห้องผสม ซึ่งในระหว่างการผสม ยางจะถูกบังคับให้ไหลไปตามด้วยการหมุนของโรเตอร์ โดยการไหลของยางจะก่อให้เกิดแรงดันที่จะยกแรงให้สูงขึ้นกว่าระดับปกติ ปริมาตรของห้องผสมก็จะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อเนื่องไปยังประสิทธิภาพของการผสม ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการให้ความดันแก่แรงเพื่อบังคับให้แรงอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (อาจใช้ระบบลมหรือระบบไฮดรอลิกก์ได้) แรงดันแรงกระชากมีค่าสูงเพียงพอที่จะดันและบังคับให้ยางและองค์ประกอบอื่น ๆ อยู่ในห้องผสมเท่านั้น ไม่ควรใช้แรงดันแรงที่สูงเกินไป เพราะนอกจากจะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานแล้ว แรงดันแรงที่สูงเกินไปยังไปขัดขวางการทำงานของโรเตอร์และทำให้ความสามารถในการไหลของยางลดลง ซึ่งจะส่งผลทำให้สารเคมีและสารตัวเติมต่าง ๆ กระจายตัวในยางได้ยากยิ่งขึ้น

3. ความเร็วรอบในการหมุนของโรเตอร์ (rotor speed)

ปัจจุบัน เครื่องผสมระบบปีครุ่นใหม่สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วรอบในการหมุนของโรเตอร์ได้แต่โดยทั่วไปในการผสมยางแต่ละแบบ ผู้ผสมมักตั้งค่าความเร็วรอบในการหมุนของโรเตอร์ให้คงที่ ซึ่งส่วนใหญ่มักใช้ประมาณ 40 รอบ/นาที อย่างไรก็ตาม ความเร็วรอบในการหมุนของโรเตอร์ที่เหมาะสมของยางแต่ละสูตรอาจแตกต่างกัน แม้ว่าการเพิ่มความเร็วรอบในการหมุนของโรเตอร์จะทำให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น (ใช้ระยะเวลาในการผสมสั้นลง) แต่การเพิ่มความเร็วรอบในการหมุนของโรเตอร์ดังกล่าวก็ต้องมีการเพิ่มแรงเสียดทานของยางใน

ระหว่างการพسمสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว (ทำให้ความหนืดของยางลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังกลไกการพสมในขั้นต่าง ๆ เช่นการเข้ารวมกันระหว่างยางกับสารตัวเติม การกระจายตัว และการแตกตัว เป็นต้น) นอกจากนี้ ยังทำให้ต้องใช้พลังงานในการพสมสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ การพสมยางที่ความเร็วรอบในการหมุนของโรเตอร์ต่ำ ๆ จึงเหมาะสมสำหรับการพสมยางสูตรที่มีการเติมสารทำให้ยางคงรูปถ้วนทึมความว่องไวต่อปฏิกริยาสูง เพราะจะทำให้อุณหภูมิในระหว่างการพสมไม่สูงมากนัก นอกจากนี้ การใช้ความเร็วรอบในการหมุนของโรเตอร์ต่ำ ๆ ทำให้ผู้พสมจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพสมนานขึ้น จึงเหมาะสมสำหรับการพสมยางสูตรที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเข้ากันยากระหว่างยางกับสารตัวเติมหรือปัญหาเรื่องการแตกตัวของสารตัวเติมเสริมแรง

4. ปริมาณของยางคอมพาวด์ที่พสมในแต่ละครั้ง (batch size)

การคำนวณหาปริมาณ (น้ำหนัก) ของยางคอมพาวด์ที่เหมาะสมสำหรับการพสมในแต่ละครั้งสามารถทำได้โดยการนำค่าปริมาตรของห้องพสม (v) ไปคูณกับค่าความหนาแน่นของยางคอมพาวด์ (p) และคูณกับค่าคงที่ค่าหนึ่งซึ่งเรียกว่าฟิลแฟกเตอร์ (fill factor, f) ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าค่าฟิลแฟกเตอร์ที่ใช้กันมากจะอยู่ในช่วง 0.6 - 0.8 การเลือกใช้ค่าฟิลแฟกเตอร์ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับความหนืดของยางคอมพาวด์และประสบการณ์ของผู้ทำการพสม ถ้ายางคอมพาวด์มีความหนืดสูงก็ควรเลือกใช้ค่าฟิลแฟกเตอร์ที่ค่อนข้างต่ำ

การใช้ค่าฟิลแฟกเตอร์ที่สูงเกินไป แม้ว่าจะทำให้ได้ผลิตภาพสูง แต่จะทำให้มีช่องว่างในห้องพสมน้อย จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการให้ผลของยางและสารเคมีต่าง ๆ เพราะถ้ายางใหม่ได้ยากก็จะทำให้การกระจายตัวของสารเคมีและสารตัวเติมเกิดขึ้นได้ไม่ดี ในบางครั้งอาจเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าจุดตาย (dead spot) กล่าวคือ ยางหรือสารเคมีที่อยู่ในบางบริเวณของห้องพสมจะไม่เกิดการไหลและไม่ได้มีส่วนร่วมในการพสม ทำให้ยางคอมพาวด์ที่พสมได้มีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ

5. อุณหภูมิ (temperature)

เนื่องจากในระหว่างกระบวนการพสม อุณหภูมิของยางจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอันเนื่องจากความร้อนที่เกิดจากการขัดสี ด้วยเหตุนี้ เครื่องพสมจึงต้องมีระบบหล่อเย็นเพื่อรักษาความร้อนออกจาวยาง ระบบหล่อเย็นของเครื่องพสมระบบปิดจะถูกติดตั้งโดยการเจาะรูให้เป็นโพรงไว้ที่ใต้พื้นผิวของโรเตอร์ ผนังของห้องพสม รวมถึงที่ประตูเปิด-ปิดเพื่อปล่อยยางคอมพาวด์ได้ออกนอกห้องพสม

(discharge door) หลังจากนั้นกีผ่านน้ำเย็นให้ไหลไปตามโพรงเหล่านี้เพื่อรับความร้อนที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ควรมีการควบคุมอุณหภูมิของน้ำเย็นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพราะถ้าน้ำเย็นจัดมากเกินไปก็อาจทำให้เกิดการควบแน่นของหยดน้ำที่บริเวณผนังด้านในของห้องผสม ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานระหว่างยางกับโลหะลดลง ซึ่งจะส่งผลทำให้ประสิทธิภาพในการผสมตื้อยลังด้วยเช่นกัน

อุณหภูมิของยางส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าความหนืดและจะส่งผลต่อเนื่องไปยังกลไกต่าง ๆ ของการผสม เช่น การเข้ารวมกันระหว่างยางกับสารตัวเติม การกระจายตัว และการแตกตัวเป็นตื้น เพราะถ้าอุณหภูมิของยางในระหว่างกระบวนการผสมมีค่าสูง ยางก็จะมีความหนืดต่ำลง ในกรณีนี้ ยางก็จะไหลได้ง่ายยิ่งขึ้น ทำให้การเข้ารวมกันระหว่างยางกับสารตัวเติมและการกระจายตัวของสารตัวเติมเกิดขึ้นได้ดี แต่ทว่าการแตกตัวของสารตัวเติมเสริมแรงจะเกิดขึ้นได้น้อย เพราะแรงเนื่องที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผสมจะมีค่าต่ำ นอกจากนี้ อุณหภูมิที่สูงมากเกินไปในระหว่างกระบวนการผสมก็ทำให้ยางมีโอกาสเสียงต่อห้องการเสื่อมสภาพและการเกิดยางลายสูงขึ้นอีกด้วย

การวัดอุณหภูมิของยางในระหว่างการผสมสามารถทำได้โดยการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิหรือเรียกว่าเทอร์โมคัพเพล็ท (thermocouple) ไวที่ผนังด้านในของห้องผสม อย่างไรก็ตาม ค่าอุณหภูมิที่วัดด้วยวิธีนี้มักมีค่าต่ำกว่าความเป็นจริงเนื่องจากเป็นการวัดอุณหภูมิของยางที่บริเวณพื้นผิวด้านนอกเท่านั้น อุณหภูมิแท้จริงของยางที่อยู่ในบริเวณด้านในมักจะสูงกว่าอุณหภูมิของยางที่อยู่บริเวณบ้านนอกมาก (จะสูงมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องผสม สภาวะการผสมค่าการนำความร้อนของยาง และประสิทธิสภาพในการหล่อเย็นของเครื่องผสม เป็นต้น) การใช้เทอร์โมมิเตอร์ระบบอินฟราเรดซึ่งติดตั้งในเครื่องผสมรุ่นใหม่ ๆ บางรุ่นก็สามารถช่วยให้การวัดอุณหภูมิของยางมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

6. ระยะเวลาที่ใช้ในการผสม (mixing time)

ระยะเวลาในการผสมนับเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของการผสม ถ้าใช้ระยะเวลาในการผสมสั้นเกินไป ยางและสารตัวเติมต่าง ๆ ก็อาจเข้ารวมกันได้ไม่ดีพอ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องทำให้สารตัวเติมเสริมแรงแตกตัวและกระจายตัวในยางได้ไม่ดีตามไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากกลไก 2 อันหลังจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อยางและสารตัวเติมผสมเข้ากันได้ก่อนแล้วเท่านั้น ในบางกรณีแม้ว่ายางและสารตัวเติมต่าง ๆ อาจจะผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดีแล้ว แต่ว่าถ้าระยะเวลาในการผสมยังสั้นเกินไป ก็อาจพบปัญหาการกระจายตัวและการแตกตัวที่ไม่ดีของสารตัวเติมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่

การใช้ระยะเวลาในการผลิตยังนานเกินไป เพราะนอกจากจะเป็นการสูญเสียพลังงาน โดยเปล่าประโยชน์และทำให้ผลิตภาพในการผลิตต่อวันลดลงแล้วการผลิตยังโดยใช้ระยะเวลาที่นานเกินไปยังอาจทำในอย่างมีสมบัติเชิงกลด้อยลงด้วย เพราะบางมีโอกาสเกิดการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากการได้รับความร้อนและแรงเสื่อมที่มากเกินไป

แนวคิดเกี่ยวกับระบบการผลิต

ชุมพร อุรพิพัฒน์ (2548 : 4) การจัดการระบบการผลิตปัจจุบันเป็นหน่วยปฏิบัติการที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง หากระบบการผลิตมีผลการดำเนินงานที่ดีมีประสิทธิภาพ จะทำให้การทำงานในหน่วยการตลาดหรือการเงินมีความคล่องตัวและง่ายขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากการผลิตสินค้าล่าช้ามีปัญหาด้านคุณภาพ ฝ่ายการตลาดมักจะหันมาทำงานเชิงรับมากขึ้น ต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดกับลูกค้าแทนที่จะทำการตลาดเชิงรุก

การจะทำให้ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพและดำเนินงานได้ถูกต้อง จะต้องเลือกเทคโนโลยีและวิธีการจัดการให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต ณ ที่นี่จะแยกเป็น 5 ประเภทดังภาพที่ 2.3 โดย กระบวนการด้านซ้ายมือเป็นกระบวนการแบบโครงการซึ่งจะมีความแตกต่างอย่างมาก กับกระบวนการอีกด้านซ้ายก่อ กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง กระบวนการระหว่างกระบวนการ ดังกล่าวจะมีส่วนคล้ายและต่างกันอยู่บ้าง โดยการผลิตแบบครึ่งกลางจะมีส่วนคล้ายแบบโครงการ และระบบแบบสายการผลิตจะมีส่วนคล้ายกระบวนการแบบต่อเนื่อง

Project (ระบบการผลิต แบบโครงการ)	Job shop (ระบบการผลิต แบบครึ่งกลาง)	Batch flow (ระบบการผลิต แบบเป็นรุ่น)	Line flow (ระบบการผลิต แบบ สายการผลิต)	Continuous Flow (ระบบการผลิต แบบต่อเนื่อง)
--	---	--	---	--

ภาพที่ 2.3 ระบบการผลิต (Spectrum of Manufacture)

- ระบบการผลิตแบบโครงการ (Project) โครงการ เช่น งานก่อสร้าง งานออกแบบภัณฑ์ใหม่ งานสร้างภาพยนตร์ ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่งานในระบบผลิต เพราะเป็นงานเฉพาะและคุ้มเต็มต่างกันไป หากพิจารณาถึงลักษณะแล้วจะเห็นว่ามีวิธีการทำงานหรือกระบวนการในลักษณะเช่นเดียวกันในการที่สร้างผลผลิตออกมานะ คุณลักษณะเด่นของโครงการก็คือ

- 1.1 เน้นเรื่องเฉพาะกิจ กำหนดเวลาเริ่มต้นและเสร็จสิ้นการกิจชัคเจน
 - 1.2 ใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษทั้งจากทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในดักษณะเป็นคราว ๆ ไป
 - 1.3 การประสานงานมีความจำเป็นและสำคัญอย่างมากในการวางแผนกำหนดเป้าหมายของงานการควบคุมแผน โดยเฉพาะต้องรู้ว่าอะไรทำก่อนหรือหลัง
 - 1.4 คุณภาพของงานโครงการขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและสามาชิกของโครงการนั้น ๆ เป็นหลัก
- 2. ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Flow)** เป็นการผลิตสินค้าจำนวนมาก สินค้าประเภทใช้สอยหรือเพื่อบริโภคภัณฑ์มาจากการกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น คุณลักษณะสำคัญของการผลิตแบบต่อเนื่องได้แก่
- 2.1 เน้นการเคลื่อนไหวของวัสดุคิบ ซึ่งมักจะต้องการความต่อเนื่องที่ทำให้สามารถคาดการณ์เวลาในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้ไว้เสร็จ
 - 2.2 เกิดมีสินค้าคงคลังในกระบวนการผลิตเสมอจึงต้องอาศัยเงินทุนหมุนเวียนในการจัดการ สินค้าคงเหลือ
 - 2.3 เป็นกระบวนการแบบอัตโนมัติมากกว่ากระบวนการอื่น ๆ
 - 2.4 จะต้องอาศัยการพยากรณ์ยอดขาย เพื่อให้เกิดการกำหนดแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต

3. ระบบการผลิตแบบครั้งคราว (Job Shop)

- 3.1 Job shop เป็นระบบการผลิตที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าระบบการผลิตแบบโครงการ โดยมีส่วนต่างกือ Job shop เน้นการผลิตเป็นครั้งคราว (โครงการจะปฏิบัติงานครั้งเดียวเสร็จ) ตัวอย่าง เช่น การสร้างเครื่องจักร ผลิตเครื่องมือ การทำแม่แบบพลาสติก (mold) เป็นต้น
- 3.2 การจัดวางผังของ Job shop มักจะต่างจากชนิดระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง มักจะจัดกลุ่มอุปกรณ์คล้ายกันอยู่ด้วยกัน เนื่องจากว่าเครื่องจักรตัวเดียวยาจไม่สามารถสร้างผลผลิตได้ตามต้องการ
- 3.3 มีการผลิตสินค้าหลายชนิด โดยกำหนดจำนวนได้เป็นครั้ง ๆ ไป

4. การผลิตแบบเป็น (Batch Flow Process) ลักษณะของ Batch Flow มีส่วนคล้ายกับ Job shop มากที่สุด ตัวอย่างระบบการผลิตแบบเป็นรุ่น (Batch Flow) คือ อุตสาหกรรมเคมี สินค้า อิเล็กทรอนิกส์ (semiconductor) อุตสาหกรรมเหล็ก

4.1 มีการจัดวางพื้นที่ทำงานมีลักษณะเช่นเดียวกัน เน้นการจัดวางตำแหน่งอุปกรณ์จะเป็นในลักษณะของงานมากกว่าในประเภทผลิตภัณฑ์

4.2 จะเป็นการทำงานลักษณะจากแผนกถึงแผนกซึ่งจะต้องอาศัยข้อมูลเช่น ขั้นตอนของกระบวนการต้นทุนและเวลาที่ใช้ไป

4.3 กระบวนการ Batch Flow นี้จะเป็นรูปแบบมาตรฐานมากกว่ากระบวนการแบบ Job Shop โดยที่ Job Shop จะทำตามความต้องการโดยตรงต่อคำสั่งซึ่งของลูกค้าที่กำหนดเวลาและจำนวนที่แน่นอน ส่วน Batch Flow จะผลิตสินค้าเป็น ล็อต (lot) เป็นสินค้าคงคลังในกระบวนการ

5. ระบบการผลิตแบบสายการผลิต (Line Flow) ระหว่าง Batch Flow กับ Continuous Process Flow จะเป็นระบบการผลิตชนิดที่เรียกว่า Line Flow ซึ่งจะคล้ายกับ Continuous Flow มาก ตัวอย่างในกระบวนการผลิตเป็นสายการผลิต เช่น การประกอบรถยนต์ การทำอุตสาหกรรมอาหาร แข็ง เช่น เป็นต้น คุณสมบัติของ Line Flow มีดังนี้

5.1 กระบวนการที่จะก่อให้เกิดสินค้าคงคลัง (inventory) ในกระบวนการผลิตน้อยมาก หรือแทบจะไม่มีนั่นหมายความว่า การควบคุมดูแลเวลาในการทำงานนั้นต้องถ้วนและละเอียด ซึ่งอาจทำเป็นรายชั่วโมงแทนที่จะเป็นรายสัปดาห์

5.2 การใช้เอกสารในกระบวนการ Line Flow นั้น เป็นงวดลดลงน้อยกว่าชนิด Batch Flow

5.3 Line Flow นั้นมีความยืดหยุ่นกว่า Continuous Flow และใช้แรงงานคนมากกว่า นอกเหนือจาก 5 ระบบดังกล่าว อาจมีการผสมผสานกันระหว่างกระบวนการทั้ง 5 ดังกล่าว ได้ ซึ่งจะเรียกว่าเป็น กระบวนการผลิตแบบผสม (Hybrid Process) และในงานมากมายทั่วไปจะมีกระบวนการ 2 กระบวนการอยู่ผสมกัน ยกตัวอย่างเช่น

- Hybrid batch - line flow คือ ทำเครื่องปรับอากาศ และเฟอร์นิเจอร์
- Hybrid batch - continuous คือ เมียร์ ทำฟิล์มกล่องถ่ายรูป

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกับระบบการผลิตต่างๆ

สุวิณา ตั้งโพธิสุวรรณ (2548 : 4) ในการดำเนินงานของทุกองค์กรจะต้องพิจารณาถึงกำลังการผลิต และกำหนดระดับของทรัพยากร กิจการส่วนใหญ่จะทำการพยากรณ์ความต้องการสินค้า

หรือบริการก่อน แล้วจึงวางแผนกำลังการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าหรือบริการได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

เรื่องสำคัญที่กิจการจะต้องทำการตัดสินใจในการวางแผนกำลังการผลิตคือ ขนาดของกำลังการผลิตควรเป็นเท่าไหร และเพื่อลดควรเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิต

กำลังการผลิต (capacity) คือ อัตราการผลิตสูงสุดที่หน่วยผลิทนั่งสามารถผลิตได้ หน่วยผลิตอาจเป็นเครื่องจักร กระบวนการผลิต โรงงานหรือริมทาง การวางแผนกำลังการผลิตมีความสำคัญต่อการดำเนินงาน เพราะจะทำให้กิจการทราบถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ และทำให้เราสามารถจัดตารางการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นกัน

การวัดกำลังการผลิต การวัดกำลังการผลิตสามารถวัดจากผู้ผลิต (output) หรือวัดจากปัจจัยการผลิต (input) ถ้าหน่วยผลิตทำการผลิตผลิตภัณฑ์เพียงชนิดเดียวหรือน้อยชนิดหรือสามารถวัดปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ จะนิยมวัดกำลังการผลิตจากผลผลิตต่อหน่วยเวลา เช่น กำลังการผลิตผลิตเครื่องปรับอากาศวัดจากจำนวนเครื่องที่ผลิตได้ต่อปี กำลังการผลิตปูนซีเมนต์วัดจากจำนวนตันที่ผลิตได้ต่อเดือน และการผลิตของโรงพยาบาลวัดจากจำนวนลูกค้าที่สามารถให้บริการได้ต่อวัน เป็นต้น

ในการณ์ที่การผลิตมีกระบวนการซับซ้อน หรือทำการผลิตผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ด้วยอัตราการผลิตที่แตกต่างกัน จึงจะวัดกำลังการผลิตจากปัจจัยการผลิต เช่น กำลังการผลิตของอุปกรณ์ร่วมกัน ซึ่งใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ปริมาณไม้ที่ใช้เป็นตัววัดกำลังการผลิต ชั่วโมงแรงงานต่อสัปดาห์ หรือกำลังการผลิตของโรงงานเพอร์เซ็นต์ ที่ผลิตสินค้าหลาย ๆ ชนิดพร้อมกัน จะใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ปริมาณไม้ที่ใช้เป็นตัววัดกำลังการผลิต

ในการณ์ที่วัดกำลังการผลิตจากผลผลิตไม่ได้ ให้วัดจากปัจจัยการผลิต แต่ต้องทราบหากว่า ปัจจัยการผลิตนี้เป็นตัวแทนกำลังการผลิตได้จริง และต้องหมายความว่าปัจจัยการผลิตจำนวนนี้ ผ่านกระบวนการผลิตแล้วได้ผลผลิตเท่านั้นจริง

กำลังการผลิตจากการออกแบบ (design capacity) คือ กำลังการผลิตสูงสุดซึ่งเป็นอัตราการผลิตที่กระบวนการดำเนินการผลิตภายใต้สภาพที่เป็นอุดมคติหรือทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติ แล้วกำลังการผลิตที่สามารถใช้จริง (effective capacity) จะเป็นอัตราการผลิตที่กระบวนการดำเนินผลิตภายใต้สภาพปกติ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการผลิต การซ่อมบำรุง การฝึกอบรมพนักงาน และเวลาหยุดพัก

เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กำลังการผลิตที่เกิดขึ้นจึงไม่เท่ากับกำลังการผลิตที่สามารถใช้ได้จริง การวัดกำลังการผลิตที่ถูกใช้อย่างแท้จริง จึง

ถูกวัดคู่กับอัตราส่วน 2 ชนิดคู่กัน คือ อัตราส่วนการใช้กำลังการผลิต (capacity utilization) และ อัตราส่วนประสิทธิภาพของกำลังการผลิต (capacity efficiency) ดังนี้

$$\text{การใช้กำลังการผลิต} = \frac{\text{ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง}}{\text{กำลังการผลิตจากการออกแบบ}}$$

$$\text{ประสิทธิภาพของกำลังการผลิต} = \frac{\text{ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง}}{\text{กำลังการผลิตที่สามารถใช้ได้จริง}}$$

ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นเสมอ กับผู้บริหาร คือ การมุ่งเน้นให้มีประสิทธิภาพของกำลังการผลิตสูงซึ่งค่านี้อาจเป็นการบ่งบอกว่าตลาดมีความต้องการสินค้ามาก จนทำให้ระบบการผลิตมีงานยุ่ง มากกว่าที่จะเป็นสัญลักษณ์ของการผลิตอย่างมีประสิทธิผล ในความเป็นจริง ประสิทธิภาพของกำลังการผลิตที่สูงมากอาจจะจำกัดความสามารถของกิจการในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาด ดังนั้น การมุ่งเน้นที่การวัดการใช้กำลังการผลิตจะให้ประโยชน์สำหรับผู้บริหารฝ่ายผลิตมากกว่าการมุ่งเน้นที่การวัดเฉพาะประสิทธิภาพของกำลังการผลิต และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างระหว่างกำลังการผลิตจากการออกแบบและกำลังการผลิตที่สามารถใช้ได้จริง ความแตกต่างนี้เป็นการบ่งบอกถึงการสูญเสียในความสามารถของการผลิตเนื่องมาจากข้อบกพร่อง ด้านบุคลากร การจัดลำดับงาน การซ่อนบารุง คุณภาพผลิตภัณฑ์ และปัจจัยอื่น ๆ นอกจากนี้ยังบอกถึงโอกาสสำหรับการการเพิ่มกำลังการผลิตที่สามารถใช้ได้จริง ให้ยกเลิกน้อยหน่อยหรือการเพิ่มกำลังการผลิตที่สามารถใช้ได้จริง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อีก

1. ปัจจัยที่กำหนดกำลังการผลิต

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตมีดังนี้

1.1 การออกแบบกระบวนการผลิต ในกระบวนการผลิตที่มีหลายขั้นตอน อัตราผลผลิตจึงขึ้นอยู่กับขั้นตอนที่ใช้เวลานานที่สุด การปรับปรุงขั้นตอนการผลิตจึงส่งผลต่ออัตราการผลิต

1.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการออกแบบที่เหมาะสมกับการผลิตจะช่วยให้การผลิตง่ายขึ้น และเร็วขึ้น

1.3 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์หลายประเภท และแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันมาก จะทำให้เสียเวลาในการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิตและการปรับเครื่องจักรใหม่ ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตลดลง

1.4 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ วิธีการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์จะส่งผลกระทบต่ออัตราการผลิต ในบางกรณี วิธีการทำงาน การตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงคุณภาพทำให้อัตราการผลิตลดลง แต่ในบางกรณีวิธีการทำงานและการตรวจสอบเหล่านี้สามารถลดลงเสียจากการผลิต จึงส่งผลให้กำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

1.5 การจัดตารางการผลิต การจัดตารางการผลิตจะช่วยให้เกิดความสมดุลของสายการผลิต ลดเวลาสูญเปล่า ทำให้การใช้เครื่องจักรและแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 การจัดการวัสดุ เป็นการจัดการด้านวัตถุคุณภาพและชิ้นส่วนประกอบให้มีความเพียงพอต่อการผลิตคือไม่เกิดการขาดแคลนจากการผลิตต้องหยุดชะงักหรือมีมากเกินไปจนเสียเวลาในการค้นหา การจัดการวัสดุที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มอัตราการผลิตให้สูงขึ้น

1.7 การนำร่องรักษา ถ้าเครื่องจักรเกิดเสียขึ้นในระหว่างการผลิต จะส่งผลให้ผลผลิตลดลง การนำร่องรักษาเครื่องจักรจึงเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อกำลังการผลิต

1.8 การบริหารงานบุคคล ปริมาณที่ผลิต ได้ส่วนหนึ่งมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน การที่พนักงานไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ การออกแบบงานอย่างไม่เหมาะสม การทำงานมากเกินไป และความไม่พอใจในงาน ต่างส่งผลกระทบต่ออัตราการทำงานทั้งสิ้น

2. ความสำคัญของการวางแผนกำลังการผลิต

การวางแผนกำลังการผลิต มีความสำคัญต่อองค์การในหลายประการด้วยกัน ได้แก่

2.1 การวางแผนกำลังการผลิต มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้เทคโนโลยีและโครงสร้างของต้นทุน ในโรงงานที่มีกำลังการผลิตขนาดใหญ่มักจะใช้เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอัตราการผลิตสูงและใช้แรงงานที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ซึ่งมักจะส่งผลให้มีต้นทุนคงที่ค่อนข้างสูง และต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำกว่าโรงงานที่มีกำลังการผลิตต่ำกว่า

2.2 การวางแผนกำลังการผลิต เป็นการวางแผนในระยะยาว และเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจด้านการลงทุนที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก การคืนทุนใช้เวลานาน ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง

2.3 การวางแผนกำลังการผลิต มีผลกระทบต่อความสามารถของกิจการในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งด้านปริมาณและความสะดวกเร็วในการส่งมอบ

กล่าวได้ว่า การวางแผนกำลังการผลิต มีความสำคัญต่อการดำเนินงานทางการผลิต ต้นทุน การผลิต ลูกค้า และความสามารถในการแข่งขัน ถ้าปราสาหกรรมวางแผนกำลังการผลิตที่ดีแล้ว อาจจะทำให้เกิดมีกำลังการผลิตที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป การนี้กำลังการผลิตที่มากเกินไปจะทำให้เกิดการสูญเสียของทรัพยากร และเสียโอกาสในการนำทรัพยากรไปใช้ในทางอื่นที่ให้ประโยชน์มากกว่า และถ้ามีกำลังการผลิตที่น้อยเกินไปจะทำให้สูญเสียลูกค้าและจำกัดการเติบโตของกิจการในที่สุด นอกจากนี้การวางแผนกำลังการผลิตจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่สำคัญว่า เมื่อไหร่ควรเพิ่มกำลังการผลิต และควรเพิ่มเป็นเท่าใดจึงเหมาะสมที่สุด

แนวคิดเรื่องคุณภาพ

ไมตรี วัฒนติงค์ (2548 : 4) คุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติและองค์ประกอบทุกอย่างในสินค้า และบริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ก่อตั้งขึ้นมาในช่วงประมาณ 20 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแนวคิดที่ยึดเอาตัวลูกค้าเป็นหลัก โดยพิจารณาว่าในการทำธุรกิจ การที่ธุรกิจสามารถสร้างยอดขายได้และจะประสบความสำเร็จ ธุรกิจต้องสามารถทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ความพึงพอใจนี้ไม่เป็นเพียงความพึงพอใจในสินค้าและบริการที่ลูกค้าได้รับไปเท่านั้น มีแต่จะรวมถึงความพึงพอใจในบริษัท และความพึงพอใจที่ได้ใช้สินค้าของกิจการนั้น ๆ

แนวคิดเรื่องคุณภาพในปัจจุบันต่างจากสมัยก่อน ในสมัยก่อนกิจการส่วนใหญ่จะคิดว่า คุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติของสินค้าที่ผลิตออกไป สำหรับกิจการเหล่านี้คำว่าสินค้ามีคุณภาพดี หมายถึงว่าสินค้านั้น ๆ ได้ผลิตออกมา มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กิจการได้กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น กิจการผลิตกาแฟบรรจุขวด และกำหนดคุณสมบัติตามมาตรฐานว่า ในหนึ่งขวดบรรจุ 100 กรัม กิจการจะถือว่าบรรจุได้ตามที่กิจการสามารถบรรจุกาแฟลงในขวดและนำเสนอต่อลูกค้าในปริมาณต่อหนึ่งขวด ไม่ต่ำกว่า 100 กรัม กิจการถือว่าสามารถผลิตสินค้าที่คุณภาพดีแล้ว เป็นต้น แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่รวมศูนย์ที่ตัวสินค้าหรือตัวผู้ผลิต เพราะผู้ผลิตเป็นผู้กำหนดมาตรฐานของสินค้าว่าต้องการผลิตสินค้าที่มาตรฐานอย่างไร และถ้าสามารถผลิตได้ตามมาตรฐานเหล่านั้น ก็ถือว่ามีคุณภาพดี ในปัจจุบันนี้พบว่าแนวคิดนี้มีจุดอ่อนที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับลูกค้า คำว่ามาตรฐานหรือคำว่าคุณภาพ คือเป็นคำที่กำหนดโดยผู้ผลิตสินค้า โดยลูกค้าไม่ได้มีส่วนร่วมเลย แนวคิดเรื่องคุณภาพในแบบเก่าจึงเป็นแนวคิดในเชิง “รูปธรรม” กล่าวคือ จะเน้นหนักทางด้านคุณสมบัติทางกายภาพของสินค้าเป็นสำคัญ แต่เมื่อโลกมีการพัฒนามากขึ้น มีการเปลี่ยนในระบบการผลิตมากขึ้น และผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับสินค้ามากขึ้น ผู้ผลิตสินค้ามีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับลูกค้ามากขึ้น จึงเกิดแนวคิดใหม่ในการจัดการคุณภาพกล่าวคือ มุ่งเน้นการจัดการคุณภาพ

โดยคำนึงการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้น ในปัจจุบันจึงได้ขยายความหมายของคำว่าคุณภาพว่า คุณภาพ หมายถึง สิ่งที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า นั่นคือ “คุณภาพ” เป็นทั้ง “รูปธรรม” หมายถึง คุณสมบัติทางกายภาพของสินค้า และ “นามธรรม” หมายถึง ปัจจัยทั้งหมดที่จะทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและกิจการ การจัดการสุภาพจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่รวมศูนย์ที่สินค้ามาเป็นการรวมศูนย์ที่ลูกค้า

คุณภาพของการวิจัยตลาด	
คุณภาพในการออกแบบสินค้า	คุณภาพของการสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์
	คุณภาพของการออกแบบและ การตั้งข้อกำหนดของสินค้า
คุณภาพที่ก่อให้เกิดความ พึงพอใจต่อลูกค้า	เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต
คุณภาพของการผลิตให้ ตรงตามมาตรฐาน	คุณภาพของบุคลากร
ความพร้อมสำหรับการ นำมาใช้งาน	ระบบการจัดการ
	ความเชื่อถือได้
	ความยากง่ายในการซ่อมแซม เมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย
	การสนับสนุนเกี่ยวกับการใช้งานของสินค้า
บริการหลังการขาย	ความที่ทันต่อการใช้งาน
	ความสามารถของผู้ให้บริการ
	จริยธรรมของผู้ให้บริการ

ภาพที่ 2.4 แสดงองค์ประกอบของคุณภาพที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้า

คุณภาพที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้า มองอีกมุมหนึ่งก็คือ คุณภาพที่ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเมื่อได้บริโภคสินค้านั้น (fitness for use) ความพึงพอใจเมื่อได้บริโภคสินค้านั้นอาจเกิดมาจากการประกอบ 4 อย่าง ดังนี้

1. **คุณภาพในการออกแบบสินค้า (quality of design)** ซึ่งหมายถึง ความสามารถของกิจการที่จะออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งในการนี้จะเกี่ยวข้องกับ

1.1 คุณภาพของการวิจัยตลาด (quality of marketing research) ใน การที่จะออกแบบสินค้าให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า กิจการจะต้องมีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับตลาดและความต้องการของลูกค้า ดังนั้นกิจการจะต้องมีการวิจัยตลาดที่ดี ที่จะทำให้มีความรู้เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าที่ลูกต้องและสมบูรณ์ จึงจะสามารถออกแบบสินค้าให้ตรงกับที่ลูกค้าจะพึงพอใจได้

1.2 คุณภาพของการสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ (quality of concept) ใน การออกแบบสินค้า จะต้องนำเอาความรู้จากการวิจัยตลาดมาสร้างเป็นแนวคิดของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากจะนำเอาแนวคิดนั้นไปทำการออกแบบในรายละเอียด การสร้างแนวคิดของผลิตภัณฑ์ มีความสำคัญมากที่จะตัดสินว่า สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ จะเป็นที่ถูกใจของลูกค้าได้หรือไม่ เช่น สมมติการวิจัยการตลาดทำให้ทราบว่า ลูกค้าชอบรับประทานข้าวเหนียว แต่ไม่มีเวลาหรือไม่มีเครื่องมือที่จะนึ่งข้าวเหนียวได้ กิจการจึงนำความรู้นี้มาสร้างแนวคิดเป็นข้าวเหนียวสำเร็จรูป ร้อนบริโภครู阁ะป่อง วางแผนตามนิมาร์ททั่วไป หรือสมมติทราบมาว่า ลูกค้าต้องการบริโภคอาหารว่าง มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ กรอบ ๆ และมีรสันและเค็มเล็กน้อย และลูกค้าต้องการบริโภคอาหารที่ทำมาจากผลไม้ จึงมาสร้างแนวคิดเป็นกล้วยหอมฟานเป็นแผ่นบาง ๆ (banana chips) อบกรอบในเนยอย่างดีและโรยเกลือเล็กน้อยบรรจุในถุงที่รักษาความสดกรอบของกล้วยแผ่นได้ เป็นต้น

1.3 คุณภาพของการออกแบบและตั้งข้อกำหนดสินค้า (quality of specification) เป็นการนำเอาแนวคิดของผลิตภัณฑ์มาออกแบบเป็นตัวผลิตภัณฑ์โดยกำหนดรายละเอียดอย่างชัดเจน เช่น ในการณ์ข้าวเหนียวบรรจุกรอบป่อง ก็อาจกำหนดพันธุ์ข้าวเหนียว ความสุกของการนึ่ง ขนาดของการบรรจุ ขนาดกระป่องฉลากฯลฯ หรือในกรณีกล้วยแผ่นก็จะกำหนดขนาดของกล้วย ขนาดของแผ่น การฝานในแบบตรง หรือเฉียง ความหนาของแผ่น ตีของกล้วย ความกรอบ ความมัน ความเค็ม ขนาดบรรจุ (น้ำหนัก หรือจำนวนแผ่นใน 1 ถุง) ขนาดถุง ลักษณะของถุง (พลาสติก หรืออัลูมินั่ม) ลวดลายของถุง เป็นต้น

2. **คุณภาพของการผลิตให้ตรงตามมาตรฐาน (quality of conformance)** หมายถึง จัดความสามารถในการผลิตให้ผลผลิตทุกชิ้นมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดที่ได้ตั้งไว้ตามความต้องการของลูกค้าซึ่งความสามารถนี้อาจมีปัจจัยที่สำคัญ ๆ ได้แก่

2.1 เทคโนโลยีที่ได้ในการผลิต (technology) จะสามารถก่อให้เกิดผลผลิตที่มีคุณสมบัติตรงกับข้อกำหนดที่วางไว้ตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่ บางครั้งกิจการสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแล้ว แต่หากภาคการผลิตไม่ได้ใช้เทคโนโลยีในการผลิตอย่างเหมาะสมก็ย่อมไม่สามารถผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามต้องการได้

2.2 คุณภาพของบุคลากร (manpower) โดยทั่วไปแล้วในสายการผลิตใด ๆ ย่อมจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีและใช้บุคลากรในการดำเนินงานด้วย ดังนั้นมีอีเม็ตโนโลยีที่เหมาะสมแล้ว จะต้องมีบุคลากรที่มีความตั้งใจและที่มีความสามารถด้วย จึงจะทำให้ผลิตสินค้าได้มีคุณภาพตามต้องการ

2.3 ระบบจัดการผลิต (management) มีความสำคัญ เพราะเมื่อเทคโนโลยีมีเครื่องจัดการ และอุปกรณ์ที่เหมาะสม มีบุคลากรที่มีความสามารถและตั้งใจจริง กิจการจะต้องมีระบบการจัดการ ที่ดีสามารถทำให้องค์ประกอบต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถแปรรูปวัตถุคงอุณหภูมิเป็นสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้สินค้าที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้

3. ความพร้อมสำหรับการนำมายังงาน (availability) หมายถึง เมื่อลูกค้าได้ซื้อสินค้าไปแล้วสินค้านั้นมีความพร้อมให้สามารถใช้งานได้ทุกครั้ง เมื่อลูกค้าต้องการใช้งานได้หรือไม่ หรือเมื่อลูกค้าต้องการบริโภคแล้วบริโภคได้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อสตาร์ทรถยนต์ทุกครั้งติดทุกครั้ง หรือไม่ สินค้าที่เมื่อลูกค้าซื้อไปแล้วและสามารถใช้งานได้ทุกครั้งที่ต้องการก็จะทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ จึงเรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี แต่สินค้าที่แม้ว่าจะมีการออกแบบมาดีมีการผลิตที่ดี แต่ถ้าเมื่อลูกค้าซื้อไปและถึงเวลาที่ต้องการจะใช้งานแล้ว บางครั้งก็ใช้งานได้ บางครั้งก็ใช้ไม่ได้ ไม่อาจจะก่อให้เกิดความพึงพอใจได้ จึงถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพไม่ดี ในแง่ของความพร้อมสำหรับการใช้งาน ได้ทุกครั้ง เมื่อลูกค้าต้องการใช้งานนี้ มีปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่

3.1 ความเชื่อถือได้ (reliability) หมายถึง ความเป็นไปได้ของสินค้าที่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นเวลานาน โดยไม่ชำรุด เช่น หลอดไฟฟ้าที่ติดทุกครั้ง เมื่อเปิดสวิตช์ หรือรถยนต์ที่เครื่องติดทุกครั้ง เมื่อสตาร์ท ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่มีความเชื่อถือได้สูงสินค้าที่มีความเชื่อถือได้สูงย่อมก่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจถือว่ามีคุณภาพดี

3.2 ความยากง่ายในการซ่อมแซมเมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย (maintainability) เช่น สินค้าบางอย่างแม้ว่าจะเสียง่าย แต่ก็ซ่อมง่าย มีอะไหล่ให้พร้อมเมื่อขายให้ลูกค้า เมื่อเสียแล้วลูกค้าสามารถซ่อมได้เอง ก็ยังคงสามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ ในขณะเดียวกันสินค้าบางอย่างอาจมีความเชื่อถือได้ คือไม่ค่อยเสีย แต่ถ้าเสียแล้วใช้ไม่ได้เลยหรือซ่อมนานก็อาจทำให้ลูกค้าเกิด

ความไม่พึงพอใจได้ ความเชื่อถือได้กับความยากง่ายในการซ่อมแซมเมื่อเกิดการชำรุดเสียหายซึ่งเป็นเรื่องที่ควบคู่ไปด้วยกัน ในการที่จะกล่าวว่าสินค้าหนึ่ง ๆ มีคุณภาพดีหรือไม่

3.3 การสนับสนุนเกี่ยวกับการใช้งานของสินค้านั้น ๆ (logistical support) เช่น การจัดหาอะไหล่หรืออุปกรณ์วัสดุเพื่อใช้สำหรับการบำรุงรักษา หรือวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้ร่วมกัน เช่น น้ำมันหล่อลื่น วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น รถยนต์หากต้องเปลี่ยนยางต้องไปที่ร้านพิเศษจัดการสนับสนุนเกี่ยวกับการใช้งานของสินค้านั้น ไม่ดี ทำให้ลูกค้ามีความยากลำบากซึ่งถือว่ามีคุณภาพไม่ดี แต่ถ้าหากจะทำอะไหล่สามารถหาซื้อได้ในตลาดทั่วไป เช่น ไฟเลี้ยว ที่ปิดน้ำฝน หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป ถือว่ามีการสนับสนุนเกี่ยวกับการใช้งานของลูกค้าที่จะมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า จึงถือว่ามีคุณภาพดี

4. บริการหลังการขาย (field service) สินค้าหลายชนิดที่ขายไปผู้บริโภคใช้แล้วต้องการบริการหลังขาย เช่น การซ่อมแซม การติดตั้ง บริการซ่อมบำรุง เป็นต้น เพราะฉะนั้น การจัดบริการให้สามารถให้บริการต่อลูกค้าได้ทันต่อความต้องการและมีคุณภาพของการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ยอมจะมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งปัจจัยที่จะมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าได้แก่

4.1 ความที่ทันต่อความต้องการ (promptness) หมายถึง ความสามารถที่จะให้บริการแก่ลูกค้าได้รวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้าหรือไม่ เช่น เมื่อลูกค้าซื้อโทรศัพท์ไปแล้วเมื่อมีปัญหาชำรุดขึ้นมาแล้วจะสามารถรับบริการซ่อมแซมได้รวดเร็วทันใจหรือไม่

4.2 ความสามารถของผู้ให้บริการ (competence) เมื่อลูกค้ามารับบริการหรือเมื่อพนักงานออกไปให้บริการ พนักงานนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างแท้จริงหรือไม่ หากพนักงานที่ไปให้บริการไม่มีความสามารถเพียงพอลูกค้าอาจจะเกิดความไม่พึงพอใจและอาจจากก่อให้เกิดหัศคติที่ไม่ดีต่อธุรกิจการได้

4.3 จริยธรรมของผู้ให้บริการ (integrity) พนักงานผู้ให้บริการแก่ลูกค้าจะต้องมีจริยธรรมจะต้องตั้งใจทำงานอย่างเต็มใจ และไม่เอาเปรียบลูกค้า โดยเฉพาะเมื่อสินค้านั้น ๆ มีการรับประกันซึ่งเมื่อมีการชำรุดกิจกรรมมีหน้าที่จะให้บริการซ่อมแซมให้โดยไม่คิดค่าบริการ ในกรณีนี้บางครั้งผู้ให้บริการอาจทำงานอย่างไม่คร่ำเต็มใจ เพราะเห็นว่าไม่ได้รายได้จากการทำงาน พนักงานจึงอาจปฏิบัติงานโดยไม่มีจริยธรรม ดังนั้นแม้ว่าลูกค้าจะมีความพึงพอใจในตัวสินค้าแต่บริการแบบนี้อาจทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจได้

จากการคัดประกอบทั้ง 4 อย่างนี้จะเห็นได้ว่าการที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจนั้น ไม่ได้มาจากเพียงคุณสมบัติของตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมาจากทั้งตัวสินค้าและการ

ปฏิบัติงานโดยรวมของกิจการตั้งแต่ระดับนโยบายลงมาจนถึงระดับปฏิบัติการ จึงจะสามารถก่อให้เกิดการมี “คุณภาพที่ดี” ได้

แนวคิดเรื่องการจัดการคุณภาพ

จากแนวคิดเรื่องคุณภาพซึ่งหมายถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าตามที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่า “คุณภาพ” นั้นมิใช่สิ่งซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เอง จำเป็นที่กิจการจะต้องทำให้เกิด “คุณภาพ” ขึ้น ในการดำเนินงานของกิจการของตนและโดยที่การมี “คุณภาพที่ดี” หรือการทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจนั้นเกี่ยวข้องตั้งแต่การศึกษาตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การจำหน่ายและบริการหลังการขาย ซึ่งจะต้องประกอบด้วยการปฏิบัติงานของหลาย ๆ หน่วยงานมาทำงานร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือสร้างให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการที่องค์ประกอบหลาย ๆ อย่างจะต้องมีมาตรฐาน “การจัดการ” เพื่อให้ส่วนต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานของตนเองแต่ละส่วน ได้ โดยที่ในขณะเดียวกันมีการประสานและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้องค์การทั้งองค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ นั่นคือการมีคุณภาพที่ดีหรือสามารถทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้ การที่จัดให้หน่วยงานและองค์ประกอบต่าง ๆ มาทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คือให้เกิดคุณภาพที่ดี จึงเรียกว่า การจัดการคุณภาพ

ในการที่กิจการจะสามารถจัดการคุณภาพของตนให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าได้นั้น กิจการจำเป็นจะต้องมีการสร้างระบบการผลิต หรือระบบการดำเนินงานและบริการงานให้สามารถมั่นใจได้ว่า สินค้าหรือบริการที่นำเสนอสู่ลูกค้า จะสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้อย่างแท้จริง ในการนี้กิจการจะต้องมีระบบการจัดการคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนในการดำเนินงาน ต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องกันเป็นวงจรเรียกว่า วงจรคุณภาพ (quality cycle) ซึ่งประกอบด้วย

1. กิจการต้องศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า
2. ถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าลงมาเป็นรูปแบบของสินค้าหรือบริการสร้างแนวคิด ผลิตภัณฑ์ (product concept) ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
3. ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตรงกับแนวคิดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
4. ผลิตสินค้าหรือบริการให้ตรงตามข้อกำหนด (product specification) ดังที่ได้ออกแบบไว้
5. สำรวจสินค้าพร้อมทั้งคำแนะนำหรือบริการให้กับลูกค้าภายหลังการขาย

จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานเพื่อการจัดการคุณภาพ จะต้องมีการดำเนินงานเป็นขั้นตอน อย่างต่อเนื่องกัน ซึ่งมักจะต้องมีความเกี่ยวข้องและร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ หลายฝ่ายของกิจการ ทั้ง

ทางด้านลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายงานวิศวกรรม ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมการผลิต ไปจนถึงฝ่ายบริการ ซึ่งจะต้องดำเนินการเกี่ยวนেื่องและสอดคล้องกันเป็นวงจร เรียกว่า วงจรคุณภาพ (quality cycle)

ความปลอดภัยในงาน

เชียร์ ไชย จิตต์เจ็ง (2548 : 4) ความปลอดภัยของพนักงานในการทำงาน เป็นหัวข้อสำคัญในการออกแบบงานที่ต้องมีการเอาใจใส่จากฝ่ายจัดการ พนักงาน และผู้ที่รับผิดชอบในการออกแบบงาน พนักงานไม่อาจทำงานด้วยแรงจูงใจที่ดีหากสภาพการทำงาน บ่งชี้ว่ามีอันตรายในงานนั้น ๆ

ในมุมมองของฝ่ายจัดการ อุบัติเหตุในการทำงานเป็นความสูญเสีย ซึ่งอาจคิดเป็นค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ เช่น เงินสมทบทุนประกันสังคม ค่าทดแทน ค่าเบี้ยประกัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน เครื่องจักร วัสดุคิบ ต้องมีการฝึกอบรมพนักงานขึ้นมาใหม่ และที่สำคัญคือ อุบัติเหตุทำให้เสียเวลาในการผลิต ในมุมมองของพนักงาน อุบัติเหตุทำให้เกิดการบาดเจ็บ ความพิการ และอาจสูญเสียความสามารถในการทำงาน

เป็นที่ยอมรับกันว่าอุบัติเหตุมีสาเหตุหลักอยู่ 2 ประการ คือ

1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย
2. สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

การกระทำที่ไม่ปลอดภัย เป็นสาเหตุที่มาจากการตัวพนักงานเอง เช่น การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับงาน ส่วนสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเกิดจากสภาพทางกายภาพของงาน เช่น เครื่องจักรที่ไม่มีที่กำบัง ทางเดินที่มีดีแสงสว่าง ไม่เพียงพอ ทางเดินที่ขรุขระหรือสถานที่ทำงานที่มีสารพิษ สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เหล่านี้บางครั้งก็เป็นการยากที่จะตรวจสอบ อาจต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ เป็นพิเศษเฉพาะกรณีไป สถานประกอบการต้องมีการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยต่าง ๆ เหล่านี้ โดยทั่วไปจะมีการดำเนินการในการป้องกันอุบัติเหตุจากสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นขั้นตอน ดังนี้

1. กำหนด กำหนดอันตรายต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้หมดไปถ้าสามารถทำได้

2. ป้องกัน ถ้ามีอันตรายอยู่แล้ว ไม่สามารถกำหนดได้ ต้องหาทางปิดล้อม กำบังไม่ให้คน

ได้รับอันตราย

3. เตือน ถ้าการกำบังและป้องกันเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ต้องมีการเตือนให้พนักงานทราบถึงภัยอันตรายนั้นแต่ควรใช้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งทำได้โดยการให้สัญญาณเสียง สัญญาณไฟ ป้ายสัญญาณ สัญลักษณ์ และสีต่าง ๆ

4. แจ้งให้แก่ไข ถ้าผู้ที่ปฏิบัติงานในบริเวณนั้นไม่สามารถดำเนินการในการจำกัดและป้องกันได้ก็แจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขสภาพกรณีให้ปลอดภัย

5. ติดตามการแก้ไข เมื่อได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบแล้ว ควรติดตามผลว่ามีการดำเนินการแก้ไขสภาพกรณีที่ไม่ปลอดภัยนั้นหรือสภาพกรณียังคงเป็นเช่นเดิม

หลักการในการออกแบบเพื่อความปลอดภัย

ในการออกแบบงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยขึ้นนี้มีข้อพิจารณาที่ควรยึดถือเป็นหลัก ดังนี้

1. การจัดวางผัง สถานที่และอุปกรณ์ทำงานควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด

2. สถานีงานและที่ปฏิบัติงานควรจัดให้ชัดเจน เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การเคลื่อนย้ายวัสดุ ไม่ควรให้พนักงานต้องเคลื่อนไหวโดยไม่จำเป็น

4. การเก็บรักษาและการเคลื่อนย้ายแยกจากจ่ายวัสดุในการปฏิบัติงานควรกำหนดเป็นขั้นตอนปฏิบัติที่แน่นอน

5. การเก็บเครื่องมือควรกระจายแหล่งเก็บไว้หลายแห่งในโรงงาน เว้นแต่มีความจำเป็นจะต้องรวมเก็บเครื่องมือไว้ในที่เดียวกัน เพื่อลดความคับคั่งและถ้าหากในการเบิกเครื่องมือ (ถ้าเบิกเครื่องมือยากพนักงานอาจไม่รอดเบิก แต่จะใช้เครื่องมือผิดประเภทอาจเกิดอันตรายได้ง่าย)

6. อุปกรณ์เครื่องจักรที่ต้องใช้บ่อย ๆ ควรมีการวางแผนกำหนดเวลาการใช้ล่วงหน้า

7. มีระบบแจ้งเตือนอันตราย เช่น การแจ้งอัคคีภัย อุบัติเหตุร้ายแรง หรือความบาดเจ็บ

บทที่ 3

การจัดการคุณภาพ

กิติศักดิ์ พลอพานิชเจริญ (2542 : 3) การดำเนินธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) มีความจำเป็นที่ผู้ประกอบการควรจะให้ความสนใจต่อการสร้างอำนาจในการแข่งขันกันทางธุรกิจ ทั้งนี้ด้วยการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีความเหมาะสมต่อการดำเนินการ

การประกันคุณภาพ (Quality Assurance; QA) หมายถึง การสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ และการบริการแก่ลูกค้า ถือเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีความสำคัญมากในการดำเนินธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ เช่น ในปัจจุบันนี้ การประกันคุณภาพนี้จะมีความสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ทางคุณภาพ (Quality Paradigm Shift) อย่างเหมาะสม ด้วยการปรับเปลี่ยน แนวความคิดและเทคนิคในการตัดสินใจที่มีความสอดคล้องกับธุรกิจและสถานการณ์นั้น ๆ

1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

ในการประกันคุณภาพที่ดีนั้น มีความจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างครบวงจรชีวิต ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพในการออกแบบ (Quality of Design) และคุณภาพของความถูกต้องในการผลิต (Quality of conformance)

Taguchi (1986) ได้กำหนดถึงบทบาทของการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการออกแบบ (off-line Quality control) และในขั้นตอนการผลิต (on-line Quality control) ดังตารางที่ 1 ซึ่งจะพบว่า หากต้องการประกันคุณภาพในการออกแบบ จะต้องดำเนินการในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (R&D) เท่านั้น ในขณะที่คุณภาพของความถูกต้องในการผลิต สามารถดำเนินการได้ทั้งช่วงออกแบบและช่วงผลิต โดยยกเว้นเฉพาะช่วงบริการหลังการขายเท่านั้น

ตารางที่ 3.1 บทบาทของการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการออกแบบขั้นตอนการผลิต

กิจกรรมคุณภาพตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์			ประเภทความผันแปรที่ควบคุมไม่ได้		
			ภายนอก	ภายใน	ระหว่างผลิต
การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการออกแบบ	R & D	(1) ออกแบบระบบ (2) ออกแบบพารามิเตอร์ (3) ออกแบบความคลาดเคลื่อนอนุโลม	◎ ◎ ○	◎ ◎ ◎	◎ ◎ ◎
	การออกแบบกระบวนการ	(1) ออกแบบระบบ (2) ออกแบบพารามิเตอร์ (3) ออกแบบความคลาดเคลื่อนอนุโลม	✗ ✗ ✗	✗ ✗ ✗	✗ ✗ ✗
การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการผลิต	การผลิต	(1) การวินิจฉัยและปรับกระบวนการ (2) การทำงานและแก้ไข [*] (3) ตรวจนับและแก้ไข [*] ปฏิบัติการแก้ไข	✗ ✗ ✗	✗ ✗ ✗	◎ ◎ ◎
	การตลาด	บริการหลังการขาย	✗	✗	✗

หมายเหตุ ◎ หมายถึง มีความเป็นไปได้

○ หมายถึง เป็นไปได้แต่ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้าย

✗ หมายถึง มีความเป็นไปไม่ได้

ในตารางที่ 3.1 จะพบว่า ในการดำเนินการควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพทั้งคุณภาพในการออกแบบและคุณภาพของความถูกต้องในการผลิตนี้ จะต้องดำเนินการควบคุมและลดความผันแปร (variation) ที่ควบคุมไม่ได้ ซึ่งมีทั้งหมด 3 ประเภท คือ

1. ความผันแปรภายนอก (External variation) หมายถึง ความผันแปรซึ่งมีสาเหตุมาจากการเงื่อนไขภายนอกในการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น คืนฟ้าอากาศ สภาพแวดล้อมในการใช้งาน ฯลฯ

2. ความผันแปรภายใน (internal variation) หมายถึง ความผันแปรซึ่งมีสาเหตุมาจากการเงื่อนไขภายในตัวผลิตภัณฑ์และการบริการที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเกิดปฏิกิริยาเคมี การเกิดสนิม การสึกหรือของชิ้นส่วน ฯลฯ

3. ความผันแปรระหว่างผลิต (Manufacturing variation) หมายถึง ความผันแปรซึ่งมีสาเหตุมาจากสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ในกระบวนการผลิต จึงทำให้ผลิตภัณฑ์และการบริการทั้ง 2 หน่วยไม่มีความเหมือนกัน โดยธรรมชาติ

การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการออกแบบ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้น คือ

1. การออกแบบระบบ (System Design) เป็นการออกแบบขั้นปฐมภูมิ (Primary Design) เป็นขั้นตอนในการสำรวจเทคโนโลยี และการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด

2. การออกแบบพารามิเตอร์ (Parameter Design) เป็นการออกแบบขั้นที่二 (Secondary Design) เป็นขั้นตอนในการออกแบบการทดลองเพื่อเลือกค่าที่เหมาะสมที่สุดของพารามิเตอร์ในอันที่จะทำให้เกิดความผันแปรที่ต่ำภายใต้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด

3. การออกแบบความคลาดเคลื่อนอนุโลม (Allowance Design) เป็นขั้นตอนการออกแบบค่าความคลาดเคลื่อนอนุโลมของพารามิเตอร์ที่ได้จากข้อ (2) ที่เป็นส่วนทำให้ผลิตภัณฑ์และการบริการมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ให้น้อยที่สุด ดังนั้น จึงเรียกการออกแบบทั้งสามขั้นตอนนี้ว่า การออกแบบที่มั่นคง (Robust Design) [ดูรายละเอียด ได้จาก Phadke (1989)]

สำหรับการควบคุมคุณภาพของความถูกต้องในการผลิต ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือ

1. การควบคุมคุณภาพของกระบวนการ (Process Quality Control; PQC) หมายถึง ระบบคุณภาพที่ให้ความสนใจกับการเฝ้าพินิจ (Monitoring) และการพัฒนาระบวนการผลิตโดยอาศัยการวิเคราะห์แนวโน้มและการของปัญหาด้านคุณภาพ

2. การควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับ(Acceptance Quality Control; AQC) หมายถึง ระบบคุณภาพในอันที่จะป้องกันลูกค้าจากการยอมรับผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง ตลอดจนการจงใจและกระตุ้นให้ผู้ผลิตดำเนินการให้ระบบการควบคุมคุณภาพของกระบวนการ ทั้งนี้ด้วยการกำหนดจำนวนตรวจสอบและเข้มงวดกับการตรวจสอบ เพื่อการตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือไม่ในสัดส่วนที่สัมพันธ์โดยตรงกับความสำคัญของลักษณะคุณภาพที่ตรวจ และเป็นสัดส่วนผลกระทบกับความถี่ของระดับคุณภาพจากประวัติคุณภาพสำคัญของลักษณะคุณภาพที่ตรวจ และเป็นสัดส่วนผลกระทบกับความถี่ของระดับคุณภาพจากประวัติคุณภาพสำคัญของลักษณะคุณภาพที่ตรวจ และเป็นสัดส่วนผลกระทบกับความถี่ของระดับคุณภาพ


Schilling (1984) ได้เสนอว่า ในการควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับนี้ มีความจำเป็นจะต้องเลือกวิธีการที่จะบรรลุถูกประสงค์ดังนี้

- การป้องกันผู้บริโภคจากการรับผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง


- การป้องกันผู้ผลิตจากการปฏิเสธผลิตภัณฑ์ที่ดี
- การกำหนดประวัติคุณภาพ
- การนำข้อมูลป้อนกลับเพื่อการควบคุมกระบวนการ
- แรงกระตุ้นทางด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านจิตวิทยา และด้านกุศลนโยบายต่อผู้ผลิต ใน การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิต

2. การควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับ


ในการควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับนี้ เพื่อที่จะให้บรรลุตุณประสงค์ตามที่กล่าวไว้ใน หัวข้อนี้ จะต้องเกิดจากการกำหนดวิธีการตรวจสอบผลงานแบบบางจรรปิค ดังแสดงในรูปที่ 3.1 (ก) เท่านั้น



(ก) แผนการตรวจสอบแบบคัดเลือก



(ข) แผนการตรวจสอบผลงานแบบบางจรรปิค



(ก) แผนการตรวจสอบผลงานแบบวงจรปิด

สำหรับการตรวจสอบแบบคัดเลือก (Sorting) ดังรูปที่ 3.1 (ก) นั้น ควรจะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถนำข้อมูลจากการตรวจสอบไปทำเป็นประวัติคุณภาพ และป้อนกลับเพื่อการควบคุมคุณภาพของกระบวนการ ส่วนการตรวจสอบผลงานแบบวงจรปิด ดังรูปที่ 3.1 (ข) นั้น ควรจะใช้ในกรณีที่สามารถนำข้อมูลจากการตรวจสอบไปทำเป็นประวัติคุณภาพได้ แต่ไม่สามารถป้อนกลับเพื่อการควบคุมคุณภาพของกระบวนการ ได้

โดยปกติ ประเภทของการควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับจำแนกเป็น 4 ประเภท คือ

1. การตรวจสอบแบบ 100% หมายถึง การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ละหน่วยทุกหน่วย
2. การตรวจสอบเป็นครั้งคราว (Spot-check inspection) หมายถึง การตรวจสอบแบบเลือกตามใจชอบ โดยมิได้วางอยู่บนเกณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การตรวจสอบงานชิ้นแรก (First-item Inspection) การตรวจสอบงานชิ้นสุดท้าย (End-item Inspection) และการตรวจสอบแบบลาดตระเวน (patrol Inspection) เป็นต้น
3. การให้คำรับรอง (Certification) หมายถึง การควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับโดยการให้ วิศวกรหรือสถาบันที่ลูกค้าให้การยอมรับเป็นผู้ออกใบประกาศนียบตัตรรองรับองคุณภาพให้ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยยังมีสถาบันดังกล่าวไม่มากนัก และโดยส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันภาคราชการ แต่เชื่อว่าในอนาคตจะมีสถาบันภาคเอกชนที่ทำธุรกิจด้านนี้เพิ่มมากขึ้นตามจำนวนความต้องการที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น โดยลำดับ
4. การซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ (Acceptance Sampling) หมายถึง การตรวจสอบสิ่ง

ตัวอย่าง (Sample) ที่เลือกขึ้นมาจากการทั้งหมดโดยวิธีการทางสถิติด้วยกฎของความน่าจะเป็น (probability) และอาศัยคุณลักษณะของสิ่งตัวอย่างที่ตรวจสอบได้ในการอธิบายคุณลักษณะของชิ้นงานทั้งหมดที่ต้องการ ตัดสินใจ

Juran and Gryna (1993) และ Taylor (1994) ได้แนะนำว่าการเลือกวิธีการควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับที่เหมาะสมนั้น จะต้องอาศัยการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ โดยกำหนดจุดคุณภาพเท่ากัน (Break-even Quality) ได้จาก

$$P_b = \frac{I}{A}$$

เมื่อ P_b = ระดับคุณภาพที่ทำให้วิธีการตรวจสอบคุณภาพให้ผลเหมือนกัน

I = ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบต่อหน่วย

A = ความเสียหายอันเนื่องจากมีข้อบกพร่องหลุดรอดจากการตรวจสอบ

โดยที่ว่า ถ้าหากทราบว่าระดับคุณภาพของผลิต (p) มีค่าต่ำกว่า P_b แล้ว ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะต่ำที่สุดถ้าหากมิได้มีการตรวจสอบหรือการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ แต่ถ้าหากระดับคุณภาพของผลิตมีค่ามากกว่า P_b แล้ว การตรวจสอบแบบ 100 % จะให้ผลดีที่สุดในเชิงเศรษฐศาสตร์


ข้อดีและข้อเสียของการควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับทั้ง 4 ประเภทนี้ สรุปได้ด้วยตารางที่ 3.2 โดยรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก Sinha and Willbom (1985) บทที่ 2 Juran and Gryna (1993) บทที่ 18 และ 19, Mitra (1993) บทที่ 9 Grant and Leavenworth (1980) บทที่ 12 และ Montgomery (1991) บทที่ 13

ตารางที่ 3.2 ตารางเปรียบเทียบประเภทของการควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับ

ประเภทของการควบคุม	ข้อดี	ข้อเสีย
(1) การตรวจสอบแบบ 100%	<ul style="list-style-type: none"> ในทางทฤษฎีแล้วเชื่อว่าจะเป็น วิธีที่ทำให้ได้ผลที่ปลดล็อก ข้อกพร่อง 	<ul style="list-style-type: none"> ในทางปฏิบัติแล้วไม่สามารถ ประกันได้ว่าปลดล็อกพร่อง เนื่องมาจากความล้าของ พนักงานและการเสื่อมสภาพ ของอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสูง มาก
(2) การตรวจสอบเป็น ครั้งคราว	<ul style="list-style-type: none"> ใช้ได้กับกรณีที่ผลการตรวจ มิได้มีผลทางคุณภาพที่รุนแรง มากนัก ประหยัดที่สุด 	<ul style="list-style-type: none"> ผลการตรวจสอบไม่สามารถใช้ อธิบายถึงคุณลักษณะของ ชิ้นงานทั้งหมดที่ต้องการ ตัดสินใจได้
(3) การให้คำรับรอง	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีปัญหาในการจัดการ เมื่อจากเป็นวิธีที่ขึ้นอยู่กับ ความเชื่อถือที่ลูกค้ามีต่อตรา (Mark) หรือคำรับรองของ สถาบันที่ออกให้ 	<ul style="list-style-type: none"> มีความเสี่ยงต่อการทำธุรกิจ ทั้งนี้ เพราะว่าคุณภาพในเบื้องต้น มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจ ทำธุรกิจด้วยของลูกค้า
(4) การซักสิ่งตัวอย่าง เพื่อการยอมรับ	<ul style="list-style-type: none"> เป็นวิธีการที่ค่อนข้างประหยัด เป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะใช้ เวลาในการตรวจสอบน้อย ทำ ให้พนักงานตรวจสอบไม่ล้า ให้ผลที่น่าเชื่อถือ โดยการ อธิบายผ่านกฎของความน่าจะ เป็น มีการทำงานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ การตรวจสอบต่อ ให้ผู้ผลิตและผู้ซื้อสามารถ เจรจาต่อรองราคากันได้ โดย อาศัยการพิจารณาจากความ เสี่ยงของแผนการ เหมาะสมกับกรณีการตรวจสอบ แบบทำลาย 	<ul style="list-style-type: none"> มีความเสี่ยงในการตัดสินใจ เกี่ยวกับคุณลักษณะของชิ้นงาน ทั้งหมดที่ต้องการตัดสินใจ เช่น มิได้ให้รายละเอียดทั้งหมด เกี่ยวกับคุณลักษณะของชิ้นงาน ทั้งหมดที่ต้องการตัดสินใจ

3. การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

เทคนิคของการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ เป็นเทคนิคที่อาศัยการประยุกต์หลักการทางสถิติ และความน่าจะเป็นในการเลือกสิ่งตัวอย่างจากสิ่งที่ต้องการตัดสินใจ (ทางสถิติเรียกว่าประชากร) และอาศัยการอนุมานทางสถิติ (Statistical Inference) เพื่อการตัดสินใจโดยวิธีการทดสอบสมมติฐาน (Test of Hypothesis) เพื่อพิจารณาว่าคุณภาพของประชากรนั้นควรได้รับการยอมรับ (Accept) หรือไม่ดังแสดงในรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 กระบวนการของการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

โดยความเป็นจริงแล้ว มุขย์เรารู้วิธีการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพมาแต่โบราณแล้วเพียงแต่ในยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้น มีการผลิตเพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้น และผู้ผลิตกับลูกค้า มักจะเป็นคนคนเดียวกันหรือใกล้ชิดกัน ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคที่มีความซับซ้อนมากนักสำหรับการควบคุมคุณภาพ


อย่างไรก็ได้ ในยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ได้เริ่มนิยมการผลิตเชิงมวล (Mass production) มา ก็ตามที่มีการผลิตชิ้นๆ กันคร่าวและมาก ๆ ภายใต้แนวคิดความสามารถในการสับเปลี่ยน กันได้ (Concept of interchangeability) ที่พัฒนาโดย Eli whitney (ดู Suntag (1993)) ดังนั้น จึงเริ่มการประยุกต์หลักการทางสถิติมาใช้ โดยเริ่มจาก Walter A. Shewhart ที่เสนอแนวความคิดของแผนภูมิควบคุม (Control chart) ที่ Bell Telephone เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2467 และในปี

พ.ศ. 2470 H.F. Dodge ได้เสนอแผนการซักสิ่งตัวอย่างขึ้นครั้งแรกสำหรับใช้ในกิจการของ Western Electric Group โดยเป็นแผนการที่ประกันด้วยพิกัดคุณภาพถ่ายออกโดยเฉลี่ย (Average Outgoing Quality Limit ; AOQL) ต่อมาในปีพ.ศ. 2484 H.F. Dodge และ H.G.Romig ได้เสนอแผนการประกันคุณภาพขั้นต่ำ โดยใช้ค่า LTPD (Lot Tolerance percent Defective) ซึ่งต่อมาเรียกว่า แผนการ Dodge-Romig

ในยุคสมัยนั้น ได้ออกครั้งที่ 2 ถือเป็นยุคที่มีการพัฒนาทางเทคนิคการควบคุมคุณภาพด้วยสถิติมากที่สุดเพื่อกิจการด้านการผลิตอาวุธสำหรับกองทัพพันธมิตร โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มจากการสร้างมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาที่ได้ตีพิมพ์ตารางแผนการซักสิ่งตัวอย่างของกรมสารพัฒนา (Ordnance Sampling Table) ขึ้นในปีพ.ศ. 2485 และเป็นแผนการแรกที่ประกันคุณภาพโดยอาศัยระดับคุณภาพที่สามารถยอมรับ (Acceptable Quality Level; AQL) ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็น MIL-STD-105E

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของการควบคุมคุณภาพนี้ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก Banks (1989) บทที่ 1 และ Suntag (1993)

จากรูปที่ 3.2 ซึ่งแสดงถึงกระบวนการของการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับนั้น หากจะจำแนกเทคนิคของแผนการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ด้วยลักษณะของประชากรและประเภทของข้อมูลแล้วสามารถจำแนกได้ดังรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 ประเภทของแผนการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

แผนการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบเชิงคุณภาพ หมายถึง แผนการซักสิ่งตัวอย่างที่ใช้การแบ่งนับสิ่งตัวอย่างด้วยการจำแนก (Classification) ออกตามคุณลักษณะทางคุณภาพ ซึ่งจะมีความเหมาะสมอย่างมากต่อคุณลักษณะทางคุณภาพประเภทอาชีวภาพ (Sensory) และประเภทความสวยงาม (Cosmetic) และสามารถใช้ได้กับคุณลักษณะทางคุณภาพทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาที่มีความประสงค์ที่ต้องการความรวดเร็วในการตรวจสอบ กล่าวคือ มีการจำแนกออกเป็นผ่าน(Go) กับ ไม่ผ่าน (NO Go) เท่านั้น อย่างไรก็ตาม แผนการซักสิ่งตัวอย่างประเภทนี้มีข้อเสียที่ไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะทางคุณภาพที่ต้องการตัดสินใจมากนัก

สำหรับแผนการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบผันแปร หมายถึง แผนการซักสิ่งตัวอย่างที่อาศัยการวัดสิ่งตัวอย่าง ดังนั้น คุณลักษณะทางคุณภาพจะต้องเป็นคุณลักษณะทางด้านเคมี กายภาพและจุลชีววิทยา โดยแผนการซักสิ่งตัวอย่างแบบนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะทางคุณภาพที่ต้องการตัดสินใจ ได้มาก แต่ก็มีข้อเสียคือ ข้อมูลที่ใช้สำหรับแผนการซักสิ่งตัวอย่าง ประเภทนี้จะมีค่าใช้จ่าย และเวลาที่สูงกว่าข้อมูลประเภทเชิงคุณภาพ

Schilling (1984) ได้แนะนำการเลือกใช้แผนการต่างๆ ตามจุดประสงค์ดังตารางที่ 3.3 โดยมาตรฐาน MIL-STD-105E ที่จะกล่าวถึงในบทต่อๆ ไปของหนังสือเล่มนี้ จัดเป็นแผนการซักสิ่งตัวอย่าง เพื่อการยอมรับแบบเชิงคุณภาพประเภทลotoต่อlotot

ตารางที่ 3.3 คำแนะนำในการเลือกใช้มาตรฐานของแผนการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

จุดประสงค์	แบบเชิงคุณภาพ	แบบเชิงผันแปร
(1) ประกันคุณภาพทึ่งผู้ผลิตและผู้ซื้อ	แผนการแบบสองจุด (แผนการ Schilling – Johnson) ระบบ AQL (MIL – STD – 105E)	แผนการแบบสองจุด (แผนการ Sommers) ระบบ AQL (MIL-STD-414)
(2) การรักษาระดับคุณภาพ ณ จุดที่กำหนดหรือดีกว่า	ระบบ AQL (แผนการ Dodge – Romig)	ระบบ AOQL (แผนการ Romig)
(3) การประกันคุณภาพที่ค่าโดยเฉลี่ยหลังการตรวจ	Dodge ChSP – 1	Narrow Limit Gaging
(4) การลดจำนวนสิ่งตัวอย่าง เมื่อประวัติคุณภาพดี	Dodge SkSP – 1	Double Sampling Plan
(5) การตรวจสอบแบบเช็ค (Check) เมื่อประวัติคุณภาพดีเยี่ยม	ระบบ LTPD	Grand – Lot Scheme
(6) การซักสิ่งตัวอย่างแบบอนุโภม (Compliance Sampling)		

4. บทสรุป

ในบทนี้ได้กล่าวถึงภาพรวมของการควบคุมคุณภาพโดยอาศัยสถิติเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมการศึกษาในรายละเอียดของมาตรฐาน MIL-STD-105E ต่อไป
เนื้อหาที่สำคัญของบทนี้สรุปได้ดังนี้

- การควบคุมคุณภาพ ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการออกแบบ และการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการผลิต
- การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการออกแบบ เป็นการควบคุมคุณภาพในการออกแบบ การออกแบบระบบ การออกแบบพารามิเตอร์ และการออกแบบความคลาดเคลื่อนอนุโภม ซึ่งจะต้องคำนึงการในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น
- การควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการผลิต เป็นการควบคุมคุณภาพด้านความถูกต้องของ การผลิต ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพของกระบวนการ และการควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับ
- การควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับ มี 4 ประเภทคือ การตรวจสอบแบบ 100% การตรวจสอบเป็นครั้งคราว การให้คำรับรอง และการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
- การกำหนดวิธีการควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับที่เหมาะสม ควรอาศัยหลักการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ โดยกำหนดจุดคุณภาพเท่ากัน (Break-even Quality)
- การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ เป็นการประยุกต์หลักการทางสถิติในการตัดสินคุณลักษณะทางคุณภาพของสิ่งที่ต้องการตัดสินใจ แบ่งออกเป็น แผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบเชิงคุณภาพและแบบเชิงผันแปร
- มาตรฐาน MIL-STD-105E เป็นแผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบเชิงคุณภาพ ประเภทลดต่อลดต่อ

ภาพรวมองค์ประกอบการเพิ่มผลผลิต

จำลักษณ์ บุนพลแก้ว, ศุภรัช อาชีวะระงับโรค, นพเก้า ศิริพลไพบูลย์, กนลพิพิธ สินอ้อ, วринธร เจนวิภัย (2544:2) ในสภาวะการแข่งขันปัจจุบันธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน นั้นก็ต้องเมื่อสามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันด้วยการมีสินค้า และบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยคุณภาพที่ดีสม่ำเสมอ ต้นทุนต่ำ และส่งมอบทันเวลา สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องด้วยความพยายามและความร่วมมือของพนักงาน โดยธุรกิจจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยตลอดจนการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน

อยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจานนการดำเนินธุรกิจจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและมีจรรยาบรรณ สรุปได้ว่าการเพิ่มผลผลิตที่ได้คุณธรรมและยั่งยืนจะต้องมีองค์ประกอบต่างๆ ข้างต้นและสามารถแสดงด้วยแผนภาพที่ 3.4

แผนภาพที่ 3.4 การเพิ่มผลผลิตโดยรวมที่ได้คุณธรรมและยั่งยืน

เพื่อลูกค้า	เพื่อพนักงาน	เพื่อสังคม
คุณภาพ	ความปลอดภัย	สิ่งแวดล้อม
ต้นทุน	ขวัญกำลังใจในการทำงาน	จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
การส่งมอบ	-	-

ความหมายของคุณภาพ

ปัจจุบันนี้คำว่า “คุณภาพ” ได้กล่าวเป็นคำที่เราคุ้นหูในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ค้าสิ่งของสินค้าและบริการ สิ่งที่มักจะได้ยินคนพูดกันอยู่บ่อยๆ ก็คือสินค้าซึ่งนี้มีคุณภาพ หรือบริการที่นั่นมีคุณภาพ แต่หลายคนอาจจะแปลกใจว่าแท้ที่จริงแล้ว

“คุณภาพ คืออะไรกันแน่

คำว่า “คุณภาพ” เดิมนั้นเรามาถึงการผลิตสินค้าให้ได้ตรงตามข้อกำหนด (Specification) ของสินค้าซึ่งผู้ผลิตเป็นผู้กำหนดขึ้นมาเอง แต่ปัจจุบันนี้คำว่า “คุณภาพ” มีความหมายที่กว้างขึ้นโดยครอบคลุมไปถึงสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ ด้วยเหตุนี้ความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจสำหรับการเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

ตัวอย่าง

หากเราเข้าไปรับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง สิ่งแรกที่เราพบคือพยาบาลที่หน้าตาบูดบึง ต้องรอคิวทำบัตรเป็นเวลานานกว่าจะได้พบแพทย์เพื่อตรวจกีเสียเวลาอยู่อีกเป็นชั่วโมง ทั้งๆที่คนไข้ที่นั่งรอเพื่อพบแพทย์มีเพียงไม่กี่คนหลังจากได้รับการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังต้องมารอคิวเพื่อชำระเงินค่าตรวจอีกร่วมครึ่งชั่วโมง และเมื่อเข้าไปสอบถามจากพนักงานก็ได้รับคำตอบด้วยน้ำเสียงที่โกรธเคืองว่า “ไม่เห็นหรือยังไง” นี่คือรับจนตัวเป็นเกลียวอยู่แล้วอนิครอ

หน่วยนี้จะเป็นไป เหตุการณ์ เช่นนี้จะทำให้เราสึกไม่พอใจและตัดสินใจได้ว่าจะไม่ไปใช้บริการ จากโรงพยาบาลแห่งนี้อีกต่อไป เนื่องจากให้บริการโดยขาดคุณภาพ

ประเภทของคุณภาพ

คุณภาพที่เกิดจากความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าสามารถแบ่งออกได้เป็น ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1. คุณภาพด้านเทคนิค ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพและความสามารถในการใช้งานที่ส่งผลต่อกลุ่มคนที่ต้องการใช้บริการ เช่น ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ ระบบป้องกันความปลอดภัยฯ

2. คุณภาพด้านจิตวิทยา ได้แก่ คุณลักษณะที่มีผลต่อจิตใจของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ เช่น ความสวยงามของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ของสินค้าฯ

3. คุณภาพด้านความผูกพันที่ต่อเนื่องหลังการขาย เช่น การให้บริการหลังการขาย การรับประกันสินค้าฯ

4. คุณภาพด้านเวลา เช่น อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ความยากง่ายในการบำรุงรักษา ความรวดเร็วในการให้บริการฯ

5. คุณภาพด้านจริยธรรม เช่น ความถูกต้องตรงตามมาตรฐานการผลิต ความจริงใจในการให้บริการฯ

ในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการลูกค้าจะพิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัยควบคู่กันไป หรืออาจจะพิจารณาว่าคุณสมบัตินั้นสำคัญกว่าอีกอย่างหนึ่ง เช่น การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ สักคันครอบครัวขนาดใหญ่อาจพิจารณาว่าขนาดรถเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด เนื่องจากเน้นประโยชน์ที่ใช้สอยสำหรับสมาชิกภายในครอบครัวในขณะที่บางครอบครัวอาจเน้นสมรรถนะของเครื่องยนต์ ระบบความปลอดภัย หรือบริการหลังการขายเป็นต้น

ความสำคัญของคุณภาพ

1. สร้างความพอใจให้กับลูกค้า

ดังที่กล่าวมาแล้วความพอใจของลูกค้า เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าตัดใจเลือกซื้อสินค้า หรือใช้บริการ ดังนั้นผู้ผลิตจำเป็นต้องผลิตสินค้าหรือให้บริการตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สินค้า หรือบริการของตนได้รับการยอมรับ หรือเลือกซื้อ

2. ช่วยในการลดต้นทุน

หากผู้ผลิตสินค้าหรือให้บริการสามารถผลิตสินค้าหรือให้บริการที่มีคุณภาพโดยไม่มีขุนบทร้องหรือข้อตำหนิใดๆ การผลิตหรือให้บริการนั้นๆ ก็จะสามารถลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นได้อย่างที่เราคาดไม่ถึง

ลองพิจารณาดูว่าหากผลิตสินค้าหรือบริการที่ขาดคุณภาพแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

* ที่สุด เป็นการสูญเสียที่ร้ายแรงที่สุด เมื่อจากเราต้องสูญเสียปัจจัยการผลิตทั้งหมดไปโดยไม่เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น ต้นทุนวัสดุคิบ แรงงาน หรือ เวลาที่ใช้ไป ในขณะเดียวกันเราต้องมาเริ่มผลิตใหม่ ซึ่งทำให้สูญเสียปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น

* แก้ไข ผลที่ตามมาก็คือ การเสียเวลาแรงงาน และต้นทุนบางส่วนทั้งที่ทำไปแล้ว และที่ต้องใช้ในการแก้ไข ซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

* นำไปใหม่ เวียนใช้ใหม่ เช่น การขึ้นรูปโลหะที่ไม่ได้รูปมาตรฐานจึงต้องนำโลหะซึ้นนั้นไปหล่อหกอมใหม่ แล้วนำกลับมาเข้ากระบวนการผลิตอีกรอบ จะเห็นได้ว่าเสียทั้งแรงงานและเวลาที่ทำไป นอกจากนั้นการนำกลับมาเข้ากระบวนการผลิตใหม่อีกรอบ อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพด้อยลง เนื่องจากวัสดุคิบได้ถูกใช้ไปแล้ว ทำให้ขาดคุณภาพ

* นำไปขายเป็นสินค้าที่มีตำหนินิอย่างไม่ได้ราคามาที่คาดไว้ ซึ่งรามกจะเห็นบ่อย เช่น สินค้าที่นำมายลดราคา

* เสียค่าใช้จ่าย เสียเวลา และแรงงานในการตรวจสอบ แทนที่จะให้พนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบไปปฏิบัติงานอื่นๆ

จากผลลัพธ์ของการผลิตสินค้า หรือให้บริการที่ขาดคุณภาพตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น เราจัดว่าเป็นการสูญเสียเบื้องต้นเท่านั้น เพราะว่าผู้ผลิตสินค้าหรือให้บริการยังสามารถปรับปรุงแก้ไขการผลิตหรือให้บริการอย่างทันท่วงที่ แต่ความสูญเสียที่รุนแรงกว่า ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องในระยะยาว ที่ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการขาดความคุ้มค่าและได้อีกต่อไป คือกรณีที่ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการไม่ทราบว่ามีข้อมูลร้องในสินค้าหรือบริการของตนจนกระทั่งสินค้าและบริการเหล่านั้นส่งถึงมือลูกค้าซึ่งนอกจากจะมีผลต่อต้นทุนแล้ว ยังมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

สำหรับผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการแล้ว การพนักงานที่มีข้อมูลร้องหรือตำหนิเพียง 1 หรือ 2 ชิ้นผู้ผลิตอาจจะรู้สึกว่ามีปริมาณไม่น่าสนใจ โดยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วอาจมีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ แต่ในมุมมองของลูกค้าแล้ว หากลูกค้าได้รับสินค้าหรือบริการที่มีข้อมูลร้อง หรือ จุดตำหนิเพียง 1 ชิ้น หรือ 1 ครั้งเท่านั้น นั่นก็คือความผิดพลาด 100% ที่ลูกค้าได้รับจากผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ

ลองพิจารณาดูว่าความสูญเสียต่อเนื่องจากการผลิตสินค้าหรือให้บริการที่ขาดคุณภาพนั้นได้แก่อะไรบ้าง

- ✿ ลูกค้าไม่พอใจสินค้า อาจจะส่งคืน ขอเปลี่ยน แจ้งให้ทำการแก้ไข บอกต่อ
- ✿ ลูกค้าลดความเชื่อถืออาจเลิกใช้บริการหรือสินค้าของเรา
- ✿ ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้อื่นค้าหรือใช้บริการจากผู้ผลิตรายอื่น

3. ยกระดับความต้องการของลูกค้า

คงเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “ลูกค้ายอมจ่ายเพียงสิ่งที่คิดว่า และพอใจกว่า” จึงเห็นได้ว่า ปัจจัยทางด้านราคาไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า หรือใช้บริการเสมอไป

✿ สินค้าราคาเท่ากันลูกค้าจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ตอบสนองตามความต้องการ ได้มากกว่า เช่นนาฬิกา 2 เรือน ราคาน่าจะต่างกันแต่ต่างยังห้อย กับเรือนที่มีห้อยเป็นที่รักในตลาดใช้เป็นนาฬิกาปลุก ไม่ได้ในขณะที่อีกเรือนใช้เป็นนาฬิกาปลุกได้ และยังห้อยเป็นที่รักแพร่หลายมากนักลูกค้ากลุ่มนี้นั่งอาจจะตัดสินใจเลือกซื้อนาฬิกาเรือนที่ปลุกได้เนื่องจากคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยมากกว่าที่จะนึกถึงยังห้อยคลิปกันที่

✿ สินค้าที่ราคาต่างกัน ในบางครั้งลูกค้าจะไม่รู้สึกว่าสินค้าที่ราคาสูงกว่ามีราคาแพงหาก เขายังเชื่อว่าสินค้านั้นมีคุณภาพดีกว่า เช่นปัจจุบันกลุ่มลูกค้า วัยรุ่นนิยมซื้อเสื้อผ้าที่ผลิตและ ประทับตราจากต่างประเทศ ถึงแม้ว่าราคางานค้าเหล่านั้นจะแพงกว่ามาก แต่เนื่องจากพวกเขามี ค่านิยมและเชื่อว่าสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศย่อมมีคุณภาพดีกว่าใส่แล้วให้รู้สึกว่าสินค้าที่ผลิตใน ประเทศจีนไม่รู้สึกว่าแพงเกินไปนัก

4. ส่งมอบได้ตามกำหนด

สินค้าหรือบริการที่ส่งมอบถึงมือลูกค้าได้ทันตามที่ลูกค้ากำหนด โดยมีคุณสมบัติครบถ้วน ย่อมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเสมอและเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อ สินค้าหรือใช้บริการในครั้งต่อๆไปด้วย

การรอคอยอาจส่งผลเสียทำให้

- ลูกค้าเปลี่ยนใจไปเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการอื่น
- ลูกค้าตัดสินใจเลิกใช้สินค้า หรือบริการนั้นๆเลย
- ขั้นตอนต่อไปติดขัดซึ่งอาจจะทำให้ขั้นตอนสุดท้ายล่าช้าไปด้วย

ในที่นี้ลูกค้าที่แรกถ่าวว่าถึงลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการเท่านั้น (End Users) เราลองมา พิจารณาวิเคราะห์ตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง

ท่านรู้สึกหิวมากจึงเข้าไปรับประทานอาหารในกัตตาการแห่งหนึ่งหลังจากพนักงานบริการรับคำสั่งรายการอาหารด้วยทำทางที่อ่อนน้อมไปไม่นาน อาหารก็ถูกยกมาบริการอย่างรวดเร็วและครบถ้วนซึ่งทำให้ท่านรู้สึกพึงพอใจกับบริการที่ได้คุณภาพสมบูรณ์แบบของกัตตาการแห่งนี้เป็นอย่างมาก หากพิจารณาข้อนกลับไปว่า เป็นอย่างไร ทางอาหารจานนี้มีที่มาอย่างไร โดยใช้วิธีการตั้งคำถามขึ้นดังนี้

? ทำไมอาหารเสริจเร็วได้รับประทานอย่างรวดเร็ว

..... เพราะพนักงานบริการยกอาหารมาเร็ว

? ทำไมพนักงานบริการยกอาหารมาเร็ว

..... เพราะพ่อครัวประกอบอาหารเสริจเร็ว

? ทำไมพ่อครัวประกอบอาหารเสริจเร็ว

..... เพราะผู้ช่วยจัดเตรียมเครื่องปูรุ่ง และอุปกรณ์พร้อมและครบถ้วน


? ทำไมผู้ช่วยจัดเตรียมเครื่องปูรุ่งได้พร้อม

..... เพราะแม่บ้านซื้อของมาครบ

? ทำไมแม่บ้านจึงซื้อของได้ครบ

..... เพราะแม่บ้านจดรายการของที่จะซื้ออย่างละเอียดก่อนจะไปตลาด

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าก่อนที่อาหารหนึ่งจานจะนำมาเสิร์ฟเราเน้นที่ต้องกระบวนการหลายขั้นตอนซึ่งสามารถเขียนแผนภูมิได้ดังนี้



เราจะเห็นได้ว่าขั้นตอนต่างๆ ต้องมีการจัดซื้อถึงขั้นตอนสุดท้ายคือลูกค้าที่ต้องดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากขั้นตอนใดสะกด กระบวนการผลิตหรือให้บริการก็จะขาดตอน และจะจัดซื้อส่งผลให้กระบวนการอื่นๆ ติดขัดไปด้วย และในที่สุดขั้นตอนสุดท้ายก็คือลูกค้าก็จะได้รับสินค้าหรือใช้บริการที่ล้าช้ากว่ากำหนด

จากการณ์ตัวอย่าง เราจะพบว่าลูกค้าไม่ได้หมายถึงผู้เข้ามารับประทานอาหารในกัตตาการเท่านั้นแต่ลูกค้าในที่นี้ยังหมายถึง ผู้ที่จะรับซ่อมสินค้าหรือใช้บริการจากเราในขั้นตอนถัดไปด้วย ทั้งผู้ช่วยพ่อครัว พ่อครัว พนักงานบริการ และลูกค้า ต่างเป็นลูกค้าของขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งนั้น ดังนั้นลูกค้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก

* ลูกค้าภายใน (Internal Customer) คือผู้ที่อยู่ภายในหน่วยงานเดียวกัน เช่น ผู้ช่วยพ่อครัว พ่อครัว พนักงานบริการ

* ลูกค้าภายนอก (External Customer) คือผู้ที่อยู่นอกหน่วยงานที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ดังนั้นทุกหน้าที่ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือให้บริการต่างมีความสำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพทั้งสิ้น การสร้างคุณภาพจึงเป็นหน้าที่ของทุกคน หากทุกคนทำงานโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของงานที่รับผิดชอบก็จะทำให้ลูกค้าภายในและภายนอกได้รับสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและตรงตามเวลาอันจะนำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า ความอยู่รอด และความก้าวหน้าของกิจการในที่สุด

5. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในเมืองผู้ผลิต หากเราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ไม่มีของเสีย ไม่มีปัญหาในการผลิต ส่งมอบ สินค้าหรือบริการ ได้ตรงตามเวลา พนักงานก็จะมีความสุขในการทำงาน มีกำลังใจในการทำงานที่ดี เพราะไม่ต้องลุกต่าหนีจากหัวหน้า ไม่ต้องทำงานเพิ่มเติม เนื่องจากต้องปรับปรุง แก้ไข หรือผลิตใหม่ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคก็จะได้บริโภคสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและวางแผนได้

คุณภาพของสินค้าหรือบริการเป็นสิ่งที่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกต้องการและพึงพอใจ โดยต้องไม่เป็นภัยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการผลิตสินค้าหรือให้บริการนั้นเราควรทำให้ลูกค้าต้องตั้งแต่ครั้งแรก นอกจากนี้แล้ว การผลิตสินค้าหรือให้บริการที่มีคุณภาพนั้นยังจะช่วยลดต้นทุนการผลิต และสามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงานและการจัดทำมาตรฐาน

1. มาตรฐาน (Standard) คือสิ่งที่ทุกคนยึดถือปฏิบัติที่เป็นไปในแบบเดียวกันอาจจะบรรยายเป็นข้อความ หรือรูปถ่ายก็ได้ โดยทำให้เกิดความเข้าใจความรู้ในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ 4M1E และส่งผลต่อ คุณภาพ และประสิทธิภาพ และ ความปลอดภัย

2. มาตรฐานแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Product Standard) และ มาตรฐานระบบ (System Standard)

3. มาตรฐาน สามารถจัดระดับได้เป็น 4 ระดับคือ 1. มาตรฐานระหว่างประเทศ (International Standard) 2. มาตรฐานระดับชาติ (National Standard) 3. มาตรฐานอุตสาหกรรม (Industrial Standard) และ 4. มาตรฐานระดับบริษัท (Company Standard)

4. มาตรฐานการดำเนินงาน ประกอบด้วย มาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standard)

และ มาตรฐานกระบวนการ (Process Standard)

5. มาตรฐานทางเทคนิค คือมาตรฐานที่ปั่งบอกถึงคุณลักษณะของบางสิ่งบางอย่างทั้งคุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัติทางเคมี โดยเกี่ยวข้องกับหน้าที่การใช้งานของสิ่งนั้น
6. มาตรฐานกระบวนการ คือ มาตรฐานที่ปั่งบอกถึงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ การขออนุญาต และการอนุมัติ รวมไปถึงการสั่งผลดตอน หรือยกเลิกในที่สุด

มาตรฐาน (Standard)

ในความพยายามที่จะเข็นรถบรรทุกของขึ้นภูเขาลูกหนึ่ง เราจะพนวณจากแรงผลักดันจากเราที่ต้องการเคลื่อนรถ เช่น ไปข้างหน้าแล้วขึ้น มีแรงดึงให้รถขึ้น ให้ลดจากเราด้วย แรงนี้เกิดจากแรงดึงดูดของโลกที่เรียกว่าแรงโน้มถ่วงโลก การที่เราขับรถให้เคลื่อนไปข้างหน้าได้เป็นเพราะแรงที่เราใช้เข็นมากกว่าแรงโน้มถ่วงโลกแต่เมื่อได้กีดกั้นการที่เราปล่อยมือจากการเห็นทันตั้งกล่าวจะถอยหลัง และตกจากภูเขาไปในที่สุด เหตุการณ์เช่นนี้ก็เปรียบเสมือนการที่พนักงานทุกคนช่วยกันทำความสะอาด โรงงาน แต่ถ้าการทำความสะอาดเกิดขึ้นวันเดียวไม่ช้าสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองก็จะกลับมาใหม่ ความพยายามในการทำความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ์ โรงงาน เปรียบเสมือนแรงที่ใช้เข็นรถขึ้นเขา เมื่อได้กีดกั้นการทำสภาพโดยรอบ โรงงาน ก็จะกลับกลับไปเหมือนเดิม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างที่สุดที่จะต้องหาอะไรบางอย่างที่จะทำให้เรา และ โรงงานอยู่ในสภาพที่ดีที่เราช่วยกันปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา การที่จะทำให้เกิดเช่นนั้นได้ หมายถึงพนักงานทุกคนจะต้องช่วยกันทำความสะอาดทุกวัน เช่น ใช้เวลา ก่อนและหลังเลิกงาน ในการทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน ถ้า กระทำได้เช่นนี้ เป็นประจำเรียกได้ว่า เกิดมาตรฐานการทำความสะอาดขึ้น การทำเช่นนี้ เปรียบเสมือนการนำสิ่งของที่แข็งแรงพอนามาหนุนล้อรถเข็นไว้ไม่ให้ตกจากภูเขานั่นเอง

มาตรฐานคืออะไร

มาตรฐาน (Standard) คือสิ่งที่ทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นไปในแบบเดียวกัน อาจจะบรรยายเป็นข้อความ หรือรูปภาพก็ได้ โดยทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ 4M1E ได้แก่ คน (Man) เครื่องจักร (Machine) วัสดุที่ใช้ (Material) วิธีการทำงาน (Method) และ สภาพแวดล้อม (Environment) และส่งผลต่อ คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ทั้งนี้ จะต้องกำหนดรูปแบบ รู้จักทำ ผู้อนุมัติ และวันที่เริ่มใช้งาน

- มาตรฐานแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Product Standard) และมาตรฐานระบบ (System Standard)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ดังกล่าวจะมีคุณลักษณะและคุณสมบัติเป็นไปในแบบเดียวกันทั้งหมด เช่น บัตรเครดิต ขนาด ความหนา และตำแหน่งของแถบแม่เหล็กจะถูกกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน ไม่ใช่นั่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ผู้ถือบัตรอาจใช้งานได้กับเครื่องเบิกเงินสด (ATM) ได้ในบางเครื่องแต่ไม่สามารถใช้กับบางเครื่องได้ เป็นต้น

มาตรฐานระบบ เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าปัจจัยที่สำคัญในการผลิต 4M1E เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดทุกประการ มาตรฐานระบบที่เรารู้จักกันดีได้แก่ ระบบคุณภาพ ISO 9000 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 เป็นต้น ทั้งนี้การที่มีระบบนี้ไม่ได้มายความว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ แต่เป็นการรับรองระบบการทำงาน

มาตรฐานสามารถจัดระดับได้เป็น 4 ระดับ คือ

1. มาตรฐานระหว่างประเทศ (International Standard) เป็นมาตรฐานที่ยอมรับทั่วโลกในประเทศต่างๆทั่วโลก เช่น มาตรฐาน ISO 9000 มาตรฐานพิล์มถ่ายรูป เป็นต้น

2. มาตรฐานระดับชาติ (National Standard) เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นสำหรับใช้ในประเทศโดยครอบคลุมไปทุกส่วนของการใช้งาน เช่น มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานท่าจ้างแรงงาน เป็นต้น

3. มาตรฐานอุตสาหกรรม (Industrial Standard) เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นให้ใช้ในบางประเภทของอุตสาหกรรมนั้น เช่น มาตรฐานการจัดการโรงพยาบาล มาตรฐานชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น

4. มาตรฐานระดับบริษัท (Company Standard) เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นใช้ในบริษัทเท่านั้น เช่น ระเบียบบริษัท มาตรฐานการประเมินผล มาตรฐานการเลื่อนขั้น เป็นต้น

มาตรฐานการดำเนินงาน (Operating Standard) ที่ใช้ในบริษัทต่างๆ และกำหนดขึ้นเพื่อให้การทำงานและการบริหารงานภายใต้เป็นไปอย่างมีระบบ และอยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือประกอบด้วย มาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standard) และมาตรฐานกระบวนการ (Process Standard)

มาตรฐานทางเทคนิค คือ มาตรฐานที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะบางสิ่งบางอย่างทั้งคุณสมบัติทางกายภาพ รูปทรง ขนาด น้ำหนัก และคุณสมบัติทางเคมี (กรด ค้าง ของเหลว ก๊าซ) โดยเกี่ยวข้องกับหน้าที่การใช้งานของสิ่งนั้น เช่น มาตรฐานวัสดุคุณภาพและชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิต มาตรฐานเครื่องจักร อุปกรณ์ เป็นต้น

การจัดทำมาตรฐาน

เพื่อให้มาตรฐานถูกใช้งานอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสิ่งที่จะต้องทำ

1. การฝึกอบรม เรื่องการควบคุมเอกสารมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปสามารถรู้เรื่องระบบในการควบคุมเอกสารมาตรฐานต่างๆ อาทิ วิธีการจัดทำมาตรฐานใหม่ การกำหนดรหัสเอกสาร รูปแบบ วิธีการใช้ การแก้ไขเมื่อพบข้อบกพร่อง
2. การฝึกอบรม ที่เกี่ยวกับเนื้อหาภายในเอกสารมาตรฐานนั้นๆ เพื่อให้แน่ใจว่า พนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนนั้นๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งนี้รวมไปถึงข้อควรระวัง และจุดตรวจสอบที่สำคัญ
3. การทดสอบภาคทฤษฎีจะทำขึ้นหลังจากการฝึกอบรมเนื้อหาในมาตรฐานนั้นๆ เสร็จสิ้นลงแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานรู้และเข้าใจในสาระสำคัญของมาตรฐานนั้น
4. การทดลองปฏิบัติ ตลอดระยะเวลาที่พนักงานที่เพิ่งจะผ่านการฝึกอบรมให้ปฏิบัติงานคราวจะมีหัวหน้างานหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในงานนั้น ๆ คอยเฝ้าติดตามดูอยู่เป็นระยะเวลาจากนั้นโดยให้คำชี้แนะเมื่อพนักงานทำงานผิดไปจากที่มาตรฐานกำหนด จนกว่าพนักงานจะสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
5. การทดสอบภาคปฏิบัติ บริษัทควรจะกำหนดระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติ เพื่อจะทดสอบว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถจะปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมดูแลหรือให้คำชี้แนะอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ถ้าระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานเกินกว่าที่กำหนดมาก ควรจะทำการฝึกอบรมซ้ำใหม่อีกครั้ง
6. เมื่อได้กีตามที่มีการแก้ไขมาตรฐานต้องมีการซีเจนหรือแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบรายละเอียดการแก้ไขในเอกสารมาตรฐานใหม่ ในกรณีที่มีการแก้ไขเป็นสาระสำคัญและมีการแก้ไขที่ค่อนข้างมาก กระทบต่อการปฏิบัติงานเดิมทั้งหมด ควรจะเรียกพนักงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานนั้นมาฝึกอบรมใหม่อีกครั้ง

มาตรฐานใดๆ ตามควรจะได้รับการปรับปรุงให้ใหม่และทันสมัยออกจากนั้นยังคงให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิผลอยู่เสมอ โดยในการปรับปรุงมาตรฐานให้ดีขึ้น สามารถทำได้จาก 2 วิธีการ คือ

- การแก้ไขตามแผนงาน เป็นการกำหนดระยะเวลาไว้ล่วงหน้า เพื่อให้เกิดการทบทวนรายละเอียดของเอกสารมาตรฐานต่างๆ โดยเฉพาะมาตรฐานที่ไม่ได้มีการแก้ไขเป็นระยะเวลานานแต่เนื่องจากมาตรฐานในการปฏิบัติงานจริงในบริษัทมีค่อนข้างมาก ดังนั้นอาจทำได้โดยการกำหนดตารางเวลาในการทบทวนมาตรฐานต่างๆ รายสัปดาห์ โดยใช้เวลาไม่นานนักและแต่งตั้งคณะกรรมการ

เพื่อทบทวนมาตรฐานนั้นๆ ทั้งนี้คณะทำงานจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในมาตรฐานนั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ ผู้ใช้มาตรฐานดังกล่าว

- การแก้ไขเมื่อพบข้อบกพร่อง หรือ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยมากมักจะเกิดก่อนที่จะถึงกำหนดเวลาทบทวนในกรณีนี้ควรจะเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขโดยทันที

ในการแก้ไขมาตรฐานใหม่ทุกครั้งควรจะมีใบบันทึกประวัติการแก้ไข เพื่อให้ง่ายในการสืบค้นประวัติทั้งวันที่แก้ไข วันที่อนุมัติ วันที่ถูกใช้งานจริง และรายละเอียดของการแก้ไข

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีควรจะมีลักษณะดังนี้

1. มีความเป็นไปได้ในการที่จะปฏิบัติตาม นั่นหมายความว่าสามารถการปฏิบัติงานได้ก็ตามที่เขียนขึ้นแล้ว ไม่มีทางที่จะปฏิบัติได้มาตรฐานหรือวิธีการปฏิบัติงานดังกล่าวก็จะถูกละเลยในที่สุด
2. ต้องไม่ตีความไปในความหมายที่ต่างกันได้ มาตรฐานใดที่เขียนไม่ชัดเจน หรือใช้ข้อความที่สามารถตีความหมายให้กว้างอาจทำให้เกิดการตีความที่แตกต่างกันไปในผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน และในที่สุดก็จะทำให้ผลการปฏิบัติงานนั้นไม่เป็นไปตามระบบเดียวกัน
3. จะต้องไม่มีวิธีการที่นำไปสู่อันตราย แน่นอนมาตรฐานการปฏิบัติงานใดที่เมื่อปฏิบัติครบถ้วนอาจทำให้เกิดความเสี่ยงทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและโรงงานย่อมไม่มีกรอบกฎบัตร
4. ต้องมีความสอดคล้องด้วยกันระหว่างมาตรฐานใหม่กับมาตรฐานที่ใช้ในปัจจุบัน เพราะการจัดทำมาตรฐานใหม่ที่มีหน้าตาหรือโครงสร้างการจัดวางรายละเอียดที่ต่างออกไปอาจจะทำให้ผู้ปฏิบัติสับสน และไม่เข้าใจ เช่น การใช้โทรศัพท์ หรือคำที่ต่างกันทั้งที่หมายถึงเดียวกัน หรือการจัดวางหัวข้อและรายละเอียดที่แตกต่างกัน เป็นต้น
5. มีระบบการควบคุมที่ดี ให้รู้ว่ามีการแก้ไขเกิดขึ้น และง่ายในการสืบค้น เพราะเมื่อใดก็ตามที่มาตรฐานการปฏิบัติงานได้รับการแก้ไข แต่ไม่มีสิ่งใดบอกว่า มาตรฐานนั้นถูกแก้ไขแล้ว แก้ไขในจุดใดหรือสื่อสารให้คนที่ต้องใช้มาตรฐานนั้นทราบผู้ปฏิบัติงานอาจจะไม่ปฏิบัติงานโดยใช้วิธีเดิมและส่งผลให้เกิดความเสียหายได้ในที่สุด

ตารางที่ 3.4 ตัวอย่างของระบบมาตรฐานต่างๆ

มาตรฐานที่นำไป		มาตรฐานความคุ้มค่าส่วนบุคคลตามมาตรฐาน ISO 9001 และการตรวจสอบภายในพิจารณา	มาตรฐานการบริการและกิจกรรมทางการค้า
มาตรฐานเกี่ยวกับหน้าที่พื้นฐาน	สำารวจตลาด	กฎสำารวจการสำารวจตลาด	มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการตลาด
	วิจัยและพัฒนา	กฎสำารวจการวิจัยและพัฒนาและการควบคุมสิ่งประดิษฐ์และความคิด	
	วางแผนผลิตภัณฑ์	กฎสำารวจผลิตภัณฑ์และการบรรจุ	
	ออกแบบ	มาตรฐานสำารวจการออกแบบ	
	เครื่องมือผลิต	มาตรฐานสำารวจการวางแผนการผลิตและการร่วมแผนผังกระบวนการ	
	ขัดซื้อขัดซาง	ข้อกำหนดการซื้อ มาตรฐานการซื้อ มาตรฐานวัสดุคุณภาพ ชั้นส่วน ข้อกำหนดสำารวจการซื้อ มาตรฐานการตรวจสอบเพื่อการยอมรับ	
	การผลิต	มาตรฐานทางเทคนิค มาตรฐานการใช้งาน มาตรฐานการบำรุงรักษา เครื่องมือ	
	การตรวจสอบ	กฎสำารวจการตรวจสอบผลิตภัณฑ์	
	การขาย	กฎสำารวจการควบคุมข้อกำหนด	
	บริการหลังการขาย	กฎสำารวจการจัดการเรื่องการร้องเรียนจากลูกค้า	

วงจรการบริหารงาน PDCA และวงจรการทำงาน SDCA


ถ้าเราจะเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งโดยไม่มีเงื่อนไข หรือข้อจำกัดใดๆ เราต้องไม่ต้องกังวลมากนักเมื่อถึงเวลาที่จัดเก็บเสื้อผ้าใส่กระเบื้องแล้วก็เริ่มเดินทาง จะถึงที่หมายวันใหม่เดินทางจะสะดวกปลอดภัยหรือไม่ เสียค่าใช้จ่ายเท่าไร ไม่ต้องคำนึงถึงแต่ในความเป็นจริงมีเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมอีกมากมายที่เราจะต้องคำนึงถึงในการกระทำการสิ่งต่างๆ เพราะเราต้องการไปถึงจุดหมายให้เร็วที่สุด ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิต นอกจากนั้นควรจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด นี้อาจมีความจำเป็นจะต้องมีการวางแผนก่อนที่เริ่มดำเนินการใดๆ และลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด หมั่นตรวจสอบเป็นระยะ และคอยแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ เราเรียกว่า วงจรการบริหารงานพีดีซีเอ (PDCA) และถ้าการดำเนินงานใดๆ ที่เราต้องการให้มีการปฏิบัติเป็นไปในแบบเดียวกัน ไม่ว่าจะการทำโดยผู้ใดเราจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานเพื่อการปฏิบัติงานนั้นๆ เราเรียกการทำงานดังกล่าวว่า วงจรการทำงานเอกสารซีซีเอ (SDCA)

ในตอนนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรทั้ง 2 ถึงแนวคิดและวิธีการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลในการยกระดับการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น

แนวคิดการบริหารงาน และการทำงานอย่างมีระบบ

PDCA มาจากคำภาษาอังกฤษ 4 คำ ได้แก่ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการแก้ไขปรับปรุง (Act)

แนวคิดดังกล่าวของวงจรการบริหารงานมาจากวงจรของความสัมพันธ์ 4 ฝ่ายในการทำงาน คือฝ่ายวิจัย ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายผลิต และฝ่ายขายที่เรียกว่าวงจรเดมมิง (Deming) Wheel ดังภาพที่ 3.5 เดมมิงเน้นถึงความสัมพันธ์ของปฏิสัมพันธ์แบบวงกลมที่ระหว่างการวิจัย การออกแบบ การผลิต และการขายภายใต้การปฏิบัติงานทางด้านธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุถึงคุณภาพที่ดีกว่า ซึ่งจะช่วยทำให้ลูกค้าพึงพอใจ จึงน่าจะมีการหมุนเวียนขั้นตอนต่างๆ ทั้ง 4 ขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอโดยให้ถือว่าคุณภาพจะต้องมาก่อนสิ่งอื่นใด ต่อมานแนวคิดในเรื่องการหมุนเวียนวงล้อเดมมิงอย่างสม่ำเสมอเพื่อลิ่งที่ดีขึ้นนี้ได้ถูกขยายออกไปทุกส่วนของการบริหาร และสืบสานต่อของวงล้อดังกล่าวถือว่าจะต้องเป็นไปเพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานทางด้านการบริหาร โดย




รูปที่ 3.5 วงล้อเดมมิง

ออกแบบ	วางแผนการผลิต	การออกแบบผลิตภัณฑ์/สอดคล้องกับขั้นตอนการวางแผนของฝ่ายบริหาร
การผลิต	ทำ	การผลิตสอดคล้องกับการทำ การจัดการหรือการดำเนินงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบไว้
การขาย	ตรวจสอบ (ตรวจ)	ยอดขายเข้มข้น ได้ว่าลูกค้าพอใจหรือไม่
การวิจัย	ปฏิบัติการ (แก้ไข)	กรณีที่มีการร้องเรียนจะต้องนำข้อมูลที่ได้จากการร้องเรียนไปใช้ในการวางแผน และใช้ในการก้าวสู่ระดับขั้นที่สูงขึ้นในความพยายามครั้งต่อไป การปฏิบัติการในขั้นนี้หมายถึง การปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น

รูปที่ 3.6 ภาพความสัมพันธ์ระหว่างวงล้อเดมมิงกับวงจรการบริหารงาน PDCA

ภายหลังแนวคิดนี้ได้ถูกดัดแปลงให้เข้ากับวงจรการบริหารงานที่ประกอบด้วยการวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ และการแก้ไขปรับปรุง ดังรูปที่ 3.6 แต่อย่างไรก็ตามวงจรดังกล่าว ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ จากความคิดที่ว่าแผนงานจะถูกกำหนดโดยผู้บริหารเหมือนการ ตั้งเป้าหมายให้พนักงานทำให้ได้ ขณะที่ผู้ปฏิบัติคือพนักงานมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติให้ได้ผลลัพธ์ ตรงตามเป้าหมาย ที่ผู้บริหารกำหนดขึ้น โดยมีผู้ตรวจสอบอยู่ระหว่างตอนอยู่เป็นระยะและคอย รายงานผลการตรวจสอบระหว่างเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ได้ให้กับผู้บริหารรับทราบเพื่อที่จะได้มี การแก้ไขได้ทันท่วงที่ในกรณีที่ไม่สามารถทำให้ตามเป้าหมายที่วางไว้จะเห็นได้ว่าพนักงานขาด การมีส่วนร่วมในการวางแผนและแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นจึงมีความพยายามที่จะทบทวนและแก้ไข วงจรบริหารงานดังกล่าวในรูปแบบที่ดีขึ้นหรือที่เรารู้ขอกันดีว่าเป็นวงจรการบริหารงานแบบญี่ปุ่น




วงจรบริหารงาน PDCA

อันดับแรกสุดเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจอย่างกระจ่างชัดถึงความแตกต่างระหว่างวงจร บริหารงาน PDCA แบบตะวันตก และวงจรบริหารงาน PDCA แบบญี่ปุ่น ในรูปแบบเดิมของ ตะวันตกอาจเรียกได้ว่าเป็นแบบแข็งกร้าว โดยจะใช้รางวัลและการบังคับบัญชาควบคู่กันไป แผนงานจะถูกทำและตัดสินใจโดยฝ่ายบริหาร และมอบหมายให้พนักงานไปปฏิบัติในรูปของ เป้าหมายซึ่งจะกำหนดให้ที่ระดับตัวเลขค่อนข้างสูงพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมาย

ดังกล่าวการตรวจสอบจะถูกตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารเพื่อที่จะดูว่าผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ การแก้ไขจะถูกกระทำโดยพนักงานโดยการกำกับดูแลโดยฝ่ายบริหาร กรณีที่ทำได้ตามแผนงานหรือเป้าหมายพนักงานคนนั้นก็จะได้รับรางวัล แต่ถ้าไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายก็จะถูกประเมินให้อยู่ในระดับความสามารถที่ดี

คนญี่ปุ่นเรียนรู้วงจรการบริหารงาน PDCA จากอเมริกา แต่ได้นำมาปรับใช้ในหนทางที่แตกต่างในรูปแบบที่มุ่งเน้นกว่า โดยอยู่บนพื้นฐานของ 2 สิ่ง คือ การสื่อสาร และ ความร่วมมือดังรูปที่ 3.8 โดยที่แผนการจะถูกตัดสินใจโดยฝ่ายบริหาร จากนั้นจะส่งแผนการดังกล่าวด้วยช่องทางการสื่อสารระหว่างฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน และพนักงานตามลำดับขั้น เป้าหมายจะกำหนดไว้ในระดับที่พอจะเป็นไปได้ในระยะเวลาอันสั้นและอยู่ในระดับที่ท้าทายความสามารถในระยะกลาง และยาว พนักงานจะลงมือปฏิบัติ และทุ่มเทอย่างเต็มที่การตรวจสอบจุดกระทำเพื่อค้นหาว่าเกิดความยุ่งยากและมีปัญหาอะไร (ไม่ใช่การจับผิด) การแก้ไขเป็นการช่วยให้พนักงานประสบความสำเร็จในการที่จะทำให้ได้ตามเป้าหมายด้วยแนวทางดังกล่าวพนักงานจะได้รับการอบรมให้รู้จักการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบและการแก้ไขด้วยตนเอง

รูปที่ 3.8 วงจรการบริหารงาน PDCA ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว (แบบญี่ปุ่น)



วงจรการบริหารงาน PDCA เป็นเครื่องมือที่สำคัญในอันที่จะนำไปสู่การปรับปรุงโดยวงจรนี้จะเริ่มต้นด้วยการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันในขณะเดียวกันก็จะมีการรวบรวมข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการกำหนดแผนงานเพื่อการปรับปรุงเมื่อแผนงานได้รับการจัดทำขึ้นเรียบร้อย ก็จะถูกนำไปใช้ในทางปฏิบัติ หลังจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบวิธีนำแผนไปปฏิบัติเพื่อจะได้คุ้ว่าได้นำไปสู่การปรับปรุงตามที่คาดหมายไว้หรือไม่ เมื่อการทดลองปรับปรุงประสบความสำเร็จก็จะนำไปสู่กระบวนการสุดท้ายได้แก่การกำหนดมาตรฐานการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าวิธีใหม่ๆที่นำมาใช้เหล่านี้จะถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องวงจรบริหาร PDCA จะดำเนินไปรอบแฉล่าทันทีที่มีการปรับปรุงเกิดขึ้นการปรับปรุงดังกล่าวก็จะกลยุทธ์เป็นมาตรฐานเพื่อสอดคล้องกับแผนงานใหม่เพื่อจะได้มีการปรับปรุงต่อไปอีก เมื่อได้บรรลุถึงจุดมาตรฐานที่สูงสุดดังกล่าวแล้ว กระบวนการไคเซ็นก็จะกลยุทธ์เป็นที่เข้าใจโดย普遍

ด้วยเหตุนี้ PDCA จึงเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นกระบวนการที่กำหนดมาตรฐานใหม่ขึ้นมาเพื่อให้มีความสอดคล้อง เพื่อเป็นการทบทวนและเพื่อแทนที่ด้วยมาตรฐานที่ใหม่กว่าจะมีกิจกรรมที่คนงานชาวตะวันตกส่วนมากมองว่ามาตรฐานต่างๆเป็นเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้ตากตัวนักปฏิบัติการ PDCA ชาวญี่ปุ่นกลับมองมาตรฐานดังกล่าวว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานที่ดีกว่าในครั้งต่อไป

ตัวอย่างที่ 1 Do Do Do Do

เราจะพบเห็นตัวอย่างนี้ได้ในการทำงานหัวไฟที่ไม่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพวิศวกรและนายช่างกลุ่มนี้เมื่อได้รับมอบหมายให้ลองเรื่อในแม่น้ำเจ้าพระยาจากสะพานพระราม 6 ผ่านสะพานกรุงชน สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานพระพุทธยอดฟ้า จนถึงสะพานสาธร โดยเริ่มออกเรือในเวลา 09.00 น. และกำหนดไปให้ถึงเวลา 12.00 น. ตรง วิศวกรและนายช่างกลุ่มดังกล่าวได้ยินดังนี้จึงตกลงถึงวิธีการล่องเรือดังกล่าวโดยใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที ก็ตกลงกันได้โดยวิศวกรและนายช่างกลุ่มดังกล่าวทำการเช่าเรือที่แหล่งเรือที่สุด โดยไม่คำนึงว่าจะแพงเท่าไรจากนั้นจึงทำการล่องเรือ โดยสามารถมาถึงสะพานสาธรก่อนเวลาตามที่กำหนด คือ มาถึงเวลา 10.30 น. เมื่อมาถึงก่อนเวลาวิศวกรและนายช่างกลุ่มดังกล่าวเป็นจำนวนมากเรืออยู่ไปมาเพื่อรอเวลาเที่ยงท่าและเมื่อได้เวลาใกล้ 12.00 น. จึงแล่นเรือเข้าเที่ยงท่า การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นตัวอย่างของความไม่มีประสิทธิภาพ ไม่รู้ด้วยว่าจะไปถึงที่หมายตามกำหนดหรือไม่จึงทำให้ต้องเสียเงินไปในจำนวนที่มากเกินความจำเป็นจากการเช่าเรือ


ตัวอย่างที่ 2 Plan Do Plan Do

จากการสอบถามรายงานตามตัวอย่างที่ 1 วิศวกรและนายช่างกลุ่มที่ 2 ใช้เวลาค่อนข้างมากในการประชุม เตรียมงาน และสรุปถึงปัจจัยที่สำคัญในการล่องเรือ อาทิ กระแสลม ทิศทางของลม

ประเภทของเรื่อ และ ความเร็วระยะเวลาจากส่วนราชการถึงส่วนสุดท้าย ตลอดจนน้ำหนักของผู้ที่จะต้องอยู่ในเรือทั้งหมด จากนั้นจึงทำการล่องเรือด้วยความเร็วคงที่โดยใช้เรือที่มีความเร็วต่ำกว่ากสุ่มที่ 1 และเสียค่าเช่าถูกกว่าเพราระเจ้มั่นในการคำนวณของตน แต่ผลปรากฏว่าวิศวกรและนายช่างกลุ่มที่ 2 ต้องไปถึงท่าเรือที่ส่วนสาธารณรัฐซึ่งก้าว่ากำหนด 30 นาที กรณีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีการวางแผนงานที่ดี แต่ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามแผน เรียกว่ามีประสิทธิภาพ แต่ขาดประสิทธิผล

ตัวอย่างที่ 3 Plan Do Check Act

จากการมอบหมายงานตามตัวอย่างที่ 1 วิศวกรและนายช่างชุดที่ 3 ได้ประชุมวางแผน เช่นเดียวกับวิศวกรและนายช่างกลุ่มที่ 2 แต่ในการล่องเรือได้กำหนดให้ส่วนแต่ละส่วนที่แล่นผ่านเป็นจุดตรวจสอบ โดยคำนวณไว้ว่าควรจะแล่นเรือถึงแต่ละส่วนประมาณเวลาเท่าไรและล่องเรือจริงพบว่าไปถึงส่วนล่าช้ากว่ากำหนด จึงเร่งเครื่องเพื่อไปให้ถึงส่วนที่ 2 ตามกำหนดเวลาและไปถึงท่าเรือที่ส่วนสาธารณรัฐตามกำหนดเวลาอดีต การล่องเรือแบบนี้เรียกว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เลือกใช้เรือในขนาดที่เหมาะสมไม่เสียค่าใช้จ่ายมากและมีการปรับปรุงทุกครั้งที่ตรวจสอบว่าการล่องเรือไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อให้การล่องเรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลบรรลุเป้าหมาย




รูปที่ 3.9 วงจรการทำงาน SDCA

วงจรการทำงาน SDCA

และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุงจะยังคงอยู่ ก่อนและหลังการนำงจกรรมการบริหารงาน PDCA ไปใช้นั้น ก็ยังต้องมีการรักษาสถิติภาพของมาตรฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเสียก่อนกระบวนการสร้างสถิติภาพมักจะเริ่กอกันว่างจรการทำงาน SDCA ดังรูปที่ 3.9 ซึ่งได้แก่ มาตรฐาน(Standard) การลงมือปฏิบัติ(Do) การตรวจสอบ(Check)การแก้ไขปรับปรุง(Act)

ทุกฝ่ายควรจะประยุกต์ใช้วงจรทั้ง 2 ร่วมกันอยู่ตลอดเวลา หลังจากที่ได้กำหนดมาตรฐานและทำให้มารฐานดังกล่าวมีสถิติภาพแล้ว เราจะเคลื่อนย้ายไปยังส่วนที่อยู่ถัดไปโดยการใช้วงจรการบริหารงาน PACA ทั้งนี้เพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานให้ดีขึ้น การทำเช่นนี้จะมีการใช้วงจรการทำงาน SDCA เพื่อสร้างความมั่นคงและเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับเงื่อนไขต่างๆ ให้กับวงจรการบริหารงาน PDCA ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะได้ทำให้วงจร SDCA และวงจร PDCA มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังรูปที่ 3.10



รูปที่ 3.10 ความสัมพันธ์ของวงจร PDCA และ วงจร SDCA กับไกด์ไลน์ และ การรักษาสถิติภาพ

ตัวอย่างของการทำงานตามมาตรฐานจะพบเห็นได้่ายในบริษัทที่ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO9000 เพราะตามระบบดังกล่าว ในทุกรอบวนการของการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าและบริการจะต้องจัดทำขึ้นมาในรูปของเอกสาร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆปฏิบัติตามให้เหมือนกับการปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติต่างๆ เรียกว่าเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐาน ตามวงจร PDCA และแน่นอนจะต้องมีการตรวจสอบอย่างเสมอว่าพนักงานได้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติหรือไม่

5. เทคนิคพื้นฐานการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต

1. 5S เป็นแนวคิดการจัดระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงานเพื่อก่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย อันจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตที่สูงขึ้น
2. สะสาง หมายถึง การแยกของที่จำเป็นออกจากของที่ไม่จำเป็น และ จัดของที่ไม่จำเป็นออกไป หัวใจของ 5. สะสาง คือ ต้องมั่นใจว่า ในสถานที่ทำงานมีเฉพาะของที่จำเป็นต่อ การใช้งานเท่านั้น
3. สะดาวก หมายถึง การจัดวางหรือจัดเก็บสิ่งของต่างๆ ในที่ทำงานให้เป็นระเบียบเพื่อ ความสะอาดและปลอดภัยและคงไว้ซึ่งคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน หัวใจของ 5. สะดาวกคือ มีที่สำหรับของทุกสิ่ง และ ของทุกสิ่งต้องอยู่ในที่ของมัน
4. สะօด หมายถึง การทำความสะอาด (ปัด, กวาด, เช็ด, ถู) เครื่องจักร อุปกรณ์ รวมทั้ง บริเวณพื้นที่ทำงาน โดยรอบ หัวใจของ 5. สะօดคือ การทำความสะอาดคือการตรวจสอบ
5. สุขลักษณะ หมายถึง การรักษามาตรฐานการปฏิบัติ 5S แรกที่ดีไว้ คืน habitats แห่งต่างๆ เพื่อกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น หัวใจของ 5. สุขลักษณะ คือ รักษามาตรฐาน และปรับปรุง ให้ดีขึ้น
6. สร้างนิสัย หมายถึง การอบรมและการปฏิบัติงาน 4S แรกอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย หัวใจของ 5. สร้างนิสัย คือ สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
เราจะเห็นได้ว่า การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตที่ลงทุนน้อยและยั่งยืน คือ การปรับปรุงวิธีการ ทำงาน และระบบงาน ด้วยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการให้ความรู้และจูงใจให้พนักงานได้มี ส่วนร่วมคิดและหาวิธีการใหม่ๆ ให้การทำงานมีความสะอาดคล่องตัวมากขึ้นหนึ่งในหลายวิธีการที่ ถือได้ว่าเป็นเทคนิคพื้นฐานที่ทำให้คนในบริษัทมีคุณภาพสามารถปรับปรุงงาน และสภาพแวดล้อม ในการทำงานให้ดีได้นั้นคือ 5S หรือ 5S ในภาษาญี่ปุ่น ที่มาจากการคำภาษาญี่ปุ่น 5 คำ คือ เซริ(Seiri) เซตติ(Seiton) เซโซ(Seiso) เซเกทสึ(Seiketsu) และ ชิตซึเกะ(Shitsuke)

ตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักถึงแนวคิดและวิธีการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตด้วยเทคนิค พื้นฐาน 5S


ความเป็นนาและประโยชน์ที่ได้รับ

เรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการทำความสะอาดสถานที่ทำงานถือเป็นความจำเป็น ในประเทศตะวันตกทั้งหลาย การจัดระเบียบเรียบร้อยและการทำความสะอาดสถานที่ทำงานนั้นได้ ปฏิบัติกันอย่างมีระบบมากกว่าในประเทศไทยอยู่บ่อยๆ ไร้กีดกันการปฏิบัตินี้มีการกำหนดมาตรฐาน โดยผู้ชำนาญการค้านการทำความสะอาดโดยเฉพาะมิใช่เป็นกิจกรรมที่แต่ละบุคคลคิดริเริ่มขึ้น

ในญี่ปุ่นการจัดระบบเรียบร้อยในการทำงานนั้น ปฏิบัติกันเป็นกิจวัตร และถือเป็นเรื่องของสามัญสำนึกไม่ได้มีวิธีการที่เป็นระบบแต่อย่างใด เป็นการมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างนิสัยในตัวเองมาเป็นเวลาข้านานในตอนเริ่มแรกนั้นปฏิบัติกันมากในกลุ่มช่างฟื้นฟื้นในยุคของการพัฒนาอุตสาหกรรมการปฏิบัตินั้นมุ่งเน้นเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหนักต่อมาก็มุ่งประเด็นที่สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และก็มานั่นการจัดระบบเรียบร้อยและความสะอาดในสถานที่ทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต

ปี ค.ศ. 1985 การจัดระบบเรียบร้อยในสถานที่ทำงานแบบญี่ปุ่นได้ถูกจัดระบบว่า 5S มีการจัดพิมพ์หนังสือ 5S เล่มแรกขึ้นในช่วงต้นปี ค.ศ. 1986 และเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดเล่มหนึ่ง ไม่เคยมีครั้นมา ก่อนว่าหนังสือที่เป็นเรื่องสามัญสำนึกแล้วนี้จะติดอันดับเป็นที่นิยมได้และมีการอ่านหนังสือเรื่อง 5S กับการปรับปรุงงานการยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพในโรงงานอีกหลายเล่ม โดย สำนักพิมพ์ของประเทศไทยจะต่อ

สำหรับประเทศไทย บริษัทแรกที่ดำเนินกิจกรรม 5S คือบริษัท เอ็นเอสเคสปริง (ประเทศไทย) จำกัด ต่อมาเกิดบริษัทญี่ปุ่นอีกหลายบริษัทนำมาระบุติ บริษัทญี่ปุ่นซึ่งมีชื่อไทย จำกัด เป็นบริษัทไทยแห่งแรกที่นำ 5S มาใช้ และได้กำหนดคำภาษาไทยขึ้น 5 คำ สะอาด สะดวก สะอาด กุศล กิจกรรม สร้างนิสัย ซึ่งใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้ แต่ก็มีบางบริษัทที่ดำเนินกิจกรรม 5S แต่ไม่เรียก 5S เช่น บริษัทไทยบริดจ์สโตน จำกัด เรียกว่า 4G (จำกัด กำหนด เก็บความ กฎเกณฑ์) เป็นต้น



ปัจจุบัน 5ส กลายเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย มีเอกสาร โปสเตอร์ หนังสือ วีดิทัศน์ฯลฯ มากมายทั้งภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น ไทย จีน ในยุโรป และ สาธารณรัฐอเมริกา ที่ได้ยอมรับเอกสารกรรม 5ส และ กิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคการบริหารการผลิตและปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ 5ส

พนักงาน เมื่อทำ 5ส จนบรรลุผลแล้วจะทำให้

1. พนักงานทุกคน ได้คิดและพิจารณาว่าสถานที่ทำงานของทุกคนควรจะถูกจัดวางอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
2. สถานที่ทำงาน ดูน่าอยู่ น่าทำงาน
3. งานของทุกคนง่ายขึ้น ไม่ยุ่งยากและเสียเวลามาก
4. ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันดีขึ้น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

บริษัท

1. บริษัทจะสามารถผลิตสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้น คุณภาพสินค้าดีขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลงเกิดความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า มีความเจริญเติบโต

คำจำกัดความของ 5ส

ถ้าเรามาพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้ว เราจะเห็นได้ว่าเวลาที่ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ละวันนั้น (ไม่รวมเวลานอน) ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องกับการทำงาน ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ทำไมเราไม่ช่วยกันทำให้ที่ทำงานของเราเป็นสวรรค์เป็นบ้านที่สองที่น่าอยู่ น่าทำงาน

เครื่องจักรอุปกรณ์ก็เปรียบเสมือนเครื่องมือทางเดียงซีของเรา ลองนึกถึงคนขับรถรับจ้าง เราจะเห็นได้เป็นอย่างดีว่ารถนั้นที่นี่ก็คือเครื่องจักรที่ใช้มาเดียงซีพนั่นเองหากวันใดวันหนึ่งรถชนต์เกิดเสียหาย ไม่สามารถดึงรับส่งผู้โดยสารได้ันนั้นคงเป็นวันที่เข้าโขคร้าย เพราะไม่สามารถเงินไปเลี้ยงครอบครัวได้ไม่ต่างจากการทำงานในโรงงานของเราทุกคน โดยทำงาน เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดรายได้แบบทั้งสิ้น ทำไม่เราไม่มาช่วยกัน สรรสร้างพื้นที่การทำงาน อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม และสิ่งของต่างๆ ให้มีปริมาณที่เหมาะสมเพื่อลดค่าใช้จ่าย จดวางอย่างถูกวิธีไม่มีปัญหาการหยิบใช้ สะอาดตา สวยงาม

สถาน เป็นการแยกและกำจัดของที่ไม่จำเป็น มีความหมายในทางปฏิบัติ คือ แยกสิ่งของที่ไม่จำเป็นและเคลื่อนย้ายออกไป รวมทั้งปริมาณของที่เกินความจำเป็นออกจากบริเวณที่ทำงาน

คงไม่ต้องประหลาดใจ เพราะคุณเหมือนว่าเป็นแนวคิดที่ง่าย ใจๆ ก็รู้กัน แต่มันกลับเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและนำไปสู่การปฏิบัติไม่ถูกต้องได้ และที่สำคัญมัน ไม่ง่ายเลยที่จะทำการ

แยกแยะสิ่งของทั้งสองประเภทออกจากกัน ในช่วงแรกของการจัดสิ่งของที่ไม่ต้องการออกจากพื้นที่อาจทำให้เราเครียดได้เมื่อกันเพราคนโดยส่วนใหญ่จะเก็บทุกสิ่งไว้ เพราะคิดว่าคงจะได้ใช้ในอนาคตทั้งๆที่ไม่รู้หรือไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปว่าจะได้ใช้มันหรือไม่ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของคำว่า “สะสม” และสิ่งที่สะสมด้วยความเสียดายนั้นบันทึกจะทำให้เกิดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการสะสมต่างๆ ไว้จนเต็มไปหมดได้แก่

1. สินค้าที่ล้าสมัยและถูกจัดวางไปทั่วทุกที่รอบๆ โรงงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน ทางเดิน ไม่เว้นแม้แต่ลานหน้าโรงงาน เป็นผลให้โรงงานคับแคบ ไม่มีพื้นที่พอสำหรับการปฏิบัติงานและการขนส่ง
2. การขนส่งที่ล่าช้าต้องอ้อมไปอ้อมมา ไม่มีความสะดวก เพราะทุกอย่างถูกจับวางบนพื้น เราไม่สามารถขยับได้ทันที
3. ปริมาณสินค้าคงคลังที่มากเกินความต้องการกินพื้นที่และยากในการคืนนา
4. สินค้าที่เก็บไว้นานจนล้าสมัย ไม่มีใครซื้อ บางสินค้าอยู่นานจนลิม必定อยู่หรือเสียหายในที่สุด
5. ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตจากเครื่องจักรที่ผิดปกติ

สะดวก เป็นการจัดลิ่งที่ไม่จำเป็นให้ง่ายในการใช้ มีความหมายในทางปฏิบัติคือ จัดให้ง่ายในการใช้เก็บไว้ในสภาพที่ดี และ ไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาด

การทำ เช่นนี้จะทำให้ลดการสูญเสียเวลา ในการค้นหา การหยิบและการจัดเก็บ ไม่ผิดพลาด ซึ่งส่งผลให้การผลิตสินค้าและการให้บริการรวดเร็ว และถูกต้อง การทำ สร้าง สะดวก ควรจะปฏิบัติทุกวิธีที่มีการจัดเก็บ ขัดวาง โดยมากก็จะทำหลังจากการทำ สร้าง แล้ว เพื่อทำให้ลิ่งของที่เราคัดแยกและพิจารณาแล้วว่า เป็นสิ่งที่ต้องการ ได้รับการพิจารณาอย่างถูกวิธี โดยคำนึงถึง คุณภาพ ประสิทธิภาพ และ ความปลอดภัย

สะอาด เป็นการจัดทำความสะอาดทั่วทั้งหมุด มีความหมายในทางปฏิบัติคือ ทำความสะอาดและตรวจสอบให้ทั่วทั้งหมุด

ในโรงงานการทำ สร้าง จะส่งผลให้เครื่องจักรมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นลดการเสียหาย และการสะสมของเชื้อจักร อีกทั้งยังทำให้เราเห็นลิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นด้วย เช่น การแตกร้าว การรั่วซึม เป็นต้น การทำ สร้าง ควรจะถูกแทรกเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของการซ่อมบำรุงประจำวันด้วย

สุขลักษณะ เป็นการรักษามาตรฐานที่ดี มีความหมายในทางปฏิบัติ คือ ป้องกันไม่ให้เกิดความสกปรกและรักษาสุขอนามัยที่ดีไว้

ส.สุขลักษณะ จะแตกต่างจากการทำ 5S แรก (สะอาด สวยงาม สะอาด) ตรงที่ 2 ส.แรก เป็นการลงมือปฏิบัติให้เกิดผล แต่ ส.สุขลักษณะ เป็นการจัดทำระบบขึ้นเพื่อรักษาสภาพที่เกิดขึ้นจากการทำ 2 ส.แรก และการที่จะทำให้คงสภาพอยู่อย่างนั้นได้ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดมาตรฐานขึ้นมารองรับการทำ 2 ส.แรก

สร้างนิสัย เป็นการรักษาวินัยของตนเอง และ เมื่อทุกคนในโรงงาน หรือ ในบ้านเกิด ลักษณะนิสัยเป็นแบบเดียวกัน แห่งอนความขัดแย้งย่อมไม่เกิด หลังจากการร่วมแรงร่วมใจช่วยกัน ดูแลก็จะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในที่สุด

ในบางโรงงานเสียเวลาไปกับการจัดวางสิ่งของและทำความสะอาดอย่างมากในตอนแรก แต่พบว่าสภาพที่ดีนั้น ไม่ยั่งยืน และมักจะกลับคืนสู่สภาพเดิมๆ ที่เคยเป็นมาในไม่ช้า ที่เป็นเหตุนั้น เพราะขาดการปฏิบัติ ส สองตัวหลังอย่างจริงจัง และตั้งใจ เพราะ ส.สุขลักษณะ และ ส.สร้างนิสัย จะทำให้การทำ 5S นั้นยั่งยืน

จุดประสงค์การทำ 5S

การทำ 5S ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อความสวยงาม และ ความเป็นระเบียบร้อยเท่านั้น หากแต่ เพื่อการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ ประสิทธิภาพ และ ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

การทำ 5S จะทำให้เกิดความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ไม่มีสิ่งที่ไม่ต้องการในโรงงาน และพื้นที่ปฏิบัติงานอันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ อาทิ การเดินชนสิ่งของที่วางเกะกะเต็มพื้นที่ ปฏิบัติงาน สิ่งของวางปิดกั้นทางหน้าไฟ สิ่งของที่หนักถูกจัดวางไม่เหมาะสมบนชั้นวางทำให้โค่นล้มลงมา หรือการลื่นไถลจากการที่พื้นลื่นมีน้ำ หรือ น้ำมันไถลหยดตามพื้น

ประสิทธิภาพ

การทำ 5S ทำให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการทำงาน จากการที่โรงงานมีแต่ของที่จำเป็นเท่านั้นทำให้มีพื้นที่ส่วนเกินกลับคืนมา ไม่คูแออัดคู่冤枉 การจัดวางของอย่างเป็นระเบียบมีสัญลักษณ์บอกอย่างชัดเจน ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการค้นหา สามารถหยิบใช้ได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และ ถูกต้อง

คุณภาพ

การทำ 5S ทำให้ชิ้นงาน เครื่องจักรเกิดคุณภาพ นั่นคือเราจะไม่พบของที่แตกหักเสียหายที่เกิดจากการจัดเก็บที่ไม่ถูกต้องไม่พับสิ่งของที่หมดอายุจากการหาไม่เจอ มีแต่เครื่องจักรที่พร้อมจะผลิตสินค้าที่ดีจากการที่ได้รับการคุ้มครองเอาไว้ ทำความสะอาด ตรวจสอบ และ บำรุงรักษาเป็นระยะ

ส ที่ 1 สะสาง

สะสาง หมายถึง การแยกของที่จำเป็นออกจากของที่ไม่จำเป็น และ ขัดของที่ไม่จำเป็นออกไป

หัวใจของการทำ ส สะสาง คือ ต้องมั่นใจว่าในสถานที่ทำงานมีแนวทางของที่จำเป็นต่อการใช้งานเท่านั้น

5 คำถาม 5 ตัว

เพื่อให้การทำ ส สะสาง เป็นไปอย่างบรรลุผล จะต้องสังเกตจุดต่างๆ ในสถานที่ทำงาน และบริเวณรอบๆ เพื่อแสวงหาวิธีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่่เสมอ ซึ่งทำได้โดยการตั้งคำถามเพื่อใช้เป็นแนวทางดังนี้

1. มีเศษ วัสดุ หรือ สิ่งของต่างๆ กะกะหรือตกหล่นตามพื้นหรือไม่
2. มีการวางอุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ บนพื้นหรือบริเวณที่ทำงานหรือไม่
3. มีของที่ไม่จำเป็นปะปนอยู่บริเวณที่ทำงานหรือไม่
4. ตู้ชั้นวางของ และ โต๊ะทำงานเดิม ไปด้วยของที่ไม่จำเป็นหรือไม่
5. สถานที่ทำงานไม่เป็นระเบียบ รกประโภะหรือไม่

สิ่งของที่จำเป็น	ใช้บ่อย	ทุกวัน ทุกสัปดาห์	เก็บไว้ในกล่อง เก็บไว้บริเวณใกล้ที่ทำงาน
	ใช้เป็นบางครั้ง	ทุกเดือน ทุก 2 เดือน	เก็บไว้ในกล่องระบบการที่ใช้
	นานๆ ใช้	ประมาณ 2 ครั้ง/ปี	เก็บไว้ในกล่องบริเวณที่ทำงาน
สิ่งของที่ไม่จำเป็น	ไม่ใช้แล้ว		ขัดออกไปจากหน่วยงาน มีค่า-ขาย / ไม่มีค่า-ทิ้ง)

หลักการทั่วไปของการแยกสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่ไม่จำเป็น

การเริ่มต้นสะสางสำหรับโรงงานที่ไม่เคยทำมาก่อนจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ เพราะสภาพแวดล้อมที่ดี พื้นที่ เวลา เงิน พลังงาน และทรัพยากรอื่นๆ จะกลับคืนมา การสื่อสารระหว่างพนักงานก็คือข้อการร่วมแรงร่วมใจในการสะสาง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสะสาง

1. ขัดความสิ้นเปลืองของการใช้พื้นที่
2. ขัดความสิ้นเปลืองของอุปกรณ์เครื่องใช้
3. ขัดความสิ้นเปลืองของตู้เก็บเอกสารและชั้นวางของ

4. ข้อดีความผิดพลาดในการทำงาน

ส ที่ 2 สะดาวก

สะดาวก หมายถึง การจัดวางหรือจัดเก็บสิ่งของต่างๆ ในที่ทำงานให้เป็นระเบียบเพื่อความ
สะดาวกและปลอดภัยและคงไว้ซึ่งคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน

หัวใจของการทำ ส สะดาวก คือ มีที่สำหรับของทุกสิ่งและทุกสิ่งต้องอยู่ในที่ของมัน

5 คำถาม 5 สรุป

เพื่อให้การทำ ส สะดาวก เป็นไปอย่างบรรลุผล จะต้องสัมภัติจุดต่างๆ ในสถานที่ทำงาน
และบริเวณรอบๆ เพื่อแสวงหาวิธีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งทำได้โดยการตั้งคำถามเพื่อใช้
เป็นแนวทางดังนี้

1. มีการกำหนดทางเดินและกำหนดที่วางของชั้ดเจนหรือไม่
2. มีชั้นวาง มีป้ายบอก ที่ของมีป้ายติด และมีตารางแสดงตำแหน่งการจัดวางสิ่งของหรือไม่
3. มีการจัดเก็บแยกประเภทเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ โดยยึดหลักคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัยหรือไม่
4. อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ มีเพียงพอ และ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่
5. บริเวณพื้นที่มีร่อง หรือรอยแยกขุบ ไม่สม่ำเสมอ อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย และ ความ
ไม่สะดาวกหรือไม่

หลักที่ ไว้ในการทำ ส สะดาวก

1. การจัดสะดาวกของเครื่องมือ เมื่อ เน้นที่การหยิบใช้ได้ทันที และ เก็บเข้าที่ง่าย
2. การจัดสะดาวกในคลังสินค้า คำนึงถึงการหยิบของง่าย โดยกำหนดที่ตั้งของใช้ และ ชั้นส่วน
มีป้ายแสดงอย่างชัดเจน ภายนะใส่ชิ้นส่วนมีป้ายชื่อ รหัส หมายเลขติดไว้ ทำตารางรายชื่อ¹
ให้ชัดเจนมุ่งเน้นของที่เข้าก่อนต้องนำออกไปใช้ก่อน (First In First Out)
3. การจัดสะดาวกสินค้าระหว่างผลิต (Work In Process – WIP) ต้องควบคุมปริมาณให้เป็น
มาตรฐานและกำหนดที่วางด้วยการแบ่งเขตพื้นที่ด้วยจำนวนรถเข็น มีป้ายแสดงให้ชัดเจน
ดูง่าย รักษาคุณภาพ ป้องกันการกระแทก มีฝาครอบกันฝุ่น ไม่วางสิ่งของบนพื้น กำหนดที่
วางของเสีย ทำสีให้สะอาดตาและหากันน้ำใส่ของเสีย และบันทึกรายงานของเสีย การจัด
สะดาวกมีขอบเขตกว้างมากและอาจต้องทำหลายครั้ง หลากหลายแบบ เพื่อให้เหมาะสมที่สุด

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ ส สะดาวก

1. ลดเวลาการหยิบของมาใช้งาน เสียเวลาเก็บ 1 นาที ดีกว่าใช้เวลาหาครึ่งชั่วโมง
2. ตรวจสอบสิ่งของต่างๆ ง่ายขึ้น “หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา”

3. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน “รวดเร็ว ถูกต้อง ประทัยด”
4. ความปลอดภัยของพนักงานในการทำงานสูงขึ้น “คุณภาพชีวิตในการทำงานสูงขึ้น”

ส ที่ 3 สะอาด

สะอาด หมายถึง การทำความสะอาด ปัด กวาด เช็ด ถู เครื่องจักร อุปกรณ์ รวมทั้งบริเวณพื้นที่ทำงานโดยรอบ

หัวใจของการทำ ส สะอาด คือ การทำความสะอาดคือการตรวจสอบ

5 คำถาม 5ส

เพื่อให้การทำความสะอาดเป็นไปอย่างบรรลุผล จะต้องสังเกตดูดูต่างๆ ในสถานที่ทำงาน และบริเวณรอบๆ เพื่อแสวงหาวิธีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งทำได้โดยการตั้งคำถามเพื่อให้เป็นแนวทางดังนี้

1. เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ มีฟุ่น สนิม คราบน้ำมันหรือไม่
2. หลอดไฟ และฝ่าครอบหลอดไฟ และสายไฟ ตลอดจนท่อต่างๆ แตกบกพร่องหรือไม่
3. มีการทำความสะอาด เครื่องจักร อุปกรณ์ ก่อนและหลังการใช้งานหรือไม่
4. มีการมอนามายให้พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบ ดูแล ทำความสะอาด เครื่องจักร อุปกรณ์แต่ละเครื่องหรือไม่
5. มีการทำความสะอาดครั้งใหญ่ประจำปีหรือไม่

หลักทั่วไปในการทำ ส สะอาด

การทำความสะอาดที่นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตมีอยู่ 3 ระดับ คือ

1. การทำความสะอาดประจำวัน
2. การทำความสะอาดแบบตรวจสอบ
3. การทำความสะอาดแบบบำรุงรักษา

การทำความสะอาดแบบประจำวัน (Daily Cleanliness) เป็นการ ปัด กวาด เช็ด ถู พื้นที่ทั่วไป พื้นที่การทำงาน ทางเดิน เครื่องจักร อุปกรณ์ ดูแล้วว่างานนี้จะง่ายมาก การผลิตแม่กระแท็กจะต้องมีความสะอาด ดูดีเล็กๆ เป็นประจำทุกวัน รวมไปถึงการทำความสะอาดใหญ่ประจำปี (หนึ่ง หรือสองครั้งต่อปี) การทำเช่นนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของ

การทำความสะอาดแบบตรวจสอบ (Cleanliness Inspection) เมื่อการทำความสะอาดประจำวันทำได้เป็นปกติแล้ว สามารถรวมเข้ากับการทำความสะอาดประจำวันได้โดยอาศัยประสานมือกันเพื่อกันหาสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้

การทำความสะอาดแบบบำรุงรักษา (Cleanliness Maintenance) เป็นการทำที่เกิดขึ้นเมื่อพบสิ่งผิดปกติจากการทำความสะอาดแบบตรวจสอบ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ความผิดปกตินั้นลุกคามจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ ในกรณีนี้ควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เช่น ช่างซ่อมบำรุง หัวหน้างาน เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำความสะอาด

1. สภาพการทำงานสดชื่นน่าทำงาน
2. เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์
3. ยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์
4. ลดความสูญเสียทรัพยากร และพลังงานต่างๆ เช่น น้ำมัน น้ำ ไฟ
5. เป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มุ่งเน้นการแก้ไข เมื่อสกปรกแล้วค่อยทำความสะอาดมาเป็นการมุ่งเน้นการป้องกัน ทำความสะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้สกปรก และส่งผลเสียหาย
6. คุณภาพสินค้าดีขึ้น
7. การทำงานปลอดภัยขึ้น
8. พนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงาน
9. ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าที่มาเยี่ยมชม

ส ที่ 4 สุขลักษณะ

สุขลักษณะ หมายถึง การรักษามาตรฐานการปฏิบัติ รถ แรกที่ได้ไว้ คันหาสาเหตุต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น

หัวใจของการทำ ส สุขลักษณะ คือรักษามาตรฐานและปรับปรุงให้ดีขึ้น

5 คำาณ 5ส

เพื่อให้การทำ ส สุขลักษณะ เป็นไปอย่างบรรลุผล จะต้องสังเกตดูต่างๆ ในสถานที่ทำงานและบริเวณรอบๆ เพื่อแสวงหาวิธีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งทำได้โดยการตั้งคำาณ เพื่อให้เป็นแนวทาง ดังนี้

1. ได้ขัดสาเหตุของผู้考核อง และทราบน้ำมันหรือไม่
2. แสงสว่าง เสียง และ อุณหภูมิ ไม่เหมาะสมต่อการทำงานและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือไม่
3. ป้าย สัญลักษณ์ต่างๆ มีขนาด และอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสายตาหรือไม่
4. มีการกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อรักษามาตรฐานและความเป็นระเบียบ เรียบเรียง ในสถานที่ทำงานหรือไม่

5. มีการปรับปรุงและตกแต่งสถานที่ทำงานเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สดชื่นน่าทำงาน หรือไม่

สุขลักษณะจะเกิดขึ้นหรือไม่เริ่มจากการปรับเปลี่ยนหน่วยงานด้านการทำสะอาด สะอภิบาล และสะอาด หลังจากนั้นมีการตั้งมาตรฐานของกลุ่ม ของพื้นที่ หรือมาตรฐานกลางที่ใช้หัวหน่วยงานเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานและมั่นใจจากการปฏิบัติ 5 ส แรก เป็นการปฏิบัติในส่วนหนึ่งของการทำงานอย่างสม่ำเสมอทุกวัน ถ้า 5 ส ไม่ค่อยสู้ สุขลักษณะจะเกิดขึ้นไม่ได้

หลักทั่วไปของการทำสุขลักษณะ

- จัดทำความสะอาดที่ทุกคนสามารถเห็นได้ง่ายเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น โดยการใช้วิธีการควบคุมด้วยสายตา
- จัดหาอุปกรณ์ กำหนดวิธีการ เวลา และ มอบหมายพื้นที่ และเครื่องจักรให้พนักงานทุกคนรับผิดชอบ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำสุขลักษณะ

- สภาพสถานที่ทำงานสดชื่น น่าทำงาน
- สุขภาพร่างกาย จิตใจ ของพนักงาน มีความสมบูรณ์
- สิ่งผิดปกติตามการสังเกตได้ง่าย
- มีมาตรฐานในการทำงานที่ดี
- พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงสถานที่ทำงานอยู่เสมอ

๕ สร้างนิสัย

สร้างนิสัย หมายถึง การอบรมและการปฏิบัติงานครบ 4 ส แรกอย่างสม่ำเสมอ จนเป็นนิสัย หัวใจของการทำ ๙ สร้างนิสัย คือสร้างทัศนคติในการทำงาน

๕ คำตาม ๕ ส

เพื่อให้การทำ ๙ สร้างนิสัย เป็นไปอย่างบรรลุผลจะต้องสังเกตชุดต่างๆ ในสถานที่ทำงาน และบริเวณรอบๆ เพื่อแสดงให้เห็นวิธีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งทำได้โดยการตั้งคำถามเพื่อให้เป็นแนวทางดังนี้

- มีการอบรมให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงานหรือไม่
- มีการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอหรือไม่
- ทุกคนรักษา และปฏิบัติตามกฎระเบียบ และคุณมีปฏิบัติงานหรือไม่
- ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดหน่วยงานหรือไม่

5. ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดระเบียบร้อยในสถานที่ทำงาน หรือไม่

หลักการทั่วไปของการสร้างนิสัย

- จะต้องมีการกำหนดมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างความเป็นระเบียบร้อยในสถานที่ทำงานเดียวกัน
- มีการกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ เช่น มีการอบรม รณรงค์ด้านสื่อต่างๆ เช่น ทำวัฒน์ โปสเตอร์ บอร์ดแสดงผลงาน ฯลฯ
- กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าพื้นที่รับผิดชอบติดตามและประเมินผลในฝ่ายผลิต แผนก และรายงานผลในการประชุมคณะกรรมการ 5 ส เป็นประจำ
- จัดให้คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงตรวจเยี่ยมและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- จัดกิจกรรมส่งเสริม เช่น การประกวดพื้นที่ และ มอบรางวัล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การควบคุมคุณภาพในกระบวนการทดสอบ

พญธร แซ่จุย และชาคริต ศิริสิงห (2550 :1) การควบคุมคุณภาพการทดสอบเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการทดสอบ เพราะการทดสอบเพื่อให้ได้ยังคงพาวด์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอนี้ (ยังมีความแปรปรวนระหว่างเบซสูง) ผู้ทดสอบจำเป็นต้องมีการควบคุมตัวแปรหลายอย่างให้คงที่ เช่น คุณภาพของวัตถุติดที่ใช้ วิธีหรือขั้นตอนการทดสอบ และสถานะของการทดสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนต่าง ๆ และต้องหมั่นคุ้ดแลรักษาเครื่องทดสอบให้อยู่ในสภาพที่ดี มีการตรวจสอบระบบหล่อเย็นและตรวจสอบเช็คช่องว่างระหว่างโรเตอร์กับผนังของห้องทดสอบอยู่เสมอ เพราะเครื่องทดสอบที่ได้รับการใช้งานไปนาน ๆ ผนังของห้องทดสอบมักจะเกิดการสึกหรือทำให้ช่องว่างระหว่างโรเตอร์ กับผนังของห้องทดสอบมีขนาดใหญ่ขึ้น แรงเสือนที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบก็จะลดลงซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทดสอบ

การตรวจสอบสมบัติของวัตถุติด

ยังคงพาวด์จะมีคุณภาพสม่ำเสมอถ้าเมื่อมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุติดที่จะใช้ในการทดสอบทุกถือต แม้ว่าการตรวจสอบดังกล่าวจะเสียค่าใช้จ่ายสูงแต่ผลที่ได้ก็คุ้มค่า วัตถุติดที่สั่งเข้ามาทุกถือตควรมีการตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีสารปนเปื้อนอยู่หรือไม่ ยังที่จะนำมาใช้เกิดการ

เสื่อมสภาพหรือไม่ และต้องมีการติดคลากที่ถูกต้องและชัดเจน และที่สำคัญคือวัตถุคงที่ต่อควร มีในรับรองผลการทดสอบสมบัติพื้นฐานจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ขาย ซึ่งในรับรองนี้ควรมีข้อมูลการทดสอบจริงของยางล้อตนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ใบกำหนดสเปกของบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น

สำหรับองค์ประกอบหลักอย่างที่ใช่น้อย ๆ การตรวจสอบด้วยตาเปล่าควบคู่กับการ ตรวจเช็คในรับรองจากบริษัทผู้ผลิตก็อาจเพียงพอ

1. การตรวจสอบสมบัติของยาง

ยางที่ใช้ในการทดสอบควรมีการตรวจสอบค่าของปริมาณถ้า (ash) และปริมาณของสารที่ ระเหยได้ (volatiles) โดยคุณภาพในรับรองที่ได้มาจากการบริษัทผู้ผลิต ซึ่งถ้ายางล้อตใหม่มีปริมาณถ้าสูง ผิดปกติก็แสดงว่ายางล้อตนั้นมีปริมาณการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกต่าง ๆ สูงผิดปกติถ้าหากเช่นกัน หรือถ้ายางล้อตใหม่มีปริมาณของสารที่ระเหยได้สูงเกินไป ก็แสดงว่ายางล้อตนั้นอาจมีปริมาณของ ความชื้นที่สูงผิดปกติซึ่งอาจจะส่งผลทำให้กระบวนการเข้ารวมกันระหว่างยางกับสารตัวเติมเกิด ได้ยากยิ่งขึ้น

ในบางกรณีอาจมีการตรวจสอบค่าความหนืดของยางด้วย (นิยมวัดค่าความหนืดมูนนี) แล้ว นำค่าที่วัดได้ไปเปรียบเทียบกับค่าที่แสดงในใบรับรองที่มาจากบริษัทผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม การ เปรียบเทียบควรกระทำภายใต้มาตรฐานการทดสอบเดียวกันและเครื่องมือที่ใช้ก็ต้องมีการสอบ เทียบ (calibrate) อยู่เสมอเพื่อความถูกต้องของผลการทดสอบที่ได้

2. การตรวจสอบสมบัติของสารตัวเติม

สารตัวเติมแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือสารตัวเติมไม่เสริมแรงและสารตัวเติมเสริมแรง สำหรับ สารตัวเติมไม่เสริมแรง ควรทำการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตาเปล่าเพื่อหาสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ การเก็บ ตัวอย่างเพื่อนำมาทดสอบสามารถทำได้ในระหว่างที่มีการขนถ่ายสารตัวเติมสู่ไซโลหรือถังเก็บ แต่ ในกรณีที่สารตัวเติมอยู่ในถุงและไม่มีการใช้ไซโลสารสามารถเปิดถุงเพื่อนำสารตัวเติมมาตรวจสอบ ได้และต้องปิดถุงกลับคืนให้สนิทภายหลังการเก็บตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม ถ้าบริษัทผู้ผลิตมีความ น่าเชื่อถือสูงและสารตัวเติม (เท่าที่เคยตรวจสอบมา) มีคุณภาพค่อนข้างสม่ำเสมอ การตรวจสอบหา สิ่งปนเปื้อนก็สามารถทำได้ในระหว่างการเปิดถุงก่อนการทดสอบได้เลย

สำหรับสารตัวเติมเสริมแรง นอกจากจะต้องตรวจสอบเพื่อหาสิ่งปนเปื้อนแล้ว บางครั้งอาจ ต้องทำการวัดขนาดของอนุภาค (หรือพื้นที่ผิวจำเพาะ) และวัดโครงสร้างของสารตัวเติมเพิ่มเติมด้วย เช่น ถ้าเป็นเข็ม่าดำก็สามารถวัดค่าไอโอดิน ค่า BET และค่า DBPA เป็นต้น นอกจากนี้ ค่าความเป็น

กรด ต่าง หรือ PH ที่มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากค่าความเป็นกรด- ค่างมีผลโดยตรงต่ออัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาคงรูป ด้วยเหตุนี้ จึงนิยมวัดค่าความเป็นกรดค่างของสารตัวเติมที่เบวนลอยอยู่ในน้ำกลิ่น และสุดท้ายคือการตรวจสอบปริมาณความชื้นของสารตัวเติม เพราะถ้าสารตัวเติมมีความชื้นสูงผิดปกติก็อาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการการผสมได้ กล่าวคือสารตัวเติมอาจแตกตัวและกระจายตัวในยางได้ยากยิ่งขึ้น

3. การตรวจสอบสมบัติของสารทำให้ยางนิ่มและน้ำมัน

โดยทั่วไปสารทำให้ยางนิ่มและน้ำมันมักจะแตกต่างกันที่สี กลิ่น และลักษณะภายนอก ดังนั้นผู้ตรวจสอบสามารถทำการแยกแยะได้โดยง่ายจากประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดความสงสัยควรทำการตรวจสอบโดยการวัดค่าดัชนีหักเห (ASTM D 1045) หรือทำการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคອินฟราเรดสเปกโตรสโคป (ASTM D3677) เพื่อเปรียบเทียบสเปกตรัมที่ได้กับสเปกตรัมของตัวอย่างมาตรฐาน

4. การตรวจสอบสมบัติของสารเคมีอื่น ๆ

สำหรับองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เป็นสารอินทรีย์ เช่น สารตัวเร่งปฏิกิริยา สารกระตุ้นปฏิกิริยา การป้องกันการเสื่อมสภาพ รวมถึงสารหล่อลื่นที่อยู่ในสภาวะของแข็งก็สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายจากการวัดจุดหลอมเหลว (ASTM D1519) ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือในกรณีที่องค์ประกอบเหล่านี้อยู่ในสภาวะของเหลว ก็สามารถทำการตรวจสอบได้โดยใช้เทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโคป (ASTM D3677) และนำสเปกตรัมที่ได้ไปเปรียบเทียบกับสเปกตรัมของสารตัวอย่างมาตรฐาน สำหรับองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เป็นสารอนินทรีย์ เช่น ซิงก์ออกไซด์ (ZnO) หรือตะกั่วออกไซด์ (Pb_2O_3) ก็สามารถทำการตรวจสอบได้เช่นเดียวกับการตรวจสอบสารตัวเติมทั่วไป

ดัชนีชี้วัดการดำเนินไปของการผสม

การตรวจสอบการดำเนินไปของการผสมสามารถหาได้โดยง่ายจากการเก็บข้อมูลของอุณหภูมิกำลังบิด และพลังงานที่ใช้ในการผสมที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา จากนั้นก็นำมาพล็อตเป็นกราฟโดยให้แกน x คือเวลาและแกน y คือค่าของข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บได้ หากกระบวนการผสมมีความผิดปกติเกิดขึ้นลักษณะของกราฟที่เกิดขึ้นก็จะผิดปกติด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากใส่ปริมาณสารตัวเติมหรือน้ำมันผิดไป ข้อมูลต่าง ๆ ที่วัดได้ เช่น อุณหภูมิ กำลังบิด และพลังงานในการผสมก็จะเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนจากลักษณะของกราฟที่เปลี่ยนไป (พีคของกราฟ

อาจจะสูงหรือต่ำเกินไปอีกน้อยกับลักษณะของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น) นอกจากนี้ จากการที่เพลี้ยตระหง่านกำลังบิดกับเวลา ผู้ทดสอบสามารถตรวจสอบได้ว่าในแบบนั้น ๆ มีการเติมสารเคมีเมื่อใดและมีการเติมผิดลำดับขึ้นหรือไม่

การทดสอบสมบัติของยางคอมพาวด์

หลังจากการทดสอบ ยางคอมพาวด์ที่ได้ควรได้รับการตรวจสอบคุณภาพหรือทดสอบสมบัติ ก่อนการนำไปผ่านกระบวนการจัดรูปต่าง ๆ ต่อไป เพราะการตรวจสอบสมบัติของยางคอมพาวด์จะช่วยให้ผู้ผลิตรู้ว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นในระหว่างการทดสอบหรือไม่ ส่วนใหญ่แล้วยางคอมพาวด์ทุกแบบที่ทดสอบได้ควรได้รับการทดสอบเพื่อดูว่าเกิดความแปรปรวนระหว่างแต่ละแบบ มากน้อยเพียงใด (เพราะในการทดสอบแต่ละครั้งอาจมีสาเหตุที่ทำให้เกิดความแปรปรวนได้มากน้อย) อย่างไรก็ตาม ในกรณีของการทดสอบยางมาสเตอร์แบงค์ที่มีองค์ประกอบเพียงไม่กี่ชนิด (ไม่มีการเติมสารทำให้ยางคงรูป) หรือในกรณีที่ความสมมาตรเส้นทางคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ไม่มีความสำคัญมากนัก ผู้ทดสอบก็อาจปรับลดระดับความถี่ของการทดสอบลงได้ โดยทั่วไป สมบัติของยางคอมพาวด์ที่ต้องมีการทดสอบเป็นประจำ ได้แก่

1. ความหนาแน่น (density)

ความหนาแน่นของยางคอมพาวด์สามารถใช้บ่งบอกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบได้ เช่น ในกรณีที่มีการเติมสารตัวเติมในปริมาณที่สูงเกินไป ค่าความหนาแน่นของยางคอมพาวด์ก็จะเปลี่ยนไปเช่นกัน เพราะความหนาแน่นของยางและสารตัวเติมหรือสารเคมีอื่น ๆ จะไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม ค่าความหนาแน่นของยางคอมพาวด์สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการเติมสารตัวเติมหรือสารเคมีชนิดที่เติมลงไปในปริมาณมาก ๆ เท่านั้น (เช่น น้ำมันหรือสารเพิ่มเนื้อ) แต่ไม่สามารถใช้เป็นข้อบ่งชี้ความผิดปกติที่เกิดจากการเติมสารเคมีอื่น ๆ ที่เติมลงไปในปริมาณน้อย ๆ ได้ (เช่น สารเคมีในกลุ่มที่ทำให้ยางคงรูปหรือสารป้องกันการเสื่อมสภาพ เป็นต้น) เพราะแม้ว่าจะเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการเติมสารเคมีเหล่านี้ ความหนาแน่นของยางคอมพาวด์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

วิธีการวัดค่าความหนาแน่นของยางคอมพาวด์ที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว คือการชั่งน้ำหนักของยางคอมพาวด์ได้ทั้งในอากาศและในของเหลวที่ทราบความหนาแน่นที่แน่นอน (ปกตินิยมใช้น้ำกลั่น ยกเว้นในกรณีที่ยางคอมพาวด์มีค่าความหนาแน่นน้อยกว่า 1 กรัม/มิลลิลิตร (g/cm^3) ก็จะนิยมใช้แอลกอฮอล์แทน) ซึ่งเมื่อนำผลต่างของน้ำหนักที่วัดได้หารด้วยค่าความหนาแน่นของของเหลว ก็จะได้ปริมาตรของยางคอมพาวด์ เมื่อทราบน้ำหนักและปริมาตรของยางคอมพาวด์แล้ว ก็

จะสามารถคำนวณหาค่าความหนาแน่นของยางคอมพาวด์ได้โดยง่าย อย่างไรก็ตาม วิธีวัดดังกล่าว ไม่สามารถใช้ในการวัดความหนาแน่นของยางคอมพาวด์ที่มีรูพรุนอยู่ภายในได้ เพราะรูพรุนที่มีอยู่ภายในเหล่านี้จะทำให้น้ำหนักของยางเมื่อซึ่งในของเหลวมีค่าต่ำกว่าความเป็นจริง จึงทำให้เกิดความผิดพลาดในการหาค่าความหนาแน่นขึ้น ได้ ซึ่งในกรณีหลังนี้จำเป็นต้องวัดความหนาแน่นโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าเครื่อง “Ultrapycnometer”

เครื่อง Ultrapycnometer เป็นเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดความหนาแน่นของของแข็ง เครื่องนี้จะทำการวัดปริมาตรของชิ้นตัวอย่างโดยอาศัยหลักการแทนที่ของของเหลวของอะกีมีดีส ออย่าง ไร์กีดี ตัวกลางที่ใช้ในการทดสอบ (เพื่อให้ชิ้นตัวอย่างเข้าไปแทนที่) จะไม่ใช่ของเหลวแต่จะเป็นก๊าซที่มีขนาดไม่เล็กเล็ก เช่น ก๊าซไฮเดรียม (He) ทั้งนี้ เนื่องจากก๊าซดังกล่าวมีขนาดเล็กมาก มันจึงสามารถแทรกเข้าไปในรูพรุนของชิ้นตัวอย่าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ปริมาตรของชิ้นตัวอย่างที่วัดได้ด้วยเครื่องมือชนิดนี้จึงมีความถูกต้องสูง ด้วยเหตุนี้ เครื่อง Ultrapycnometer จึงสามารถใช้วัดความหนาแน่นของชิ้นตัวอย่างทั้งที่มีรูพรุนและไม่มีรูพรุนอยู่ภายใน

2. ความหนืดมูนนี่ (Mooney viscosity)

ความหนืดมูนนี่เป็นสมบัติพื้นฐานที่นิยมใช้ทดสอบคุณภาพของยางคอมพาวด์ เพราะความหนืดมูนนี่จะช่วยบ่งบอกถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผสม เช่น ในกรณีที่มีการเติมน้ำมันหรือสารตัวเติมมากเกินไป ความหนืดมูนนี่ของยางก็จะต่ำหรือสูงผิดปกติ เป็นต้น การวัดค่าความหนืดมูนนี่สามารถทำได้โดยใช้เครื่อง “Mooney viscometer” โดยส่วนใหญ่จะทำการวัดที่อุณหภูมิ 100°C แต่สำหรับยาง EPDM อาจทำการวัดที่อุณหภูมิ 100°C หรือ 125°C ก็ได้

3. ลักษณะของการคงรูป (cure characteristics)

ในกรณีของยางคอมพาวด์ที่มีการเติมสารทำให้ยางคงรูป long ไปด้วย ภายหลังการผสมทุกครั้ง ผู้ผลิตควรศึกษาลักษณะของการคงรูปของยางคอมพาวด์โดยใช้เครื่องทดสอบการคงรูป เช่น เครื่อง OS – cillating Disc Rheometer (ODR) หรืออาจใช้เครื่องรุนใหม่กว่าที่เรียกว่า Moving Die Rheometer (MDR) เพราะกราฟที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องเหล่านี้อาจช่วยบอกได้ว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นในระหว่างที่ทำการผสมสารทำให้ยางคงรูป long ไปหรือไม่ เช่น หากผู้ผสมเคมีใส่สารกลุ่มที่ทำให้ยางคงรูปผิดชนิดหรือเกิดความผิดพลาดในการชั่งสารเคมีในกลุ่มนี้หรือสารเคมีในกลุ่มนี้อาจจะปลิวหายไปหรือเกาะติดอยู่ตามผนังของเครื่องผสม ลักษณะการคงรูปของยางในแบบนี้จะแตกต่างจากแบบอื่น ๆ ค่อนข้างมาก ในกรณีนี้ ผู้ผสมจำเป็นต้องกลับไปตรวจสอบอีกครั้งว่า ความผิดปกติที่พบนั้นเกิดจากสาเหตุใดเพื่อที่จะได้ทำการปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที

4. ระดับการแตกตัวของสารตัวเติม (degree of dispersion)

การทดสอบระดับการแตกตัวของสารตัวเติมสามารถทำได้ค่อนข้างง่ายโดยการนำยางคอมพาวด์ปริมาณเล็กน้อยไปรีดผ่านเครื่องมือแบบ 2 ลูกกลิ้ง ที่มีการตั้งระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งให้ต่ำที่สุด ซึ่งยางคอมพาวด์ที่ได้จะมีลักษณะคล้ายกระดาษบาง ๆ จากนั้นก็ทำการบีดยางแผ่นนี้ออกและทำการตรวจสอบระดับการแตกตัวของสารตัวเติมด้วยตาเปล่าหรืออาจใช้กล้องหรือแวนขยายที่มีกำลังขยายต่ำ (ประมาณ 10 - 20 เท่า) เข้าช่วย (ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D2663) หากพบกลุ่มก้อนของสารตัวเติมหรือสารเคมีหรือพูนบริเวณที่ยังคงเป็นยางใส (ซึ่งแสดงถึงบริเวณที่ยางไม่เกิดการผสมกับสารเคมี) หรือพูนสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ก็แสดงว่ายางคอมพาวด์แบบนี้มีคุณภาพไม่ดี

แม้ว่าการทดสอบระดับของกระจายตัวและการแตกตัวด้วยกล้องจุลทรรศน์จะได้ทราบที่มีกำลังขยายสูง ๆ จะให้ภาพที่สวยงามและชัดเจนกว่า แต่ว่าการทดสอบด้วยเทคนิคดังกล่าวของจากจะต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาแพงมากแล้ว ยังเป็นการวัดระดับการกระจายตัวและการแตกตัวของสารตัวเติมในปริมาณที่เล็กน้อยมาก ๆ ซึ่งอาจทำให้ผลสรุปที่ได้จากการทดสอบไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ด้วยเหตุนี้ เทคนิคนี้จึงไม่เหมาะสมกับการใช้ทดสอบจริงในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งต้องทำการทดสอบเป็นประจำ

การทดสอบสมบัติของยาง

ยางนับเป็นวัสดุที่มีสมบัติซับซ้อนและแตกต่างจากวัสดุวิศวกรรมอื่น ๆ เพราะนอกจากยางจะมีความยืดหยุ่นสูงเป็นพิเศษแล้ว สมบัติทางกายภาพต่าง ๆ ของยางยังขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น อุณหภูมิ อัตราการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง รวมถึงรูปร่างและความหนาของชั้นทดสอบอีกด้วย ดังนั้นวิธีการทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของยางจึงแตกต่างจากวิธีการทดสอบสมบัติของวัสดุอื่น

เนื่องจากสมบัติของยางขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ดังนั้น การทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของยางด้วยวิธีมาตรฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถนำผลการทดสอบที่ได้ไปเปรียบเทียบกับผลการทดสอบจากแหล่งอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ทดสอบควรตระหนักไว้ว่าสมบัติทางกายภาพของยางที่วัดได้จากวิธีมาตรฐานอาจมีค่าไม่คงที่เนื่องจากสมบัติของยางขึ้นอยู่อย่างมากกับกระบวนการผลิต (โดยเฉพาะในขั้นตอนของการผสมและการคงรูป) ซึ่งการควบคุมกระบวนการผลิตให้คงที่นั้นเป็นไปได้ค่อนข้างยากในเชิงปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้ สมบัติของยางที่วัดได้จึงอาจเกิดความแปรปรวนได้ในบางครั้ง

จุดประสงค์หลักของการทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของยางก็เพื่อต้องการความคุณภาพและพัฒนาสูตรเคมียางให้ดียิ่งขึ้น สำหรับการทดสอบสมบัติความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความร้อน แสงแดด โอโซน หรือน้ำมัน ส่วนใหญ่จะเป็นการทดสอบเพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในเชิงเปรียบเทียบท่านนี้ ผู้ทดสอบไม่ควรนำผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการไปใช้ในการทำงานอาชญากรรมใช้งานจริงของผลิตภัณฑ์ยาง เพราะสภาวะการใช้งานจริงของยางอาจแตกต่างจากสภาวะที่ใช้ในการทดสอบ

ปัจจุบัน การทดสอบสมบัติของยางสามารถทำได้โดยใช้วิธีการตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในตารางที่ 3.5 การตัดสินใจว่าจะเลือกใช้มาตรฐานใดในการทดสอบนั้นส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เช่น หากต้องการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อส่งไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่น การทดสอบส่วนใหญ่ก็ควรอ้างอิงตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น อย่างไรก็ดี แม้ว่าประเทศต่าง ๆ จะพัฒนาวิธีมาตรฐานสำหรับทดสอบสมบัติของยางจนกระทั่งมีจำนวนมาตรฐานให้เลือกใช้มากมายในปัจจุบัน แต่โดยภาพรวมแล้ว วิธีการทดสอบสมบัติของยางตามมาตรฐานต่าง ๆ เหล่านี้จะไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่จะมีหลักเกณฑ์ในการทดสอบที่คล้าย ๆ กัน แต่อาจจะแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลของการทดสอบที่จะกล่าวถึงในบทนี้ส่วนใหญ่จึงอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM ซึ่งเป็นมาตรฐานที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยางของไทย ยกเว้นการทดสอบสมบัติบางประการ เช่น การทดสอบสมบัติแรงเฉือน สมบัติการคลายตัวของความเด่น รวมถึงการวัดการคีบซึ่งจะอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO ส่วนการทดสอบสมบัติความต้านทานต่อการขัดถูและการทดสอบสมบัติเชิงพลวัตจะอ้างอิงตามมาตรฐาน DIN และ BS ตามลำดับ

ตารางที่ 3.5 วิธีมาตรฐานต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในการทดสอบสมบัติของยาง

ชื่อย่อ	ชื่อเต็ม	ประเทศ
ASTM	American Society for Testing and Materials	สหรัฐอเมริกา
ISO	International Organization for Standardization	นานาชาติ
JIS	Japanese Industrial Standard	ญี่ปุ่น
DIN	Deutsches Institut fur Normung e.V.	เยอรมัน
BS	British Standard	อังกฤษ

การทดสอบสมบัติของยางดิบและยางคอมพาวด์

1) พลาสติกซิตี้ (plasticity)

เนื่องจากพลาสติกซิตี้เป็นสมบัติที่บ่งบอกถึงความสามารถในการให้หดหรือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของยางหรือยางคอมพาวด์ ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงนิยมใช้ค่าพลาสติกซิตี้ของยางเป็นตัวบ่งชี้ความยากง่ายของการบวนการผลิต โดยทั่วไป เครื่องมือที่ใช้วัดค่าพลาสติกซิตี้ของยางสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของยางคือ แบบหมุน (rotation) และแบบกด (compression)

- แบบหมุน (rotation)

เครื่องมือที่ใช้วัดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของยางที่เป็นแบบหมุนจะเรียกว่า “เครื่องพลาสติกมิเตอร์แบบหมุน (rotation plastimeter)” หรือที่เรียก กันโดยทั่วไปว่า “เครื่องมูนนีวิสโคลมิเตอร์ (Mooney viscometer)” ค่าที่แสดงถึงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของยางที่วัดได้จากเครื่องมือประเภทนี้จะแสดงในรูปของความหนืด กล่าวคือยางที่มีความหนืดสูงก็จะมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างต่ำ ในทำนองกลับกัน ยางที่มีความหนืดต่ำก็จะมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสูง ด้วยเหตุนี้ ยางที่มีความหนืดต่ำจึงให้หดได้ง่ายทำให้กระบวนการผลิตเป็นไปได้โดยง่าย วิธีการทดสอบวัดค่าความหนืดของยาง ได้แสดงไว้ในมาตรฐาน ASTM D 1646 ISO R289 BS903: Part A58 และ DIN 53523-3

ตัวเครื่องประกอบด้วย โรเตอร์ (rotor) ที่หมุนอย่างช้า ๆ อยู่ภายในช่องว่างระหว่างด้วยที่ร้อน 2 อัน คือ ดายบน (upper die) และดายล่าง (lower die) สำหรับขึ้นตอนในการวัดความหนืดของยางด้วยเครื่องมูนนีวิสโคลมิเตอร์สามารถสรุปได้คร่าว ๆ ดังนี้คือ ในขั้นแรกผู้ทดสอบจะนำตัวอย่างยางที่ผ่านการรีดให้เป็นแผ่นเรียบร้อยแล้วมาประมาณ 27 ± 3 กรัม (หากยางมีความถ่วงจำเพาะสูงกว่า 1.1 ก็จำเป็นต้องปรับน้ำหนักของตัวอย่างยางให้สูงขึ้น) จากนั้นก็ตัดให้เป็นแผ่นกลมจำนวน 2 แผ่นที่มีขนาดพอดีกับเบ้าของดาย (die cavity) ซึ่งโดยทั่วไปตัวอย่างยางจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 47 มิลลิเมตร หลังจากที่ดายและโรเตอร์มีอุณหภูมิเท่ากับกันค่าที่ตั้งไว้แล้ว ก็จะดึงโรเตอร์ออกมาและนำแผ่นตัวอย่างยางแผ่นแรกไปวางไว้ด้านล่างของโรเตอร์โดยการเสียบเข้ากับแกนของโรเตอร์ จากนั้นจึงนำโรเตอร์ใส่กลับเข้าไปที่ตำแหน่งเดิมของเครื่องและนำแผ่นตัวอย่างยางแผ่นที่สองไปวางไว้ด้านบนของโรเตอร์ เมื่อกดปุ่มเริ่มทดสอบ ดายบนก็จะเลื่อนลงมาประกอบกับดายล่าง ความดันที่เกิดขึ้นจะบังคับให้ตัวอย่างยางให้หดจนเต็มเบ้าของดาย หลังจากที่ให้ความร้อนแก่ยางประมาณ 1 นาทีเพื่อให้ยางมีอุณหภูมิเท่ากับกันค่าที่ตั้งไว้ โรเตอร์ก็จะเริ่มหมุนทำให้

เกิดแรงเฉือนระหว่างพื้นผิวของโรเตอร์และพื้นผิวของดาย ความหนืดของยางจะสัมพันธ์โดยตรงกับแรงที่ใช้ในการหมุนโรเตอร์โดยมีหน่วยเป็น“Mooney unit (MU)”

โดยทั่วไป การทดสอบค่าความหนืดมูนน์ตามมาตรฐานสากลจะมีการกำหนดสภาพของ การทดสอบดังนี้ ความเร็วรอบในการหมุนของโรเตอร์เท่ากับ 2 ± 0.02 รอบต่อนาที อุณหภูมิของ การทดสอบส่วนใหญ่เท่ากับ $100 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ยกเว้นสำหรับยางบางชนิดที่นิยมทำการทดสอบที่ อุณหภูมิ 125°C (คุณาระที่ 3.6 ประกอบ) ในระหว่างการทดสอบ ผู้ทดสอบต้องรอให้อุณหภูมิ ของยางเท่ากับอุณหภูมิที่ตั้งไว้ก่อนที่โรเตอร์จะเริ่มหมุน โดยช่วงที่ให้ความร้อนแก่ยาง (preheat time) จะใช้เวลา 1 นาทีและนิยมอ่านค่าความหนืดของยางหลังจากที่โรเตอร์หมุนไปได้ 4 นาที ยกเว้นในกรณีของยางบิวไทร์ (IIR) ซึ่งจะอ่านค่าความหนืดของยางหลังจากที่โรเตอร์หมุนไปได้ 8 นาที ขนาดของโรเตอร์ที่ใช้มี 2 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (เส้นผ่าศูนย์กลาง 30.48 ± 0.03 มิลลิเมตร) และขนาดใหญ่ (เส้นผ่าศูนย์กลาง 38.10 ± 0.03 มิลลิเมตร) โดยทั่วไป นิยมใช้โรเตอร์ขนาดใหญ่ ในการทดสอบวัดค่าความหนืดมูนน์ของยาง แต่ถ้ายางที่นำมาทดสอบมีค่าความหนืดมูนน์สูงกว่า ระดับที่เครื่องจะสามารถวัดได้โดยใช้โรเตอร์ขนาดใหญ่ ในการนี้ ผู้ทดสอบก็จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้โรเตอร์ขนาดเล็กแทน

สำหรับยางที่มีความหนืดหรือน้ำหนักไม่ถูกสูงมาก ๆ ผู้ทดสอบอาจปรับเปลี่ยนสภาพ ของการทดสอบโดยการเพิ่มอุณหภูมิของการวัดหรืออาจลดความเร็วรอบในการหมุนของโรเตอร์ ให้ต่ำลง แต่สำหรับยางที่มีความหนืดต่ำมาก ๆ หรือยางที่เหนียวหนืด (sticky) ก็อาจนำแผ่นฟิล์ม พลาสติกที่บางประมาณ 0.025 มิลลิเมตร ไปวางคั่นระหว่างยางและเบ้าดายเพื่อทำให้การทดสอบ เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้นตัวอย่างของแผ่นฟิล์มที่นิยมนำมาใช้คั่นระหว่างยางและเบ้าดาย ได้แก่ แผ่นเซลโลฟัน (cellophane) แผ่นマイลาร์ (Mylar) หรือแผ่นโพลิเอทธิลีนที่มีความหนาแน่นสูง (high density polyethylene, HDPE) เป็นต้น อย่างไรก็ได้ แผ่น HDPE สามารถใช้ได้กับการทดสอบที่ อุณหภูมิ 100°C เท่านั้น

ตารางที่ 3.6 ສภาวะสำหรับการทดสอบค่าความหนืดมูนีตามมาตรฐาน ASTM D164

ชนิดของยาง	อุณหภูมิที่ทดสอบ ($^{\circ}\text{C}$)	ระยะเวลาในการหมุนໄรเตอร์ (นาที)
NR		
BR		
CR	100 ± 0.5	4
IR		
NBR		
SBR		
BIIR		
CIIR	100 ± 0.5 หรือ $125 \pm 0.5^*$	8
IIR		
EPDM	125 ± 0.5	4
EPM		

* ใช้อุณหภูมิในการทดสอบ $125 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ สำหรับยางที่มีค่าความหนืดสูงกว่า 60-ML 1+8 (100°C)

ตัวอย่างสัญลักษณ์โดยทั่วไปที่ใช้ในการแสดงผลการทดสอบค่าความหนืดมูนนีคือ 40-ML 1+4 (100°C) หรือ 40-ML1+4@ 100°C

เมื่อ 40 คือค่าความหนืดที่วัดได้ในหน่วยมูนนี

M มาจาก Mooney

L หมายถึง โรเตอร์ขนาดใหญ่ (large) และถ้าเป็น โรเตอร์ขนาดเล็กจะใช้ S (small) แทน

1 คือระยะเวลาที่ให้ความร้อนแก่ยางก่อนการทดสอบ (preheat time)

4 คือระยะเวลาที่อ่านค่าความหนืด (มีค่าเท่ากับ 8 สำหรับยางบิวไทร์)

100°C คืออุณหภูมิของการทดสอบ (มีค่าเท่ากับ 125°C สำหรับยาง EPDM เป็นต้น)

เครื่องวัดค่าพลาสติกซิตี้ของยางแบบหมุนมีข้อดีเหนือเครื่องวัดแบบกดคือ

1) เครื่องวัดแบบหมุนจะวัดความหนืดของยางที่อัตราเฉือน (*shear rate*) สูงกว่า (วัดที่อัตราเฉือนเฉลี่ยประมาณ 1S^{-1}) อย่างไรก็ได้ อัตราเฉือนที่ใช้ในการวัดก็ยังต่ำกว่าอัตราเฉือนที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการผลิตมาก

2) เครื่องวัดแบบหมุนนอกจากจะสามารถใช้วัดค่าความหนืดของยางแล้ว ยังสามารถใช้ศึกษาลักษณะการคงรูปของยางคอมพาวด์อีกด้วย เพราะเครื่องมือแบบนี้สามารถใช้วัดระยะเวลาสกอร์ช (*scorch time*) และดัชนีการคงรูป (*cure index*) ของยางได้

3) เครื่องวัดแบบหมุนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวัดสมบัติวิสโโคอิเลสติกของยางคอมพาวด์ได้ด้วย กล่าวคือ ผู้ทดสอบสามารถนำเครื่องมูนนีวิสโโคมิเตอร์ไปใช้ในการศึกษาการคลายตัวของความเค็น (*stress relaxation*) ได้ เพราะหลังจากที่ได้ดำเนินการวัดค่าความหนืดมูนนีเรียบร้อยแล้ว ผู้ทดสอบสามารถตั้งโปรแกรมเพื่อให้โตรเตอร์หยุดหมุนและทำการบันทึกค่าแรงบิดที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ซึ่งถ้ายังมีความยืดหยุ่นสมบูรณ์ (*fully elastic*) ค่าแรงบิดก็จะคงที่ตามเวลา เพราะไม่เกิดการคลายตัว แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยางมีสมบัติเป็นวิสโโคอิเลสติกที่มีองค์ประกอบอยู่ 2 ส่วนคือส่วนที่เป็นของเหลวหนืด (*viscous*) และส่วนที่เป็นของแข็งยืดหยุ่น (*elastic*) โดยส่วนที่เป็นของเหลวหนืดของยางจะทำให้ค่าแรงบิดลดลงตามเวลา เพราะไม่เกิดการเคลื่อนไหวของโครงสร้างภายในยางนั่นเอง กล่าวคือถ้ายังมีองค์ประกอบสัดส่วนของของเหลวหนืดและของแข็งยืดหยุ่นที่มีอยู่ในยางนั่นเอง จึงจะมีค่าแรงบิดที่คงที่และลดลงอย่างช้าๆ ตามเวลาของการคลายตัว แต่ถ้ายังมีองค์ประกอบส่วนที่เป็นของเหลวหนืดอยู่ในสัดส่วนที่สูง แรงบิดก็จะลดลงอย่างรวดเร็วตามเวลาของการคลายตัว เป็นต้น

- แบบกด (compression)

การวัดค่าพลาสติกซิตี้ด้วยเทคนิคแบบกดแม้จะเป็นการวัดที่ทำได้ง่ายและรวดเร็ว แต่เนื่องจากอัตราเฉือนที่เกิดขึ้นในการทดสอบด้วยเทคนิคนี้มีค่าต่ำมาก ($\text{ต่ำกว่า } 0.1\text{S}^{-1}$) ด้วยเหตุนี้ ค่าพลาสติกซิตี้ที่วัดได้จึงเหมาะสมสำหรับใช้ในเชิงเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการคำนวณความสามารถในการไหลของยางในระหว่างกระบวนการผลิต เพราะอัตราเฉือนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตมีค่าสูงมากและพุติกรรมการไหลของยางก็ขึ้นอยู่อย่างมากกับอัตราเฉือน

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าพลาสติกซิตี้แบบกดเรียกว่า “เครื่องพลาสโตร์แบบแผ่นคู่ขนาน (*parallel plate plastometer*)” การทดสอบจะเริ่มต้นด้วยการเตรียมชิ้นทดสอบรูปทรงกรวยของขนาดเล็กที่มีปริมาตรเท่ากับ 2.00 ± 0.02 ลูกบาศก์เซนติเมตร (โดยทั่วไปจะเตรียมชิ้น

ทดสอบเป็นรูปทรงกรวยของที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 16 มิลลิเมตร และสูง 10 มิลลิเมตร) หลังจากนั้นก็จะตั้งค่าอุณหภูมิของเครื่องพลาสโตร์ให้ได้ค่าตามที่ต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมทำการทดสอบที่อุณหภูมิ 23°C อย่างไรก็ดี ผู้ทดสอบสามารถเลือกที่จะทำการทดสอบที่อุณหภูมิอื่น ๆ ได้ เช่น กัน (เช่น ที่ 40°C 70°C 85°C หรือ 100°C) หลังจากนำชิ้นทดสอบไปปรับสภาพที่อุณหภูมิทดสอบนาน 15 ± 0.5 นาทีก็จะนำชิ้นทดสอบที่ได้มาไว้ระหว่างแผ่นคู่ขนาดและจะปล่อยน้ำหนักขนาด 5 กิโลกรัม (49 นิวตัน) ให้ลงมากดชิ้นทดสอบในแนวตั้งก่อนที่จะทำการอ่านค่าความสูงของชิ้นทดสอบตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด ไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วช่วงระยะเวลาของเวลา (Interval) ที่นิยมใช้จะอยู่ระหว่าง 3 ถึง 10 นาที เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้ว ผู้ทดสอบก็จะอ่านค่าความสูงของชิ้นทดสอบในขณะที่ถูกกดและคำนวณหา “ค่าพลาสติกซิตี้ (plasticity number), P” ของยางได้โดยใช้สมการ

$$P = 100h$$

เมื่อ h คือความสูงสุดท้าย (final thickness) ของชิ้นทดสอบในหน่วยมิลลิเมตร

ยางที่มีความหนืดสูงก็จะมีค่าพลาสติกซิตี้ (p) สูง แต่จะมีสมบัติพลาสติกซิตี้หรือมีความสามารถในการไหลต่ำ เนื่องจากค่าพลาสติกซิตี้ของยางขึ้นอยู่อย่างมากกับวิธีการเตรียมชิ้นทดสอบ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ทดสอบต้องการเปรียบเทียบค่าพลาสติกซิตี้ของยางหลากหลายตัวอย่าง ผู้ทดสอบต้องใช้วิธีการเตรียมชิ้นทดสอบแบบเดียวกันเท่านั้น นอกจากวิธีการเตรียมชิ้นทดสอบแล้ว ระยะเวลาระหว่างการเตรียมชิ้นทดสอบกับการทดสอบก็มีความสำคัญต่อค่าพลาสติกซิตี้ของยางด้วยเช่นกัน

ปัจจุบัน การวัดค่าพลาสติกซิตี้ด้วยเครื่องพลาสโตร์แบบแผ่นคู่ขนาดดังกล่าว (อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM D926) ไม่เป็นที่นิยมใช้กันมากนักเนื่องจากได้มีการพัฒนาเครื่องพลาสโตร์รุ่นใหม่ที่มีขนาดของแผ่นคู่เล็กเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นทดสอบ เนื่องจากเครื่องมือรุ่นใหม่นี้จะให้ผลการทดสอบที่รวดเร็วกว่าจึงเรียกการทดสอบนี้ว่า “rapid plasticity test” (อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO R2007 และ BS 1673: Part 3) และเรียกค่าที่วัดได้ว่า “rapid plasticity number”

2) Plasticity Retention index (PRI)

PRI เป็นค่าที่แสดงถึงความด้านทานต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของยางธรรมชาติ (ยางดิบ) เพราะค่า PRI คืออัตราส่วนของค่าพลาสติกซิตี้ของยางหลังการอบต่อค่าพลาสติกซิตี้ของยางก่อนการอบ (โดยแสดงในรูปของร้อยละ) ตัวอย่างยางใดที่มีค่า PRI ต่ำก็แสดงว่าตัวอย่างนั้นมี

ความด้านทานต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันต่ำด้วย โดยทั่วไป ค่า PRI สามารถได้โดยใช้วิธีการตาม มาตรฐาน ASTM D 3194 หรือ BS 1673: Part 3

การวัดค่า PRI จะเริ่มต้นด้วยการเตรียมชิ้นทดสอบสำหรับการวัดค่าพลาสติกซึ่งจำนวน 6 ชิ้นและทำการแบ่งชิ้นทดสอบออกเป็น 2 ส่วน ๆ ละ 3 ชิ้น จากนั้นจึงนำชิ้นทดสอบส่วนแรกไปวัดค่าพลาสติกซึ่งด้วยเครื่อง rapid plastimeter โดยทำการตั้งค่าอุณหภูมิของแผ่นกดเท่ากับ $100 \pm 1^{\circ}\text{C}$ และตั้งค่าแรงกดไว้ที่ 98 นิวตัน (N) จากนั้นทำการกดชิ้นทดสอบเป็นเวลา 15 วินาทีก่อนที่จะทำการอ่านค่าความหนาสุดท้ายเพื่อนำไปคำนวณหาค่าพลาสติกซึ่งต่อไป สำหรับชิ้นทดสอบในส่วนที่สองให้นำไปอบที่อุณหภูมิ $140 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ เป็นระยะเวลา 30 นาที หลังจากที่นำชิ้นทดสอบออกจากเตาอบก็จะทิ้งชิ้นทดสอบให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องอย่างน้อย 30 นาที แต่ต้องไม่เกิน 2 ชั่วโมง) จากนั้นจึงนำชิ้นทดสอบไปวัดค่าพลาสติกซึ่ง เช่นเดียวกับชิ้นทดสอบในส่วนที่หนึ่ง สุดท้ายจึงนำค่ากลาง (median) ที่ได้จากการวัดค่าพลาสติกซึ่งในแต่ละส่วนไปคำนวณหาค่า PRI โดยใช้สมการ

$$\text{PRI} = (\text{ค่าพลาสติกซึ่งของยางที่ถูกอบ} / \text{ค่าพลาสติกซึ่งของยางที่ไม่ถูกอบ}) \times 100$$

3) ลักษณะการคงรูป (cure characteristics)

ภายหลังกระบวนการผสม ยางคอมโพว์ที่ได้จะต้องถูกนำไปทดสอบลักษณะการคงรูป ก่อนทุกครั้ง เพราะลักษณะการคงรูปของยางสามารถบ่งชี้ได้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการผสมหรือไม่ เช่นหากมีการซั่นน้ำหนักของสารกรุ่นที่ทำให้ยางคงรูปผิดปกติหรืออาจเติมสารเคมีดังกล่าวผิดขั้นตอนก็จะส่งผลทำให้ลักษณะการคงรูปของยางผิดปกติได้ ด้วยเหตุนี้ การทดสอบลักษณะการคงรูปของยางจึงเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต

ปัจจุบัน เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบลักษณะการคงรูปของยางมี 3 ชนิด ได้แก่

1. เครื่องมูนนีวิสโคมิเตอร์ (Mooney viscometer)

แม้ว่าเครื่องมูนนีวิสโคอมิเตอร์จะได้รับการยอมรับมาเพื่อใช้สำหรับวัดค่าความหนืดของยางมากกว่าที่จะใช้ในการศึกษาลักษณะการคงรูป แต่เนื่องจากค่าของความหนืดของยางแปรผันโดยตรงกับระดับของการคงรูป ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการจึงสามารถนำเครื่องมูนนีวิสโคอมิเตอร์ไปใช้ในการศึกษาลักษณะการคงรูปของยางได้ด้วยเช่นกัน (โดยสามารถทำการทดสอบตามวิธีมาตรฐานที่ระบุไว้ใน ASTM D1646) โดยทั่วไป การทดสอบลักษณะการคงรูปของยางด้วยเครื่องมูนนีวิสโคอมิเตอร์จะมีวิธีการทดสอบเช่นเดียวกับการวัดค่าความหนืดมูนนี แต่จะแตกต่างกันตรงที่

การทดสอบลักษณะการคงรูปจะเป็นการทดสอบแบบต่อเนื่องและนิยมทำการทดสอบที่อุณหภูมิสูงกว่า (เช่น ที่อุณหภูมิ 125°C หรือ 140°C เป็นต้น)

การรายงานผลการทดสอบส่วนใหญ่จะรายงานค่าต่าง ๆ ต่อไปนี้

- ความหนืดต่ำสุด

- ระยะเวลาที่ทำให้ยางมีค่าความหนืดสูงกว่าจุดต่ำสุด 5 หน่วย (สำหรับโรเตอร์ขนาดใหญ่) และ 3 หน่วย (สำหรับโรเตอร์ขนาดเล็ก) และใช้สัญลักษณ์ว่า t_5 และ t_3 ตามลำดับ บางครั้งจะเรียกระยะเวลาani ว่า “ระยะเวลาบนนีสกอร์ช (Mooney scorch time)”

- ระยะเวลาที่ทำให้ยางมีค่าความหนืดสูงกว่าจุดต่ำสุด 35 หน่วย (สำหรับโรเตอร์ขนาดใหญ่) และ 18 หน่วย (สำหรับโรเตอร์ขนาดเล็ก) และใช้สัญลักษณ์ว่า t_{35} และ t_{18} ตามลำดับ

- ดัชนีการคงรูป (cure index) ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\text{สำหรับโรเตอร์ขนาดใหญ่ : } \Delta T_L = t_{35} - t_5$$

$$\text{สำหรับโรเตอร์ขนาดใหญ่ : } \Delta T_S = t_{18} - t_3$$

นอกจากมาตรฐาน ASTM D1646 แล้ว การศึกษาลักษณะการคงรูปของยางด้วยเครื่องมูนนีวิสโคมิเตอร์ยังสามารถทำได้โดยใช้วิธีการตามมาตรฐาน ISO R667 และ BS 1673: Part 3 ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ทดสอบควรตระหนักไว้ว่าเครื่องมูนนีวิสโคอมิเตอร์สามารถนำไปใช้ในการศึกษาลักษณะการคงรูปของยางได้เฉพาะในช่วงต้นของการคงรูปเท่านั้น เพราะเมื่อโรเตอร์หมุนไปเรื่อย ๆ แรงเฉือนที่เกิดขึ้นจะไปทำลายโครงสร้างตาข่าย 3 มิติที่เกิดจากการคงรูปของยางซึ่งจะทำให้ผลการทดสอบในช่วงท้ายมีความผิดพลาดสูง ด้วยเหตุนี้ การทดสอบลักษณะการคงรูปของยางในปัจจุบันจึงนิยมใช้เครื่องรีโอมิเตอร์(rheometer) แทน

2. เครื่องรีโอมิเตอร์แบบจานแก้ว (Oscillating disc rheometer) หรือเรียกย่อว่าเครื่อง ODR

เครื่อง ODR เป็นเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับศึกษาลักษณะของการคงรูปยางโดยตรง ตัวเครื่องประกอบด้วยโรเตอร์ที่เคลื่อนที่อยู่ในช่องว่างระหว่างดယบและดယล่าง เช่นเดียวกับเครื่องมูนนีวิสโคอมิเตอร์ อย่างไรก็ดี โรเตอร์ของเครื่อง ODR มีรูปร่างเป็นรูปโคนคู่ประกบ (biconical shape) และการเคลื่อนที่ของโรเตอร์ในระหว่างการทดสอบจะเป็นแบบแก้ว

(ไม่ใช่แบบหมุนเหมือนในกรณีของเครื่องมูนนิวิส โคลนิเตอร์) โดยการแกะง่อง โรเตอร์จะเกิดขึ้นเป็นมูนแคบ ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำลายโครงสร้างตามที่ตั้งไว้ นำตัวอย่างยางคอมพาวด์ที่มีปริมาตรประมาณ 9 ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ± 2 มิลลิเมตร หนา 11 ± 1.5 มิลลิเมตร ไปวางไว้บนโรเตอร์และกดปุ่มเริ่มทดสอบ ด้วยบนกีจจะเลื่อนลงมาประกอบกับด้วยล่าง ความดันที่เกิดขึ้นจะอัดยางให้ใหม่จนเต็มเข้าพิมพ์ หลังจากนั้น โรเตอร์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 35.55 ± 0.01 มิลลิเมตร ก็จะเริ่มแกว่งไป - มาที่มุมต่ำ ๆ (1° หรือ 3°) ด้วยความถี่ 1.67 Hz หรือ 100 รอบต่อนาที จากนั้นกีจบันทึกแรงที่ใช้ในการแกะง่วนเวลาที่จะได้เส้นกราฟการคงรูป (cure curve)

ลักษณะการคงรูปของยางสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงใหญ่ ๆ คือ

1. ช่วงเริ่มต้น (induction) : เมื่อตัวอย่างยางได้รับความร้อน ยางก็จะอ่อนลงทำให้แรงบิดลดลงในระบบแรก ๆ ของการทดสอบ จนกระทั่งเมื่ออุณหภูมิของยางเริ่มเข้าสู่สมดุล ความหนืดของยางก็จะมีค่าต่ำสุดและจะมีค่าคงที่อยู่ ณ จุดนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะเริ่มเกิดการคงรูป ค่าความหนืดต่ำสุดนี้เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของยางที่ยังไม่คงรูป (ความสามารถในการไหลของยางคอมพาวด์) และใช้สัญลักษณ์ว่า M_L

2. ช่วงการคงรูป (curing) : หลังจากที่ยางมีค่าความหนืดต่ำสุด ความหนืดของยางก็จะเริ่มสูงขึ้นเนื่องจากความร้อนจะทำให้ยางเริ่มเกิดการคงรูป (แรงบิดจึงเริ่มสูงขึ้นตามเวลา) ระยะเวลาที่ใช้ตั้งแต่เริ่มปิดด้วยน้ำถึงเวลาที่ยางเริ่มเกิดการคงรูปเรียกว่า “ระยะเวลาสกอร์ช (scorch time)” และใช้สัญลักษณ์เป็น t_s ในกรณีที่ใช้มุมแกะงเท่ากับ 1° ค่าระยะเวลาสกอร์ชคือระยะเวลาที่ทำให้ค่าแรงบิดสูงกว่าจุดต่ำสุด (M_L) 1 เดซินิวตัน-เมตร (dN.m) ใช้สัญลักษณ์ว่า $t_s 1$ แต่ในกรณีที่ใช้มุมแกะงเท่ากับ 3° ค่าระยะเวลาสกอร์ชคือระยะเวลาที่ทำให้ค่าแรงบิดสูงกว่าจุดต่ำสุด 2 เดซินิวตัน-เมตร และใช้สัญลักษณ์ว่า $t_s 2$ เนื่องจากระยะเวลาสกอร์ชเป็นตัวบ่งชี้ถึงระยะเวลาที่ยางขึ้นคงสามารถไหลขึ้นรูปได้ ณ อุณหภูมนั้น ๆ ดังนั้น ระยะเวลาสกอร์ชจึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงความปลดภัยในกระบวนการผลิต

เมื่อการทดสอบดำเนินต่อไป ค่าแรงบิดจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามระดับของการคงรูป จนกระทั่งถึงจุดที่การคงรูปเกิดขึ้นสมบูรณ์ แรงบิด ณ จุดนี้จะมีค่าสูงที่สุดและใช้สัญลักษณ์ว่า M_H ซึ่งค่าแรงบิดสูงสุดนี้จะเป็นค่าที่บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งหรือค่าโนมูลัสเนื่องของยางคงรูป ณ อุณหภูมิของการทดสอบ

ตัวแปรสำคัญอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ลักษณะของการคงรูปยางคือ “ระยะเวลาของการคงรูป (curing time)” ใช้สัญลักษณ์เป็น $T_c X$ เมื่อ X คือร้อยละการเพิ่มขึ้นของแรงบิดจากจุดต่อสุด (M_L) เมื่อเปรียบเทียบกับจุดสูงสุด (M_H) เช่น $T_c 90$ ก็จะหมายถึงระยะเวลาที่ใช้ในการทำให้ยางคงรูปไปร้อยละ 90 หรือระยะเวลาที่ทำให้แรงบิดมีค่าเท่ากับค่าแรงบิดต่อสุดของด้วย 90% ของผลต่างระหว่างค่าแรงบิดต่อสุดและค่าแรงบิดสูงสุด ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการ

$$T_c 90 = \text{ระยะเวลาที่ทำให้แรงบิดมีค่าเท่ากับ } M_L + (90 M_H - M_L) / 100$$

โดยทั่วไปค่า $T_c 90$ จัดเป็นค่า “ระยะเวลาการคงรูปที่เหมาะสม (optimum curing time) ทางเทคนิคของยางคอมพาวด์เพื่อการคงรูป จุดนี้จะทำให้ยางมีสมบัติเชิงกลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

นอกจากตัวแปรต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้แสดงลักษณะการคงรูปของยางนั้นคือดัชนีอัตราการคงรูป (cure rate index, CRI) ซึ่งแสดงถึงอัตราการเกิดปฏิกิริยาคงรูปที่สามารถคำนวณได้จากสมการ

$$CRI = 100 / (\text{ระยะเวลาในการคงรูปที่เหมาะสม} - \text{ระยะเวลาสกอร์ช})$$

3. ช่วงของการคงรูปที่มากเกินไป (overcure) : เมื่อปฏิกิริยาคงรูปเกิดได้สมบูรณ์แล้ว แต่ยังคงดำเนินการทดสอบต่อไป ความร้อนที่ยางได้รับจะทำให้เกิดปฏิกิริยา 2 ปฏิกิริยาในเวลาเดียวกันคือปฏิกิริยาคงรูป (ทำให้เกิดการเรื่อง蓬ของสายโซ่ไมเลกูล) และปฏิกิริยาการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากความร้อน (ทำให้เกิดการตัดขาดของสายโซ่ไมเลกูล) หาก 2 ปฏิกิริยาดังกล่าวเกิดได้ในอัตราเร็วที่ใกล้เคียงกัน แรงบิดก็จะคงที่ตามเวลา เรียกว่าเกิด “plateau” แต่หากปฏิกิริยาคงรูปเกิดได้มากกว่าปฏิกิริยาการเสื่อมสภาพ แรงบิดก็จะมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามเวลา เรียกว่าเกิด “marching” แต่ถ้าปฏิกิริยาการเสื่อมสภาพเกิดขึ้นได้มากกว่าปฏิกิริยาคงรูป แรงบิดก็จะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตามเวลา เรียกว่าเกิด “reversion”

ตัวอย่างของวิธีมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบลักษณะการคงรูปของยางด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์แบบดายเคลื่อนที่ (Moving die rheometer) หรือเรียกย่อว่าเครื่อง MDR

ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาเครื่องเมื่อทดสอบลักษณะการคงรูปของยางอย่างต่อเนื่อง จนได้เป็นเครื่องมือทดสอบชนิดที่ไม่มีโรเตอร์เรียกว่า “rotorless curemeter” ตัวอย่างที่สำคัญของเครื่องมือวัดชนิดนี้ได้แก่ เครื่องรีโอมิเตอร์แบบดายเคลื่อนที่หรือเครื่อง MDR โดยทั่วไป เครื่อง

MDR มีหลักการทำงานและวิธีการทดสอบเหมือนกับเครื่อง ODR ยกเว้นเครื่อง MDR จะไม่มีโรเตอร์ (มีเพียงด่ายบนและดายล่าง) เมื่อเริ่มการทดสอบ ดายล่างจะแกว่งไป-มาเป็นมุมแคบ ๆ (ส่วนใหญ่จะเท่ากับ 0.5° หรือ 1° ซึ่งต่ำกว่าเครื่อง ODR) ด้วยความถี่ 1.67 Hz จากนั้นเครื่องก็จะเริ่มบันทึกค่าแรงบิดที่เปลี่ยนไปตามเวลา ผลการทดสอบที่ได้จะมีลักษณะเช่นเดียวกับผลการทดสอบที่ได้จากเครื่อง ODR แต่ค่าระยะเวลาสกอร์จะวัดได้จากเครื่อง MDR คือระยะเวลาที่ทำให้ค่าแรงบิดสูงกว่าจุดต่ำสุด 1 เดซินิวตัน-เมตร โดยไม่ขึ้นอยู่กับมุมแกว่งของเครื่อง

เครื่องมือวัดรุ่นใหม่นี้มีข้อดีเหนือกว่าเครื่อง ODR คือมีแรงเสียดทานต่ำกว่า การถ่ายเทความร้อนจากโลหะ (ดาย) สูงสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพราชั้นทดสอบมีขนาดเล็กกว่า (ใช้ตัวอย่างยางประมาณ 3-5 ลูกบาศก์เซนติเมตร) อีกทั้งยังสามารถนำชิ้นทดสอบออกจากตัวเครื่องได้ค่อนข้างง่ายหลังจากที่การทดสอบได้สิ้นสุดลง นอกจากนี้ เครื่อง MDR ยังสามารถแยกค่าแรงบิดที่วัดได้ออกเป็น 2 องค์ประกอบบ่อยๆ คือ องค์ประกอบส่วนที่เป็นของเหลวหนืด (viscous component, S') และองค์ประกอบส่วนที่เป็นของแข็ง (elastic component, S'') ทั้งนี้ เครื่อง MDR สามารถพล็อตกราฟการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทั้ง 2 ตามเวลาได้อีกด้วย อย่างไรก็ได้ การทดสอบโดยทั่วไปจะนิยมแสดงผลการทดสอบในรูปของค่า S' และค่า $\tan \delta$ (ซึ่งมีค่าเท่ากับ S''/S')

มาตรฐานการทดสอบลักษณะการคงรูปของยางด้วยเครื่อง MDR ได้แสดงรายละเอียดไว้ใน ASTM D5289 และ ISO 6502

4) การทดสอบความสามารถในการขึ้นรูปของยางคอมพาวด์

ความสามารถในการขึ้นรูปของยางคอมพาวด์เป็นสมบัติที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ในอดีต การทดสอบความสามารถในการขึ้นรูปของยางสามารถทำได้โดยการวัดค่าความหนืดมูนน์ เพราะถ้ายังมีค่าความหนืดสูงก็แสดงว่ายางมีความสามารถในการขึ้นรูปได้ยาก อย่างไรก็ต้องจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบความสามารถในการขึ้นรูปของยางคอมพาวด์ขึ้นมาใหม่ เรียกเครื่องมือชนิดนี้ว่า “Rubber Process Analyzer” หรือนิยมเรียกชื่อย่อว่าเครื่อง RPA โดยทั่วไป เครื่อง RPA จะมีหลักการทำงานคล้ายกับเครื่อง MDR กล่าวคือ ตัวเครื่องจะประกอบด้วยด้วย 2 ตัวคือด่ายบนและดายล่าง ในระหว่างการทดสอบ ดายล่างจะเริ่มแกว่งไป-มาและทำการบันทึกแรงบิดที่ใช้ในการแกว่งตามเวลา เช่นเดียวกับเครื่อง MDR อย่างไรก็ต้อง เครื่อง RPA จะแตกต่างจากเครื่อง MDR ตรงที่ว่า การทดสอบโดยใช้เครื่อง MDR นั้นต้องทำขึ้นภายในได้สภาวะการทดสอบที่คงที่ เช่น กำหนดให้ความถี่และค่ามุมของการแกว่งคงที่ตลอดระยะเวลา

ของการทดสอบ แต่สำหรับเครื่อง RPA ผู้ทดสอบสามารถตั้งโปรแกรมเพื่อปรับเปลี่ยนตัวแปรต่างๆ ในระหว่างการทดสอบได้ เช่น ปรับเปลี่ยนนมของการแกว่งเพื่อศึกษาผลของความเครียด (strain sweep test) หรือปรับเปลี่ยนความถี่ของการทดสอบเพื่อศึกษาผลของความถี่ต่อสมบัติของยาง (frequency sweep test) เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เครื่อง RPA จึงนอกจากจะสามารถทำหน้าที่ได้เหมือนกับเครื่อง MDR ในการทดสอบลักษณะการคงรูปของยางแล้ว เครื่อง RPA ยังสามารถใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของยางทั้งก่อนการคงรูป (พฤติกรรมการไหล) และหลังการคงรูป (สมบัติเชิงพลศาสตร์) ได้อีกด้วย ทั้งนี้การทดสอบทั้งหมดคัดกรองความสามารถทำได้โดยใช้ขั้นทดสอบเพียงขั้นเดียวซึ่งนับว่าเป็นขุคเด่นของเครื่องมือทดสอบชนิดนี้

นอกจากเครื่อง RPA จะสามารถใช้ในการทดสอบความสามารถในการขึ้นรูปของยางแล้ว ปัจจุบันยังได้มีการนำเครื่อง RPA ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารตัวเติมด้วยกันเอง (filler – filter interaction) โดยการนำตัวอย่างยางคอมโพสิตที่เตรียมได้ไปทดสอบด้วยเครื่อง RPA เพื่อนำค่าโมดูลัสยืดหยุ่น (elastic modulus, G') ของยางที่ความเครียดต่างๆ การทดสอบจะเริ่มที่ค่าความเครียดต่ำมาก ๆ เช่น 0.5 – 1.0% จากนั้นก็ทำการปรับเปลี่ยนค่าความเครียดในระหว่างการทดสอบจนถึงที่ระดับความเครียดสูงมาก ๆ เช่น 200% เป็นต้น ค่าความแตกต่างของค่าโมดูลัสยืดหยุ่นที่ความเครียดต่ำและที่ความเครียดสูง ($\Delta G'$) นี้สามารถใช้ปั่นออกถึงระดับของอันตรกิริยาระหว่างสารตัวเติมด้วยกันได้ เมื่อจากที่ความเครียดต่ำ ๆ นั้น อันตรกิริยาระหว่างสารตัวเติมด้วยกันจะมีค่าสูง เพราะว่าก่อนก้อนของสารตัวเติม (filler aggregate) ยังอยู่ใกล้กันมากโดยเฉพาะในสูตรยางที่มีการเติมสารตัวเติมเสริมแรง (เช่นเขม่าดำหรือซิลิกา) ลงไปในปริมาณมาก ๆ อันตรกิริยาระหว่างสารตัวเติมอาจมีค่าสูงมากจนเกิดเป็นโครงสร้างตาข่ายของสารตัวเติม (filler network) ด้วยเหตุนี้ ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นที่วัดได้ที่ความเครียดต่ำ ๆ นี้จึงมีค่าก้อนข้างสูง เพราะเกิดจากการตอบสนองของทั้งโครงสร้างตาข่ายของยาง (rubber network) และโครงสร้างตาข่ายของสารตัวเติม แต่เมื่อทำการเพิ่มระดับความเครียดของการทดสอบไปเรื่อยๆ ก้อนก้อนของสารตัวเติมก็จะอยู่ห่างกันมากขึ้น ส่งผลให้อันตรกิริยาระหว่างสารตัวเติมด้วยกันมีค่าลดลง ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นที่วัดได้จึงลดลงตามความเครียดที่เพิ่มขึ้น และถ้าหากความเครียดมีค่าสูงเพียงพอจนทำให้โครงสร้างตาข่ายของสารตัวเติมถูกทำลายไปจนหมด ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นก็จะเริ่มคงที่ ซึ่งณ จุดนี้ ค่าโมดูลัสจะเกิดจากการตอบสนองของโครงสร้างตาข่ายของยางเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ผลต่างของค่าโมดูลัสยืดหยุ่นที่ความเครียดต่ำและที่ความเครียดสูงจึงสามารถนำໄไปใช้เป็นตัวบ่งชี้ระดับความแข็งแรงของโครงสร้างตาข่ายของสารตัวเติมได้ ปรากฏการณ์เช่นนี้รู้จักกันดีในชื่อว่า “Payne effect”

ปัจจัยหลัก ๆ ที่ส่งผลต่ออันตรกิริยาระหว่างสารตัวเติมด้วยกันเอง ได้แก่

1. ชนิดของสารตัวเติม (filler type) เช่น ซิลิกาซึ่งมีความเป็นขี้สูงก็จะมีอันตรกิริยาระหว่างกันสูงกว่าแบบมีคำ เป็นต้น

2. ปริมาณสารตัวเติมที่มีอยู่ในยาง (filter content) การเติมสารตัวเติมลงไปในปริมาณที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ระห่ำห่างระหว่างกลุ่มก้อนของสารตัวเติมมีค่าลดลง ดังนั้น ค่าอันตรกิริยาระหว่างสารตัวเติมจึงสูงขึ้นตามปริมาณของสารตัวเติมที่มีอยู่ในยาง

3. พื้นที่ผิวจำเพาะ (specific surface area) สารตัวเติมที่มีพื้นที่ผิวจำเพาะสูงจะมีอันตรกิริยาระหว่างกันสูงกว่าสารตัวเติมที่มีพื้นที่ผิวจำเพาะต่ำ

4. ระดับของการแตกตัว (degree of filler dispersion) หากสารตัวเติมในยางคอมพาวด์มีระดับของการแตกตัวสูง กลุ่มก้อนของสารตัวเติมก็จะอยู่ห่างกันมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้อันตรกิริยาระหว่างสารตัวเติมด้วยกันเองมีค่าลดลง ด้วยเหตุนี้ ในบางกรณีจึงสามารถนำค่าอันตรกิริยาระหว่างสารตัวเติมไปใช้เป็นตัวเปรียบเทียบระดับของการแตกตัวของสารตัวเติมของยางในแบบต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ได้ ผู้ทดสอบควรทราบก็ไว้ว่าในการเปรียบเทียบนั้น สูตรยางทุกสูตรที่นำมาเปรียบเทียบจะต้องใช้สารตัวเติมชนิดเดียวกันและเติมลงไปในปริมาณที่เท่ากันเท่านั้น

สาเหตุของความแปรปรวนหรือความไม่สม่ำเสมอของผลการทดสอบ

สำหรับการทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของยางเพื่อควบคุมสภาพของการผลิต ผู้ทดสอบต้องเก็บตัวอย่างยางมาทดสอบสมบัติต่าง ๆ ของยางในห้องปฏิบัติการอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบคุณภาพที่ผลิตได้ในแต่ละครั้งมีคุณภาพสม่ำเสมอหรือไม่ ในบางครั้งผู้ทดสอบอาจพบว่าผลการทดสอบที่ได้มีความไม่สม่ำเสมอหรือมีความแปรปรวนค่อนข้างสูง ไม่ว่าการหาสาเหตุที่แท้จริงของความแปรปรวนคงกล่าวกระทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากมีตัวแปรมากมายที่อาจส่งผลกระทบต่อความแปรปรวนทางสมบัติของยาง อย่างไรก็ได้ หากผู้ทดสอบพบว่าผลการทดสอบมีความแปรปรวนสูงผิดปกติ หรือตัวอย่างยางบางชุดมีสมบัติที่ผิดปกติจากที่ควรจะเป็น ผู้ทดสอบก็ควรคำนึงถึงการตรวจสอบสาเหตุพื้นฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. แหล่งที่มาและความบริสุทธิ์ของยางและสารเคมี

ผู้ทดสอบควรทราบก็ไว้ว่ายางชนิดเดียวกันแต่มาจากต่างแหล่งกันก็อาจมีสมบัติที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญได้ ซึ่งความแปรปรวนของวัสดุดินน้ำโดยทั่วไปจะพบในยางธรรมชาติมากกว่าในยางสังเคราะห์ ส่วนสารเคมีก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความแปรปรวนได้เช่นเดียวกัน

เพราระสารเคมีที่ผลิตจากแต่ละโรงงานก็อาจจะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่แตกต่างกันโดยเฉพาะสารเคมีในกลุ่มที่ทำให้ยางคงรูป เช่น สารตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นต้น

2. ความถูกต้องของการซั่งสาร

บางครั้งความแปรปรวนที่พบอาจเกิดจากความผิดพลาดของการซั่งสารเคมีต่าง ๆ ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ซั่งสารเคมีสำหรับการผสมเคมียางควรเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบ ไม่มักง่ายนอกจากนี้ ผู้ผสมยางควรซั่งน้ำหนักของยางคอมพาวด์ที่ได้จากการผสมทุกรั้ง ทั้งนี้ เพราะข้อมูลดังกล่าวจะจากจะบ่งชี้ถึงปริมาณการสูญเสียในระหว่างกระบวนการผสมแล้ว ผู้ทดสอบยังสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไว้ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของการซั่งสารเคมีในภายหลังได้อีกด้วย

3. ชนิดและขนาดของเครื่องผสม

เนื่องจากเครื่องผสมยางแต่ละชนิดจะมีประสิทธิภาพในการผสมแตกต่างกัน เช่น เครื่องนวดยาง (kneader) จะมีประสิทธิภาพในการผสมต่ำกว่าเครื่องแบบบันบูรี (banbury internal mixer) เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ในการทดสอบแต่ละครั้ง (หากต้องการนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน) ผู้ทดสอบต้องแน่ใจว่าตัวอย่างที่ทำการทดสอบนั้นได้มาจาก การใช้เครื่องผสมเครื่องเดียวกัน

4. สภาพของการผสม

นอกจากจะต้องใช้เครื่องผสมเครื่องเดียวกันแล้ว สภาวะการผสมก็จำเป็นต้องควบคุมให้เหมือนกันด้วย เช่น ระยะเวลาในการผสม ความเร็วของในการหมุนโรเตอร์ หรืออุณหภูมิของห้องผสมเป็นต้น

5. ลำดับการใส่สารเคมีเข้าไปในเครื่องผสม

การเปลี่ยนลำดับของการใส่สารเคมีต่าง ๆ เข้าไปในเครื่องผสมก็จะส่งผลอย่างมากต่อสมบัติของยางที่ได้ ดังนั้น ผู้ทดสอบต้องแน่ใจว่าตัวอย่างยางที่จะทดสอบทั้งหมดมีลำดับการใส่สารเคมีที่เหมือนกัน เพราะความผิดพลาดในลำดับการใส่สารเคมีอาจส่งผลทำให้เกิดความแปรปรวนได้

6. สภาพของการเก็บรักษายางคอมพาวด์

ภายหลังการผสม ยางคอมพาวด์ควรได้รับการปรับสภาพก่อนการนำไปจัดรูปโดยการทึบไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 1-24 ชั่วโมง ซึ่งในระหว่างการปรับสภาพนี้อาจมีตัวแปรต่าง ๆ มากมายที่ส่งผลทำให้สมบัติของยางเปลี่ยนแปลงไป เช่น แสงแดด ความชื้น อุณหภูมิ และเวลา เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ผู้ทดสอบควรตรวจสอบว่าตัวอย่างยางที่ทดสอบอยู่นั้นได้ผ่านการปรับสภาพที่เหมือนกันหรือไม่

7. ສភາວະຂອງກາຮຄງຮູປ

สภาพภาวะของการคงรูปนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความแปรปรวนของผลการทดสอบ เพราะแม้ว่าจะเป็นตัวอย่างยางสูตรเดียวกันแต่ถ้าได้รับการคงรูปที่สภาวะแตกต่างกัน ยางคงรูปที่ได้ก็จะมีสมบัติที่แตกต่างกันด้วย ด้วยเหตุนี้ หากพนักงานผิดปกติในตัวอย่างยางชนิดใด ก็ควรตรวจสอบสภาพภาวะของการคงรูปของตัวอย่างยางชนิดนั้นว่าผิดไปจากที่ควรเป็นหรือไม่ ซึ่งตัวแปรพื้นฐานที่ควรตรวจสอบ ได้แก่

- อุณหภูมิที่ใช้ในการคงรูป

เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าอุณหภูมิมีผลอย่างมากต่ออัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาการคงรูปของยาง ดังนี้ หากอุณหภูมิที่ใช้ในการคงรูปเปลี่ยนไปก็จะส่งผลทำให้สมบัติของยางคงรูปเปลี่ยนไปด้วย ดังนี้ ผู้เตรียมตัวอย่างยางเจ็งควรหมั่นตรวจสอบความถูกต้องของอุณหภูมิบ่อบฯ (บ่อบริ้งที่พบว่าอุณหภูมิที่แท้จริงของเบ้าพิมพ์มีค่าไม่เท่ากับอุณหภูมิที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังพบว่าการกระจายตัวที่ไม่สม่ำเสมอของอุณหภูมิบนแม่พิมพ์ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความแปรปรวนของผลการทดสอบ ด้วยเหตุนี้ ผู้ทดสอบควรทำการตรวจสอบการกระจายตัวของอุณหภูมิบนแม่พิมพ์อยู่เสมอ

- ความคันและการกระเจิงตัวของความคัน

โดยทั่วไป ความดันที่ใช้ในระหว่างการคงรูปจะต้องมีค่าสูงเพียงพอที่จะไล่อากาศที่มีอยู่ในยางให้หมดไป หากต้องย่างยางชนิดใดได้รับความดันไม่เพียงพอ ก็อาจพบรูพรุนหรือฟองอากาศในเนื้อยาง ได้ซึ่งรูพรุนหรือฟองอากาศเหล่านี้จะเป็นจุดตำหนิที่ทำให้สมบัติเชิงกลต่าง ๆ ของยางลดลงอย่างเห็นได้ชัด


- เวลาที่ใช้ในการคงรูป

ระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการคงรูปชิ้นทดสอบยางที่มีความหนาประมาณ 1-2 มิลลิเมตรคือค่าระยะเวลาในการคงรูปที่เหมาะสม (T_c 90) ที่วัดได้จากเครื่อง ODR หรือเครื่อง MDR ความผิดพลาดที่เกิดจากการควบคุมระยะเวลาที่ใช้ในการคงรูปจะส่งผลอย่างมากต่อสมบัติของยาง เพราะการคงรูปที่ใช้ระยะเวลาสั้นหรือยาวเกินไปจะส่งผลทำให้สมบัติของยางคงรูปด้อยลง

8. สภาพการเก็บรักษาอย่างคงรูปก่อนทำการทดสอบ

ภายหลังการครุย ตัวอย่างย่างต้องได้รับการเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 16 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ ซึ่งหากตัวอย่างย่างบางชนิด ได้รับการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม เช่น ได้รับแสงแดดมากเกินไปหรืออาจเก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าตัวอย่างย่างชนิดอื่น ๆ ก็อาจส่งผลทำให้สมบัติเชิงกลของย่างชุดนั้นมีค่าต่ำผิดปกติได้

บทที่ 4 คู่มือการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตย่าง



รายละเอียดของขั้นตอนการทำงาน

1.0 หัวหน้าแผนก / พช.หน.แผนกคอมพาวด์

1.1 รับแผนการผลิตคอมพาวด์ประจำสัปดาห์ จากเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

1.2 ตรวจสอบรายละเอียดแผนการผลิตคอมพาวด์ประจำสัปดาห์ ดังนี้ รหัสและ ชื่อยาง, จำนวนที่ต้องการ, ชน.การทำงานในแต่ละวัน ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ถ้าไม่ถูกต้อง ส่งคืนให้เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตทบทวนและแก้ไขใหม่

1.3 พิมพ์ work order, job card และใบเบิกวัตถุคิบ ตามแผนการผลิตในแต่ละวัน

1.4 ส่งใบเบิกวัตถุคิบ ให้หน.หน่วยคอมพาวด์ไปดำเนินการเบิกวัตถุคิบที่แผนกคลังสินค้าตามจำนวนที่ต้องการใช้งาน

1.5 นำ work order และ job card ไปติดที่บอร์ด just in time ตามสถานีงานดังนี้ สถานีเตรียมยาตี, เตรียมยาสูก, ตัดยาง, ซั่งแป้งและเยนม่า, ซั่งน้ำมัน, ผสมยางและใส่ยาสูก

2.0 พนักงานคอมพาวด์ 1

2.1 ทำการทวนสอบเครื่องซึ่งก่อนใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องซึ่งมีความเที่ยงตรงพร้อมที่จะใช้งาน โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

2.1.1 ทำความสะอาดเครื่องซึ่ง โดยใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดให้ทั่วตราซึ่ง

2.1.2 ปรับตราซึ่งให้เป็น “ศูนย์”

2.1.3 หยิบลูกศุमน้ำหนักตามมาตรฐาน (ดูตารางที่ 4.1) ในการทวนสอบว่างบนเครื่องซึ่ง แล้วอ่านค่าที่ได้

2.1.4 บันทึกค่าที่ได้ลงในรายงานการทวนสอบเครื่องซึ่งและเมื่อผลการทวนสอบไม่ผ่านให้ “หยุดใช้” แล้วแจ้งผู้ช่วยหัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วย เพื่อเปิดใบแจ้งซ่อมหลังจากซ่อมเสร็จแล้วต้องส่งให้ทางฝ่าย QA สอบเทียบใหม่อีกครั้งก่อนนำเข้ามาใช้งาน

ตารางที่ 4.1 ตารางทวนสอบเครื่องชั่ง

No.	พิกัดเครื่องชั่ง (kg)	พิกัดที่ใช้ในการทวนสอบ (kg)							
1	0-6	1	2	3	4	5			
2	0-15	3	5	6	8	10	12		
3	0-30	6	9	12	15	18	21	24	
4	0-60	12	18	24	30	36	42	48	
5	0-120	24	36	48	60	72	84	96	
6	0-150	30	45	60	75	90	105	120	

หมายเหตุ : ใน การใช้งานเครื่องชั่งน้ำหนักควรใช้งานที่ประมาณ 20-80 % ของพิกัดเครื่องชั่งและในการทวนสอบก็ควรทวนสอบที่น้ำหนักประมาณ 20-80 % ของน้ำหนักที่ใช้งาน เช่นเดียวกัน

2.2 ชั่งวัตถุดิบตาม job card, work order โดยคูน้ำหนักวัตถุดิบจากสูตรยาง ของรายการที่จะผลิต ตามวิธีการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดเตรียมวัตถุดิบยาง, แบ่ง, เบี่ยง

2.3 นำวัตถุดิบที่ซึ้งแล้วใส่ร่องเข้าไปรวมตามมาตรฐานที่กำหนด

2.4 ทำการผสมยางตามลำดับการผลิต คอมพาวน์ประจำวันบนบอร์ด just in time ของรายการที่จะผลิตตามวิธีการปฏิบัติงานเรื่อง การผสมยาง

2.5 ขยะผสมยาง พช.หน.แผนกคอมพาวน์ ต้องตรวจสอบเดินแรกของเดทใหม่โดยตรวจสอบชนิด,น้ำหนัก, เวลาผสม, ชื่อสูตรยาง ตามวิธีการปฏิบัติงานเรื่อง การประกันคุณภาพแผนกคอมพาวน์ และบันทึกลงใน ใบกำกับการผลิตคอมพาวน์

2.6 นำชิ้นทดสอบ SP.GR , job card , work order และใบกำกับการผลิตคอมพาวน์ส่งให้ฝ่าย QA เพื่อทำการทดสอบ ตามวิธีการปฏิบัติงาน เรื่องการทดสอบ SP.GR

3.0 หัวหน้าแผนก / พช.หน.แผนกคอมพาวน์

3.1 รับใบกำกับการผลิตคอมพาวน์ พร้อมผลการทดสอบ SP.GR. จากฝ่าย QA

3.1.1 กรณีผ่าน spec ให้นำใบกำกับการผลิตคอมพาวน์ เก็บไว้บันย่างเพื่อรอการผสมยาสูตร

3.1.2 กรณีไม่ผ่าน spec ให้ขออนุญาติจากผู้จัดการฝ่ายผลิต

- กรณี “อนุมัติ” ให้ส่งใบกำกับการผลิตคอมพาวน์ เก็บไว้บนящางเพื่อรอการ
ทดสอบยาสูกและให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อติดตามผลการใช้งานต่อไป
- กรณี “ไม่อนุมัติ” ให้ดูคำสั่งพิเศษที่ผู้จัดการฝ่ายผลิตแจ้งไว้ว่าให้ดำเนินการ
อย่างไรก็ให้ปฏิบัติตามนั้น

4.0 พนักงานคอมพาวน์ 2

4.1 ทำการทดสอบยาสูกตามลำดับการผลิต Compound ประจำวันตามบอร์ด Just In Time โดย
ปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานเรื่อง การทดสอบยาสูก

4.2 หน.หน่วย ต้องตรวจสอบ ชนิดและน้ำหนักของคอมพาวน์ , ชนิดและน้ำหนักของยาสูก ,
เวลาทดสอบ , และขั้นตอนการทดสอบ ตามวิธีการปฏิบัติงานเรื่องการประกันคุณภาพแผนกคอม
พาวน์ และ บันทึกลงในใบกำกับการผลิตคอมพาวน์

4.3 นำชิ้นทดสอบ RHEO และ บัตรทดสอบ ส่งให้ฝ่าย QA เพื่อทำการทดสอบตามวิธีการ
ปฏิบัติงานเรื่อง การตรวจสอบโดยเครื่อง RHEOMETER พร้อมติดป้ายรองผลการ Test
Rheo ไว้ที่พาเลทยาง

4.4 ส่งใบกำกับการผลิตคอมพาวน์ ให้ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก หรือหัวหน้าแผนก คอมพาวน์ เพื่อ
เชื่นตับทราบผลการปฏิบัติงาน

4.5 บันทึกลงเวลาที่เสร็จ ในใบรายงานผลผลิตประจำวันแผนกคอมพาวน์ แต่ละรายการเสร็จ
แล้วส่งให้หัวหน้าแผนกคอมพาวน์เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายใน
วันถัดไปของการทำงาน

5.0 พช.หน.แผนก/หัวหน้าแผนกคอมพาวน์

5.1 รับบัตรทดสอบ และผลการทดสอบ RHEO จากฝ่าย QA

5.2 กรณีผลทดสอบ ผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด ให้จัดเก็บผลทดสอบไว้บนящางเพื่อรอส่งไป
ผลิตตามแผนส่งยังต่อไป

5.3 กรณีผลทดสอบไม่ผ่านตามมาตรฐานที่กำหนด ให้ส่งผลการทดสอบ RHEO ให้ผู้จัดการ
ฝ่ายผลิต ดำเนินการต่อไป

6.0 ผู้จัดการฝ่ายผลิต

6.1 รับผลทดสอบ RHEO และบัตรทดสอบจาก พช.หน.แผนก/หน.แผนกคอมพาวน์

6.2 พิจารณาลงชื่ออนุมัติบันทึกทดสอบ RHEO

6.2.1 กรณีอนุมัติให้เขียนชื่อและคืน พช.หน.แผนก/หน.แผนกคอมพาวน์

6.2.2 กรณีไม่อนุมัติให้ส่งผลทดสอบ RHEO คืนให้พช.หน.แผนก/หน.แผนกคอมพาวน์
พร้อมกับเขียนคำสั่งพิเศษเพื่อให้ดำเนินการต่อไป

7.0 พช.หน.แผนก/หัวหน้าแผนกคอมพาวน์

7.1 รับผลทดสอบ RHEO จากผู้จัดการฝ่ายผลิต

7.2 นำผลทดสอบ RHEO ไปติดกับยาง Compound แต่ละพาเลท

7.3 จัดส่งยาง Compound ไปผลิตตามแผนส่งยางตามวันเวลาที่กำหนดต่อไป

9.0 หัวหน้าแผนกคอมพาวน์

9.1 รับใบรายงานผลผลิตประจำวันแผนก Compound

- กรณีถูกต้องให้ลงชื่อรับทราบในช่องหัวหน้าแผนก

- กรณีไม่ถูกต้องให้ส่งเอกสารคืนไปให้ หน.หน่วย หรือ พช.หน.แผนกคอมพาวน์
ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

9.2 ส่งใบรายงานผลผลิตประจำวันแผนก Compound ให้ผู้จัดการฝ่ายผลิต

10.0 ผู้จัดการฝ่ายผลิต

10.1 รับใบรายงานผลผลิตประจำวันแผนก Compound จากหัวหน้าแผนกคอมพาวน์ โดย

ตรวจสอบความถูกต้องแล้วลงชื่อรับทราบ พร้อมกับส่งใบรายงานผลผลิตประจำวันแผนก

Compound คืนให้ พช.หน.แผนก/หัวหน้าแผนกคอมพาวน์

หมายเหตุ : กรณีตกเป้า ให้ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุร่วมกับพช.หน.แผนก/หน.แผนก เพื่อ
หาแนวทางแก้ไขและป้องกันต่อไป


11.0 พช.หน.แผนก/หัวหน้าแผนกคอมพาวด์

11.1 รับใบรายงานผลผลิตประจำวันแผนก Compound จากผู้จัดการฝ่ายผลิต

11.2 จัดเก็บใบรายงานผลผลิตประจำวันแผนก Compound , ใบประวัติการซั่งวัตถุดิน

หมายเหตุ : เพื่อให้การรับและคืนป้ายสูตรยาง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และมั่นใจว่าทาง
แผนก COMPOUND ได้ทำการ UPDATE ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน COMPUTER, ศูนย์ควบคุม
SILO แล้ว จึงกำหนดให้บันทึกลงในแบบฟอร์ม รายงานรับ/คืนสูตรยาง ด้วยเพื่อเป็นการป้องกัน
ความผิดพลาด

กระบวนการทดสอบยาง




วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดเตรียมวัตถุคิบ เปี๊ง , เบม่า, ยาง และน้ำมัน

การเตรียมวัตถุคิบประเภทแป้งและเบม่า :

1. นำบัตรบัตรชั่งแป้ง, เบม่า จากบอร์ด Just in time เพื่อไปหาสูตรยาง โดยตรวจสอบชื่อสูตรยาง ให้ตรงกับ บัตรชั่งแป้ง, เบม่า ที่ต้องการ
2. เตรียมแป้ง, เบม่า ตามป้ายสูตร ที่จะชั่งตามรายการบัตรชั่งแป้ง, เบม่า
3. เริ่มชั่ง แป้ง, เบม่า โดยคุณนำหนักของวัตถุคิบได้จากป้ายสูตร เมื่อชั่งเสร็จแล้วให้เชื่นชื่อและลง วันที่ชั่ง ในบัตรชั่งแป้ง, เบม่า
4. เรียงแป้ง, เบม่า ที่ชั่งแล้วไว้ในกองที่เตรียมไว้พร้อมกับติดบัตรชั่งแป้ง, เบม่า
5. บันทึกการชั่งวัตถุคิบ แป้ง, เบม่า ลงในประวัติการชั่งวัตถุคิบ

หมายเหตุ : มาตรฐานที่ยอมรับได้

1. นำหนักวัตถุคิบ แป้ง, เบม่า $\pm 2\%$
2. ให้หักนำหนักถุงออกทุกครั้งที่ชั่ง




รูปที่ 4.1 การจัดเตรียมวัตถุคิบ แป้งและเบม่า ด้วยการชั่งมือ

การเตรียมวัตถุดิบประเภทยาง :

1. นำบัตรชี้งยาง จากบอร์ด Just in time เพื่อไปหาสูตรยาง โดยตรวจสอบชื่อสูตรยางให้ตรงกับบัตรชี้งยางที่ต้องการ
2. เตรียมยางตามป้ายสูตร ที่จะซึ่งตามรายการบัตรชี้งยาง
3. เริ่มตัดยาง โดยคุณน้ำหนักของวัตถุดิบได้จากป้ายสูตร เมื่อซึ่งเสร็จก็ให้นำยางไปเรียงไว้ในครองที่เตรียมไว้ พร้อมเชื่อมชื้อและลงวันที่ตัดยางในบัตรชี้งยาง
4. บันทึกการซึ่งวัตถุดิบ ยาง ลงในประวัติการซึ่งวัตถุดิบ

หมายเหตุ : มาตรฐานที่ยอมรับได้

1. น้ำหนักวัตถุดิบ ยาง $\pm 1\%$



รูปที่ 4.2 การจัดเตรียมวัตถุดิบ (ยาง)

การเตรียมวัตถุดิบประเภทน้ำมัน :

1. นำบัตรชี้งน้ำมัน จากบอร์ด Just in time นำไปหาสูตรยาง โดยตรวจสอบชื่อสูตรยางให้ตรงกับบัตรชี้งน้ำมันที่ต้องการ
2. เตรียมน้ำมันตามป้ายสูตร ที่จะซึ่งตามรายการบัตรชี้งน้ำมัน
3. เตรียมถุงเย็นขนาดพอเหมาะสมกับน้ำหนักน้ำมันที่จะทำการซึ่งน้ำหนัก
4. ซึ่งน้ำมันโดยใช้ถังรองถุงเพื่อป้องกันน้ำมันหลอกออกจากถุงและต้องลบนำหนักของถังที่ใช้รองถุงน้ำมันออกด้วยทุกครั้ง
5. บันทึกการซึ่งวัตถุดิบ น้ำมัน ลงในประวัติการซึ่งวัตถุดิบ

หมายเหตุ : มาตรฐานที่ยอมรับได้

1. น้ำหนักวัตถุคิบ น้ำมัน $\pm 1\%$


. การตรวจสอบการสอนกลับได้ของระบบประกันคุณภาพในกระบวนการผลิต :

1. ให้ พช.hn.แพนก/ hn. hn'วย ทำการทวนสอบการลงประวัติ 100% ตามป้ายสูตรบาง อย่าง น้อยวันละ 1 พาเลท และบันทึกลงในแบบฟอร์มบันทึกการสุ่มตรวจสอบทวนสอบ เพื่อ ทบทวนระบบการสอนกลับได้ของระบบงานที่ได้ออกแบบไว้ว่าพนักงานได้ทำตามระบบ ที่กำหนดไว้หรือไม่และเพื่อเป็นการประกันคุณภาพเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะได้สอนกลับ ข้อมูลที่ปฏิบัติงานได้ทั้งหมด
2. ส่งรายงานให้หัวหน้าแผนกคอมพาวด์รับทราบและจัดเก็บเข้าแฟ้มต่อไป
หมายเหตุ : ถ้าทวนสอบแล้วพบปัญหา เช่น บันทึกไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง ๆ ให้เรียก พนักงานที่ปฏิบัติงานและหัวหน้าหน่วย/พช. hn.แพนกคอมพาวด์ มาประชุมเพื่อหา แนวทางป้องกันต่อไป

วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดเตรียมวัสดุดินประเกทยาตีและยาสูก

ขั้นตอนการปฏิบัติ :

1. นำบัตรชั่งยาตีและยาสูก จากบอร์ด Just in time เพื่อไปหาสูตรยาง โดยตรวจสอบชื่อสูตรยางให้ตรงกับ บัตรชั่งยาตี และยาสูกที่ต้องการ
2. เตรียมยาตี และยาสูก ตามป้ายสูตร ที่จะทำการชั่ง
3. เริ่มชั่งยาตีและยาสูกโดยคุณนำหนักของวัสดุดินได้จากป้ายสูตรเมื่อชั่งเสร็จแล้วให้เข็นชื่อและลงวันที่ชั่งในบัตรชั่งยาตีและยาสูก
4. เรียงยาตีและยาสูกที่ชั่งแล้วไว้ในรถที่เตรียมไว้พร้อมกับติดบัตรชั่งยาตีและยาสูก
5. บันทึกการชั่งวัสดุดินยาตีและยาสูกลงในประวัติการชั่งวัสดุดิน




รูปที่ 4.3 รูปแสดงการชั่งยาตีและยาสูก

สรุปรายงานการเตรียมวัตถุดิบทุกประเภท ดังนี้

1. รายงานปริมาณการใช้วัตถุดิบ
2. รายงานปริมาณวัตถุดิบคงเหลือ
3. รายงานข้อมูลสูตรที่ใช้ผลิตทั้งหมด
4. รายงานปริมาณวัตถุดิบที่ไม่เคลื่อนไหว

หมายเหตุ : พนักงานที่ปฏิบัติงานจะต้องใส่อุปกรณ์ Safety ดังรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 อุปกรณ์ safety สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน

วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การทดสอบที่เครื่อง BANBURY

การเตรียมเครื่องจักรก่อนทดสอบ :

1. ตรวจ PM เครื่องจักรตามแบบฟอร์มรายงานการตรวจเช็ค PM ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกรั้ง
 - 1.1 ถ้าพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัวหน้าหน่วย/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคอมพาวน์ทันทีเพื่อทำการแจ้งซ่อม
 - 1.2 หยุดใช้เครื่องจักรจนกว่าจะได้รับการแก้ไขหรือซ่อมให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานก่อน
2. เปิดระบบไฟฟ้าเข้าเครื่องจักรตามที่คุณเมื่อเครื่องจักรกำหนดไว้ตามลำดับ
3. ทำการเดินเครื่องเป็นเวลา 1 รอบการทำงานก่อน เพื่อตรวจสอบว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ ซึ่งถ้ามีสิ่งผิดปกติก็เกิดขึ้นก็ให้หยุดเครื่องจักรเหมือนกับข้อ 1.2 ซึ่งจะทำให้วัตถุคุณภาพที่เป็นส่วนผสมไม่เสียหายไปด้วย และไม่ต้องเสียเวลาเอวัตถุคุณภาพที่ใส่เข้าไปในเครื่องผสมออกมากด้วยเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการเตรียมวัตถุคุณภาพก่อนทดสอบ :

1. ตรวจสอบบัตรทดสอบ, บัตรยาตี, บัตรชั่งแป้ง, บัตรตียาง, บัตรตัดยาง, บัตรชั่งเขม่า โดยดูหมายเลขบัตร, ชื่อยาง และจำนวนต้องตรงกันทุกบัตร เช่นบัตรทดสอบ NO.6002 ชื่อยางในทนไฟ หมายเลขบัตรทุกใบต้องมีเลข No. 6002, จำนวน 10 เส้น และชื่อยางในทนไฟด้วยเช่นเดียวกัน (ตามรูปที่ 4.5)

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding-bottom: 5px;">บัตรทดสอบ</td> <td style="text-align: right;">NO 6002</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">ชื่อยาง</td> <td style="width: 50%;">ในทนไฟ</td> <td style="text-align: right;">รหัส ETFR-BA</td> </tr> <tr> <td>จำนวน</td> <td></td> <td style="text-align: right;">เส้น</td> </tr> <tr> <td>วันที่</td> <td>/ /</td> <td style="text-align: right;">หน้างาน B/O</td> </tr> <tr> <td>วันที่</td> <td>/ /</td> <td style="text-align: right;">หน้างานใส่ยาสูตร</td> </tr> </table>	บัตรทดสอบ		NO 6002	ชื่อยาง	ในทนไฟ	รหัส ETFR-BA	จำนวน		เส้น	วันที่	/ /	หน้างาน B/O	วันที่	/ /	หน้างานใส่ยาสูตร	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding-bottom: 5px;">บัตรชั่งแป้ง</td> <td style="text-align: right;">NO 6002</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">ชื่อยาง</td> <td style="width: 50%;">ในทนไฟ</td> <td style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/> บัตรชั่งแป้ง <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>จำนวน</td> <td>10</td> <td style="text-align: right;">เส้น จำนวน 1 ห่อ</td> </tr> <tr> <td>วันที่</td> <td>/ /</td> <td style="text-align: right;">ลงชื่อ _____</td> </tr> </table>	บัตรชั่งแป้ง		NO 6002	ชื่อยาง	ในทนไฟ	<input checked="" type="checkbox"/> บัตรชั่งแป้ง <input type="checkbox"/>	จำนวน	10	เส้น จำนวน 1 ห่อ	วันที่	/ /	ลงชื่อ _____
บัตรทดสอบ		NO 6002																										
ชื่อยาง	ในทนไฟ	รหัส ETFR-BA																										
จำนวน		เส้น																										
วันที่	/ /	หน้างาน B/O																										
วันที่	/ /	หน้างานใส่ยาสูตร																										
บัตรชั่งแป้ง		NO 6002																										
ชื่อยาง	ในทนไฟ	<input checked="" type="checkbox"/> บัตรชั่งแป้ง <input type="checkbox"/>																										
จำนวน	10	เส้น จำนวน 1 ห่อ																										
วันที่	/ /	ลงชื่อ _____																										
<input checked="" type="radio"/> บัตรตียาง <input type="radio"/> NO 6002		* บัตรชั่งเขม่า *																										
ชื่อยาง _____ ในทนไฟ _____ วันที่ _____ จำนวน 10 เส้น ลงชื่อ _____		NO 6002 ชื่อยาง _____ ในทนไฟ _____ จำนวน 10 เส้น จำนวน 1 ห่อ วันที่ _____ ลงชื่อ _____																										
* บัตรตัดยาง * NO 6002		NO 6002 ชื่อยาง _____ ในทนไฟ _____ วันที่ _____ จำนวน 10 เส้น ลงชื่อ _____																										
* บัตรชั่งยาตี * NO 6002		NO 6002 ชื่อยาง _____ ในทนไฟ _____ วันที่ _____ จำนวน 10 เส้น ลงชื่อ _____																										

รูปที่ 4.5 ป้ายชี้บ่งของแต่ละสถานีการทำงาน

หมายเหตุ : กรณีพบรหมายเลขบัตร , จำนวน และ/หรือชื่อยางไม่ถูกต้องตรงกันห้ามทำการผสานและให้รับแจ้งหัวหน้าหน่วย/ผช.หน.แผนกคอมพาวน์เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ขั้นตอนการผสาน :

1. จัดเรียงวัตถุคิบที่ต้องการผสานไว้ครั้งละ 1 BATCH แล้วซึ่งนำหนักอิกรั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดโดยเรียงลำดับก่อนและหลังของวัตถุคิบที่จะผสานให้ถูกต้องตามที่ป้ายสูตรกำหนด
2. ยก RAM ขึ้นและเปิดประตูหน้า

ข้อควรระวัง : เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ได้กำหนดการทำงานของเครื่องไว้โดยให้ RAM ขึ้นสุดก่อนแล้วประตูหน้าจึงจะเปิดได้ ถ้าพบว่าไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้หยุดผลิต

3. ใส่วัตถุคิบลำดับที่ 1 ลงไว้ในห้องผสาน

4. ปิดประตูหน้าและกดแรเมลง

ข้อควรระวัง : เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ได้กำหนดการทำงานของเครื่องไว้โดยให้ประตูหน้าปิด ก่อนแล้ว RAM จึงจะลงได้ ถ้าพบว่าไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้หยุดผลิต

5. ผสานตามเวลาที่กำหนดไว้ตามป้ายสูตร

6. ยกแรเมขึ้นและเปิดประตูหน้า

7. ใส่วัตถุคิบลำดับที่ 2 ลงไว้ในห้องผสาน

8. ปิดประตูหน้าและกดแรเมลง

9. ผสานตามเวลาที่กำหนดไว้ตามป้ายสูตร

10. ให้ปฏิบัติตัวต่อไปที่ 1-9 จนครบทุกลำดับที่ป้ายสูตรกำหนดไว้ ซึ่งสูตรส่วนมากจะมีขั้นตอนการผสานที่

3-4 ลำดับเท่านั้น

11. ยกแรเมขึ้นและเปิดประตูหน้า

· 12. ทำความสะอาดที่คอก RAM โดยใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษ

13. ผสมตามเวลาที่กำหนดไว้ตามป้ายสูตร

14. เปิดประตูล่างเพื่อปล่อยยางลงกระเช้า

ข้อควรระวัง : ก่อนเปิดประตูเพื่อปล่อยยางต้องมั่นใจก่อนว่ายางได้ผสมเข้ากันดีแล้ว โดยให้สังเกตจากการฟังเสียง และหรือดูที่แอนปีของกระแสไฟฟ้าว่าคงที่หรือยัง

15. ปิดประตูล่างเพื่อผสม BATCH ต่อไปจนครบจำนวนตามที่แผนสั่งผลิต

16. ดำเนียร์ยางไปใส่ที่เครื่องทำแผ่น (SPM)

17. ดำเนียร์ยางลงอ่างน้ำหล่อเย็นและน้ำยา กันติด

18. เป็น้ำให้แห้งสนิท

19. ตัดเป็นแผ่นขนาดตามที่มาตรฐานกำหนดและยกลงพาเลทพร้อมกับเขียนหมายเลข BATCH ไว้ด้วยเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของยางที่ผสมออกมากลางๆ ว่าผ่านมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่

ข้อควรระวัง : ต้องตรวจสอบความสะอาด สีงาลอนปนและสีของยางที่ผสมออกมากด้วย ถ้าผิดปกติให้แยกหรือตัดส่วนที่พบปัญหาออกให้หมด


20. ตัดยางเป็นชิ้นขนาด 3x3 cm เพื่อนำไปให้ฝ่าย QA ทำการทดสอบ SP.GR 100% (ทุก BATCH)

21. จัดเก็บยางเข้า RACK เพื่อรอผลทดสอบ SP.GR และแผนผสมยาสูตรต่อไป

ข้อควรระวัง : ต้องเก็บยางไว้อย่างน้อย 24 ชม. จึงจะนำไปผสมยาสูตรต่อไป และควรจัดเก็บไว้ในที่ร่ม สะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก

กรณีที่ผสมยางผิดให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

ลำดับ	ปัญหาที่พบ	วิธีดำเนินการ	แบบพิริภาระงาน
1	ผสมยางไม่เป็นตัว	1. หยุดผลิต, แจ้งหัวหน้าทราบ 2. เก็บยางรวมใส่ถุง 3. ถางเครื่องใหม่ 1-2 ครั้ง	
2	ผสมผิดสูตร : เคมีเกินหรือขาด น้ำมันเกินหรือขาด แป้ง, เขม่า เกินหรือขาด	1. หยุดผลิต, แจ้งหัวหน้าทราบ 2. คัดแยกออก 100% 3. ถางเครื่องใหม่ 2-3 ครั้ง (เฉพาะกรณีน้ำมันเกิน)	รายงานของเสีย
3	มีสิ่งปลอมปน	1. หยุดผลิต, แจ้งหัวหน้าทราบ 2. คัดแยกออก 100% คัดสิ่ง ปลอมปนออก	



รูปที่ 4.6 รูปภาพการผสมยางที่เครื่อง BANBURY

วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การพสมยาสุกที่เครื่อง KNEDER

การเตรียมเครื่องจักรก่อนพสม :

1. ตรวจ PM เครื่องจักรตามแบบฟอร์มรายงานการตรวจเช็ค PM ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกรั้ง
 - 1.1 ถ้าพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัวหน้าหน่วย/พช.หน.แผนกคอมพาวน์ทราบทันทีเพื่อทำการแจ้งซ่อม
 - 1.2 หยุดใช้เครื่องจักรจนกว่าจะได้รับการแก้ไขหรือซ่อมให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานก่อน
2. เปิดระบบไฟฟ้าเข้าเครื่องจักรตามที่คูมือเครื่องจักรกำหนดไว้ตามลำดับ
3. ทำการเดินเครื่องเบล่า 1 รอบการทำงานก่อน เพื่อตรวจสอบว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ ซึ่งถ้ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นก็ให้หยุดเครื่องจักรเหมือนกับข้อ 1.2 ซึ่งจะทำให้วัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมไม่เสียหายไปด้วย และไม่ต้องเสียเวลาเอารวบดิบที่ใส่เข้าไปในเครื่องพสมออกมากด้วยเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบก่อนพสม :

1. ตรวจสอบบัตรพสมยา, บัตรยาสุก โดยคุณยายเลขบัตร, ชื่อยา และจำนวนต้องตรงกันทั้งสองบัตร เช่นบัตรพสมยา NO.6002 ชื่อยาในทันไฟ หมายเลขบัตรยาสุกต้องมีเลข No. 6002 , จำนวน 10 เส้น และชื่อยาในทันไฟด้วยเช่นเดียวกัน (ตามรูปที่ 4.7)

บัตรชั้นยาสุก		NO. 6002
ชื่อยา		
วันที่/...../.....	จำนวน	เส้น
ลงชื่อ		

บัตรทดสอบ		NO. 6002
ชื่อยาง	รหัส	
น้ำหนัก	จำนวน	สีน้ำเงิน
วันที่/...../.....	พนักงานทดสอบ	
วันที่/...../.....	พนักงานใส่ยาสูตร	


รูปที่ 4.7 ป้ายชี้งของสถานีการทำงานชั่งยาสูตร

หมายเหตุ : กรณีพับหมายเลขอัตร , จำนวน และ/หรือชื่อยางไม่ถูกต้องตรงกันห้ามทำการทดสอบและให้รับแจ้งหัวหน้าหน่วย/พช.หน.แผนกคอมพาวน์เพื่อคำนิการแก้ไขต่อไป

ขั้นตอนการทดสอบ :

- จัดเรียงยาคงพาวน์และยาสูตรที่ต้องการทดสอบไว้ครึ่งละ 1 BATCH แล้วชั่งน้ำหนักอีกครึ่งเพื่อป้องกันความผิดพลาด โดยเรียงลำดับก่อนและหลังของวัตถุคิบที่จะผสมให้ถูกต้องตามที่ป้ายสูตรกำหนด
- ยกแรมขึ้น => ปิดประตูกันฝุ่น => เปิดประตูใส่ย่าง => เปิดเครื่องจักรเพื่อเริ่มทำงาน
- ใส่ย่างคงพาวน์ส่วนแรกลงในเครื่องผสมตามมาตรฐานที่กำหนด โดยทยอยใส่ครึ่งละไม่เกิน 3 แผ่น จนครบตามกำหนด กดแรมลง 50% เพื่อนวดย่างตามระยะเวลาที่กำหนด
- ยกแรมขึ้นใส่ย่างส่วนที่สองลงในเครื่องผสมตามมาตรฐานที่กำหนด โดยทยอยใส่ครึ่งละไม่เกิน 3 แผ่น จนครบตามกำหนด กดแรมลง 50% เพื่อนวดย่างตามระยะเวลาที่กำหนด
- ยกแรมขึ้นเพื่อใส่ยาสูตรโดยต้องเขย่าเคมีให้เข้ากันก่อนใส่ลงในเครื่องผสมแล้วกดแรมลงจนสุดแล้วนวดจนครบตามเวลาที่กำหนดไว้ โดยใช้ยกแรมขึ้นก่อนครบเวลาที่ตั้งไว้ (5-10 วินาที)
- เมื่อผสมได้ตามเวลาที่กำหนด (เครื่องจะหยุดทำงานเองโดยอัตโนมัติ) ให้กดปุ่มเทยา Compond ลงในกระช้า และกดปุ่มเปิดคอมอเตอร์
- เมื่อเทยาหมดให้กดปุ่มกระช้าขึ้นเพื่อเทยา Compond ลงในเครื่อง SPM K-1 เพื่อที่จะทำแผ่นต่อไป และกดปุ่ม ยก CHAMBER กลับเพื่อที่จะผสมยาสูตรเส้นต่อไป
- ปรับรอนสกู๊ด SPM K-1, ลูกกลิ้ง SPM K-1 และ B/O K-1 ให้สมดุลย์กันทั้ง 3 จุด

9. ดึงแผ่น Compound ที่ผ่านจากลูกกลิ้ง SPM K-1 ผ่านลงอ่างน้ำหล่อเย็น, อ่างน้ำยา กันติด และผ่านไปตามสายพานลำเลียง B/O K-1 แล้วปล่อยยางลงพาเลทท้ายเครื่อง และพับยางให้เรียบร้อย
10. ให้ปฏิบัติตามข้อ 1-9 ในยาง Compound เส้นต่อไปนี้จนหมดพาเลท
11. ในขณะที่ผสมยาสูกทุกขั้นตอน จะมีการตรวจสอบโดยหัวหน้างานตามใบกำกับการผลิตคอมพาวน์ตามที่กำหนด
12. กรณีต้องการใส่ยาสูกยางคอมพาวน์ ยางสีต่าง ๆ ต่างจากยางคอมพาวน์สีดำ หรือยางที่ไม่เหมือนกัน เช่นใส่ยาสูกยางธรรมชาติแล้วไปใส่ยางกันน้ำมันต่อให้ดำเนินการดังนี้
 - 12.1 ใช้เหล็กแซะและ/หรือ Solvent ทำความสะอาดเครื่องที่ใช้ผสมให้สะอาดก่อนเพื่อป้องกันปัญหาในเรื่องของคุณภาพ
 - 12.2 ใช้ยางคอมพาวน์ที่เตรียมไว้สำหรับล้างเครื่องผสม ล้างเครื่องผสมโดยปฏิบัติตามข้อ 2-9 ยกเว้นไม่ต้องใส่ยาสูก
 - 12.3 ให้ปฏิบัติตามข้อ 12.1 และ 12.2 อย่างน้อย 1 ครั้ง ถ้าซึ้งไม่สะอาดก็ให้ทำซ้ำจนกว่าเครื่องจะสะอาด



รูปที่ 4.8 รูปภาพการผสมยางที่เครื่อง KNEDER

หมายเหตุ : ดร. ชาคริต สิริสิงห์ ได้แนะนำเรื่องการปรับปรุง Processability ของยางคอมพาวด์ ไว้ในคู่มือฝึกอบรมเรื่อง “How to Improve Rubber Compounds” เมื่อวันที่ 29 July 2008 ดังนี้

1. การปรับลดความหนืด : ความสำคัญของการปรับลดความหนืด

1. ลดพลังงานการผสม
2. เพิ่มความสามารถในการเกิด filler incorporation
3. เพิ่มความสามารถในการเกิด filler distribution
4. เพิ่มเวลาในการเกิด filler dispersion
5. ลดโอกาสการเกิด melt fracture

แนวทางในการปรับลดความหนืด

1. ลด MW (โดยเฉพาะกรณี NR)
 - Mechanical mastication
 - Chemical mastication (peptization)
2. ใช้ liquid polymeric plasticisers เช่น
 - liquid EPR (Trilene)
 - liquid PB (Ricon)
 - liquid NBR (Hycar)
 - liquid CR (Neoprene FB)
3. ใช้ Trans-polyoctenylene rubber (TOR)
 - Ethylene-octene rubber (EOR , EOM)
4. ปรับเปลี่ยนชนิด/เกรดของสารตัวเติม
 - ปรับลดขนาดอนุภาค และ/หรือ ลดปริมาณ structure

- ปรับลดปริมาณสารตัวเติม
- พิจารณาการใช้สารตัวเติมที่มีลักษณะ Spherical shape
- ใช้สารตัวเติมที่มีการปรับสภาพผิว (Stearic treated - CaCO₃, Silane treated silica or clay, Titanate treated TiO₂)
- พิจารณาการใช้ Processing aids (Zn salts of fatty acids หรือ Ca salt Mixture of fatty acids หรือ Fatty acid salts)
- พิจารณาใช้ Coagent ในระบบ Peroxide cure

2. การปรับลดความเป็นอิลาสติก : ความสำคัญของการปรับลดความเป็นอิลาสติก

1. เพิ่มความสามารถในการเกิด filler incorporation
2. เพิ่มเวลาในการเกิด filler dispersion
3. ลดปริมาณ Die swell
4. ลดโอกาสการเกิด melt fracture
5. เพิ่ม extrusion rate

การปรับลดอิลาสติก

1. ลดปริมาณของ Molecular entanglement
2. MW (Mastication , Peptization)
3. Mastication (Oil/Plasticiser/processing aids)
4. Filler loading (Dilution effect)
5. Processing temperature

6. Die length

3. การปรับเพิ่ม Tack : ความสำคัญของการปรับเพิ่ม Tack

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบยางคอมพาวด์เต่าจะส่วนเข้าด้วยกัน

2. Tyre building

3. Roll covering

แนวทางในการเพิ่ม Tack

1. ลด MW ของยาง

2. พิจารณาใช้ NR หรือ CR ผสมร่วม (ระวังเรื่อง compat.)

3. ลดปริมาณ stearic acid

4. ลดปริมาณ PbO

5. หลีกเลี่ยงการ Bloom ของสารเคมี (Antioxidant , Sulphur ใช้ Insoluble sulphur แทน , Oil , Wax)

6. พิจารณาใช้ Low MW polymer

- Low MW NBR (Hycar1312)

- Low MW PB (Ricon)

7. ใช้ Tackifier

8. Coumarone-indene resins

9. Terpene

10. Alkylated Phenol-formaldehyde resin

- Alkyl group นักเป็น Octyl หรือ t-Butyl

- ให้ค่า High-temperature tack เหนือกว่า Coumarone-indene resins

- ลดปริมาณเขม่าดำ (โดยเฉพาะเกรดที่อนุภาคขนาดเล็ก และ/หรือ โครงสร้างถุง)

- หลีกเลี่ยงการเกิด Scorch

- หลีกเลี่ยงการเก็บยางคอมพาวน์ภายใต้ความชื้นสูง

4. การปรับเพิ่ม Filler dispersion : ความสำคัญของการปรับเพิ่ม Filler dispersion

1. เพิ่มการเสริมแรงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ลดปัญหา Batch-to-batch variation

3. ลดโอกาสเกิด melt fracture ของผลิตภัณฑ์อีกซ์ทรูด

แนวทางในการเพิ่ม Filler dispersion

1. พิจารณาปรับเปลี่ยนเกรดยาง

2. เพิ่ม MW และ/หรือ ลด MWD เพื่อเพิ่ม Shear stress

3. พิจารณาใช้สารประเภท Processing aids เพื่อลด incorporation time

3.1 สารกู้นรีเซ็น

- Struktol 40MS, 60 NS

- Petroleum gel

3.2 สารกู้นกรดไขมัน และอนุพันธ์

- กรดสเตียริก, Zinc stearate , Fatty amine

3.3 น้ำมัน และพลาสติไซเซอร์รวมทั้ง Low MW polymer

- ต้องระวังเรื่อง Compatibility

4. การปรับเปลี่ยนสารตัวเติม

4.1 เขม่าดำ

- ลดขนาดอนุภาค และเพิ่ม Structure ของเขม่าดำ
- หลีกเลี่ยงการใช้เขม่าดำเกรดขนาดอนุภาคใหญ่กับเล็กผสมกัน
- พิจารณาใช้ Black masterbatch

4.2 ซิลิกา

- ลดพื้นที่ผิวของซิลิกา
- ใช้ Silane

4.3 Fibre

- พิจารณาใช้ low MW maleated PB (PBDMA) ในกรณี cotton , PA6, PES เพื่อลด incorporation time
- พิจารณาใช้ fibre masterbatch

5. การปรับเปลี่ยนกระบวนการผสม

5.1 ชนิดของเครื่องผสม

- Open mill
- Internal mixer
- Non-intermeshing-Banbury mixer
- Intermeshing – Intermix mixer
- Variable intermeshing-Pomini mixer

6. ศภาณุการผสม

6.1 เวลาการผสม

6.2 ความเร็วรอบ

6.3 Fill Factor

6.4 อุณหภูมิการผสม

7. วิธีการผสม

7.1 ปกตินำนั้นควรใส่หลังจากการใส่สารตัวเติม (ยกเว้นในกรณี Mill Mixing ของสูตรคอมพาวด์ที่เติมน้ำมันในปริมาณสูง)

7.2 โดยทั่วไปการผสมแบบ Upside-Down จะให้ Filler dispersion ที่ดีกว่าการผสมแบบ Conventional Mixing มักใช้เฉพาะในกรณีดังนี้

7.2.1 ทำการผสมสูตรยางคอมพาวน์ที่มีสารตัวเติมสูงมาก

7.2.2 ทำการผสมยางที่เกิดการนิ่มตัว (จากการ Mastication ระหว่างการผสม) เร็วเกินไป

7.3 พิจารณาใช้เทคนิค 2 – pass mixing (2 – stage mixing)

5. การปรับเพิ่ม Green strength : ความสำคัญของการปรับเพิ่ม Green strength

1. ลดปัญหาการ Collapsing ของผลิตภัณฑ์อีกซึ้งทຽดอันเนื่องมาจากการโน้มถ่วงโลก
แนวทางการเพิ่ม green strength

1. พิจารณาใช้ยางที่มี MW สูงขึ้น และ/หรือ ยางที่มี MWD แคบลง

2. พิจารณาใช้ยางที่มีปริมาณผลึกสูง

2.1 EPDM =>high ethylene content

2.2 CR => T-type > W-type > G-type

3. พิจารณาใช้ Polyoctenamer (TOR) ปริมาณเล็กน้อยผสมในยางNR, BR, SBR, EPDM, CR

4. การใช้สารตัวเติม

4.1 เบนาซ่าดี-> ปริมาณ และ/หรือ ขนาดอนุภาคเล็ก และ/หรือ โครงสร้างสูง

5. การปรับกระบวนการผสม

5.1 ลดการเกิด Mastication ระหว่างการผสม

5.1.1 เวลา

5.1.2 ความเร็วรอบ

5.1.3 อุณหภูมิ

6. การปรับเพิ่ม Scorch time : ความสำคัญของการปรับเพิ่ม Scorch time

1. ลดโอกาสยางลาย หรือไม่เติมแม่พิมพ์

แนวทางการเพิ่ม Scorch time

1. พิจารณาใช้ยางที่มี Mooney viscosity ต่ำ

2. ปรับเปลี่ยนสารตัวเติม (ลด Thermal history)

3. เบนาซ่าดี

3.1 ขนาดอนุภาคใหญ่ และ/หรือ โครงสร้างต่ำ

3.2 ลดปริมาณเบนาซ่าดี

4. ปรับเปลี่ยนตัวเร่ง

4.1 Sulfenamide > Thiazole > Thiuram > Carbamate

5. พิจารณาใช้ Retarder

5.1 ระหว่าง State-of-cure

6. พิจารณาใช้ Inhibitor (PVI) (โดยเฉพาะในกรณีใช้ร่วมกับ Sulfenamide)

7. ในกรณีที่ใช้ตัวเร่งกลุ่ม Sulfenamide ให้ระวังเรื่องความชื้นที่จะก่อให้เกิด Hydrolysis

8. ในกรณี Peroxide cure

8.1 เลือกใช้ peroxide ที่มี half-life ยาวขึ้น

8.2 พิจารณาใช้ BHT ปริมาณน้อยกว่า 0.5 phr ควบคู่กับการใช้ Coagent (เพื่อควบคุม state-of-cure)

9. หลีกเลี่ยง Coagents ในกลุ่มต่อไปนี้

9.1 Trimethylol-propane triacrylate (TMPTA)

9.2 Trimethylol-propane trimethacrylate (TMPTMA)

9.3 N,N'-m-phenylene dimaleimide (HVA-2)

10. พิจารณาใช้ Coagents ในกลุ่มต่อไปนี้

10.1 Polybutadiene (เช่น Ricon)

10.2 Diallyl phthalate (DAP)

10.3 Triallyl cyanurate (TAC)

10.4 Triallyl isocyanurate (TAIC)

11. ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต

11.1 การทดสอบเพื่อลด Thermal history

11.2 ประสิทธิภาพการหล่อเย็น

11.3 เวลาผ่าน

11.4 ความเร็วอบ

11.5 Fill factor

11.6 Dump temperature

12. ในกรณียาง XIIR

12.1 สารเคมีที่เป็นเบสจะ Retard การ curing ในขณะที่ความเป็นกรดจะเร่งการ Curing

12.2 ต่างจากหลักการของยางทั่วไป

12.3 บางครั้ง MgO ถูกใช้เป็น Scorch retarder ของยาง XIIR

12.4 หลีกเลี่ยงการใช้ AO กลุ่ม PPD

13. ในกรณียาง CR

13.1 พิจารณาใช้ W-type

13.2 พิจารณาใช้ TMTD/DOTG/sulphur แทนการใช้ ETU

13.3 พิจารณาใช้ $MgCO_3$ ที่มีพื้นที่ผิวสูง (Highly active grade ; SFA>100m²/g)

13.4 พิจารณาใช้ Stearic acid เป็น Ratarder

13.5 พิจารณาใช้ N-(cyclohexylthio) phathalamide เป็น PVI

14. ไนรอนียาง FKM

14.1 พิจารณาใช้ bis-phenol cure แทนการใช้ amine cure

15. ไนรอนียาง EPDM

15.1 black scorch

15.2 เกิดไಡเมฟไนฟี curatives

15.3 มีโอกาสเกิดได้ยากถ้า

15.3.1 โครงสร้างเหมือนคำสูง

15.3.2 เบนม่าคำมีความเป็นข้อที่ผิวสูง (ขึ้นกับ source ของเบนม่าคำ)

15.4 ลดปัญหานี้ได้โดยการ

15.4.1 Remilling

15.4.2 ใส่ sulphur เล็กน้อย (อาจจะช่วยได้ในยางคอมพาวด์บางสูตรเท่านั้น)

7. การปรับลด Reversion : ความสำคัญของการปรับลด Reversion

1. ลดปัญหาการลดลงของสมบัติทางกายภาพระหว่างการอบยาง การใช้งานภายใต้อุณหภูมิสูง การใช้งานภายใต้ Dynamic mechanical application

แนวทางการปรับลด Reversion

1. การอบยางที่อุณหภูมิลดลง โดยใช้เวลานานขึ้น

1.1 เพิ่มโอกาสการเกิด Mono-, di-sulfidic linkages

1.1.1 กรณียาง NR

- ให้ผสม BR โดยเฉพาะ (vinyl grade หรือ SBR ปริมาณเล็กน้อย

- ให้ผสม Polyoctenamer (or trans polyoctene) ปริมาณเล็กน้อย
- ใช้ระบบกำมะถันแบบ EV หรือ semi-EV แทนการใช้ระบบ CV
- พิจารณาใช้ peroxide หรือ phenolic resin แทนระบบกำมะถัน
- พิจารณาใช้ Anti-reversion agents (Pentaerythritol (SR444) , TMPTA)
- ระบบกำมะถัน
 - ใช้ระบบ EV หรือ semi-EV แทนการใช้ระบบ CV
 - ในระบบที่ใช้ sulfenamide
 - พิจารณาเพิ่มปริมาณ ZnO เล็กน้อย
 - พิจารณาใช้ TBBS แทน CBS
 - พิจารณาใช้ dithiophosphates ร่วมด้วย

บทที่ 5

ข้อเสนอแนะ

ข้อพิจพลดากที่พบบ่อย ๆ และการแก้ไขป้องกัน

เนื่องจากในการปฏิบัติงานอาจจะเกิดปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอยู่เสมอ ๆ เช่น วัตถุคุณภาพ ไฟฟ้าดับ น้ำไม่ไหล พนักงานไม่มีมาทำงาน และเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น ทำให้ต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหาริงๆ พนักงานที่ทำงานที่ควบคุมงาน หรือหัวหน้างาน จะได้มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้งานดำเนินไปได้ดังนี้

1) วัตถุคุณภาพ

1. วัตถุคุณภาพที่เข้ามาคุณภาพไม่เหมือนเดิม หรือเปลี่ยนวัตถุคุณใหม่มา

แก้ไขโดย : มาตรการระยะสั้น ต้องหยุดใช้วัตถุคุณที่พบปัญหาและหยุดผลิตทันที เนื่องจาก ถ้าผลิตต่อไปก็ยิ่งเกิดความเสียหายมากขึ้นและต้องมาจัดการกับของเสียที่เกิดขึ้นอีกด้วย และส่ง วัตถุคุณคืนผู้ขายพร้อมกับแจ้งให้ผู้ขายดำเนินการป้องกันปัญหาด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นใน อนาคตซ้ำอีก และถ้าเกิดความเสียหายขึ้นกับโรงงานแล้วก็ให้เรียกค่าเสียหายกับผู้ขายวัตถุคุณราย นั้นๆ ด้วย

ส่วนมาตรการระยะยาว จะต้องทำการพัฒนาผู้ขายเพื่อให้เจริญเติบโตไปกับเราด้วยโดยที่ จะต้องมีการไปตรวจสอบคุณภาพในด้านต่างๆ เช่น ด้านคุณภาพ ราคา การส่งมอบ การบริการ ฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด และต้องหาผู้ขายรายใหม่ไว้สำรองด้วยเนื่องจากถ้าผู้ขายรายที่เราริ่มมีปัญหา เกิดขึ้นเราจะได้มีแหล่งวัตถุคุณสำรองทันทีทำให้ไม่เกิดความเสียหาย และถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยน วัตถุคุณเนื่องจากเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ เช่น วัตถุคุณที่ใช้เป็นประจำถูกยกเลิกการผลิตเราอาจจะต้องมี ระบบการทดลองวัตถุคุณตัวใหม่มาทดแทนให้ทันเวลาอดีตเพื่อไม่ให้การดำเนินการทางธุรกิจ สะดุดหรือต้องหยุดชะงักลงทำให้เกิดความเสียหาย เช่น ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ ทันเวลาที่กำหนดไว้ เป็นต้น

2. วัตถุคุณภาพไม่ผ่านมาตรฐานที่กำหนดไว้

แก้ไขโดย : มาตรการระยะสั้น ต้องห้ามใช้วัตถุคุณภาพที่พบปัญหานี้ และทำการวิเคราะห์ปัญหาที่ตรวจพบก่อนว่าเป็นปัญหา minor defect หรือ major defect และปัญหาเกิดจากตัววัตถุคุณภาพจริง ๆ หรือเกิดจากการกระบวนการทดสอบ และตรวจสอบหรือไม่ เช่น เครื่องที่ใช้ทดสอบผิดปกติ หรือไม่ เป็นต้น ซึ่งถ้าวิเคราะห์แล้วว่าผลออกมานี้เป็น major ก็ให้ส่งคืนวัตถุคุณภาพให้กับผู้ขายไป ส่วนถ้าเป็น minor defect ก็ให้พิจารณาอนุมัติไปตามระบบ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการฝ่าย QA , ฝ่ายเทคนิคเคลื่ และฝ่ายผลิต พร้อมกันแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและทำการติดตามผลการนำไปใช้ว่าพบปัญหาหรือไม่

ส่วนมาตรการระยะยาวจะต้องทำการขอใบตรวจสอบคุณภาพจากผู้ขายมาด้วย เช่น ใน Certificate เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าวัตถุคุณภาพที่ส่งเข้ามาได้รับการตรวจสอบแล้ว เป็นต้น ส่วนถ้าเป็นเรื่องของเครื่องมือในการทดสอบและตรวจสอบที่ต่างกันก็ต้องมีการทดลองกันไว้กับผู้ขายว่าถ้าพบปัญหาดังกล่าวจะต้องมีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น ให้ใช้ LAB ของรัฐเป็นผู้ทดสอบให้ หรือเอาวัตถุคุณภาพตัวเดียวกันไปทดสอบทั้งที่บริษัทผู้ขาย และที่บริษัทเราเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลแล้วร่วมกันตัดสินใจว่าผลสรุปเป็นเช่นไรก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้น ส่วนถ้าไม่สามารถทดสอบหรือตรวจสอบได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม เช่น ไม่มีเครื่องมือ ก็ให้ทางผู้ขายยืนยันกลับมาอีกรึว่า วัตถุคุณภาพตัวที่มีปัญหานี้สามารถนำไปใช้ผลิตได้ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพ ซึ่งถ้าต่อมาทางเราได้นำวัตถุคุณภาพไปใช้แล้วเกิดปัญหาขึ้นก็ให้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด เป็นต้น

3. ส่วนผสมของวัตถุคุณภาพที่ผิดพลาด

แก้ไขโดย : มาตรการระยะสั้นต้องหยุดใช้วัตถุคุณภาพที่พบปัญหาและหยุดผลิตทันที เมื่อจากถ้าผลิตต่อไปก็ยิ่งเกิดความเสียหายมากขึ้นและต้องมาจัดการกับของเสียที่เกิดขึ้นอีกด้วย

ส่วนมาตรการระยะยาว จะต้องทำการตรวจสอบก่อนนำไปใช้ และวางแผนการทำงานไว้ ไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้อีก เช่น ในการซั่งวัตถุคุณภาพแต่ละตัวต้องมั่นใจก่อนว่าตราซึ่งที่ใช้นั้นให้ค่าที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด โดยต้องวางระบบงานให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทำการทวนสอบตราซึ่งก่อนเริ่มทำงานทุกครั้งวันละ 1 ครั้ง ส่วนกรณีที่ทำการซั่งทุกตัวต้องมีการพิมพ์นำหนักออกมานะ

ด้วยเพื่อไว้วิเคราะห์สอบว่าสำหรับแต่ละตัวที่ซั่งออกมานูกต้อง 100% และเพื่อป้องกันการหยิบไปใช้ผิดสูตรจริงต้องมีป้ายชี้บ่งที่ชัดเจนว่าเป็นสูตรยางอะไรมาก่อนเท่าไหร่ และซึ่งโดยพนักงานคนไหนรับที่ทำการซั่งคือวันไหน เป็นต้น ตลอดจนก่อนนำไปใช้ก็จะต้องมีการตรวจสอบอีกครั้ง โดยการถุ่มตรวจจากหัวหน้างานว่าส่วนผสมนั้นถูกต้อง 100% จึงจะนำไปใช้งานได้

4. วัตถุดิบมีไม่พอ กับแผนที่สั่งผลิตทำให้ต้องหยุดรออย้วัตถุดิบ

แก้ไขโดย : มาตรการระยะสั้น ต้องนำระบบการควบคุม stock มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น คือการเบิกจ่ายต้องถูกต้อง 100% และกำหนด minimum stock และหรือ maximum stock ให้ถูกต้องตามที่ใช้งานจริง ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความระยะเวลาที่กำหนดขึ้นมา เช่น อาจจะปรับปรุงปีละ 2 ครั้ง เป็นต้น และระบบการจัดซื้อก็ต้องซื้อได้ตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยเช่นเดียวกัน

ส่วนมาตรการระยะยาวต้องใช้ระบบวางแผนผลิตเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก เช่นใช้ระบบ ERP (enterprice resourch planning) เพื่อช่วยวางแผนผลิตว่าควรจะผลิตสินอะไรตามลำดับความสำคัญที่บริษัทกำหนดไว้ เช่น ผลิตสินค้าที่มีกำหนดส่งมอบก่อน ผลิตสินค้าที่มีจำนวนยอดสั่งซื้อมากที่สุดก่อน ผลิตสินค้าที่มีระยะเวลาในการผลิตมากที่สุดก่อน ผลิตสินค้าที่มีจำนวนยอดสั่งซื้อน้อยที่สุดก่อน และใช้คำนวนยอดการใช้ยอดสั่งซื้อ เป็นต้น

2) คน

1. พนักงานยังไม่ชำนาญในการทำงาน

แก้ไขโดย : มาตรการระยะสั้น ต้องฝึกอบรมเป็นระบบตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำงานวันแรก โดยสองวันแรกจะยังไม่ให้พนักงานเข้าทำงานในแผนก แต่ให้ฝึกอบรมเกี่ยวกับ ประวัติ กฎระเบียบ สวัสดิการ วัฒนธรรม ระบบความปลอดภัย 5S ระบบคุณภาพของบริษัท และได้พูดคุยกับหัวหน้างาน เช่น ผจก. ฝ่ายผลิต ด้วย โดยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลังจากผ่านการฝึกอบรมในสองวันแรกแล้วต่อไปต้องฝึกอบรมการทำงานจริงที่หน้างาน โดยต้องกำหนดผู้ฝึกสอนพนักงานใหม่ให้ชัดเจน โดยที่ผู้ฝึกสอนต้องมีความชำนาญในงานที่ทำ และผ่านการรับรองจากหัวหน้างานแล้วว่าสามารถทำหน้าที่เป็นผู้สอนงานได้ ซึ่งในการทำงานครั้งแรกจะต้องให้พนักงานยืนดูการทำงานจริงก่อน โดยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นประมาณ 1 สัปดาห์ และในช่วงนี้ก็ให้พนักงานใหม่ได้อ่านระเบียบปฏิบัติ (Procedure) วิธีการทำงาน (Work Instruction) ที่เกี่ยวข้องไปด้วยเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการทำงานมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นให้เริ่มทำงานร่วมกับพนักงานที่มีความชำนาญงานแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน ในช่วงนี้จะต้องทำการประเมินผลการเรียนรู้งานของพนักงานเป็นระยะ และหลังจากนี้ไปก็จะให้ปฏิบัติงานคนเดียวแต่จะมีผู้สอนงานอยู่และยังไกลัดชิดอีกประมาณ 1 เดือน ซึ่งในการวางแผนฝึกอบรมนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามที่ผู้เขียนกำหนดมาทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานว่าอยู่ในตำแหน่งไหนก็วางแผนฝึกอบรมให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ เป็นต้น

ส่วนมาตรการระยะยาว ต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานเป็นระยะๆ เพื่อให้พนักงานเกิดความชำนาญในงานมากขึ้น (Refresh Training) และเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานทดแทนกันได้ในสถานีงานต่างๆ จึงต้องจัดให้พนักงานมีการหมุนเวียนกันไปทำงานในสถานีงานต่างๆ เช่น มีการขยายนเดือนละ 1 ครั้ง เป็นต้น แต่ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือต้องทำการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุดและทำให้พนักงานมีทักษะ มีความชำนาญ มีจิตใจที่ไฟแรงภาพให้มากที่สุดควบคู่ไปด้วย

แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม

ณ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๙ การฝึกอบรมเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องและตลอดชีวิตของมนุษย์ โดยการฝึกอบรมมุ่งที่จะให้เนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีแก่บุคลากรเพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ตรงกับความต้องการด้วยความรวดเร็วโดยมีวัตถุประสงค์ของเขตของเนื้อหาสาระ หลักสูตร เวลา วิทยาการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิธีการ และเทคนิค สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม การจัดสภาพแวดล้อมการบริหาร โดยการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อให้การฝึกอบรมสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และปรัชญาของธุรกิจหรือองค์การ

ความหมายการฝึกอบรม

บุคคลโดยทั่วไปมักเข้าใจว่า “การฝึกอบรม” หมายถึง การให้การศึกษาแก่ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้บุคคลมีความรู้เรื่องที่อบรมเพียงอย่างเดียว การฝึกอบรมจะมีกระบวนการปฏิบัติที่ไม่ซับซ้อนมากนัก สามารถดำเนินการโดยไม่ต้องเตรียมการอะไรมากนัก ความเข้าใจและความหมายดังกล่าวมาแล้วนับว่าถูกต้องเพียงบางส่วนเท่านั้น แต่ยังมีคำอธิบายเพิ่มเติมที่กวางขวางมากขึ้น โดยครอบคลุมความหมายตามความต้องการขององค์กรสมัยใหม่ โดยการฝึกอบรมจะมีความหมายที่กว้างขวางขึ้นครอบคลุมดังนี้

- ๑. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เทคนิควิธีการต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์หรือเพื่อทำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล การฝึกอบรมอาจเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลดังแต่การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการทำงาน การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทัศนะคติ ความคิด และพฤติกรรมของบุคคลตลอดไปจนถึงการพัฒนาทักษะทางด้านการบริหารงานของผู้บริหารองค์กร ซึ่งคำอธิบายดังกล่าวเป็นความหมายซึ่งจะนำคำจำกัดความดังกล่าว และความหมายที่นักวิชาการบางท่านได้กล่าวไว้เพื่อจะได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้

สำหรับในทศนคติของผู้เขียนเห็นว่า การฝึกอบรมคือการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นทั้งทางด้านสารสนเทศและทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยจะต้องผ่านกระบวนการและกิจกรรมการฝึกอบรมที่จัดไว้เป็นรูปแบบ มีมาตรฐาน การฝึกอบรมและการประเมินผลเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนได้รับความนิยมจากทุกองค์กรในแต่ละสาขาวิชาชีพ ทั้งนี้ผู้บริหารองค์กรเชื่อว่าบุคลากรทุกคนสามารถได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมที่มีคุณภาพโดยคำนึงถึงความจำเป็นในการจัดให้มีการฝึกอบรมและความพร้อมของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นสำคัญ

ฮาร์บิสัน (Harbison) และไมเออร์ (Miers) กล่าวเกี่ยวกับการฝึกอบรมว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จะใช้เสริมความรู้และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน เพิ่มพูนความสามารถของบุคลากรในสังคม

รองศาสตราจารย์ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชา ได้กล่าวในหนังสือจิตวิทยาธุรกิจว่า “การฝึกอบรมเป็นกระบวนการอย่างเป็นทางการที่กิจการทำให้พนักงานเกิดการเรียนรู้เพื่อจะได้แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจการ”

จากความหมายการฝึกอบรมที่กล่าวมาแล้ว ทั้งหมดจึงสามารถสรุปได้ว่าการฝึกอบรมหมายถึงกระบวนการที่ทำให้บุคคลเข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการอบรมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ สมรรถภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ตลอดจนให้ได้รับความรู้ เทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งยังทำให้บุคคลปรับปรุงพฤติกรรมอันจะนำมาซึ่งการแสดงออกมาในรูปของการมีและการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลจะต้องอาศัยกระบวนการ หรือวิธีการที่จะนำมาเพื่อให้เกิดการกระตุ้น จูงใจ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลมีโอกาสได้เรียนรู้เพื่อที่บุคคลจะได้พัฒนาสมรรถภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่กำหนดไว้ นอกจากนี้การฝึกอบรมยังมีความหมายครอบคลุมถึงการพัฒนาทัศนคติของบุคลากรเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทางที่ดี ให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น มีขวัญและกำลังใจในการทำงานตลอดจนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายของการฝึกอบรม

จากคำอธิบายความหมายของ “การฝึกอบรม” หมายถึง กระบวนการที่ทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้บุคคลได้มีโอกาสเพิ่มพูน หรือพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลในด้านต่างๆ รวมทั้งเพื่อให้บุคคลปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมที่แสดงออกมาในรูปของบุคลิกภาพเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้ตั้งไว้ ความหมายดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่าองค์การจะต้องส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมหรือทำการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สมรรถภาพ การปฏิบัติงาน ของบุคลากร คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งต้องปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมอย่างแท้จริง ซึ่งการฝึกอบรมจะต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถในการดำเนินงานขององค์การ ดังนั้นในองค์การบางแห่งจะมีหน่วยงานที่ทำ

หน้าที่จัดฝึกอบรมโดยเฉพาะ และหน่วยงานดังกล่าวอาจจะเป็นกองหรือเป็นฝ่ายฝึกอบรม ซึ่งจะต้องจัดทำแผนฝึกอบรมที่เหมาะสมและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้านฝึกอบรมไว้อย่างชัดเจนด้วย ทั้งนี้อาจพิจารณาเป้าหมายของการฝึกอบรมตามด้วยที่จะกล่าวดังต่อไปนี้

1. เพื่อลดอัตราการออกงาน (turn over) และการขาดงาน (absenteeism) องค์กรต้องพิจารณาจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยพิจารณาและส่งเสริมนักคุณภาพให้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆตามความเหมาะสม ซึ่งจะทำให้นักคุณภาพที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือนักคุณภาพที่ผ่านการฝึกอบรมมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ขั้นความเมื่อยหน่ายของนักคุณภาพที่ได้มีการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมหยุดพักการปฏิบัติงานในที่ทำงานเดิม โดยจัดให้มีการเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยจัดให้นักคุณภาพเข้ารับการฝึกอบรม

2. เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตและบริการ หรือเพิ่มผลผลิตและบริการ นักคุณภาพที่เข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการฝึกอบรมมีทักษะการปฏิบัติงานและมีประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นผู้มีความสามารถในการทำงานสูงขึ้น ดังนั้น จึงมีส่วนเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อการเพิ่มปริมาณการผลิตและบริการหรือมีการเพิ่มผลผลิตและบริการให้แก่องค์กร ได้เป็นอย่างดี

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ นักคุณภาพที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว ครั้นเมื่อกลับเข้าไปปฏิบัติงาน นักคุณภาพย่อมมีสำนึกรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ โดยนักคุณภาพมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง จนเป็นที่เชื่อถือและยอมรับการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา และเพื่อร่วมงาน ซึ่งนักคุณภาพสามารถปฏิบัติงานให้กับองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และย่อมมีส่วนช่วยให้สินค้าและบริการมีคุณภาพ เนื่องจากนักคุณภาพผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

4. เพื่อลดต้นทุนการผลิตและบริการ นักคุณภาพที่เข้ารับการฝึกอบรมมีสำนึกรู้ในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆขององค์กรที่ไม่จำเป็น รวมทั้งมีความสามารถในการพิจารณาเบริญเทียบในเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายการพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกิดจากการดำเนินงาน เนื่องจากนักคุณภาพ ได้รับการฝึกอบรมใน

เรื่องความปลอดภัย และในเรื่องการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รวมทั้งการฝึกอบรมในเรื่องการประยุกต์ใช้จ่ายต่างๆ ที่จะมีส่วนส่งผลกระทบต่อผลกำไรของธุรกิจทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรมีความรู้และทักษะความเข้าใจในงานของบุคลากร ได้อย่างถูกต้องหรือมีข้อมูลพรองแต่เป็นข้อมูลพรองที่สามารถแก้ไขได้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นที่พอใจ และเป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและลูกค้า

5. เพื่อลดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน บุคลากร ได้รับการฝึกอบรม วิธีป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยรวมทั้งวิธีการสร้างความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งอุบัติเหตุและอุบัติภัยนับว่า ก่อให้เกิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่องค์การ ดังนั้นเมื่อบุคลากร ได้รับการฝึกอบรมจนสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และทราบวิธีการลดและป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยตามขั้นตอนที่บุคลากร ได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีย่อมทำให้อัตราการสูญเสียและการเกิดอุบัติเหตุลดลง ได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่องค์การจะต้องรับภาระ

ดังนั้นการกำหนดเป้าหมายในการฝึกอบรมอย่างชัดเจน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วย่อมเป็นประโยชน์ต่อห้องผู้บริหารองค์การ ผู้จัดการฝึกอบรม และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม เนื่องจากเป้าหมายในการฝึกอบรมที่ชัดเจนย่อมเป็นแนวทางในการจัดการฝึกอบรมตามที่ฝ่ายจัดการฝึกอบรมเห็นว่า เหมาะสมตามความต้องการของบุคลากรและผู้บริหารองค์การ ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งจะมีส่วนช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม ซึ่งจะมีส่วนส่งผลให้บุคลากรสามารถเรียนรู้งาน ได้อย่างดียิ่ง นอกจากนี้ถ้าหากผู้บริหารองค์การ ได้กำหนดเป้าหมายโดยมุ่งเน้นที่ผลงานย่อมมีส่วนสำคัญสำหรับการพัฒนาผลงานหรือให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจและพยายามที่จะให้ได้ประโยชน์จากการฝึกอบรมให้มากที่สุด เมื่อบุคลากรกลับไปทำงานภายหลังจากที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมแล้วบุคลากรย่อมมีผลงานดีขึ้นมากกว่าเดิม ตัวอย่างเช่น ฝ่ายบริหารหรือผู้บริหารขององค์การจัดให้มีการฝึกอบรมโดยมีเป้าหมายที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละคนเพิ่มผลผลิตขึ้นไปร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานในอดีต หรือองค์การอาจกำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าเมื่อการอบรมเสร็จสิ้นลงแล้ว พนักงานสามารถใช้ถอนพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ซึ่งการกำหนดเป้าหมายโดยมุ่งเน้นที่ผลงาน

ดังกล่าวขององค์การย่อมเป็นการสร้างความเข้าใจ และให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานในองค์การเห็นคุณค่าของการฝึกอบรม และเพื่อให้การฝึกอบรมดำเนินไปด้วยความราบรื่น และสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การ

ความสำคัญของการฝึกอบรม

เป็นที่ทราบกันแล้วว่าการฝึกอบรมเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานให้กับองค์การได้ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรมีพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้องค์การบริหารงานและบุคลากรปฏิบัติงานให้เกิดความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ได้ การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนับว่ามีความสำคัญต่อนักการ ผู้บริหาร และองค์การหลายประการ โดยแยกกล่าวดังต่อไปนี้

1. ความสำคัญที่บุคลากรได้รับจากการจัดให้มีการฝึกอบรม

1.1 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บุคลากรจะได้รับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม บุคลากรสามารถนำเทคนิควิชาการ และวิธีการปฏิบัติงานที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารขององค์การสามารถใช้การฝึกอบรมให้เป็นตัวกระตุ้นและจูงใจให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ทำให้บุคลากรมีความผูกพันและมีใจรักงานมากขึ้น สามารถแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความเจริญก้าวหน้า และให้งานที่มีคุณภาพปราศจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและลูกค้าได้เป็นอย่างดี

1.2 ช่วยให้บุคลากรสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การฝึกอบรมจะช่วยให้บุคลากรเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในด้านวัตถุและจิตใจของบุคลากร บุคลากรสามารถนำวิชาการความรู้ และวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ช่วยปฏิบัติงานได้ เช่น ในกรณีการทำการรื้อปรับระบบ (Reengineering) ขององค์การย่อมจะมีส่วนช่วยให้บุคลากรสามารถปรับตัวได้อย่างทันต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยพนักงานสามารถมีความเป็นอยู่และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการปฏิบัติงานที่ได้มีการประเมิน

อย่างมีคุณภาพ บุคลากรมีสุขภาพดี ไม่เป็นบุคคลที่มีกังวล มีข้อบกพร่องและกำลังใจในการปฏิบัติงานดี บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อ ความสามารถในการดำเนินกิจกรรมขององค์การ โดยส่วนรวม ได้เป็นอย่างดี

1.3 การฝึกอบรมช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากร ปฏิบัติงานที่มีข้อผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายน้อยลงหรือไม่ มีข้อบกพร่องและไม่เกิดความเสียหายต่อองค์การ เนื่องจากบุคลากรรู้วิธีการปฏิบัติงาน และสามารถหลีกเลี่ยงหรือลดความเสียหายในการปฏิบัติงานได้

1.4 การฝึกอบรมช่วยลดเวลาการเรียนรู้งานของบุคลากรได้ บุคลากรที่เข้าทำงานใหม่ นั่นทางองค์การจะจัดฝึกอบรมบุคลากรใหม่ก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติงานทำให้บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างดี บุคลากรเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้งานในสถานที่ทำงาน เนื่องจาก บุคลากรได้เข้ารับการอบรมก่อนเข้ามาปฏิบัติงานแล้ว

1.5 การฝึกอบรมช่วยกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพยายามตั้งใจทำงาน โดยใช้ความรู้ ศติปัญญา ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม กำลังความสามารถของบุคคลเพื่อความก้าวหน้าของบุคคล โดยหาลายองค์การมักพิจารณาการแต่งตั้ง ยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งบุคลากร เท่าที่ผ่านมามักจะพิจารณาบุคลากรที่ผ่านการอบรมแล้ว

2. ความสำคัญที่ผู้บริหารองค์การได้รับจากการให้มีการฝึกอบรม

2.1 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาไม่เสียเวลาสอนงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การฝึกอบรมช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้ของบุคลากร โดยการฝึกอบรมจะช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้บุคลากรเกิดความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงาน และสามารถลงมือปฏิบัติงานจริงได้ ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาไม่ต้องเสียเวลาในการสอนงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และมีเวลาในการบริหารงานอีน ให้มากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาไม่ต้อง

เสียเวลาในการซีจงหรือสอนงาน หรืออธิบายวิธีปฏิบัติกับกันงาน ซึ่งผู้บังคับบัญชาไม่ต้องเสียเวลาทำความคุณคุณและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานพิดพลาดของบุคลากร

2.2 การฝึกอบรมช่วยให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหารаКิริหารงานบุคคลได้ โดยลดปัญหางานขัดแย้งระหว่างบุคคล แก้ไขปัญหามาตรฐานการทำงาน การขาดงาน การลาออกจากงาน แก้ไขปัญหางานขัดแย้งกับสหภาพแรงงาน ซึ่งการฝึกอบรมเป็นแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ประการหนึ่งในการช่วยจัดปัญหารаКิริหารงานบุคคลขององค์การ ได้เป็นอย่างดี

2.3 การฝึกอบรมช่วยให้ผู้บริหารใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบ สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อส่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะพัฒนาทางด้านการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ นอกจากนี้ผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงาน ได้อย่างเหมาะสม ศอศคลล้องกับนโยบายขององค์การและถูกต้องทันกับเวลาที่องค์การต้องการตรงกับสายงานอาชีพและวิทยาการตามหลักสูตรและประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว

2.4 ทำให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา มีโอกาสวางแผนด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วยอมรับวัฒนาและกำลังใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ ผู้บริหารไม่ต้องวิตกหรือกังวลปัญหาด้านการเข้าและออกจากการทำงานหรือปัญหาราคาดงานของบุคลากรเนื่องจากบุคลากรมีสำนึกในการปฏิบัติงาน และมีกำลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

2.5 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาสามารถวางแผนเพิ่มปริมาณการผลิต พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พิจารณาวางแผนลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จำเป็น รวมทั้งบริหารการใช้ทรัพยากรทางการบริหารและสามารถบริหารงาน และป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัย ได้ง่าย และได้รับความร่วมมือจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารในระดับเดียวกัน ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานในองค์การมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีบุคลากรจำนวนมากผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี

3. ความสำคัญที่องค์การได้รับจากการจัดให้มีการฝึกอบรม

3.1 องค์การได้รับประโยชน์โดยเพิ่มศักยภาพและเพิ่มปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน

กับคู่แข่งในธุรกิจประเภทเดียวกันได้เป็นอย่างดี และองค์การประสบความสำเร็จในการบริหารงาน ทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งองค์การได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องและการธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยได้รับการยกย่อง มีชื่อเสียง และเกียรติยศประกายออกไปเป็นที่รู้จักของประชาชนและ ผู้เกี่ยวข้องในวงการธุรกิจประเภทเดียวกัน นำไปสู่ผลลัพธ์ตามเป้าหมายขององค์การที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ระบบการบริหารงานคุณภาพและการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ขององค์การที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศไทยโดยส่วนรวมได้เป็นอย่างดี

3.2 องค์การสามารถวางแผนเพิ่มปริมาณผลิตสินค้าและบริหารพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบุคลากรทำให้สามารถลดต้นทุนแรงงานและค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆที่ไม่จำเป็นลง ได้ ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และลดอัตราการเข้าออกจากการงาน และการขาดงานของบุคลากรลง ได้ ลด ซึ่งสิ่งต่างๆที่กล่าวมาแล้วเป็นผลจากการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรม โดย องค์การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมทำให้องค์การสามารถบริหารกิจการได้อย่าง ราบรื่น และในที่สุดสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์การ ซึ่ง ส่งผลกระทบต่อรายได้ขององค์การ โดยองค์การมีรายได้และผลกำไรเพิ่มมากขึ้นจากการฝึกอบรมจะมี ส่วนพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีข้อผิดพลาดที่ ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด ทำให้ลดความเสี่ยงในการใช้วัสดุและพัสดุที่องค์กรจัดซื้อมา ใช้เพื่อดำเนินงานด้านต่างๆภายในองค์การ ตลอดจนองค์การสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ เกิดจากการที่องค์การและธุรกิจหยุดดำเนินงาน ค่าเชื้อ蒙แซมเครื่องจักรอุปกรณ์ และพัสดุต่างๆ ค่าจ้าง แรงงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์การ ฯลฯ

3.3 องค์การได้รับประโยชน์เนื่องจากการฝึกอบรมช่วยลดงานและเวลาของบุคลากรลง ได้ การพัฒนาบุคลากรมีผลทำให้องค์การประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าล่วงเวลาของบุคลากร ได้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถและใช้ทักษะการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และ สามารถปฏิบัติงานได้ตามเวลาทำงานปกติโดยไม่มีส่วนเกินจากการปฏิบัติงานล่าช้า และความไม่

เข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่บุคลากรจะต้องปฏิบัติงานล่วงเวลา ทั้งนี้เพราะบุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานและสามารถทำงานในเวลาทำงานปกติได้

วิธีการฝึกอบรม

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการฝึกอบรมเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องดำเนินการ ต่อเนื่องและตลอดชีวิตของมนุษย์ องค์การมีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมโดยการให้ ความรู้ความสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพของบุคลากรให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ สำหรับวิธีการฝึกอบรมองค์กรทั่วไปนิยมใช้ใน การฝึกอบรมบุคลากรมี 10 วิธี ดังนี้

- 1. การฝึกอบรมปฐมนิเทศ (Orientation Training)** เป็นการฝึกอบรมบุคลากรใหม่ โดยจัด กิจกรรมให้บุคลากรที่เข้าใหม่ได้รับความรู้ทางด้านข่าวสารข้อมูลต่างๆ ที่บุคลากรสนใจ และเป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรในเนื้อหาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การรายงาน การแนะนำตัว ประวัติ และ ความเป็นมาขององค์การ โครงสร้างการบริหารงานขององค์การ นโยบายขององค์การ ผู้บริหารงาน และระบบการบริหารงานขององค์การ การจ่ายเงินค่าจ้าง และค่าตอบแทน เสื่อน ในการจ้างการจัด สร้างสังคมการขององค์การให้แก่บุคลากร

การฝึกอบรมแบบปฐมนิเทศควรมุ่งที่จะสร้างความประทับใจ ความพอใจ และขวัญ กำลังใจให้แก่พนักงานใหม่ เริ่มต้นตั้งแต่การต้อนรับ การจัดလงทะเบียน การแยกเอกสารคู่มือ พนักงานใหม่ กิจกรรมการฝึกอบรมโดยจะต้องมีการใช้อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา วิดีโอบันทึก แฟ้มใส และภาพยนตร์ เพื่อประกอบการบรรยายของวิทยากรในห้องฝึกอบรม นอกจากนั้นผู้จัดการ ฝึกอบรมจะจัดให้บุคลากรใหม่ได้รู้จักพนักงานธรรมและประเพณีขององค์กรที่นิยมถือปฏิบัติกัน เช่น การรู้จักเคารพนับถือผู้อาวุโสหรือพนักงานที่มีอายุการทำงานมาเป็นเวลานาน หรือพนักงานที่ มีความเชี่ยวชาญ เป็นต้น และรู้จักการเข้าสังคมในกลุ่มพนักงานด้วยกัน โดยการจัดกลุ่มพนักงาน ใหม่ออกเป็นหลายกลุ่ม มีพนักงานเก่าเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำการจัดกลุ่มพนักงานสัมพันธ์ที่มี ความนุ่งหมายให้พนักงานใหม่ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีการรู้จักเข้าสังคมการรู้จักการช่วยเหลือเพื่อพาน

อาศัยกันซึ่งจะเป็นแนวทางไปสู่การทำงานเป็นทีมที่ดีขององค์การต่อไป ดังนั้นจึงมีการจัดกิจกรรมกลุ่มทัศนศึกษาโดยอาจเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการภายในแผนกงานหรือฝ่ายต่างๆภายในองค์การที่บุคลากรใหม่อาจได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเพื่อเป็นการแนะนำประชาสัมพันธ์กิจการและการดำเนินงานภายในองค์การให้พนักงานใหม่ได้มีโอกาสรู้จัก และมีความรอบรู้ในกิจการ และการดำเนินงานต่างๆภายในองค์การ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่พนักงานใหม่โดยตรง ทั้งในการทำงาน การประสานงาน การติดต่องาน และการประชาสัมพันธ์งานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น

นอกจากการปฐมนิเทศ (Orientation) เป็นการฝึกอบรมบุคลากรใหม่แล้วการปฐมนิเทศยังเป็นการแนะนำให้ลูกจ้างใหม่รู้จักการปรับตัวต่อองค์การทำงานที่ทำและกลุ่มที่ทำงาน ลักษณะใหม่สามารถเข้าใจในการปฐมนิเทศ ก็จะสามารถทำงานอื่นได้เป็นจำนวนมาก และสามารถสร้างความสัมพันธ์ กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ง่ายมากขึ้น นอกจากนี้องค์การอาจจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศลูกจ้างขององค์การโดยเฉพาะโดยมีจุดนุ่งหมายเพื่อขัดปัญหาที่ลูกจ้างใหม่ขององค์การ เมื่อเข้ามาทำงานวันแรกมีความรู้สึกกังวลใจหรืออาจก่อให้เกิดการรบกวนบุคคลอื่น รวมทั้งการแนะนำลูกจ้างใหม่ให้รู้จักกับบุคคลต่างๆขององค์กร เพื่อช่วยให้ลูกจ้างมีความรู้สึกคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมขององค์การ สถานที่ปฏิบัติงาน และบุคลากรขององค์การ

ความกระวนกระวายใจในการทำงานวันแรกของลูกจ้างใหม่มีสาเหตุที่สำคัญ 3 อย่างคือ เป็นสภาพการณ์ใหม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีสิ่งต่างๆเป็นจำนวนมาก ล้วนแต่มีความแตกต่างกันทั้งสิ้นประกอบกับเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การมากขึ้น ซึ่งบุคคลที่เป็นลูกจ้างใหม่ไม่เคยรู้จักคุ้นเคยจะต้องทำงานร่วมกันกับบุคคลและสถานที่ใหม่จึงเป็นเหตุที่องค์การต้องจัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศลูกจ้างขึ้น

วัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศมีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ

ประการที่ 1 เพื่อให้บุคลากรใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมขององค์การ ได้ง่าย ทั้งการปฏิบัติงานและความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์การในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่

เป็นทางการ โดยทั่วไปแล้วองค์การให้ลูกจ้างใหม่เป็นผู้ผลิตที่มีผลผลิตอย่างก้าวหน้าและรวดเร็ว เท่าที่จะเป็นไปได้

โครงการที่ 2 เพื่อการให้ข้อมูลและสิ่งที่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับงานและประสิทธิภาพ การทำงานที่คาดหวังไว้ บุคลากรใหม่มีความต้องการและมีความจำเป็นที่จะต้องทราบถึงข้อมูลและ สิ่งที่ควรปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับงานและประสิทธิภาพการทำงานตามที่คาดหวังไว้จากองค์การ เพราะว่า บุคลากรใหม่จะต้องทราบมาตรฐานการปฏิบัติงาน การทำงานที่จะได้รับเงินเดือนค่าจ้างเพิ่มขึ้น และหลักเกณฑ์การพิจารณาที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และรวมทั้งการให้ข้อมูล เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทโดยเฉพาะหน่วยงานที่พนักงานใหม่จะต้องไปสังกัดก็ จะต้องให้พนักงานใหม่ได้รับทราบด้วย

โครงการที่ 3 เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายของ การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ซึ่งการปฐมนิเทศจะต้องสร้างความประทับใจครั้งแรกให้เกิดแก่ บุคลากรใหม่ในการเริ่มเข้ามาปฏิบัติงาน ทำให้การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ได้มีส่วนช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรใหม่เกิดความรู้สึกอบอุ่นและมีความภูมิใจในการเข้ามาทำงานใหม่ตลอดจนมี ส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การด้วย

2. การฝึกอบรมโดยวิธีฝึกปฏิบัติงานจริง (On The Job Training) การฝึกอบรมวิธีนี้เป็น การฝึกอบรมด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริง นับว่าเป็นวิธีที่นิยมใช้แพร่หลายมากในองค์กรหลายแห่ง การฝึกอบรมวิธีนี้เป็นการฝึกอบรมที่ก่อให้เกิดความคุ้นเคยกับบรรยายกาศที่เกี่ยวข้องกับสภาพ สิ่งแวดล้อมขององค์กรในการปฏิบัติงานและประกอบอาชีพโดยตรง สามารถศึกษาหาความรู้ เทคนิค และประสบการณ์จากการทำงาน ติดต่อประสานงานร่วมกับบุคคลทุกระดับและหลายอาชีพ ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ เทคนิค และประสบการณ์จากการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์สำหรับงานการผลิตและบริการ หรืองานด้านบริการสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม

วิธีการฝึกอบรมแบบนี้ มีความจำเป็นต้องใช้ผู้ฝึกอบรม หรือวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับทักษะและความชำนาญมาก่อน โดยเป็น บุคคลที่ได้รับการยอมรับในวงการอาชีพนั่นว่า มีความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ในการทำงานอยู่

ในระดับเดียว หรืออาจเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะในวิชาชีพนั้น ซึ่งมีความสามารถในการถ่ายทอดวิทยาการและเทคนิคต่างๆในการเรียนรู้ให้แก่ผู้ฟังอบรม

องค์การหลายแห่งมีความเชื่อมั่นว่าการฝึกอบรมแบบการปฏิบัติงานจริงเป็นแบบการฝึกอบรมที่ใช้สำหรับการฝึกอบรมลูกจ้าง และโดยทั่วไปใช้สำหรับการดำเนินการให้ลูกจ้างใหม่มีประสบการณ์การทำงานเหมือนกับลูกจ้างเก่า หรือฝึกอบรมหัวหน้าคนงานทำหน้าที่ควบคุมคนงานให้มีประสบการณ์ไปทำหน้าที่นิเทศพนักงานได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นการฝึกอบรมด้วยวิธีการปฏิบัติงานจริง ผู้จัดการฝึกอบรมจะต้องมีการเตรียมการวางแผนงานจัดกิจกรรมการดำเนินการฝึกอบรมและจัดหาผู้ฝึกอบรม วิทยากรที่มีความรู้และมีทักษะการปฏิบัติงานในระดับเชี่ยวชาญมีศักยภาพและความสามารถในการถ่ายทอดการเรียนรู้ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินผลการฝึกอบรม โดยทั่วไปจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อๆ ดังนี้

2.1 ผู้จัดการฝึกอบรมจัดทำกำหนดขั้นตอนที่มุ่งเน้นให้ทั้งทางด้านความรู้และทักษะในการทำงานแก่พนักงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน

2.2 กิจกรรมที่กำหนดสำหรับการฝึกอบรม จะต้องมีการวิเคราะห์องค์ประกอบของงานว่า มีงานอะไรบ้าง มีรายการที่จะต้องใช้ความรู้และทักษะอะไรบ้าง และใช้ทักษะในความเชี่ยวชาญระดับใดบ้าง

2.3 จัดเตรียมและจัดหาเครื่องจักรกล อุปกรณ์เครื่องมือ วัสดุ สถานที่ การสร้างบรรยากาศ และสภาพลิ่งแวดล้อมในระหว่างการฝึกอบรมซึ่งจะต้องพิจารณาให้มีทั้งจำนวนและปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนและสภาพร่างกายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือบางกรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาจจะต้องไปเยี่ยมสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้บริหารขององค์การอาจร่วมเดินทางไปกับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร เพื่อให้กำลังใจรวมทั้งการให้คำปรึกษา หรือข้อแนะนำในการทำงานเพื่อให้มีขีดความสามารถในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

การฝึกอบรมวิธีนี้ผู้ฝึกอบรมหรือวิทยากรจะต้องรู้จักเทคนิคหรือวิธีการสอนประกอบด้วยวิธีการใช้วิธีการสอนการจูงใจ การถ่ายทอดความรู้และทักษะในการทำงาน โดยจะต้องมีการใช้

อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ได้แก่ การถ่ายภาพยนตร์ วีดี แผ่นใส และสไตล์ เป็นต้น สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับข้อมูลและกำลังใจและได้รับการเรียนรู้ความรู้ใหม่ เทคนิค วิธีการ และทักษะในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ในที่สุดผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะปฏิบัติงานได้จริง โดยองค์การไม่ต้องจัดให้มีการนิเทศงานอีกต่อไปถึงแม้ว่าผู้ฝึกอบรมอาจจะเข้าไปดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อสอบถามว่ามีข้อสงสัยหรือมีปัญหาจากการฝึกอบรมหรือไม่

แต่ผลที่ได้รับก็คือผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการฝึกอบรมด้วยการปฏิบัติงานจริง ได้แก่ การเสียหายและการชำรุดของเครื่องมือ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับการฝึกอบรม อาจชำรุดเสียหายและใช้งานไม่ได้ เนื่องจากพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมขาดความรู้และทักษะในการทำงานและผู้ฝึกอบรมหรือวิทยากรขาดการเอาใจใส่ดูแลในระหว่างการฝึกอบรม หรือพนักงานทดลองทำงานกับเครื่องจักรกลโดยวิธีลองถูกลองผิด หรือบางกรณีอาจจะเกิดขึ้นได้จากการกระบวนการทำงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก แต่พนักงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังไม่เข้าใจและรู้จักวิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ โดยยังไม่ได้เกิดการเรียนรู้ หรือมีความเข้าใจซึ่งไม่ถึงระดับที่จะทำงานได้จริง จึงมักจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือ รวมถึงโอกาสที่จะมีการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้บ่อยครั้งมากขึ้นอีกด้วย

3. การฝึกอบรมที่จัดให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Programmed Instruction Training) เป็นวิธีการฝึกอบรมโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกหัดเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้จัดฝึกอบรมต้องจัดวัสดุที่ใช้สำหรับการฝึกอบรมที่สร้างขึ้นสำเร็จฐานะเริ่มต้น การฝึกอบรมเป็นชุดประกอบด้วยคำถ้าและโจทย์ปัญหา ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนรู้ การเขียนคำตอบเพื่อการตอบคำถ้า โดยเลือกตอบคำถ้าแบบปรนัย ทั้งนี้ผู้จัดการการฝึกอบรมจะใช้เครื่องหมายเป็นฟิล์มหรือเทปบันทึกเสียง วัสดุเอกสารสารสั่งติดพิมพ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเรียนรู้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและฝึกหัดในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วมากกว่าวิธีการฝึกอบรมวิธีอื่นๆ สำหรับการจัดชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ที่จัดไว้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาความรู้ทางด้านวิชาการมากกว่าทางด้านทักษะหรือมีความเชี่ยวชาญในด้านใดมีอย่าง แต่เป็นการ

ฝึกอบรมบุคลากรเป็นจำนวนมากเพื่อให้โอกาสศึกษาหาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง โดยใช้เวลาศึกษาหาความรู้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้

4. การฝึกอบรมโดยวิธีเป็นช่างฝึกหัด (Apprenticeship Training) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และทักษะในด้านช่างในสาขาวิชาชีพต่างๆ เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพได้อย่างอิสระและตรงกับความต้องการของบุคคลในวิชาชีพที่ได้ฝึกหัดมาเป็นอย่างดีการฝึกอบรมโดยวิธีเป็นช่างฝึกหัดมี 3 ลักษณะ คือ

ลักษณะที่ 1 การสมัครเป็นช่างที่ตนสนใจ โดยผู้เข้ารับการฝึกหัดมีบัตรแสดงความทำงานต่อผู้ประกอบอาชีพสาขาต่างๆ โดยตรง เช่น ในโรงงานหรือสถานประกอบการต่างๆ ที่ปฏิบัติงานโดยตรงที่มีช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง อาจเรียกผู้สมัครกรณีนี้ว่าเป็น “ลูกน้อง” ของผู้ประกอบอาชีพสาขาช่าง โดยตรง ฯลฯ ผู้สมัครขอเข้าทำงานและแสดงความจำแนกเป็นผู้ฝึกงานอาจจะได้รับค่าแรงงาน ค่าจ้าง หรือไม่ก็ได้แล้วแต่ข้อตกลงระหว่างผู้แสดงความจำแนกับผู้ฝึกหัด งานให้ ทั้งนี้ผู้ฝึกหัดงานมีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง โดยการเลียนแบบ การสังเกต การซักถาม และครุผู้ฝึกหัดช่างฝึกหัดซึ่งมีใจจะถ่ายทอดความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญให้การฝึกหัดช่างฝึกหัดสามารถใช้เวลาการฝึกอบรมช่างฝึกหัดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป

ลักษณะที่ 2 การขอสมัครเข้าเป็นช่างฝึกหัดตามสถาบันการศึกษา โดยสถานศึกษาประกาศรับสมัครเข้าเรียนช่างฝึกหัดมืออาชีพร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาจัดส่งผู้ฝึกหัดงานเข้าไปฝึกหัดงานช่างตามโรงงานที่เกี่ยวกับช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างก่อสร้าง ช่างสถาปัตยกรรม ฯลฯ ซึ่งจะมีระยะเวลาตามหลักสูตรโครงการฝึกหัดช่าง อาจใช้เวลาตามหลักสูตร 3 ปี โดยในปีแรกโดยทั่วไปมักจะเรียนรู้และเรียนภาคทฤษฎีในปีที่ 2-3 จะเรียนฝึกหัดในสถานประกอบการ

การจัดอบรมดังกล่าวเป็นการจัดการศึกษาช่างฝึกหัดหลักสูตรของกระทรวงศึกษาทางด้านวิชาชีพใช้เวลา 3 ปี โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ เมื่อนักศึกษาหรือผู้เรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างฝึกหัดแล้วผู้เรียนสามารถขยายโอกาสการศึกษาต่อได้จนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีได้

ลักษณะที่ 3 โดยผู้สนใจเป็นช่างสาขาใดสาขาหนึ่งสมัครขอเข้าสมัครทำงานกับสถานประกอบการ โรงงาน หรือร้านที่ประกอบอาชีพช่าง โดยเฉพาะ กรณีผู้สมัครอาจเป็นคนงาน พนักงาน หรือลูกจ้าง เพื่อทำงาน ไปด้วยและในขณะเดียวกันก็สามารถฝึกหัดและเรียนรู้โดยได้รับ ประสบการณ์มาก และเมื่อทำงานจนมีประสบการณ์มาก มีความรู้ ความสามารถทางช่างเป็นอย่างดี ในแขนงใดแขนงหนึ่ง โดยเฉพาะแล้วก็อุปกรณ์จากการเป็นลูกจ้างที่ทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ โดยอาจจะไป ตั้งร้านค้าหรือประกอบกิจการขนาดเล็กที่เกี่ยวกับช่างซึ่งเริ่มจากร้านเล็กๆ ก่อนและจะมีกิจการ ไม่ ใหญ่มากนัก เมื่อกิจการดีมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น จึงขยายกิจการให้ใหญ่โตขึ้นตามลำดับ

5. การฝึกอบรมโดยวิธีการจำลองสถานการณ์ (Simulating Training) เป็นวิธีการฝึกอบรม ที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์โดยจำลองสถานการณ์จริง ให้เหมาะสมกับบุคลากรที่เริ่มเข้ามาทำงานใหม่

วิธีการฝึกอบรมจะจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรกล และกระบวนการที่เป็น แบบจำลองติดตั้งอยู่ประจำในห้องปฏิบัติการมีผู้ฝึกสอนที่มีความรู้และทักษะในการฝึกอบรมเป็น อย่างดีทำหน้าที่ให้ความรู้และฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทั้งความรู้และทักษะตาม มาตรฐานของแต่ละงานอาชีพที่กำหนดไว้ เมื่อการฝึกอบรมเสร็จลุ้นตามหลักสูตรการฝึกอบรมแล้ว ผู้ฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการทดสอบผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนเพื่อประเมินผลการฝึกอบรมว่าผู้ เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคนได้รับความรู้และทักษะในการทำงานระดับใด และจะได้นำมาเป็น ข้อมูลไปใช้ประกอบในการปรับปรุงการจัดฝึกอบรมแบบจำลองในโอกาสต่อไป

การฝึกอบรมวิธีนี้มีผลดีต่อการดำเนินงานขององค์การและธุรกิจโดยทั่วไปดังนี้

5.1 องค์การสามารถลดทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการฝึกอบรม พนักงานเสียค่าใช้จ่ายไม่แพงมากเหมือนกับการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นของจริง

5.2 เป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และรู้ วิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นการสร้างบรรยากาศ เหมือนกับการใช้อุปกรณ์เครื่องมือของจริง เมื่อมีการนำรุดเดียหายองค์การก็สามารถซ่อน บำรุงรักษาได้ง่าย และเสียค่าใช้จ่ายไม่แพงมากจนเกินไป

5.3 ช่วยทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความมั่นใจในการฝึกหัดทำงานได้ดี โดยไม่ต้องมีความหวาดกลัวว่าจะใช้อุปกรณ์เครื่องมือ หรือการดำเนินงานตามกระบวนการต่างๆจะเกิดการชำรุดเสียหายเมื่อมีการทำงานพิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และหาวิธีการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งด้านร่างกายและจิตใจมากขึ้น นอกจากนั้นการฝึกอบรมวิธีนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีเวลาฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จริงมากขึ้นและได้รับทักษะที่มีความชำนาญเพิ่มมากขึ้น

5.4 เป็นวิธีการที่สามารถช่วยในการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้เข้าทำงานใหม่หรือบุคลากรให้ประเภทที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรกลที่มีราคาแพง เช่น การฝึกอบรมผู้ใช้เครื่องจักรกลและเครื่องมือขนาดหนัก การฝึกอบรมนักบินและการฝึกอบรมพนักงานในสายงานผลิตภัณฑ์

การฝึกอบรมโดยวิธีจำลองสถานการณ์ โดยทั่วไปใช้ฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหรือผู้จัดการซึ่งอาจทดลองโดยใช้วิธีการลองถูกลองผิด เพื่อการเรียนรู้ให้การตัดสินใจอย่างรอบคอบได้ผลดีและมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินงาน และบริหารธุรกิจของผู้บริหารได้

6. การฝึกอบรมโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study Training) กรณีศึกษาเป็นเทคนิคที่ใช้ในการฝึกอบรมผู้บริหารอย่างแพร่หลาย กรณีศึกษาจะกำหนดรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรธุรกิจผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องทำการศึกษารายละเอียดของข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกรณีศึกษาจากนั้นก็ให้กำหนดปัญหาคืออะไรศึกษารายละเอียดข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งปัญหา และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยให้เลือกแนวทางที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และนำเสนอทางที่เสนอการแก้ไขปัญหานั้นนำไปใช้ในการบริหารงาน

หน้าที่ของวิทยากรผู้ฝึกอบรมจะเป็นผู้กระตุ้นและผู้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น กำหนดการตัดสินใจในการนำเสนอเรื่องที่สมนติเหตุการณ์ ข้อมูลได้ถูกกำหนดเป็นปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล และให้ผู้แสดงนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และนำผลสรุปโดยอาศัยข้อมูลของกรณีศึกษาไปใช้ในการบริหารงานได้ต่อไป

7. การฝึกอบรมโดยวิธีการแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing Training) การฝึกอบรมโดยการแสดงบทบาทสมมติเป็นเทคนิคการฝึกอบรมผู้บริหารเพื่อพัฒนาผู้บริหารขององค์กรให้รู้จักรับทราบความรู้สึกที่มีความไวและความรู้สึกโดยทั่วไปของบุคคลอื่น โดยวิทยากรผู้ฝึกอบรมการแสดงบทบาทสมมติ จะกำหนดให้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนแสดงบทบาทสมมติในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยกำหนดให้เป็นตัวละครที่ตำแหน่งในเรื่องแสดงบทบาทสมมติตามเรื่องที่ดำเนินไปแต่ละบท และจะมีการกำหนดบทบาทของตัวละครอย่างลับของแต่ละบทให้กับผู้แสดงทุกคน

การฝึกอบรมแบบการแสดงบทบาทสมมติกำหนดจัดเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีผู้แสดงบทบาทสมมติไม่เกิน 12 คน ความสำเร็จของการฝึกอบรมโดยการแสดงบทบาทสมมติย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้แสดงในการแสดงบทบาทสมมติตามที่ได้รับมอบหมาย และความสามารถของวิทยากรผู้ฝึกอบรมในการฝึกอบรมผู้แสดงบทบาทสมมติที่กำหนดให้ผู้แสดงสามารถแสดงบทบาทสมมติได้เหมือนบทบาทในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทุกประการ

การฝึกอบรมการแสดงบทบาทสมมติโดยทั่วไปจะมีการบันทึกเทปวีดิทัศน์เพื่อทำการถ่ายภาพเหตุการณ์แสดงของผู้แสดงบทบาทสมมติทุกคน และจะนำเทปวีดิทัศน์กลับมาเปิดให้เห็นภาพและเสียงเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เห็นบทบาทสมมติที่ตนแสดงบทบาท และให้มีการแสดงความคิดเห็นพร้อมกับวิจารณ์การแสดงบทบาทสมมติเพื่อชี้ให้เห็นส่วนที่สามารถแสดงบทบาทได้ดีเหมาะสมกับเหตุการณ์ สำหรับส่วนที่แสดงบทบาทเป็นข้อบกพร่อง ซึ่งจะต้องมีการทบทวนและมีการปรับปรุงแก้ไขการแสดงบทบาทสมมติให้ดีขึ้น เพื่อสามารถนำบทบาทการแสดงสมมติที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ดีแล้วไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

8. วิธีการฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคในตะกร้า (In-Basket Technique) เป็นวิธีการฝึกอบรมผู้บริหารให้รู้จักการคิดอย่างรอบคอบและใช้วิจารณญาณโดยใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลสำหรับการตัดสินใจทางการบริหารซึ่งเป็นความสามารถพิเศษทางการบริหารงานของผู้บริหาร

วิทยากรผู้ฝึกอบรมจะจัดวัสดุต่างๆ ไว้ในตะกร้า เช่น ใบบันทึกเตือนความจำในรายการงานที่ต้องทำด้วยที่ต้องพิมพ์เป็นจดหมายตอบของผู้จัดการ บัญชีรายรื่นผู้ใช้โทรศัพท์และเขียนเรื่อง

คุณสำคัญ เช่น วัสดุสำรองไฟขาดแคลน เรื่องร้องเรียนจากลูกค้า สิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงต้องการให้ทำรายงานเรื่องหนึ่ง ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจประจำวัน เช่น การรับเชิญไปพูดในงานเลี้ยงบุคคล และลูกค้าที่สำคัญ เพื่อให้ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมได้ตัดสินใจ ข้อมูลเกี่ยวกับการทำหน้าที่ที่จะให้พนักงานบริษัทไปพักผ่อนประจำปี ๆ ฯลฯ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องวิเคราะห์และวิจารณ์จำนวนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ในตัวกราฟและให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตัดสินใจภายในระยะเวลาที่กำหนดให้

การฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคในตัวร้านนั้นมีประโยชน์คือการกำหนดวัสดุต่างๆ ลงในตัวร้านนี้ต้องทำให้เหมือนกับวัสดุต่างๆ ที่ต้องใช้ในการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะเป็นงานที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งของผู้บริหารและต้องเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ใช้สำหรับการฝึกอบรมเมื่อตกลงตัดสินใจไปแล้วผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาจพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจได้เป็นอย่างดี

9. การฝึกอบรมโดยวิธีใช้เกมส์ธุรกิจ (Business Games) การใช้เกมส์ธุรกิจเป็นการฝึกอบรมที่มีความนุ่มน้ำเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานทางธุรกิจ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ การพิจารณาดำเนินงาน และการบริหารกิจการ โดยใช้กฎระเบียบการบริหารงาน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ภายในและภายนอกองค์กร โดยการพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

เกมส์ธุรกิจจะฝึกอบรมและช่วยเสริมให้ผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการดำเนินการเกี่ยวกับการตัดสินใจทางด้านบริหารธุรกิจของผู้บริหารระดับสูงที่มีผลกระทบต่อการของธุรกิจ และพนักงานทั้งหมดที่อยู่ในองค์กร เกมส์ธุรกิจและจะกำหนดให้สร้างสมมติฐานที่เป็นปัญหาของ การบริหารธุรกิจ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคลากร การบริหารการจัดหาวัสดุ การจัดทำแผนการผลิต การบริหาร การควบคุมการบริหาร และการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ฯลฯ

กระบวนการฝึกอบรมเกมส์ธุรกิจจะขัดแย้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นทีมงานผู้บริหารหลายทีมงานแต่ละทีมจะได้รับมอบหมายให้แก่ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยกำหนดให้เป็นการแข่งขันแต่ละทีมงาน โดยสมาชิกในทีมงานทุกคนจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อ

ค้นหาสาเหตุของปัญหา การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์ปัญหา การเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีความเป็นไปได้โดยใช้ความรู้ทางด้านวิชาการ ประสบการณ์ และการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ และปริมาณเพื่อประกอบการตัดสินใจและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยละเอียด และสามารถนำมาใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวิทยากรที่ปรึกษาประจำทีมงานจะเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาในแต่ละทีมงาน เมื่อได้ข้อสรุปแนวทางในการแก้ปัญหาแล้ว จะต้องนำเสนอผลการแก้ไขปัญหาเกณฑ์ธุรกิจต่อในที่ประชุมทีมงานทั้งหมด โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้สรุปว่าวิธีการแก้ไขปัญหาเกณฑ์ธุรกิจของทีมงานได้เป็นวิธีการที่ดีและเหมาะสมในสถานการณ์ต่างกันในการแก้ไขปัญหาเกณฑ์ธุรกิจที่ทำการฝึกอบรม ผลการฝึกอบรม จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมเกณฑ์ธุรกิจ และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารและการดำเนินงานทางธุรกิจมากขึ้น โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานขององค์กร ได้เมื่อมีโอกาสและมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

10. การฝึกอบรมแบบหลักสูตรระยะสั้น (Short Courses Training) การฝึกอบรมแบบหลักสูตรระยะสั้น โดยสามารถแยกกล่าวออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้

ลักษณะที่ 1 การฝึกอบรมแบบหลักสูตรระยะสั้น โดยจัดภายในองค์กรหรือหน่วยงานเป็นไปตามความต้องการของผู้บริหารและบุคลากรที่ต้องการฝึกอบรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารงานบุคคลหรือฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องดำเนินการจัดเป็นโครงการฝึกอบรม โดยจัดการฝึกอบรมในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรซึ่งฝ่ายจัดฝึกอบรมจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรมเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการฝึกอบรมจะประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ส่วนมากจะใช้ระยะเวลาฝึกอบรมประมาณ 1-3 วัน สำหรับหัวข้อเรื่องและรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่จะอบรม จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการฝึกอบรมโดยจัดวิทยากรบรรยายในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รายชื่อและจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมวันเดือนปีที่จัดฝึกอบรม สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุ งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรมและผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม

ลักษณะที่ 2 การฝึกอบรมแบบหลักสูตรระยะสั้น จัดโดยองค์การหรือหน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันการฝึกอบรมและพัฒนา มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา และศูนย์ฝึกอบรมธุรกิจหรือสถาบันการจัดฝึกอบรมที่เป็นภาคธุรกิจเอกชน ฯลฯ เป็นต้น

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้น ใช้ระยะเวลาฝึกอบรมเป็นระยะเวลาสั้นประมาณตั้งแต่ 3 เดือน หรือ 6 เดือน เป็นหลักสูตรระยะสั้นด้านวิชาการที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเกิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็ว เช่น การบริหารงานหรือการจัดการทางด้านเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยพัฒนางานการผลิต งานตลาด งานนำร่องรักษา งานบริการด้านต่างๆให้แก่ลูกค้า ฯลฯ

สำหรับในประเทศไทยการจัดการฝึกอบรมโดยองค์การภายนอกนับว่าเป็นที่นิยมและแพร่หลายทั่วไปในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน และเป็นการฝึกอบรมที่มีความพร้อมทันสมัย โดยผู้จัดฝึกอบรมมีความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรมเฉพาะด้านประกอบด้วยการมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ วิทยากร สถานที่ วิธีการสอน การถ่ายทอดความรู้ การประยุกต์ใช้ในงาน รวมทั้งการประเมินผลการฝึกอบรมสำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เรียกเก็บจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นรายบุคคล โดยมากองค์กรที่เป็นต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร โดยตรงและหลายองค์กรได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะหลักสูตรมากยิ่งขึ้น เพราะว่า นอกจากจะเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันแล้วยังก่อให้ผลประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส่งผลดีทำให้องค์การและธุรกิจเพิ่มผลกำไร และยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงขององค์กรให้แก่บุคคลทั่วไปและสามารถสร้างข้อบ่งบอกว่างานมากยิ่งขึ้น

3) เครื่องจักร

1. เครื่องจักรเสีย ทำให้มี Down Time สูง

แก้ไขโดย : มาตรการระยะสั้นเมื่อพบปัญหาต้องดำเนินการซ่อมให้เครื่องจักรเข้าสู่สภาพปกติ่อน ในการซ่อมก็ต้องซ่อมให้ได้มาตรฐานไม่ใช่ซ่อมเพื่อให้ใช้งานได้เท่านั้น และควรแบ่งเครื่องจักรในโรงงานออกเป็นอย่างน้อย 3 ระดับ เช่น เครื่องจักรไลน์นี้สำคัญมาก ถ้าเครื่องเสียจะ

ส่งผลกระทบรุนแรง เช่น หน่วยงานตัดไปต้องหยุดผลิต หรือไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันตามกำหนด เครื่องจักรแบบนี้ต้องจัดให้อยู่ในเกรด A คือต้องคุณภาพ รักษา ทำ PM เป็นพิเศษ และเมื่อเกิดเครื่องจักรเสียก็ต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง ส่วนเครื่องจักรที่จัดให้อยู่ในเกรด B คือเครื่องจักรที่ถ้าเสียแล้วสามารถรอได้ไม่ส่งผลกระทบกับกระบวนการผลิตไปหรือการส่งมอบมากนัก เช่น สามารถใช้เครื่องจักรอื่นทดแทนได้ เป็นต้น ก็ให้ทำการซ่อมให้เสร็จภายในระยะเวลา 3-7 วัน และเครื่องจักรที่แบ่งอยู่ในหมวด C คือเครื่องจักรที่เมื่อเสียแล้วไม่ส่งผลกระทบในกระบวนการผลิตหรือการส่งมอบแต่อย่างใดเลย ก็ให้กำหนดเวลาซ่อมให้เสร็จได้ตามความเหมาะสม

ส่วนมาตรฐานการระยะเวลา ควรต้องมีการทำ TPM (Total Productive Maintenance) เพื่อให้พนักงานประจำเครื่องจักรนั้นๆ เป็นผู้ดูแลรักษาเครื่องจักรด้วยตัวเอง และดำเนินการซ่อมก่อนที่เครื่องจักรจะเสีย โดยให้ทางฝ่ายซ่อมบำรุงช่วยกำหนดแผนการทำ PM ประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และประจำปี ไว้ตามความเหมาะสมและฝึกอบรมให้พนักงานทำ PM ได้ด้วยตัวเองในส่วนที่ทำเอง ได้ตามความรู้ความสามารถ ส่วนที่ไม่สามารถทำเองได้ก็ให้เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายซ่อมบำรุงต่อไป และนอกจากการทำ TPM แล้วก็ต้องมีการสำรวจอะไหล่ของเครื่องจักรที่สำคัญ ไว้เพื่อให้สามารถซ่อมเครื่องจักรให้ใช้งานได้เร็วที่สุดด้วย

แนวคิดเกี่ยวกับการบำรุงรักษา

ณ รัฐศาสตร์ บุญเลิศ (2549) การบำรุงรักษาเป็นขั้นตอนในวงจรการบริหารพัสดุ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอดจนอาคารและสถานที่ในการปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษา จะมีลักษณะการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันออกไป นับตั้งแต่การบำรุงรักษาแบบง่าย ๆ ไปจนถึงการบำรุงรักษาที่ยุ่งยาก ซึ่งต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการบำรุงรักษา โดยทั่วไปในการบริหารพัสดุจะแบ่งค่าใช้จ่าย (cost) เกี่ยวกับการบริหารพัสดุออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งพัสดุ (acquisition cost)
2. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา (operation and maintenance cost)

ค่าใช้จ่ายประเภทหลังมีภาระของไม่ค่อยเห็น และไม่ค่อยได้รับความสนใจแต่ความจริงแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากกว่าค่าใช้จ่ายประเภทแรกเสียอีก

ความหมายของการบำรุงรักษา

ความหมายของการบำรุงรักษา หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้น บุ่งที่จะรักษาพัสดุ เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอดจนอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ดี สามารถใช้งาน ได้หรือพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา

งานบำรุงรักษาเป็นงานที่ต้องปฏิบัติเพื่อเป็นการรักษาสภาพหรือสภาพพัสดุต่าง ๆ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ดูแลให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน และใช้งานได้ตามที่ต้องการอยู่เสมอ เนื่องจากงานบำรุงรักษาเป็นงานที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลา โดยมิได้ทำกำไรให้แก่กิจการเลย ดังนั้นกิจการหลายแห่งจึงมักจะเลยที่จะทำการบำรุงรักษาพัสดุ โดยปล่อยให้ใช้งานพัสดุจนเสียหายก่อนแล้วจึงซ่อม ซึ่งการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเสียแก่กิจการมากกว่าหลายเท่า ซึ่งถ้าคิดถึงความสูญเสียและการเสียโอกาสในการทำผลกำไร อันเนื่องมาจากการพัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานเกิดขัดข้อง เสียหาย อีกทั้งยังอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นความสูญเสียที่มากขึ้นเป็นทวีคูณ

การบำรุงรักษา (maintenance) มีได้หมายถึงเฉพาะการซ่อม (repair หรือ corrective maintenance) ซึ่งเป็นการแก้ไขพัสดุที่ขัดข้องหรือเสียหายให้สามารถทำงานได้เป็นปกติ แต่ยังมีความหมายถึงการดูแลพัสดุป้องกันมิให้เกิดขัดข้องหรือชำรุดเสียหาย (preventive maintenance) และป้องกันโดยทำให้พัสดุมีการบำรุงรักษาน้อยที่สุด (corrective maintenance)

ระดับของการบำรุงรักษา การบำรุงรักษานั้นครอบคลุมไปถึงการตรวจสอบดูแลรักษา และซ่อมแซมให้พัสดุอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ซึ่งอาจต้องใช้พนักงานที่ผ่านการอบรมอย่างดีในงานบำรุงรักษาต่าง ๆ กัน ตลอดจนช่างฝีมือทุกระดับ ดังนั้น จึงมีการแบ่งการบำรุงรักษาในระดับต่าง ๆ กันขึ้นอยู่กับกิจการว่ามีพัสดุมากน้อยเพียงใด

การนำร่องรักษาอาจแบ่งได้ดังนี้

1. การนำร่องรักษาระดับหน่วยใช้ หมายถึง ผู้ใช้พัสดุรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อพัสดุได้แก่ การใช้ที่ถูกวิธี การทำความสะอาด การตรวจสอบประจำวัน การปรับแต่งให้พัสดุนั้นใช้งานได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการซ่อมแก้และแก้ไขข้อบกพร่อง และการเปลี่ยนชิ้นส่วนเดิกๆ น้อยๆ เป็นต้น

การนำร่องรักษาในระดับนี้ผู้ดำเนินการนำร่องรักษา ได้แก่

1.1 ผู้ใช้ ซึ่งอาจเป็นพนักงานผู้ควบคุมหรือผู้รับผิดชอบโดยตรง เช่น พนักงานพิมพ์คิด พนักงานขับรถ ได้แก่ การทำความสะอาด การตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นทำก่อนใช้งานระหว่างใช้งาน และหลังใช้งาน

1.2 ช่างประจำหน่วย เป็นผู้มีหน้าที่ช่วยผู้ใช้ในการนำร่องรักษาและแก้ไขเดิกๆ น้อยๆ การปรับแต่ง การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไม่สำคัญ การอัดฉีดและการหล่อถีนต่างๆ

การนำร่องรักษาในระดับนี้ เป็นแกนสำคัญของระบบการนำร่องรักษา เพราะหากนำร่องรักษาในระดับนี้มีประสิทธิภาพดีแล้ว ก็จะสามารถต่ออายุพัสดุ และทำให้เกิดความเชื่อมั่นถึงความพร้อมต่อการใช้งานของพัสดุนั้น

2. การนำร่องรักษาระดับสนาม หมายถึง การนำร่องรักษาที่ช่างหรือพนักงานซ่อมบำรุง ต้องรับผิดชอบในการแก้ไข ความชำรุดเสียหายของพัสดุที่เกินขีดความสามารถการซ่อมของผู้ใช้ ปกติ การนำร่องรักษาในระดับนี้จะใช้ช่างหรือพนักงานซ่อมบำรุง ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมที่มีขีดความสามารถสูงกว่าระดับผู้ใช้เป็นการปฏิบัติงานสนับสนุนโดยตรงต่อหน่วยผู้ใช้ โดยหน่วยซ่อมประจำที่หรือหน่วยซ่อมเคลื่อนที่แล้วแต่กรณี

การนำร่องรักษาระดับนี้ ได้แก่ งานซ่อม ดูดและเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบสำคัญ การตรวจสอบหาสาเหตุหรือความเสียหาย เป็นต้น ซึ่งงานเหล่านี้เป็นการใช้บริการสนับสนุนงานนำร่องรักษาต่อหน่วยงานในท้องถิ่นโดยตรง โดยช่างประจำหน่วยภายในโรงซ่อม หรือส่งหน่วยซ่อมเคลื่อนที่ไปทำการซ่อมบำรุง

3. การบำรุงรักษาระดับโรงงาน หมายถึง การบำรุงรักษาที่ซ่างหรือพนักงานซ่อมบำรุง ต้องรับผิดชอบในการซ่อมใหญ่ หรือซ่อมสร้างพัสดุที่ชำรุดเสียหายมากเกินขีดความสามารถของ การบำรุงรักษาระดับสนาม โดยปกติถือว่า การซ่อมบำรุงรักษาระดับนี้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ สูงสุด เพราะงานส่วนมากจะเป็นการซ่อมใหญ่ (overhaul) การซ่อมสร้าง (rebuild) การดัดแปลง (modification) การยุบรวม (cannibalization)

3.1 การซ่อมใหญ่ (overhaul) หมายถึง การซ่อมโดยการถอดแยกชิ้นส่วนทั้ง ระบบมาตรวจสอบ แก้ไข แล้วใส่หรือประกอบชิ้นส่วนเข้าไปใหม่

3.2 การซ่อมสร้าง (rebuild) หมายถึง การซ่อมพัสดุที่ชำรุดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม เหมือนของใหม่ โดยการถอดแยกชิ้นส่วนทุกระบบ

3.3 การดัดแปลง (modification) หมายถึง การปรับปรุง ดัดแปลงบางส่วนเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หรือเพิ่มความสะดวกในการทำงาน

3.4 การยุบรวม (cannibalization) หมายถึง การถอดชิ้นส่วนที่ใช้การได้ของพัสดุ อย่างหนึ่งและถอดชิ้นส่วนที่ใช้การไม่ได้ไปเปลี่ยนกับชิ้นส่วนของพัสดุอื่นชนิดเดียวกันที่ชำรุด หรือใช้การไม่ได้ โดยการบำรุงรักษาระดับนี้จะต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนช่างที่มีฝีมือ ชำนาญงานในสาขาต่าง ๆ อย่างครบถ้วน การบำรุงรักษาระดับนี้ต้องให้บริการและต้องได้รับ สนับสนุนจากระดับอื่นทั้งหมด

ความสำคัญของการบำรุงรักษา

การจัดตั้งองค์กรธุรกิจโดยมีป้าหมายเพื่อผลกำไร ซึ่งจะไม่มีกิจการใดสามารถดำเนิน กิจการได้ในระยะยาวโดยไม่มีผลกำไร ดังนั้นทุกกิจกรรมในธุรกิจ จึงควรจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ในขั้น สุดท้ายคือ ผลกำไรและยังผลให้กิจการสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง การดำเนินกิจการจะ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการผลิตและการขายตลอดเวลา กิจการไม่เพียงพอแต่จะต้องผลิตสินค้าให้นำไป จำหน่ายได้เท่านั้น แต่ยังต้องทำให้มีผลกำไรด้วย โดยกิจการที่มีการแบ่งขั้นจะต้องผลิตสินค้าให้มี คุณลักษณะที่ต้องการ ในราคาน้ำหนักที่เหมาะสม (ต้นทุนที่เหมาะสม) มีคุณภาพถูกต้องได้ตามมาตรฐาน และผลิตขึ้นมาในเวลาที่เหมาะสม (เวลาที่มีผู้ต้องการสินค้านั้น)

การที่จะดำเนินกิจการได้ดังกล่าว เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตจะต้องมีกำลังการผลิตที่เหมาะสมและการเดินเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเดินเครื่องจักรได้ในเวลาที่ต้องการ การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์จะมีผลต่อการปฏิบัติงานในธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการเป็นอย่างมาก

เนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกชนิดจะมีโอกาสเสียเกิดขึ้นในระหว่างใช้งานซึ่งจะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ไม่ได้ และจำเป็นต้องคำนึงถึงในการวางแผนการผลิต ในหลายกรณีการบำรุงรักษาจะเป็นหน้าที่ของพนักงานผู้ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งอาจจะเป็นการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และมีการปรับเครื่อง หรือเติมน้ำมันหล่อลื่น บางกรณีหากเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีราคาสูง ซึ่งมีความ слับซับซ้อน ก็อาจจะให้บริษัทที่ขายเครื่องจักรเป็นผู้ดูแลรักษา โดยอาจมีการทำสัญญาตกลงเมื่อซื้อเครื่องจักรนั้น หรือในกรณีที่ฝ่ายบำรุงรักษาทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ ซึ่งขนาดของฝ่ายบำรุงรักษา ก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนของช่างด้านต่าง ๆ อะไหล่ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และปริมาณงานบำรุงรักษา นอกจากราคาที่ฝ่ายบำรุงรักษาจะต้องมีโครงสร้างการบริหารงานที่ดีอีกด้วย

เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ แม้จะออกแบบมาดีเพียงใด การชำรุดเสียหายย่อมมีได้เสมอ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ธุรกิจย่อมจะประสบกับความสูญเสียด้วยเหตุผลดังนี้

1. เมื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุด กิจการย่อมไม่สามารถดำเนินการผลิตได้อาจทำให้ไม่มีสินค้าหรือบริการเพื่อขายได้ ทำให้กิจการไม่มีรายได้

2. เมื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุด พนักงานย่อมไม่มีงานทำ แต่กิจการยังคงต้องจ่ายค่าจ้างทำให้กิจการมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

3. เมื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุดในหน่วยงานดำเนินงานแม้แต่เพียงหน่วยงานหรือแผนกเดียวเท่านั้น อาจทำให้ต้องหยุดเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งระบบหยุดชะงักได้

การบำรุงรักษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินการผลิตขององค์กรธุรกิจ กิจกรรมต่าง ๆ จึงพยายามเสาะแสวงหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อที่จะทำให้กิจการมีระบบการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด

ในการบริหารงานผลิตในธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการนั้นงานบำรุงรักษาเป็นงานที่มีความสำคัญมากอีกงานหนึ่งของผู้บริหาร หลังจากได้จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาไว้ใช้งานแล้ว ผู้บริหารจะต้องมีหน้าที่คุ้มครองและจัดให้มีการบำรุงรักษาเพื่อการบำรุงรักษาที่ดีย่อมจะมีผลต่ออายุการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ และช่วยให้การผลิตตลอดจนการดำเนินกิจการเป็นไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ผู้บริหารจึงควรจัดให้มีงานบำรุงรักษาเป็นระบบ รวมทั้งมีการวางแผนควบคุมการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจการที่มีการแบ่งขั้นจะต้องผลิตสินค้าให้มีราคาที่เหมาะสมซึ่งย่อมหมายถึงต้นทุนที่เหมาะสมได้คุณภาพที่ต้องการตามมาตรฐาน ผลิตขึ้นในเวลาที่เหมาะสมและมีผู้ต้องการสินค้านั้น การดำเนินธุรกิจให้ได้ผลดังกล่าววนั้น ธุรกิจจะต้องมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานที่มีกำลังการผลิตที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ในเวลาที่ต้องการ การที่ผู้บริหารธุรกิจมองเห็นถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลานั้น จะทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินการผลิตสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เวลาที่เสียไปเนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุดจะมีน้อยมาก

การบำรุงรักษาจึงมีประโยชน์ต่อการบริหารงานของธุรกิจทุกชนิด และส่งผลให้การบริหารพัสดุของกิจการคลายประการ ดังนี้

1. ทำให้เกิดความ “พร้อม” ที่จะใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์
2. ทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ มีอายุการใช้งานคุ้นเคยราคากับราคากลางๆ ใช้งานโดยประมาณ
3. ทำให้การเสียเวลาอันเนื่องมาจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ขัดข้องมีน้อยที่สุด
4. ทำให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแก้ไขน้อยลง เนื่องจากการบำรุงรักษาแบบป้องกันเสีย ช่วยให้ประหยัดงบประมาณในการบำรุงรักษา
5. ทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์

ในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเทคโนโลยีด้านการผลิต เช่น การวางแผนและการควบคุมการผลิต โดยเฉพาะการผลิตที่

เทคโนโลยีการผลิตสูงย่อมมีการแย่งตลาดกันมากขึ้นในยุคของการแข่งขัน และมีการแย่งตลาดกัน จนต้องมีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีความ слับซับซ้อน การที่จะปล่อยให้เครื่องจักรและ อุปกรณ์เกิดขัดข้องหรือชำรุด โดยเฉพาะเครื่องจักรเครื่องใดเครื่องหนึ่งเกิดขัดข้องหรือชำรุด แล้ว จึงทำการบำรุงรักษา ย่อมเป็นการทำลายกิจกรรมของตัวเอง ในหลายกรณีที่อาจทำให้ต้องหยุดเครื่อง หรือหยุดงานเป็นเวลานานมาก และทำให้ต้นทุนสูงขึ้นอย่างน่าใจหาย ทั้งนี้เพราะการที่ เครื่องจักรและอุปกรณ์เกิดขัดข้องหรือชำรุดอาจทำให้สายการผลิตต้องหยุดลงทั้งหมด หรือบางครั้ง อาจเป็นผลทำให้โรงงานทั้งโรงงานต้องหยุด ซึ่งจะกระทบกระเทือน หรือก่อให้เกิดความเสียหาย เพิ่มขึ้นต่ออุปกรณ์อื่น และผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ยิ่งด้วย เพื่อที่จะลดเปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์ ชำรุดที่ไม่ได้มาตรฐานให้น้อยที่สุด ซึ่งงานหรือกิจกรรมในการบำรุงรักษาจะต้องทำให้เสร็จสิ้น โดยรวดเร็ว

ดังนั้น การบำรุงรักษาที่ดีจะมีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการผลิต เพื่อที่จะให้งานการผลิตได้ สินค้าและบริการตามที่ต้องการ โดยมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมอีกทั้งยังช่วยให้ธุรกิจเกิดความสูญเสีย หรือเสียโอกาสในการทำการขายอันเนื่องมาจากการล้มเหลวของเครื่องจักรอุปกรณ์เกิดขัดข้องในระหว่าง ดำเนินการผลิตอีกทั้งยังอาจเกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่อพนักงานปฏิบัติงานซึ่งเป็นความสูญเสีย เป็นที่คุณตามมาได้ในภายหลัง ถ้าหากเครื่องและอุปกรณ์ไม่มีการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบ มีการ วางแผนและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

การบำรุงรักษาเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการดำเนินการผลิต โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเครื่องจักร และอุปกรณ์มีมากขึ้น เพราะจะทำให้การผลิตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาอย่างมีระบบประกอบด้วย งานบำรุงรักษาเพื่อป้องกันและ เพื่อแก้ไข ปัจจัยที่จะช่วยในการตัดสินใจดำเนินงาน คือ ค่าใช้จ่ายและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ได้ ในการที่เครื่องจักรและอุปกรณ์เกิดการชำรุดเสียหายและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแบบ ป้องกัน การวางแผนการบำรุงรักษาอาจกระทำได้โดยการกำหนดรายการการบำรุงรักษา แล้วรวม ข้อมูลเพื่อทำแผนบำรุงรักษา การควบคุมงานบำรุงรักษาอาจกระทำได้โดยการควบคุมผลงานของ ฝ่ายบำรุงรักษา

วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตลอดจนอาคารสถานที่สำหรับใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจต่างมีวัตถุประสงค์ในการทำให้อยู่ในสภาพที่ดีมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด และทำให้ระบบการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น

วัตถุประสงค์หลักของการบำรุงรักษาสามารถแยกได้ ดังนี้

1. เพื่อการป้องกันไม่ให้เกิดการเสียของเครื่องจักรเลย หรือลดการเสียของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการใช้งาน
2. เพื่อการลดความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์เกิดเสียขึ้นมา
3. เพื่อให้เครื่องจักร และอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งานได้เป็นเวลาภานาน

ดังนั้น ในการวางแผนระบบงานหรือกิจกรรมในการบำรุงรักษาให้เหมาะสมในแต่ละกิจการ จึงควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

1. การลดข้อขัดข้อง หรือขัดปัญหาการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้หมดไปโดยเพิ่มความนั่นใจในการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้สูงขึ้น
2. หากหลีกเลี่ยงการหยุดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ไม่ได้ ก็ต้องพยายามลดเวลาในการหยุดเครื่องจักรให้น้อยที่สุด โดยมีการวางแผนการบำรุงรักษาไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การพยายามลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ทั้งระบบและวิธีการบำรุงรักษา เพื่อให้เกิดการประหยัด มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

เทคนิคการบำรุงรักษาอย่างหนึ่งที่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวและเป็นที่นิยมกันแพร่หลาย คือ การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน (preventive maintenance) ซึ่งเป็นการบำรุงรักษาล่วงหน้าก่อนที่เครื่องจักรและอุปกรณ์จะเกิดการชำรุดหรือชำรุดในระหว่างการดำเนินงาน โดยการ

ออกแบบระบบและวางแผนการบำรุงรักษาไว้ล่วงหน้า ทางด้านการตรวจสอบ การหล่อถีนการวัด การป้องกันการเสื่อมสภาพตลอดจนการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

ผลดีของการบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน อาจกล่าวสรุปได้ดังนี้

1. สามารถยืดอายุการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์และป้องกันการชำรุดเสียหายในระหว่างใช้งาน
2. สามารถทำได้ง่ายและสะดวก รวดเร็ว ไม่มีผลกระทบต่อระบบการผลิต เนื่องจากมีกำหนดเวลา วิธีการทำงาน และข้อมูลพร้อม
3. สามารถลดเวลาที่หยุดชะงัก และทราบสาเหตุจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุดในระหว่างใช้งาน
4. สามารถลดอุบัติเหตุ หรืออันตรายเนื่องจากการชำรุดของเครื่องจักร อุปกรณ์ วัสดุ และวัตถุคุบลิงได้
5. สามารถวางแผนได้ง่าย และทำให้สามารถให้พนักงานซ่อม อุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ในการบริหารงานบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพจะต้องมีวางแผน และมีผลดีที่ได้รับคือ
 - 6.1 ทำให้พนักงานช่างมีเวลาว่างให้น้อยที่สุด
 - 6.2 ทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างประสิทธิภาพสูงสุด
 - 6.3 ให้คุณภาพและรักษาระบบที่ดี ไม่เสื่อมสภาพ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ได้ตลอดเวลา
7. งานบำรุงรักษาทำให้เกิดผลดีในด้านต่าง ๆ ตามมาภายหลัง
- 7.1 การช่วยลดความเสื่อมสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตลอดจนอาคารสถานที่

7.2 การรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้คงอยู่ตลอดไป

7.3 การลดค่าใช้จ่ายของกิจการอันเนื่องมาจากการบำรุงรักษาในปัจจัยการผลิตที่สำคัญคือ

7.3.1 ต้นทุนวัตถุคิบ (material cost) โดยการลดความเสื่อมสภาพในการขัดเก็บวัตถุคิบและของเสียจากการผลิตด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ชำรุด

7.3.2 ต้นทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ (machine cost) โดยการลดค่าอะไหล่ค่าเสียเวลาอันเนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุด

7.3.3 ต้นทุนค่าแรงงาน (manpower cost) โดยการลดค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากการงานได้รับอุบัติเหตุ และลดค่าเสียเวลาอันเนื่องจากคนงานป่วย

หลักการเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษา

หลักการที่สามารถใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะได้พิจารณาร่วมกันเพื่อให้เกิดผลดีที่สุด โดยพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้

1. การปรับปรุงคุณภาพของอุปกรณ์และส่วนประกอบของเครื่องจักร โดยการออกแบบและการผลิตที่ดี
2. การออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้การบำรุงรักษากระทำได้ง่าย
3. การวางแผนผังอาคารหรือโรงงานและเลือกตำแหน่งที่ตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อให้การบำรุงรักษากระทำได้สะดวก
4. การจัดระบบการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีความยืดหยุ่น หากเครื่องจักรเครื่องใดชำรุดเสียหายย่อมจะไม่ทำให้การดำเนินงานการผลิตหยุดชะงักทั้งระบบ
5. การจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบงานบำรุงรักษา เพื่อให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและทำให้ช่วงเวลาที่หยุดบำรุงรักษามีน้อยที่สุด

6. การตรวจตราและเปลี่ยนส่วนประกอบบางชิ้นที่สำคัญเป็นระยะสมำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสียหายชิ้น

การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

ความหมายของการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

ผังค์ศักดิ์ บุญเดิศ (2549) การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมนั้น ถ้าพิจารณาจากคำในภาษาอังกฤษอาจจะทำให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น คำว่า Total participation productive Maintenance หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Total Productive Maintenance: TPM หมายถึงกิจกรรมบำรุงรักษาซึ่งกระทำโดยพนักงานทุกคนผ่านทางกิจกรรมกรรมของกลุ่มย่อย และเป็นการบำรุงรักษาเครื่องจักรบนพื้นฐานการกระจายไปทั่วทุกภาระ

การพัฒนาระบบการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นกิจกรรมที่บุคลากรทุกคนในกิจการต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบนี้เกี่ยวข้องกับบุคลากรแยกได้เป็น 3 ระดับ ตามสถานะภาพของบุคลากรแต่ละกลุ่มในกิจการดังนี้คือ

1. ระดับผู้บริหารในกิจการ

2. ระดับหัวหน้าหน่วยงานในกิจการ และ

3. ระดับผู้ปฏิบัติงานในกิจการ

1. ระดับผู้บริหารในกิจการ การพัฒนาระบบการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ขึ้นมาใช้หรือไม่นั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารกิจการ หากตัดสินใจว่าจะพัฒนาขึ้นมาใช้จะต้องประกาศเป็นนโยบายออกมาย่างชัดแจ้ง ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบถึงความจำเป็นที่ใช้ระบบ การบำรุงรักษาทวีผล และนอกจากนี้ยังต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกด้วย อีกทั้งยังต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ในการ

ส่งเสริมการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งโดยปกติจะแต่งตั้งให้ผู้จัดการโรงงานเป็นประธาน

2. ระดับหัวหน้าหน่วยงานในกิจการ หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในกิจการจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดนโยบายของบริษัท ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาทวีผลให้แก่พนักงานในหน่วยงานของตน และนำข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากพนักงานรายงานสู่ผู้บริหาร นอกจากนี้ยังต้องมีหน้าที่ในการวางแผนการบำรุงรักษาทวีผลสำหรับหน่วยงานของตน โดยจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรประจำวัน จัดระบบการรายงานสิ่งผิดปกติทุกชนิดที่ตรวจพบระหว่างการตรวจสอบประจำวัน และทำการแก้ไขสิ่งผิดปกตินั้น ๆ ในทันทีที่สามารถกระทำได้โดยถือหลักว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นให้พยายามแก้ไขโดยพนักงานในระดับต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

3. ระดับผู้ปฏิบัติงานในกิจการ พนักงานในระดับผู้ปฏิบัติงานถือว่าเป็นพนักงานในระดับต่ำสุดที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิต ซึ่งจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานแผนงานซ่อมบำรุงทวีผลนั้น ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการปฏิบัติงานเสียก่อน เช่น พนักงานคุณเครื่องจักรจะต้องยอมรับว่าการตรวจสอบประจำวันเป็นหน้าที่ของตนไม่ใช่หน้าที่ของช่าง เช่น ในอดีต เป็นต้น และเพื่อให้การปรับเปลี่ยนทัศนคติเป็นไปได้ด้วยความรับรู้ พนักงานคุณเครื่องจักรจะต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรจากช่างจนเกิดความชำนาญ ซึ่งวิธีที่จะทำให้พนักงานคุณเครื่องจักรมีความสามารถและมีความเต็มใจในการบำรุงรักษาได้แก่ การให้ปฏิบัติกิจกรรมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ขั้นตอนการพัฒนาระบบการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ดังแสดงไว้ในตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 แสดง 12 ขั้นตอนการทำ TPM

ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	รายละเอียด
การเตรียมการ	1. ผู้บริหารระดับสูง ประกาศเจตนา ramifications ในการทำ TPM	- ประกาศเรื่อง TPM ใน การบรรยายใน กิจการและเอกสารประชาสัมพันธ์ของ กิจการ
	2. การรณรงค์และจัดอบรม TPM	- ผู้จัดการ : สัมมนา / ปรับตามระดับ - พนักงานทั่วไป : นำเสนอสไลด์
	3. การจัดตั้งองค์การ ส่งเสริม TPM	- จัดตั้งกรรมการพิเศษในทุกระดับเพื่อ ส่งเสริม TPM จัดตั้งศูนย์อำนวยการและ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
	4. การจัดทำนโยบายและ เป้าหมายพื้นฐาน TPM	- วิเคราะห์สภาพที่เป็นอยู่ ตั้งเป้าหมาย คาดคะเนผล
	5. การจัดทำแผนหลัก TPM	- จัดรายละเอียดแผนดำเนินการสำหรับ กิจกรรมหลักทั้ง 5 ประการ
การดำเนินงาน เบื้องต้น	6. การเริ่มทำ TPM	- เชิญลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องและบริษัทผู้รับเหมา
การดำเนินการ TPM	7. การปรับปรุง ประสิทธิภาพเครื่องจักร	- เลือกเครื่องจักรตัวอย่าง - จัดทำกลุ่มทำงาน
	8. การจัดทำการบำรุงรักษา	- ส่งเสริมการดำเนินงานทั้ง 7 ขั้นตอน สร้างความชำนาญในการวิเคราะห์และ

	คุณสมบัติของ	สร้างมาตรฐานวิธีทำงานของคนงาน
การดำเนินการ TPM (ต่อ)	9. การกำหนดแผนการบำรุงรักษาของฝ่ายบำรุงรักษา	- ร่วมการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา, การพยากรณ์การบำรุงรักษาและการบริหารอะไหล่, เครื่องมือ, พิมพ์เขียว และกำหนดการ
	10. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความชำนาญในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักร	- ฝึกหัวหน้างาน - หัวหน้างานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสมาชิกกลุ่ม
	11. การทำแผนบริหารงานเครื่องจักร	- ออกแบบ MP (การป้องกันการบำรุงรักษา) ควบคุมการปฏิบัติการตามที่กำหนด วิเคราะห์เพื่อให้ถึงเป้าหมายต้นทุนวงจรอายุเชิงเศรษฐศาสตร์ (Life Cycle Cost : LCC)
การรักษาสิ่งแวดล้อม	12. การทำ TPM อย่างสมบูรณ์และยกระดับให้สูงขึ้น	- ประเมินผลเพื่อรับรางวัล PM - ตั้งเป้าให้สูงขึ้น

*หมายเหตุ ในขั้นตอนที่ 11 การทำแผนบริหารงานเครื่องจักร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ TPM โดยทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรสูงที่สุดหรืออีกทางหนึ่งก็คือ เพื่อให้ถึงเป้าหมายต้นทุนวงจรอายุเชิงเศรษฐศาสตร์ (Design and Managed to Life Cycle Cost : LCC โดยทั่วไปพบว่าร้อยละ 95 ของ LCC จะคำนวณจากขั้นตอนออกแบบ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และค่าพลังงานในการเดินเครื่องจะหาได้จากการออกแบบ เครื่องต้นแบบ ความพิเศษที่จะลด LCC ภายหลังออกแบบจะมีผลเพียงประมาณร้อยละ 5 ของต้นทุนรวมทั้งหมด กิจกรรมที่จะมีผลคือต่อ LCC

ได้แก่ การประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์ในขั้นตอนการลงทุนด้านเครื่องจักร การพิจารณา MP โดยไม่ต้องนำรุ่งรักษาภิกรรมควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ และการทุ่มเทความพยายามเพื่อให้ได้ความน่าเชื่อถือ และความจ่ายต่อการนำรุ่งรักษาสูงที่สุด

1. ผู้บริหารระดับสูงประจำเจตนา remodel ในการทำ TPM ผู้บริหารระดับสูงของกิจการจะต้องประกาศถึงการตัดสินใจทำ TPM อย่างเป็นทางการ ยืนยันเจตนา remodel กับพนักงานทุกคนในการตัดสินใจนี้และจริงจังกับโครงการดังกล่าว นำเสนอถึงแนวความคิด เป้าหมายและผลตอบแทนของ TPM รวมถึงเหตุผลของการตัดสินใจทำ TPM ในแต่ละการณ์ รวมทั้งประกาศอย่างเป็นทางการของกิจการ

TPM ต้องมีการดำเนินงานโดยได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังภายใต้การนำของผู้บริหารระดับสูง เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องและส่งเสริมการนำรุ่งรักษาด้วยตนเอง ซึ่งการส่งเสริมดังกล่าวจะเกิดที่นี่ได้ก็ต่อเมื่อพนักงานมีแรงจูงใจและสามารถบริหารกิจกรรมของตนเองอย่างประสบความสำเร็จ อันเกิดจากการมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม อันเป็นความรับผิดชอบเบื้องต้นของการบริหารงานในรูปแบบที่ให้พนักงานบริหารงานของตนเองอย่างอิสระตามความคิดเห็นของตนเอง สิ่งสำคัญที่สืบทอดผู้บริหารระดับสูงจะต้องเข้าใจและเขื่อมั่นในแนวความคิด TPM ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการ

2. การรองรับและจัดอบรม TPM การฝึกอบรมและการส่งเสริม TPM ควรกระทำให้เร็วที่สุดหลังจากได้ประกาศเจตนา remodel จุดมุ่งหมายเพื่อการอธิบาย TPM สร้างแรงจูงใจและลดการต่อต้าน รวมถึงเพิ่มขวัญและกำลังใจในการจัดการฝึกอบรม พนักงานในระดับผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายหรือฝ่ายวิศวกรรม และกลุ่มหัวหน้าพนักงาน ผู้บริหารระดับสูง ควรจัดเป็นหลักสูตรเฉพาะสำหรับการให้การสนับสนุน สำหรับพนักงานระดับล่างผู้ปฏิบัติควรได้รับการฝึกอบรมโดยใช้ posture ทัศนูปกรณ์และスタイル และในระหว่างการฝึกอบรมการรองรับในการทำ TPM จะต้องมีการปฏิบัติ เช่น ป้ายประกาศ สัญลักษณ์ และคำวัญ เกี่ยวกับ TPM เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีของ TPM

3. การจัดตั้งองค์การส่งเสริม TPM หลังจากการฝึกอบรมพนักงานในระดับบริหารเสร็จสิ้น จะต้องสร้างระบบส่งเสริม TPM โดยจะต้องอยู่บนพื้นฐานรูปแบบของการจัดองค์การ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในการสนับสนุนและส่งเสริม ความสำเร็จของการพัฒนา TPM มีการจัดแบ่งกลุ่มของผู้บริหารและผู้ร่วมโครงการ ออกตามระดับการบริหารในองค์การ จะต้องจัดตั้งศูนย์กลางส่งเสริมกิจกรรม TPM และต้องมีคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานที่สำคัญต่อการส่งเสริม TPM

4. การจัดทำนโยบายและเป้าหมายพื้นฐาน TPM คณะทำงานของศูนย์ส่งเสริม TPM ควรทำการกำหนดนโยบายและเป้าหมายพื้นฐานนโยบายการบริหารขั้นพื้นฐานข้อหนึ่งควรเป็น TPM และการพัฒนาอย่างจริงจัง การกำหนดนโยบายควรกำหนดอย่างสั้น ๆ ส่วนเป้าหมายการกำหนด เป็นปริมาณที่วัดค่าได้และชัดเจน ตัวอย่างเช่น

นโยบายพื้นฐาน

- เพื่อปรับความรู้ความเข้าใจของพนักงานทุกคนผ่านทางกิจกรรมลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรเชิงเศรษฐศาสตร์
- เพื่อขัดเครื่องเดียวและของเสียโดยการปฏิบัติ TPM อย่างทั่วถึงทั้งกิจการ

พื้นฐานเป้าหมาย

- ลดเหตุขัดข้องของเครื่องจักร
- ลดเวลาอุดอย เวลาปรับตั้ง เวลาแต่งเครื่อง
- ใช้เครื่องจักรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ควบคุมความแม่นยำของเครื่องจักร
- ประหยัดวัสดุและพลังงาน
- อบรมและพัฒนาบุคลากร

เป้าหมาย	ปัจจุบัน	เป้าหมาย
	11/1999	01/2002
ลดเหตุขัดข้อง	930/เดือน	→ น้อยกว่า 50/เดือน
ลดอัตราเกิดเหตุขัดข้อง	1.02 กรัม / 100 ซม.	→ น้อยกว่า 0.2 กรัม / 100 ซม.
สาเหตุขัดข้องที่ร้ายแรง	1.60%	→ น้อยกว่า 0.5%
ลดเวลาหยุดเครื่อง	5,700 ชม. / เดือน	→ น้อยกว่า 2,800 ชม. / เดือน (50%)
	ฯลฯ	

5. การจัดทำแผนหลัก TPM คณทำงานศูนย์ส่งเสริม TPM นอกจากมีหน้าที่กำหนดนโยบายและเป้าหมายของ TPM ยังมีความรับผิดชอบในการจัดทำแผนหลักพร้อมรายละเอียดในการพัฒนา TPM และการส่งเสริมกิจกรรมปรับปรุงขั้นพื้นฐาน 5 ประการ ได้แก่

5.1 การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร โดยการจัดการสัญญาณ

5.2 การจัดโครงการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

5.3 การประกันคุณภาพ

5.4 การจัดสร้างแผนกำหนดการบำรุงรักษาโดยฝ่ายบำรุงรักษา

5.5 การจัดการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มความชำนาญ

6. การเริ่มทำ TPM การเริ่มงาน TPM ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งจากขั้นตอนนี้เป็นต้นไป คนงานแต่ละคนจะต้องปรับเปลี่ยนจากการทำงานแบบเดิม เริ่มต้นปฏิบัติ TPM ซึ่งพนักงานแต่ละคนจะมีบทบาทที่สำคัญยิ่งจนมีคำกล่าวว่า คุณจะไม่มีที่ว่างสำหรับการนั่งเล่นใน TPM ซึ่งหมายความว่า ทุกคนจะต้องเป็นผู้ร่วมงานมิใช่ผู้สังเกตการณ์ พนักงานทุกคนจึงต้องให้การ

สนับสนุนนโยบาย TPM ของผู้บริหารระดับสูง โดยการทำกิจกรรมเพื่อขัดความสูญเสียให้หมดไป

การเริ่มงาน TPM มักจะกระทำโดยการประชุมพนักงาน พร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้าใน การประชุมนั้น ผู้บริหารระดับสูงจะแสดงถึงแผนพัฒนาและงานที่ได้กระทำไปแล้วในการ เตรียมการทำ TPM และตัวแทนพนักงานยืนยันถึงคำสัญญาในการที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ของ TPM

7. การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรแต่ละ ชิ้นที่เกิดเหตุขัดข้อง โดยการตั้งกลุ่มย่อยเพื่อทำการปรับปรุงขัดเหตุขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งฝ่าย วิศวกรรมและบำรุงรักษา หัวหน้าสายงาน และพนักงานในกลุ่มย่อยจะถูกจัดตั้งเข้ามาในกลุ่ม โครงการเพื่อทำการปรับปรุงในการขัดเหตุขัดข้อง ที่เรื้อรังต่าง ๆ ในระหว่างการทำงาน โดยเน้น ลงไปที่ส่วนของเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนที่สามารถปรับปรุงและเห็นผลได้ มีการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ เข้ามาใช้งานที่สำคัญ ได้แก่ PM Analysis, P หมายถึง ปัญหา (problem) หรือปรากฏการณ์ (phenomenon) และกายภาพ (physical) M หมายถึง กลไก (mechanism) เครื่องจักร (machine) คน (man) และวัสดุ (material)

PM Analysis ประกอบด้วย

7.1 การกำหนดลักษณะปัญหา

7.2 การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านกายภาพ

7.3 การแยกแยะเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดปัญหา

7.4 การประเมินผลเครื่องจักร วัสดุ และวิธีการ

7.5 การวางแผนสืบค้น

7.6 การสืบค้นการพัฒนา

7.7 การกำหนดแผนการปรับปรุง

8. การจัดทำการบำรุงรักษาด้วยตนเอง การบำรุงรักษาด้วยตนเองสำหรับพนักงานใช้เครื่องเป็นเรื่องที่จะต้องกระทำทันทีภายในหลังเริ่มทำการบำรุงรักษา คือการส่งเสริม TPM ในกิจการซึ่งในกรณีที่กิจการตั้งมาเป็นเวลานาน พนักงานผลิตคุณภาพและอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่การผลิตและพนักงานบำรุงรักษาที่รับผิดชอบเฉพาะการบำรุงรักษาเครื่องจักร ทัศนคติและความเชื่อมั่นที่ว่า “...คุณติดตั้ง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะอันสั้น และมีความยากลำบากในการจัดทำโครงการบำรุงรักษาด้วยตนเอง”

ในการส่งเสริม TPM นั้น ทุกคนต้องแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงคนงานจะต้องมีความเชื่อมั่นว่าพนักงานใช้เครื่องมีความสามารถในการบำรุงรักษาด้วยตนเองและแต่ละคนจะสามารถรับผิดชอบต่อเครื่องจักรของตนเองได้ โดยจะต้องให้การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความชำนาญในการทำการบำรุงรักษาให้แก่พนักงานแต่ละคน

9. การกำหนดแผนการบำรุงรักษาของฝ่ายบำรุงรักษา การบำรุงรักษาของฝ่ายบำรุงรักษานั้นจะกระทำตามกำหนดเวลา ซึ่งจะต้องทำร่วมไปกับกิจกรรมการบำรุงรักษาด้วยตนเองที่กระทำโดยพนักงานใช้เครื่อง ซึ่งจัดทำให้ทึ่งสองฝ่ายสามารถรวมกิจกรรมไปด้วยกันได้ เสมือนกับลักษณะของรถยกตื๊อ วิ่งไปพร้อม ๆ กัน เมื่อการตรวจสอบโดยรวมได้กระทำโดยพนักงานใช้เครื่องจนถ้วนแล้ว ฝ่ายบำรุงรักษาจะลดลงอย่างมาก การแบ่งความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างผู้ใช้เครื่องและฝ่ายบำรุงรักษาเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานบำรุงรักษา กำหนดเวลาในการทำการบำรุงรักษาของฝ่ายบำรุงรักษาควรจะได้มีการประเมินผลและปรับปรุงเข้าในโครงการ TPM ในด้านการควบคุมอะไหล่ เครื่องมือ อุปกรณ์ตรวจสอบ และกำหนดเวลาในการบำรุงรักษาเพื่อให้การดำเนินการบำรุงรักษาตามกำหนดทำได้เร็วขึ้น และควบคุมเหตุข้องที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความชำนาญในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักร การปรับปรุงความชำนาญในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรมีความสำคัญในโครงการพัฒนา TPM การให้การศึกษาและการฝึกหัดทางด้านเทคนิคการบำรุงรักษาเป็นการลงทุนที่ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างมาก จึงต้องมีการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานสามารถบริหารงานเครื่องจักรของ

ตนเองได้อย่างถูกต้อง และมีความชำนาญงานการ ใช้เครื่องจักรมากยิ่งขึ้น พนักงานบำรุงรักษาอีกนั้น เปรียบเสมือนหม้อซึ่งจะต้องมีความสามารถ มีชนิดน้ำแแล้วเครื่องจักรซึ่งเปรียบเสมือนคนก็จะมีการป่วยมากขึ้น

11. การทำแผนการบริหารงานเครื่องจักร การสร้างระบบการบริหารสำหรับเครื่องจักรใหม่ จะใช้วิศวกรฝ่ายผลิตและพนักงานบำรุงรักษาเป็นผู้ดำเนินการวางแผนการบริหารงาน ซึ่งจะเน้นในด้านการป้องกันการบำรุงรักษา (maintenance prevention) และการออกแบบเพื่อไม่ต้องบำรุงรักษา โดยจะต้องวางแผนการลงทุนด้านเครื่องจักร การออกแบบ การสร้าง การติดตั้ง และการทดสอบเครื่อง รวมถึงการคืนหาและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรใหม่ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ขึ้น และนำมาปฏิบัติก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น ซึ่งการป้องกันปัญหาจะใช้เวลาในการนำมาใช้ แต่จะสามารถลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง เนื่องจากมีการวางแผนเกี่ยวกับการบริหารงานไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

12. การทำ TPM อย่างสมบูรณ์และยกระดับให้สูงขึ้น การทำ TPM อย่างสมบูรณ์และวางแผนเป้าหมายในอนาคตให้สูงขึ้น โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้วยการรักษาสถิติของภาพในการทำงานของทุกคน ที่คาดว่าจะคงสภาพอยู่ได้ในระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นจะทำการประเมินผลเพื่อรับรางวัลและแม้จะได้รับรางวัลแล้วก็จะต้องพยายามปรับปรุงต่อไปโดยการตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น เพราะการได้รับรางวัลเป็นเสมือนปราภกการณ์ของการเริ่มต้นใหม่ รางวัลที่ได้รับนั้นมิได้หมายความว่าผู้บริหารจะละทิ้งหรือไม่สนใจ TPM ต่อไป แต่เป็นสัญญาณที่บอกว่าได้ก้าวมาถูกทางแล้ว ซึ่งควรที่จะสามารถกระทำสิ่งที่ยากขึ้นไปกว่านี้ได้

4) ไม่มีการทบทวนผลการปฏิบัติงาน

ก่อนที่จะกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น หัวหน้างานต้องทำการมอบหมายงานและกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาให้ชัดเจน เพื่อที่จะให้พนักงานนำไปปฏิบัติได้เป็นแนวทางเดียวกัน และการติดตามผลการปฏิบัติงานควรทำเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ดังนี้

การติดตามงานที่วางแผนผลิต ไว้เป็นประจำทุกวัน เพื่อที่จะได้ช่วยแก้ไขปัญหาเมื่อมีการผลิตตกเป้า หรือมีปัญหาเกิดขึ้น ได้ทันเวลา โดยอาจจะกำหนดว่าผลงานของเมื่อวานนี้จะต้องสรุปผลให้

เสรีจพร้อมที่จะนำเสนอในบอร์ดประจำแผนกก่อนเวลา 10.00 น. ของวันถัดไป และควรทราบ อีกครั้งเป็นรายสัปดาห์โดยเรียกหัวหน้างานมานำเสนอผลงานที่ทำได้ตามหัวข้อที่กำหนดหรือไม่ เช่น ผลผลิต ได้เท่าไหร่ ถ้าตกลงเป็นเช่นนี้จากสาเหตุอะไรแก่ปัญหาอย่างไร ไปแล้ว ต้องการให้ช่วยเหลืออะไรบ้างหรือไม่ เป็นต้น ส่วนผลงานอื่นๆ ที่สมควรที่จะต้องศึกษาด้วย เช่น ประสิทธิภาพการผลิตเมื่อเปรียบเป็นน้ำหนักต่อคนต่อชั่วโมง , ของเสีย , ยอดสินค้าคงคลัง , ยอดวัสดุคงเหลือ , % การทำ OT , จำนวนชั่วโมงที่เกิดเครื่องจักรเสีย ผลการทดสอบคอมพาวน์ผ่านไม่ผ่านเป็นร้อยละเท่าไหร่ เป็นต้น โดยอาจจะกำหนดให้วันจันทร์ช่วง 13.00 – 16.00 น. เป็นช่วงเวลานำเสนอผลงานของสัปดาห์ที่แล้วของทุกหน่วยงานร่วมกัน ส่วนการสรุปผลงานล้วนเดือนนั้นก็ต้องสรุปผลงานตลอดทั้งเดือนออกมากโดยเปรียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ถ้าตกลงเป็นหัวข้อไหนก็ต้องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางป้องกันด้วย และควรมีการนำเสนอผลงานโดยการรวมอีกครั้งทุกหน่วยงานอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

5) มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในการทำงาน

ในการปฏิบัติงานจริง ๆ คงไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่ก็คงหนีไม่พ้น ดังนั้น ควรต้องมีแผนกำหนดวิธีการปฏิบัติให้ชัดเจน ดังนี้

1. การเกิดไฟไหม้ ต้องมีแผนปฏิบัติว่าถ้าเกิดในช่วงกลางวันทำอย่างไร กลางคืนทำอย่างไร และในวันหยุดทำอย่างไร เช่น ต้องมีระบบแจ้งเหตุเมื่อพบไฟไหม้ไปยังผู้เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด และมีประกาศเลียงตามสายบุญไฟฟ้าทุกคนทราบ กำหนดกลุ่มพนักงานทำหน้าที่พ犹เพลิง กำหนดแผนอุปกรณ์พนักงานทั้งหมดหนึ่งไฟเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นรุนแรงซึ่งไม่สามารถดับเพลิงได้ด้วยตนเอง

2. เกิดอุบัติเหตุในงาน ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุควรต้องมีระบบป้องกันไม่ให้เกิดก่อน เช่น ต้องมีการสำรวจจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น ได้แล้วทำการป้องกันก่อน การทาระบบ ข้อเสนอแนะ โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมและมีรางวัลให้เมื่อเรื่องที่นำเสนอมาผ่านการพิจารณาและนำเสนอเรื่องที่ได้รางวัลไปดำเนินการ หรือการกำหนดระยะเวลาให้ผู้บริหารไปเดินสำรวจ หากจุดที่คิดว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น ได้กับหัวหน้างานในแผนกนั้นๆ เป็นต้น แต่เมื่อมีอุบัติเหตุ

เกิดขึ้นแล้วก็ต้องนำมายาวีซิแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก ตลอดจนความมีระบบการสื่อสารที่ชัดเจน เช่น เมื่อเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วหัวหน้าแผนกต้องทราบภายใน 2 นาที ผู้จัดการฝ่ายต้องทราบภายใน 5 นาที ผู้อำนวยการโรงงานต้องทราบภายใน 10 นาที และพนักงานทุกคนทุกวันต้องทราบภายในวันรุ่งขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้หน่วยงานอื่นๆ เกิดอุบัติเหตุแบบเดียวกันซ้ำหรือเป็นการเตือนเพื่อช่วยให้ทำงานด้วยความระมัดระวังขึ้นอีก เป็นต้น

๖) การเกิดไฟฟ้าดับ ล้มตกหรือแรงดันลมไม่พอ น้ำไม่ไหล

เหตุการณ์ไฟฟ้าดับ ล้มตก หรือน้ำไม่ไหล มักเกิดขึ้นได้เสมอ แต่เราต้องมีระบบป้องกันไว้ก่อน แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จริงๆ เราต้องมีวิธีปฏิบัติเบี่ยงไว้ให้ชัดเจน เช่น กำลังผสมของยูร์เกิดไฟฟ้าดับ หรือล้มตก หรือน้ำในระบบเครื่องจักรไม่ไหล จะต้องดำเนินการอย่างไร ก็ต้องอย่าง เช่น เมื่อไฟฟ้าดับไม่เกิน 5 นาที ก็ไม่ต้องดำเนินการอะไรให้รอไฟฟ้ามาอย่างเดียว เท่านั้น แต่ถ้าไฟฟ้าดับตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป เราต้องเอายางคอมพาวน์ออกจากเครื่องผสมยางก่อน เพราะถ้าไม่เอายางคอมพาวน์ออกมาบันจะทำให้ยางเย็นตัวจนไม่สามารถเอายางออกจากเครื่องผสมยางได้ง่ายๆ เมื่อกับที่ตอนยางยังร้อนอยู่ ตลอดจนการนำยางที่ผสมยังไม่ครบขั้นตอนหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามป้ายสูตรยางจะเอาไปทำอะไรได้บ้างหรือจะแก้ไขอย่างไร เพื่อให้นำไปใช้ได้ตามปกติ เป็นต้น

บรรณาธิการ

บรรณานุกรม

กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ (2542) มาตรฐานระบบการตรวจสอบคุ้มครองสิ่งตัวอ่อนบ่างเพื่อการข้อมูลน้ำ

MIL-STD-105E กรุงเทพมหานคร สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว, ศุภชัย อาชีวะระงับโรค, พนเก้า ศิริพลไพบูลย์, กนกพิพัฒน์ ลินอ้อ, และวนิช

ธาร เจนวิกัย (2544) หลักการเพิ่มผลผลิต กรุงเทพมหานคร สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ประชาชน

ชาคริต สิริสิงห์ (2551) เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร How to Improve Rubber Compounds

วันที่ 29 กรกฎาคม 2551 สาขาวิชาพิเศษศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ศาลาฯ

พงษ์ธร แซ่จุย และชาคริต สิริสิงห์ (2550) ยาง : กระบวนการผลิตและการทดสอบ ปฐมนิเทศ

สำนักพิมพ์ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2548) เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการ

จัดการค่านินงาน โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2549) เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการองค์การและทรัพยากร

มนุษย์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิภา เศวตกนิษฐ์ (2536) เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยียางแห้ง ระหว่างวันที่ 16-

20 สิงหาคม 2536 และวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2536 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ

ภาคผนวก



ที่ ศธ 0522.17/ บ / ๑๔๙

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช
ตำบลบางพูด อ่าเภอป่ากรีด
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการทำกิจกรรม

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน (คุณประเสริฐ บำรุงชัยชนะ)

สังกัดส่วนได้ด้วย โครงการการศึกษาด้านกวัฒนธรรม จำนวน ๑ ชุด

เนื่องด้วย นายวันชัย รองมาตี นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช กำลังทำการศึกษาด้านกวัฒนธรรม เรื่อง “ การจัดทำกิจกรรม
การบริหารคุณภาพของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ย่างกุ้งพาวเวอร์ ” ตามโครงการการศึกษาด้านกวัฒนธรรม
ที่แนบมาด้วย

ในการนี้นักศึกษาจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการทำกิจกรรม สาขาวิชา จึงเรียนมา
เพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านในการให้ข้อมูลประกอบการทำกิจกรรม (เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นความลับของ
บริษัท) แก่นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะนำเสนอตัวบทเองอีกรอบหนึ่ง และหากท่านต้องการสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดคิดต่อ กับนักศึกษาโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๘๒๐๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์แก่นักศึกษา ขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป ศรีรำย)

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

รักษาราชการแทนประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

โทร. ๐๒-๕๐๔๘๑๘๒,๘๑๘๔

โทรสาร. ๐๒-๕๐๓๓๖๑๒



ประวัติผู้ศึกษา

ชื่อ	วันชัย รอนมาดี
วัน เดือน ปีเกิด	15 พฤษภาคม 2514
สถานที่เกิด	อำเภอบางคลาน จังหวัดชลบุรี
ประวัติการศึกษา	<p>ปริญญาตรี บัณฑิต แขนงวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช 2543</p> <p>ปริญญาตรี ประกาศนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา บริหารธุรกิจ วิชาเอก ประกาศนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช 2546</p> <p>ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา สารสนเทศศาสตร์ วิชาเอก สารสนเทศสำนักงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช 2548</p>
สถานที่ทำงาน	บริษัท เอ็น.ซี. อาร์. รับเบอร์ อินดัสตรี จำกัด จังหวัดระยอง
ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายผลิต