

การบริหารการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเพื่อจัดทำแผนงานบำรุงรักษา[†]
ทางหลวงของแขวงการทางกรุงศรี ศึกษากรณี ทางหลวงหมายเลข 4
(เพชรเกษม) สายกรุงศรี – เหนือคลอง

นายจิรศักดิ์ สินศักดิ์

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรู้ประสาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราษฎร์

พ.ศ. 2551

**Administration of Road Safety Audit for Highway Maintenance Planning of
Krabi Highway District : A Case Study of Highway No. 4
Phet kasem, Krabi – Nuea klong Route**

Mr. Jirasak Sinsaksri

An Indipendent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for
the Degree of Master of Public Administration
School of Management Science
Sukhothai Thammathirat Open University
2008

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ	การบริหารการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเพื่อจัดทำ แผนงานบำรุงรักษาทางหลวงของแขวงการทางกรุงปี ศึกษารัฐ ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกรุงปี - เหนือคลอง
ชื่อและนามสกุล	นายจิระศักดิ์ สินศักดิ์
แขนงวิชา	บริหารรัฐกิจ
สาขาวิชา	วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป

คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระได้ให้ความเห็นชอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ^{ฉบับนี้}แล้ว

ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป)

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย)

คณะกรรมการบันทึกศึกษา ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ อนุมัติให้รับการศึกษา^{ค้นคว้าอิสระฉบับนี้} เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต^{แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช}

(รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ)

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

วันที่ 26 เดือน ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๒

**ชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ การบริหารการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเพื่อจัดทำแผนงาน
นำร่องรักษาทางหลวงของแขวงการทางกระเบี้ยนศึกษารถวี ทางหลวง
หมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกระเบี้ยน - เหนือคลอง
ผู้ศึกษา นายธีระศักดิ์ สินศักดิ์ ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ประทีป ปีการศึกษา 2551**

บทคัดย่อ

การศึกษารังนีนีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเพื่อจัดทำ
แผนงานนำร่องรักษาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกระเบี้ยน – เหนือคลอง เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนที่เปิดใช้
บริการแล้ว ในส่วนทางความควบคุมของแขวงการทางกระเบี้ยน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีวิเคราะห์
ข้อมูลผลตรวจสอบ

ผลการศึกษาวิจัยในส่วนนام พบร่วมทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกระเบี้ยน – เหนือ
คลอง จำนวนซองจราจรไม่เพียงพอต่อปริมาณการจราจรในปัจจุบัน ไม่มีการควบคุมการเข้าออก
จากทางแยก มีป้ายหน้าที่รวมขับบนผิวจราจร ไม่มีการจัดระเบียบป้ายจราจรให้เหมาะสม ตำแหน่ง
ของไฟสัญญาณไม่เหมาะสมและไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อผู้พิการ ผู้สูงอายุ เครื่องหมายจราจร
และเครื่องหมายนำทาง ไม่เพียงพอในบริเวณที่จำเป็น ที่นั่นดันมีสภาพบูรุษะเป็นหลุม ไฟฟ้าแสง
สว่างชำรุด ไม่มีทางเท้าและซองจราจรสำหรับคนขี่จักรยาน ในบริเวณที่จำเป็น ไม่มีการควบคุมการ
เข้าออกจากทางเขื่อน มีการจัดครกิกขวางพื้นที่การจอดรถของรถประจำทาง กิจกรรมข้างทาง
สร้างความสับสนให้กับผู้ขับขี่ในการมองแนวทาง สาเหตุเนื่องจากการขาดงบประมาณและ
เครื่องจักรในการดำเนินการปรับปรุงทางหลวง

ข้อเสนอแนะในการศึกษา ควรนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
มาประกอบการจัดทำแผนงานนำร่องรักษาทางหลวง ให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรในปัจจุบัน
และเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาทางหลวงให้มีความปลอดภัย ความ
สะดวกสบายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อยกระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และ
ประชาชนผู้อาศัยสองข้างทาง ในการใช้บริการทางหลวงของแขวงการทางกระเบี้ยน

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเพื่อจัดทำแผนงานบำรุงรักษาทางหลวงของแขวงการทางgrade ศึกษารัฐ ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายgrade นี้ – เหนือคลอง สำเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร. จริระ ประทีป อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้คำแนะนำ แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงจุดบกพร่อง ต่างๆ เพื่อให้การศึกษารัฐนี้ถูกต้องสมบูรณ์ จึงขอขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณคณาจารย์ แทนวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช ที่ประสิทธิประสาทให้ความรู้และประสบการณ์อันมีค่าเช่นนี้

ขอขอบคุณ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่แขวงการทางgrade นี้ และทุกคนในครอบครัวที่เคยเป็นกำลังใจให้เสมอมา และมีส่วนช่วยให้งานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คุณค่าและประโยชน์งานวิจัยฉบับนี้ ขอขอบให้แก่ แขวงการทางgrade นี้ กรมทางหลวง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช ที่ให้โอกาสแก่ผู้วิจัย จนทำให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงตามจุดหมาย

จริระศักดิ์ สินศักดิ์
มิถุนายน 2552

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	๑
กิตติกรรมประกาศ	๑
สารบัญตาราง	๗
สารบัญภาพ	๘
บทที่ ๑ บทนำ	๑
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	๑
วัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้าอิสระ	๖
กรอบแนวคิดการศึกษาค้นคว้าอิสระ	๗
ข้อมูลการศึกษาค้นคว้าอิสระ	๘
นิยามศัพท์เฉพาะ	๙
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๑๑
บทที่ ๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	๑๒
ประเภทและการจำแนกทางหลวง	๑๒
การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง	๑๔
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน	๑๖
คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม	๓๘
การจัดทำแผนงานบำรุงรักษาทางหลวง	๔๐
การดำเนินงานของแขวงการทางทั่วไป	๔๒
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	๔๖
บทที่ ๓ วิธีดำเนินการวิจัย	๕๐
เส้นทางที่จะทำการศึกษา	๕๐
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	๕๐
การเก็บรวบรวมข้อมูล	๕๑
การวิเคราะห์ข้อมูล	๕๑
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	๕๔
แนวทางและรูปตัวตน	๕๕
ลักษณะทั่วไปของทางแยก	๕๖

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
การรายงานน้ำ	58
ป้ายจราจร	59
ไฟสัญญาณจราจร	60
เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทาง	61
สภาพอันตรายสองข้างทาง	66
พื้นถนน	68
ไฟฟ้าแสงสว่าง	69
คนเดินเท้า คนเดินข้ามถนน คนขี่จักรยาน	70
ทางเชื่อม	71
การขอครุและที่ขอครุประจำทาง	73
อื่น ๆ	74
บทที่ ๕ สรุปการวิจัย อกบิปรายผล และข้อเสนอแนะ	76
สรุปการวิจัย	76
อกบิปรายผล	82
ข้อเสนอแนะ	83
บรรณานุกรม	85
ภาคผนวก	87
ก รายการตรวจสอบความปลดปล่อยทางถนน	88
ประวัติผู้ศึกษา	103

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน กรมทางหลวง	
กระทรงความน่าคุณ 4	
ตารางที่ 2.1 สถิติอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2530-2534 19	
ตารางที่ 2.2 จุดที่มีปัญหาจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้น่องครึ่งเพียงใด 36	
ตารางที่ 2.3 จำแนกความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจุดที่บกพร่อง 37	
ตารางที่ 2.4 ระดับความเสี่ยงที่ประเมิน 37	
ตารางที่ 2.5 วิธีแก้ไข 38	

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการศึกษาศักยภาพอิสระ	7
ภาพที่ 1.2 แผนที่แสดงเส้นทางที่จะดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) สาย กระปี – เหนือคลอง ระหว่าง กม.966+607 - กม.987+423	8
ภาพที่ 2.1 การเสียชีวิตของประชาชน 12,000 รายต่อปี และความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ มูลค่ากว่า 100,000 ล้านต่อปี เป็นเรื่องจะต้องป้องกันและแก้ไข โดยเร่งด่วน	17
ภาพที่ 2.2 ดันไม้และวัตถุเขียงในเขตปลอดภัยเป็นสิ่งอันตรายต่อผู้ขับขี่ซึ่งสามารถ ป้องกันได้	18
ภาพที่ 2.3 ป้ายจำนวนมากที่อยู่ใน “เขตปลอดภัย” เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ ที่พลาดอลล์	22
ภาพที่ 2.4 ลักษณะและขนาดของดันไม้ที่ถูกชนในลักษณะถนน ซึ่งแสดงว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้น มีความรุนแรงเพียงใด	22
ภาพที่ 2.5 สภาพของรถคันที่เกิดอุบัติเหตุ จะเห็นว่าเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงมาก มีผู้เสียชีวิต 6 ราย	23
ภาพที่ 2.6 การก่อสร้างถนน 4 เลน โดยไม่คำนึงถึงความต้องการสัญจรของประชาชน ข้างเคียงในช่วงของการออกแบบเบื้องต้น ทำให้ผู้ใช้ถนนต้องข้ามไปมาโดย ผ่านถนนกั้นกลาง	27
ภาพที่ 2.7 การขาดการจัดการระหว่างเครื่องจักรก่อสร้าง กับการจราจรปกติ เพิ่มโอกาสในการชน	29
ภาพที่ 2.8 ชิ้นส่วนกำแพงคอนกรีตที่นำมาใช้บกอกเขตทาง เป็นวัตถุเขียงที่อันตราย ต่อผู้สัญจร	30
ภาพที่ 2.9 ความแตกต่างของระดับถนนเดิมกับถนนที่กำลังก่อสร้าง เป็นอันตราย ต่อผู้ใช้ทาง โดยเฉพาะเวลากลางคืน เนื่องจากขาดอุปกรณ์บันออก แนวถนน	30
ภาพที่ 2.10 ถนนที่เปิดใช้งานแล้ว แต่ยังขาดป้ายชี้นำทาง และเส้นแบ่งช่องจราจร และเส้นขอบทาง	31

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 2.11 การตรวจสอบในขั้นก่อนเปิดการบรรจุ จะพบว่ามีการละเลยเรื่องความปลอดภัยดังภาพ คือ ชุดกลับรถซึ่งไม่พร้อมเปิดใช้งานแต่มีรถมาใช้	32
ภาพที่ 2.12 เสาคิดตั้งป้ายบอกสิ่งกีดขวาง ด้านขวาที่ถูกชนขาดที่หัวเสา	34
ภาพที่ 2.13 ขนาดของเสาที่ใช้คิดตั้งป้ายบอกสิ่งกีดขวางซึ่งใหญ่เกินความจำเป็น และเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ที่พลาСПลั๊ส	34
ภาพที่ 2.14 คอสะพานที่ไม่มีรากันชน สร้างโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง	35
ภาพที่ 2.15 สัญญาณไฟเขียวและแดง ที่ผู้ขับขี่ในทิศทางเดียวกันสามารถมองเห็น พร้อมกันสร้างความสับสน และนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ	35
ภาพที่ 4.1 แสดงแผนที่แนวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม)	
สาย กระเบี้ย – เหนือคลอง	55
ภาพที่ 4.2 แสดงบริเวณทางร่วมทางแยก	56
ภาพที่ 4.3 แสดงระบบการระบายน้ำ	58
ภาพที่ 4.4 แสดงป้ายจราจรที่ชำรุด	59
ภาพที่ 4.5 แสดงบริเวณที่คิดตั้งไฟสัญญาณจราจร	60
ภาพที่ 4.6 แสดงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทาง	61
ภาพที่ 4.7 แสดงการจัดทำเครื่องหมายจราจร	62
ภาพที่ 4.8 แสดงการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง	63
ภาพที่ 4.9 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์บนผิวจราจร (ปุ่มจราจร)	64
ภาพที่ 4.10 แสดงการติดตั้งสันระนาด	65
ภาพที่ 4.11 แสดงลักษณะสภาพถนนโดยทั่วไป	66
ภาพที่ 4.12 แสดงการติดตั้งรากันอันตราย	67
ภาพที่ 4.13 แสดงสภาพพื้นถนน	68
ภาพที่ 4.14 แสดงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	69
ภาพที่ 4.15 แสดงบริเวณทางเท้าและทางรถจักรยาน จักรยานยนต์	70
ภาพที่ 4.16 แสดงบริเวณทางเชื่อมเข้า – ออก สู่ถนน	71
ภาพที่ 4.17 แสดงการขอรถประจำทาง	73
ภาพที่ 4.18 แสดงกิจกรรมข้างทาง	74

บทที่ 1

บทนำ

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การบริการประชาชนของรัฐ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกับการมีรัฐ เหตุผลสำคัญของการมีรัฐก็เพื่อกำหนดคติกาในการอยู่ร่วมกันของประชาชนในรัฐ และดำเนินการให้เป็นไปตามคติกาดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป้าหมายสำคัญคือ ความมั่นคงแห่งรัฐและความอุดมกิจของประชาชนในสังคม โดยทั่วไป ดังนั้น รัฐจึงมีหน้าที่สำคัญในเรื่องการจัดการในเรื่องความสงบเรียบร้อย การบำบัดทุกข์บำรุงสุข พัฒนาการบริการและกระจายบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในสังคม ด้วยนัยข้างต้นรัฐจึงต้องมีหน้าที่ที่ต้องจัดการบริการที่หลากหลายมาก ตั้งแต่ด้านถึงเข้า นอนและในขณะที่นอนหลับ บุคคลล้วนต้องพึ่งบริการจากรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวสารการเดินทาง การติดต่อสื่อสาร การประกอบอาชีพ การคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพของบุคคลและทรัพย์สิน ยิ่งกว่านั้นบุคคลล้วนต้องใช้บริการจากรัฐ ตั้งแต่เกิดจนตาย และรัฐเองก็มีหน้าที่ต้องสร้างความเป็นระเบียบร้อยแก่สังคมด้วย

การบริการประชาชนของรัฐตามกรอบรัฐธรรมนูญ รัฐต้องมีภาระหน้าที่ต้องจัดการบริการประชาชนในเรื่องราวต่างๆ มากมาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งกำหนดแนวโน้มฯพื้นฐานแห่งรัฐไว้ในหมวดที่ 5 ส่วนที่ 3 ว่าด้วยเรื่องแนวโน้มฯพื้นฐานการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 รัฐต้องดำเนินการตามแนวโน้มฯพื้นฐานด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้

1) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและดำเนินถึงประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสำคัญ

2) จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมสมแก่การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

3) กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินการตาม

แนวโน้มฯพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงเจตนาและจรรยาบรรณของประชาชนในจังหวัดนั้น

4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงานเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ

5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทำและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

6) ดำเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐดำเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐดำเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม

7) จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระเพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

8) ดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการทุกภาคส่วน ได้นำแนวคิด หลักการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2542 มาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย หลัก 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ในฐานะเป็นองค์กรหนึ่งของรัฐบาลซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมและดำเนินการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทานทั่วราชอาณาจักร ดังนี้ในการดำเนินงานและปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง ระดับกลางระดับปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรสู่ความเป็นมาตรฐาน ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ มุ่งมั่นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่า ต่อเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนความต้องการของผู้ใช้ทาง โดยได้กำหนดพันธกิจของกรมทางหลวงไว้ดังนี้

- 1) พัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชิงบูรณาการ เพื่อตอบสนองต่อวาระแห่งชาติและยุทธศาสตร์รายปีที่ โดยการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
- 2) รักษาและดูแลมาตรฐาน ความสามารถให้บริการของโครงข่ายทางหลวง สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ทางหลวง
- 3) สร้างความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมงานทาง การบริหารและกำกับดูแลการใช้ทางหลวงเพื่อให้เกิดระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพและคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อพลวัตของการเปลี่ยนแปลง กรมทางหลวงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานไว้ 5 ประเด็น และได้จัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ดังนี้

ตารางที่ 1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประเด็นที่ 1 การพัฒนาระบบทางหลวงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ	<ul style="list-style-type: none"> ● ร้อยละความสำเร็จของโครงการของกรมทางหลวงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากระบบทางหลวง ● ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานเพื่อพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางถนนในภูมภาค ● ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รายปีที่
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาทางหลวงที่ปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> ● ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/มาตรการด้านความปลอดภัยของระบบทางหลวง
ประเด็นที่ 3 การรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของระบบทางหลวง	<ul style="list-style-type: none"> ● ร้อยละของทางหลวงที่ได้รับการบำรุงรักษาเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด
ประเด็นที่ 4 การพัฒนาระบบทางหลวงที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> ● ร้อยละความสำเร็จของโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ทัศนียภาพ และรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตทาง
ประเด็นที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการเพื่อนำไปสู่หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	<ul style="list-style-type: none"> ● -

ด้วยเหตุผลดังกล่าว แขวงการทางกระเบี้ย ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งของรัฐบาล สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 14 (นครศรีธรรมราช) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มีทางหลวงในความควบคุม 20 สายทาง 26 ตอนควบคุม ซึ่งอยู่ในท้องที่ของจังหวัดกระเบี้ย รวมระยะทางทั้งสิ้น 539.866 กิโลเมตร ประกอบด้วย 6 หมวดการทาง คือ หมวดการทางอ่าวลึก หมวดการทางปลายพระยา หมวดการทางกระเบี้ย หมวดการทางเข้าพนม หมวดการทางคลองท่อที่ 1 และหมวดการทางคลองท่อที่ 2 (รายขาว) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพ ไม่ให้มีการกระทำผิด ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และบำรุงรักษางานทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถรับการตรวจได้โดยปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วให้มีสภาพใกล้เคียงกับเมื่อแรกสร้างมากที่สุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นสำคัญ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของจังหวัดกระเบี้ยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เนื่องจากจังหวัดกระเบี้ย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้ผ่านคนมันทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปี เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดกระเบี้ย แขวงการทางกระเบี้ยจึงให้ความสำคัญในด้านการอำนวยความสะดวก สะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง โดยการใช้งบประมาณจำนวนมากในด้านการอำนวยความสะดวก ปลอดภัยเพื่อให้ผู้เดินทางมีความสะดวกและปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกระเบี้ย – หนองคลอง เป็นทางหลวงสายหลักของจังหวัดกระเบี้ย และเป็นถนนที่จะเริ่มต่อไปยังจังหวัดค่าค่างๆ เช่น ภูเก็ต พังงา ตรัง ซึ่งล้วนแต่เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญของภาคใต้ผ่านคนมัน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเที่ยว สร้างรายได้เข้าประเทศจำนวนมากในแต่ละปี และในสองข้างทางยังมีสถานที่สำคัญ เช่น สนมบินนานาชาติจังหวัดกระเบี้ย สถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งห้างสรรพสินค้า เช่น เทสโก้โลตัส บีกซี่ ทำให้มีปริมาณการจราจรที่สูงเฉลี่ย 15,320 คันต่อวัน ทั้งขาเข้าและขาออก อันก่อให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวนมาก จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้ที่เดินทางในหลายระดับตั้งแต่ ครอบครัว ผู้ร่วมงาน และผู้ไกด์ชิด อุบัติเหตุแต่ละครั้งก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยทั่วไปอุบัติเหตุทางถนนไม่สามารถที่จะควบคุมหรือทำให้หมดไปได้ แต่จะทำอย่างไรให้มีจำนวนลดลงมากที่สุด และลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด ซึ่งได้มีพยายามที่จะดำเนินการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด ผู้ศึกษาจึงได้นำแนวคิดด้านการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนมาศึกษาถึงวิธีการต่างๆ ที่จะสามารถช่วยให้การเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) เป็นวิธีการแก้ปัญหานำไปสู่การลดอุบัติเหตุ การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บซึ่งเป็นการแก้ปัญหานอกว่าการตามแก้ปัญหาขณะที่การสืบค้นและแก้ปัญหาอุบัติเหตุในจุดหรือบริเวณที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (Accident Investigation and Black Spot Improvement) เป็นลักษณะการตามแก้ปัญหา (Reactive Approach) อย่างไรก็ตามวิธีการทั้งสองวิธีต่างก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการให้ระบบถนนมีความปลอดภัยมากขึ้น


หลักการสำคัญของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คือ การตรวจสอบจะต้องกระทำโดยบุคคล หรือคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ผ่านการฝึกอบรม มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ ไม่นี้ส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการหรือถนนที่จะตรวจสอบ และดำเนินการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจหาจุดที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถนน และเสนอแนะแนวทางในการจัดหรือปรับเทาอันตรายและความไม่ปลอดภัยดังกล่าว โดยจะต้องดำเนินการที่ผู้ใช้ถนนทุกกลุ่มนิใช่จำกัดเฉพาะผู้ใช้ยานยนต์เท่านั้น

การดำเนินงานของภาครัฐในปัจจุบัน ต้องมีคณะกรรมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การบริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ใน การดำเนินงานของแขวงการทางกรุงเทพมหานคร ด้านการนำร่องรักษาและพัฒนาทางหลวง ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะอันตรายจากอุบัติเหตุบนทางหลวงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งอุบัติเหตุแต่ละครั้งอาจมาจากการลากเส้น มากจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่yanพานะ เกิดจากถนนที่ไม่มีคุณภาพ การก่อสร้างไม่ถูกหลักวิศวกรรม หรือจากส่วนประกอบอื่นใดของถนน และเงื่อนไขที่สำคัญคือบประมาณในการนำร่องรักษาทางหลวงที่ได้รับอย่างจำกัด ผู้ศึกษาจึงได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเพื่อจัดทำแผนงานนำร่องรักษาทางหลวงเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยให้การเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงและใช้งบประมาณด้านการนำร่องรักษาทางหลวงได้อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด รวมถึงมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน

2. วัตถุประสงค์การศึกษา

เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเพื่อจัดทำแผนงานนำร่องรักษาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายระยะ – เหนือคลอง


3. กรอบแนวคิดการศึกษาค้นคว้าอิสระ



ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการศึกษาค้นคว้าอิสระ

4. ขอบเขตการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกระปี่ – เหนือคลอง (ระหว่าง กม.966+607 – กม.987+423)



ภาพที่ 1.2 แผนที่แสดงเส้นทางที่จะดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกระปี่ - เหนือคลอง
ระหว่าง กม.966+607 – กม.987+423

5. นิยามศัพท์เฉพาะ

5.1 ทางหลวง หมายถึง ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะ ทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์ อย่างอื่น นอกจากทางรถไฟ และให้ความหมายรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือ รางระบายน้ำ อุโมงค์ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เกี้ยว รัว หลักสำรวจ หลักเขต หลักระยะป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณที่จอดรถ ที่พัก คนโดยสาร ที่พักริมทาง เรือ หรือพาหนะชนสั่งข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้นหรือลง และอาคารหรือ ลิ้งอื่นยังเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงและเพื่อประโยชน์แก่ งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวงนั้นด้วย

5.2 ทางหลวงหมายเลข 4 หมายถึง แสดงว่าเส้นทางนั้นอยู่ในภาคใต้ จากกรุงเทพฯ – อ.สะเดา จ.สงขลา แต่อาจจะมีการควบเกี่ยวกันระหว่างภาคบังคับ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีการแบ่ง จังหวัดในแต่ละภาคต่างกันบ้างเล็กน้อย

5.3 ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกรุงปี - เหนืออุด宗 หมายถึง แสดงว่า เส้นทางนั้นอยู่ในภาคใต้ จังหวัดกรุงปี

5.4 ผู้ใช้เส้นทาง หมายถึง ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในความควบคุมของ แขวงการทางกรุงปี

5.5 การบริการ หมายถึง การอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ

5.6 ความปลอดภัย หมายถึง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.7 ความสะดวก หมายถึง สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้ใช้เส้นทาง เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายเตือน สัญลักษณ์ต่างๆ

5.8 การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน หมายถึง วิธีการที่เป็นทางการสำหรับใช้ ในการประเมินศักยภาพในการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการใช้งานของโครงการก่อสร้าง ถนนใหม่ และโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาถนนที่มีอยู่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การตรวจสอบ ความปลอดภัยทางถนน หมายถึงการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเป็นทางการของโครงการด้าน ถนนหรือด้านการจราจรในอนาคตหรือถนนที่มีอยู่ซึ่งจะทำให้ทราบถึงศักยภาพในการเกิดอุบัติเหตุ และความปลอดภัยในการใช้งานของโครงการหรือถนนดังกล่าว

5.9 งานบำรุงรักษาทางหลวง หมายถึง งานที่จะต้องดำเนินการในการดูแลรักษา ซ่อมแซมทางหลวงเพื่อให้ทางหลวงคงสภาพเหมือนตอนก่อสร้างเสร็จใหม่ๆ นอกจากรักษาความเรียบเรียง การยืดอายุบริการ การติดตั้งและเสริมแต่ง ในสิ่งที่ไม่ได้ก่อสร้าง

ไว้เพื่อให้ทางหกวงมีสภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ในบางลักษณะต้องการทำต่อเนื่องกันตลอดปี บางลักษณะต้องการทำตามช่วงเวลา และบางลักษณะต้องกระทำโดยฉบับพลัน

5.10 แนวทางและรูปตัดของถนน หมายถึง เส้นแนวทางถนนและรูปตัดของถนน แสดงลักษณะทางด้านโครงสร้างของถนน

5.11 ลักษณะโดยทั่วไปของทางแยก หมายถึง ลักษณะทางการเดินทางของถนนที่แยกออกจากถนนสายหลัก

5.12 การระบายน้ำ หมายถึง ระบบการระบายน้ำสองข้างถนน

5.13 ป้ายจราจร หมายถึง อุปกรณ์ควบคุมการจราจรที่นำมาใช้เพื่อถ่ายทอดข้อมูลที่จำเป็น ซึ่งอาจจะเป็นตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์แก่ผู้ใช้ถนน

5.14 ไฟสัญญาณจราจร หมายถึง ไฟสัญญาณที่ทำหน้าที่ในการกำหนดสิทธิในการสัญจรริเวณทางแยก

5.15 เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทาง หมายถึง อุปกรณ์ควบคุมการจราจรที่มีหน้าที่สำคัญในการบังคับ ควบคุม และแนะนำผู้ใช้ถนนให้สามารถสัญจรผ่านสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายต่างๆ บนถนน

5.16 สภาพอันตรายข้างทาง หมายถึง บริเวณพื้นที่ปลอดจากอุปสรรคสิ่งกีดขวางทั้งปวงที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากความพลึงแพลงระหว่างการขับเคลื่อนยานพาหนะ

5.17 พื้นถนน หมายถึง พื้นผิวที่ใช้ในการจราจร

5.18 ไฟฟ้าแสงสว่าง หมายถึง ไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืน

5.19 คนเดินเท้า คนเดินข้ามถนน คนขี่จักรยาน หมายถึง ผู้ใช้ถนนในสองข้างทางในการสัญจร ข้ามถนน และผู้ใช้จักรยานเป็นพาหนะในการสัญจร

5.20 ทางเชื่อม หมายถึง เส้นทางที่ใช้เชื่อมต่อกับถนนสายหลัก

5.21 การจอดรถและที่หยุดรถโดยสารประจำทาง หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการจอดรถและสถานที่ที่ใช้ในการจอดรับส่งผู้โดยสารรถสาธารณะ

5.22 อื่นๆ หมายถึง ประเด็นอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 6.1 ทราบถึงศักยภาพของตนในการใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน
- 6.2 สามารถจัดทำแผนงานบำรุงรักษาทางหลวงได้อย่างเหมาะสมและสามารถใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า
- 6.3 นำผลการศึกษาเสนอต่อผู้บริหารในการนำมาปรับปรุงและพัฒนาทางหลวงให้มีความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ต่อผู้ใช้รถใช้ถนน

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การบริหารการตรวจสอบความปลดภัยทางถนนเพื่อจัดทำแผนงานนำรุ่งรักษายางหลวงของแขวงการทางกรุงปี ศึกษารณี ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกรุงปี – เหนือคลอง อาศัยแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบในการศึกษาดังนี้

1. ประเภทและการจำแนกทางหลวง
2. การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง
3. การตรวจสอบความปลดภัยทางถนน
4. การตรวจสอบความปลดภัยทางถนน กรมทางหลวง
5. การจัดทำแผนงานนำรุ่งรักษายางหลวง
6. การดำเนินงานของแขวงการทางกรุงปี
7. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. ประเภทและการจำแนกทางหลวง

สมัยเริ่มต้นของการก่อสร้างทางหลวง กรมทางหลวงนิยมใช้ชื่อหรือบุคคลที่มีความสำคัญในสายทางนั้นมาตั้งชื่อถนนหรือสะพาน เช่น ถนนวิภาวดีรังสิต สะพานสารสิน เป็นต้น ต่อมาได้มีการพัฒนาระบบ โครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก การใช้ชื่ออาจจะก่อให้เกิดความสับสนและไม่สามารถทราบว่าสายทางนั้นอยู่ในภาคใด ดังนี้จึงได้นำระบบหมายเลขทางหลวงมาใช้กำกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน โดยหมายเลขกำกับมีความหมายดังนี้ (ที่มา : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม)

1.1 หมายเลขแสดงที่ตั้งทางหลวงในแต่ละภาค

1.1.1 ทางหลวงสายที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 1 แสดงว่า สายทางนั้นอยู่ในภาคเหนือ

1.1.2 ทางหลวงสายที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 2 แสดงว่า สายทางนั้นอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

**1.1.3 ทางหลวงสายที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 3 และคงว่าสายทางนี้อยู่ในภาคกลาง
ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน**

**1.1.4 ทางหลวงสายที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 4 และคงว่าสายทางนี้อยู่ในภาคใต้
แต่อาจจะมีการควบคุมเกี่ยวกับระหว่างภาคบังคับ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีการจัดแบ่ง
จังหวัดในแต่ละภาคต่างกันบ้างเล็กน้อย**

1.2 การจำแนกระบบทามายเลขทางหลวง

**1.2.1 ทางหลวงที่มีหมายเลข ตัวเดียว หมายถึง ทางหลวงแผ่นดินสายประธาน
เชื่อมการจราจร ระหว่างภาคต่อภาค ในปัจจุบันมีอยู่ 4 สาย คือ**

- 1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) จากกรุงเทพฯ –
เชียงราย
- 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) จากยะลา – หนองคาย
- 3) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) จากกรุงเทพฯ – ตราด
- 4) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) จากกรุงเทพฯ –
อ.สะเดา จ.สงขลา

**1.2.2 ทางหลวงที่มีหมายเลข สองตัว หมายถึง ทางหลวงแผ่นดินสายประธาน
ตามภาคต่างๆ เช่น ทางหลวงแผ่นดินสายประธานหมายเลข 22 เป็นทางหลวงแผ่นดินสายประธาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาย อุดรธานี – นครพนม เป็นต้น**

**1.2.3 ทางหลวงที่มีหมายเลข สามตัว หมายถึง ทางหลวงแผ่นดินสายรองประธาน
เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 เป็นทางหลวงแผ่นดินสายรองประธานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สายชัยภูมิ – เชียงราย เป็นต้น**

**1.2.4 ทางหลวงที่มีหมายเลข สี่ตัว หมายถึง ทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมระหว่าง
จังหวัดกับอำเภอ หรือสถานที่สำคัญของจังหวัดนั้น เช่น ทางหลวงหมายเลข 4006 เป็นทางหลวงใน
ภาคใต้ สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 (ราชครุฑ) – หลังสวน เป็นต้น**

1.3 ประเภททางหลวง

ทางหลวงในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ตามพระราชบัญญัติทางหลวง
พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2549 ได้แก่

**1.3.1 ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่จัดให้มีไว้เพื่อให้การจราจรผ่านได้
ตลอดครuce เร็วเป็นพิเศษ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและได้ลงพระบรมราชโองการเป็นทางหลวงพิเศษ
โดยกรมทางหลวง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา รวมทั้งควบคุมให้มีการเข้า**

ออกໄດ້ເຄພາະ ໂດຍທາງເຕັມທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງທາງຫລວງພິເສດຖານທີ່ກຽມທາງຫລວງຈັດທຳເຊື້ນໄວ້ເກົ່ານັ້ນ

1.3.2 ທາງຫລວງແຜ່ນດີນ ຄື່ອ ທາງຫລວງສາຍຫລັກທີ່ເປັນໂຄຮງບ່າຍເຊື່ອມະຫວາງການຈັງຫວັດ ອຳເກົດ ຕລອດຈົນສຕານທີ່ສໍາຄັญ ທີ່ກຽມທາງຫລວງເປັນຜູ້ດຳເນີນການກ່ອສ້າງຂາຍ ນຸຣົມະແລະນຳຮູງຮັກຢາ ແລະໄດ້ລົງທະເບີຍໄວ້ເປັນ ທາງຫລວງແຜ່ນດີນ

1.3.3 ທາງຫລວງໜົນນິກ ຄື່ອ ທາງຫລວງທີ່ກຽມທາງຫລວງໜົນນິກເປັນຜູ້ດຳເນີນການກ່ອສ້າງຂາຍ ນຸຣົມະແລະນຳຮູງຮັກຢາ ແລະໄດ້ລົງທະເບີຍໄວ້ເປັນທາງຫລວງໜົນນິກ

1.3.4 ທາງຫລວງທ້ອງຄືນ ຄື່ອ ດັນນີ້ທີ່ອຳນວຍກ່ອງສ່ວນທ້ອງຄືນເປັນຜູ້ດຳເນີນການກ່ອສ້າງຂາຍ ນຸຣົມະແລະນຳຮູງຮັກຢາ ແລະໄດ້ລົງທະເບີຍໄວ້ເປັນທາງຫລວງທ້ອງຄືນ

1.3.5 ທາງຫລວງສັນປົກການ ຄື່ອ ທາງຫລວງທີ່ຮູ້ນາລໄດ້ໃຫ້ສັນປາການກຸ້ມາຍວ່າ ດ້ວຍທາງທີ່ໄດ້ຮັບສັນປາການແລະໄດ້ລົງທະເບີຍໄວ້ເປັນທາງຫລວງສັນປົກການ

2. ການເຜົ່າຮັວງແລະແກ້ໄຂປົງຫາກາຮເກີດອຸບັດຫຼຸບນທາງຫລວງ

ສໍານັກອໍານວຍຄວາມປັດຈຸບັນ ກຽມທາງຫລວງ ໄດ້ໃຫ້ຄຳນິຍາມໄວ້ວ່າ ອຸບັດຫຼຸບເປັນຫຼຸກຮາຽນທີ່ໄໝ່ສາມາດຄາດກາຮົດລ່ວງໜ້າໄດ້ ແຕ່ສາມາດທີ່ຈະປຶກກັນໄດ້ ຊຶ່ງມີອົງກໍປະກອບເກີດຈາກຜູ້ໃຊ້ດັນ ຍານພາහນະ ແລະດັນແລະສິ່ງແວດລ້ອມ

2.1 ຜູ້ໃຊ້ດັນ (Road User) ຄື່ອ ຜູ້ໃຊ້ທາງໃນຈູານະຂອງຄົນບ້າຮຸດຫຼຸບຜູ້ຂັບເຈົ້າຢານພາහນະ ພົບຕົນເຕີນເທົ່າ ເປັນໜຶ່ງໃນສານອົງກໍປະກອບຫລັກໃນຮະບນກາງຈາງຈາກແຂນສ່າງທາງດັນຫຼຸບຜູ້ໃຊ້ທາງໃຈໆ ມີຈິ່ງອູ້ກັບຜູ້ໃຊ້ທາງທີ່ຈະໄດ້ຮັບສັນປາການກຸ້ມາຍວ່າ ເຂົ້າໃຈພຸດທະນາທາງກາຍກາພແລະຈິຕໃຈຢັງໄມ່ເພີ່ມພອ ຈຳເປັນຕົ້ນຮູ້ຄື່ອງກົດວິດຄວາມສາມາດຂອງຄົນທີ່ ກະທຳຫຼຸບຜູ້ໃຊ້ທາງໃຈໆ

2.2 ຍານພາහນະ ກາຮອກແບບດັນນີ້ຕ້ອງຄຳນິຍາມກົດລັກນະສຸກສົງຂອງຍານພາහນະທີ່ໃຊ້ນ ດັນດ້ວຍ ລັກນະສຸກສົງຂອງຍານພາහນະ ຄື່ອ ຄວາມສາມາດໃນກາຮເຄີ່ອນທີ່ ກາຮອກໃຫ້ ກາຮເລື້ອງ ແລະກາຮຫຼຸດ

2.3 ດັນແລະສິ່ງແວດລ້ອມຫ້າງການ (Road Environment) ສກາພແວດລ້ອມຂອງດັນໃນນັຍຂອງຄວາມປັດຈຸບັນທ້ອງດັນ ສາມາດຈຳແນກເປັນອົງກໍປະກອບຕ່າງໆ ດັນນີ້

2.3.1 ວິສວກຮຽນຈາກທາງ ອົງກໍປະກອບຂອງວິສວກຮຽນຈາກທາງປະກອບຕ້ວຍສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ຂອງກາຮອກແບບດັນ ເຊັ່ນ ຄວາມກວ້າງດັນ ຮະດັບແນວອນ ຮະດັບແນວຕັ້ງ

ความชัน ระยะการมองเห็น พื้นถนน ความฝีดของพื้นถนน ความกว้างของไฟลั่ทัง และเกาะกลางถนน

2.3.2 วิศวกรรมจราจร ประกอบด้วย เครื่องมือการจัดการการจราจรต่างๆ เช่น เครื่องหมายจราจรต่างๆ หมุดแบ่งช่องจราจร เขตจำกัดความเร็วในระดับต่างๆ และการควบคุมจุดเข้าออกของทางเชื่อม

2.3.3 วัสดุหรือสิ่งกีดขวางข้างทาง ประกอบด้วย เสาไฟฟ้า ต้นไม้ ป้ายและเสาสัญญาณไฟจราจร รากันอันตราย ขอบสะพาน ทางระบายน้ำ ร้านค้า และขอบข้างถนน

อุบัติเหตุหลายๆ ครั้งที่ผ่านมาที่ได้รับการจดบันทึกไว้ถือว่าเป็นการเก็บข้อมูล เพื่อที่จะใช้พิจารณาถึงระดับความรุนแรงและความสำคัญในการแก้ไข ซึ่งบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำๆ นั้นย่อมแสดงว่ามีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ในต่างประเทศเรียกจุดบริเวณนี้ว่าเป็นจุดอันตราย (Black Spot)

Black Spot หมายถึง ตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ บริเวณอันตรายอาจเป็นทางแยกช่วงถนนหนึ่งๆ หรือบริเวณอื่นใดตามที่เป็นไปตามคำจำกัดความนี้

เครื่องมืออย่างหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ช่วยในการกำหนดคัดเลือกบริเวณที่มีอันตรายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ ระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุจราจร ซึ่งอาจแสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบของแผนที่แสดงตำแหน่งอุบัติเหตุ หรือบัญชีรายชื่อบริเวณที่มีอุบัติเหตุสูงสุดเรียงตามลำดับ ตัวอย่างของระบบฐานข้อมูลนี้ เช่น ระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุจราจรของกรมทางหลวง อย่างไรก็คือ การนำระบบฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้ เพื่อกำหนดคัดเลือกบริเวณอันตราย จะต้องคำนึงถึง คุณภาพของข้อมูลด้วย เช่น การเก็บบันทึกข้อมูลตำแหน่งของสถานที่เกิดอุบัติเหตุให้ชัดเจนและเหมาะสม

ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการอุบัติเหตุทางถนน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้เกี่ยวข้องในหลายระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ผู้ร่วมงาน และผู้ไกด์ชิด เมื่อพิจารณาระดับมหาภัยพบว่าประเทศไทยต้องประสบกับความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากปัญหาเหล่านี้ไป หลากหลายนั่นแสดงถึงความไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ แต่ จะทำอย่างไรให้ลดจำนวนให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยยุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆ มาใช้อย่างมีประสิทธิผล ในทางวิศวกรรมนั้นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต้องดำเนินการเชิงรุก การที่จะเข้ามาดำเนินการกับอุบัติเหตุได้นั้น ต้องเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ หลักการดังกล่าว สำคัญลือลั่นวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นไปตามหลักการที่ว่า **การป้องกันดีกว่าแก้ไข**

3. การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน

พิษัย ธนาีรพานนท์, ยอดพล ธนาบูรณ์, ล้ำดาวน์ ศรีศักดา และคณะ (2548) กล่าวไว้ว่า การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) เป็นวิธีการแก้ปัญหามาในเชิงรุก (Proactive Approach) ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้มองเห็น “อันตราย” และดำเนินการแก้ไข ก่อนที่สิ่งอันตรายต่างๆ จะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหามากกว่าการตามแก้ปัญหา ขณะที่การสืบค้นและแก้ปัญหាឡุบัติเหตุในจุดหรือบริเวณที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น น่าจะใช้เวลาและแรงงานมากกว่า การตามแก้ปัญหานี้ จึงเป็นการแก้ปัญหามากกว่า การตามแก้ปัญหา ขณะที่การสืบค้นและแก้ปัญหាឡุบัติเหตุในจุดหรือบริเวณที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น น่าจะใช้เวลาและแรงงานมากกว่า การตามแก้ปัญหานี้

หลักการสำคัญของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คือ การตรวจสอบจะต้องกระทำโดยบุคคล หรือคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ผ่านการฝึกอบรม มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการหรือถนนที่จะตรวจสอบ และดำเนินการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจหาจุดที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถนน และเสนอแนะแนวทางในการจัดหรือบรรเทาอันตรายและความไม่ปลอดภัยดังกล่าว โดยจะต้องคำนึงถึงผู้ใช้ถนนทุกกลุ่ม มิใช่จำกัดเฉพาะผู้ใช้ยานยนต์เท่านั้น

อุบัติเหตุจากการจราจรบนถนน (Road traffic accidents) เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บและการเสียชีวิตที่สำคัญเป็นลำดับแรก ๆ ของประชากรไทย ถึงแม้จะคุ้มครองผู้ใช้รถจักรยานยนต์ แต่จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.2537 และ พ.ศ.2538 โดยในปี พ.ศ. 2537 มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น 102,610 ครั้ง และในปี พ.ศ.2538 มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั้งสิ้น 16,727 ราย (ดังตารางที่ 1.1) อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ยังคงอยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ.2544 มีอุบัติเหตุการจราจรเกิดขึ้นทั้งสิ้น 77,616 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจำนวนทั้งสิ้น 11,652 คน ซึ่งก็ยังไม่แตกต่างจากสถิติในหลายปีก่อนหน้านี้มากนัก

ความสูญเสียด้านเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการจราจรในปี พ.ศ.2536 ซึ่งประมาณการโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มีมูลค่าประมาณ 69,656 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 2.23 ของผลิตภัณฑ์ประชาชาติ (Gross National Product หรือ GNP) ในปี พ.ศ. 2536 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 3,120,000 ล้านบาท (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2537) โดยเมื่อรวมมูลค่าความสูญเสียดังกล่าวเข้ากับความสูญเสียในส่วนของคุณค่าของนุยช์แล้วจะมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 106,367 ล้านบาท หรือ 3.41 ของ GNP (Ministry of Transport and Communications, 1997)



ภาพที่ 2.1 การเสียชีวิตของประชาชน 12,000 รายต่อปี และความสูญเสียค้านเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 100,000 ล้านต่อปี เป็นเรื่องจะต้องป้องกันและแก้ไขโดยเร่งด่วน

ที่มา : คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คู่มือปฏิบัติสำหรับประเทศไทย 2548

จากการที่อุบัติเหตุการจราจร ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจเป็นมูลค่าประมาณปีละกว่า 100,000 ล้านบาท รวมทั้งการสูญเสียชีวิตของประชาชนอีกประมาณปีละ 12,000 ราย กระทำการคมนาคมในฐานะผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ในระดับนโยบายของประเทศ จึงได้ตระหนักรถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว โดยกระทรวงฯ ได้จัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนขึ้น ในปี พ.ศ.2540 โดยแผนแม่บทดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 9 กิจกรรม และกระทรวงฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนแม่บทนี้ในระยะเวลา 5 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,850 ล้านบาท ซึ่งกิจกรรมทั้ง 9 กิจกรรม ได้แก่

- 1) การจัดองค์กร นโยบายและเศรษฐศาสตร์ของความปลอดภัยทางถนน
- 2) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ และการบังคับใช้กฎหมาย
- 3) การวิเคราะห์และวิจัยอุบัติเหตุ
- 4) การฝึกอบรมและการปรับปรุงวิธีการออกใบอนุญาตขับรถ
- 5) การฝึกอบรมเยาวชนด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา

6) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยบนถนนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน และสาธารณะ

- 7) การควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ
- 8) การตรวจสอบและปรับปรุงถนนที่อันตรายให้เกิดความปลอดภัย
- 9) การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุ

การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ จะต้องอาศัยยุทธศาสตร์ที่หลากหลาย ทั้งทางด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ขับขี่ โดยอาศัยมาตรการทางด้านกฎหมาย การฝึกอบรม การให้การศึกษา และการประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงความปลอดภัยของยานพาหนะ การปรับปรุงด้านการให้บริการทางแพทย์แก่ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจร ตลอดจนการปรับปรุงถนนและสภาพแวดล้อม โดยใช้มาตรการทางด้านวิศวกรรม สำหรับในประเทศไทยส่วนใหญ่ครอบคลุมถึงการลดอุบัติเหตุในบริเวณ โครงสร้างถนนที่เป็นจุดอันตราย และการป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน นับเป็นวิธีการดำเนินการอย่างหนึ่งที่จะป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการบกพร่องของถนน ซึ่งดำเนินการตามหลักปรัชญาที่ว่า การป้องกันดีกว่าแก้ไข (Prevention is better than cure.)



ภาพที่ 2.2 ดินไม้มีแล้วตกลงแข็งในเขตปลอดภัยเป็นสิ่งอันตรายต่อผู้ขับขี่ ซึ่งสามารถป้องกันได้

ที่มา : คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คู่มือปฏิบัติสำหรับประเทศไทย 2548

เนื่องจากกระทรวงคุณภาพได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขัดการกับอุบัติเหตุในเชิงรุก (Proactive) ดังนั้น ในการดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน กระทรวงคุณภาพ โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง จึงได้ว่าจ้างคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำการศึกษาวิจัยเพื่อขัดทำคู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับประเทศไทยขึ้น ในปี พ.ศ.2545

ตารางที่ 2.1 สถิติอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2530 – 2544

ปี พ.ศ.	กรุงเทพ				ภูมิภาค				ทั่วประเทศ	
	อุบัติเหตุ	ตาย	บาดเจ็บ	อุบัติเหตุ	ตาย	บาดเจ็บ	อุบัติเหตุ	ตาย	บาดเจ็บ	
2530	19,745	752	6,333	4,387	1,352	2,256	24,132	2,104	8,589	
2531	31,175	817	9,565	4,114	1,198	3,939	35,289	2,015	13,504	
2532	31,709	917	10,005	6,388	4,451	3,076	38,097	5,368	13,081	
2533	33,064	949	10,701	7,417	4,816	7,551	40,481	5,765	18,252	
2534	38,355	1,057	10,778	7,946	5,276	8,777	46,301	6,333	19,555	
2535	46,743	983	11,025	14,586	7,201	9,677	61,329	8,184	20,702	
2536	64,006	1,011	11,031	20,886	8,485	14,299	84,892	9,496	25,330	
2537	72,359	1,290	18,849	30,251	13,856	24,692	102,610	15,146	43,541	
2538	64,469	1,284	21,697	24,898	15,443	29,021	94,362	16,727	50,718	
2539	60,308	1,069	23,314	28,248	13,336	26,730	88,556	14,405	50,044	
2540	54,324	903	20,933	28,012	12,933	27,828	82,336	13,836	48,761	
2541	46,800	732	18,920	26,925	11,502	33,618	73,725	12,234	52,538	
2542	37,868	594	17,104	29,932	11,446	35,434	67,800	12,040	47,770	
2543	43,485	1,582	23,368	30,252	10,406	29,743	73,737	11,988	53,111	
2544	45,711	1,519	22,854	31,905	10,133	31,106	77,616	11,652	53,960	

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข้อเสนอแนะ สำนักงานตำรวจนครบาล สำนักนายกรัฐมนตรี,(www.police.go.th)

3.1 แนวคิดของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน

วัตถุประสงค์หลักของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คือ การลดจำนวนการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนน โดยอาศัยวิธีการที่มีลักษณะเป็นเชิงรุก (Proactive Approach) วิธีการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการกันอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น กรมทางหลวง กรมโยธาธิการ กรมการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานครฯ หรือเทศบาลต่าง ๆ โดยการปรับปรุงจุดหรือบริเวณที่มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาก เป็นวิธีการที่เรียกว่า Blackspot Improvement วิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่เลือกปฏิบัติกันมาเป็นระยะเวลานานและมีลักษณะเป็นการตามแก้ปัญหา (Reactive Approach) ที่เกิดขึ้นจากจุดบกพร่องในโครงสร้างถนน ซึ่งอาจเกิดจากการมองข้ามความปลอดภัยในการออกแบบการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการขาดการบำรุงรักษา หรือถ้าหากการออกแบบถนน ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ความบกพร่องอาจเกิดจากอุปกรณ์ หรือเครื่องมือในการควบคุมทางแยกได้ ซึ่งไม่ว่าจุดอันตรายจะเกิดสาเหตุใดก็ตาม ผลที่ตามมาคือ การบาดเจ็บและการเสียชีวิตของประชาชนคนไทย และความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทย ดังนั้น การนำแนวคิดการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนมาใช้ ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มออกแบบถนน ไปจนถึงการตรวจสอบในขั้นตอนอื่น ๆ จึงเป็นวิธีการที่ประยุกต์กว่าในการที่จะป้องกันปัญหาอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะทำการก่อสร้างถนน ซึ่งก็เป็นไปตามหลักปรัชญาที่ว่า การป้องกันดีกว่าการแก้ไข

3.2 ความหมายของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) หรือ ศปถ. หมายถึง การตรวจสอบโครงสร้างด้านถนนหรือการจราจรอย่างเป็นทางการ โดยผู้ตรวจสอบอิสระที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการตรวจสอบนี้จะครอบคลุมถึงโครงการหรือถนนที่มีอยู่แล้ว โครงการที่กำลังก่อสร้าง หรือยังระหว่างการออกแบบ โดยผู้ตรวจสอบจะรายงานถึงศักยภาพในการเกิดอุบัติเหตุ และความปลอดภัยในการใช้งานโครงการและถนนดังกล่าว (Austroads, 2002)

Institution of Highways and Transportation (IHT) (1996) ในสหราชอาณาจักร ได้ให้คำนิยาม ศปถ. ว่าคือ วิธีการที่เป็นทางการสำหรับใช้ในการประเมินศักยภาพในการเกิดอุบัติเหตุ และความปลอดภัยในการใช้งานของโครงการก่อสร้างถนนใหม่ และโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาถนนที่มีอยู่ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า การนำวิธีการดังกล่าวมาใช้อย่างเป็นระบบ จะทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการว่าจ้างออกแบบก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน เกิดความตระหนักรถึงเรื่องหลักการที่ดีในเรื่องความปลอดภัยบนถนน

3.3 การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนแยกต่างกันการสืบค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างไร

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน เป็นการจัดการปัญหาอุบัติเหตุ โดยนำหลักการและประสบการณ์ที่ได้จากการสืบค้นและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในจุดหรือบริเวณที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (Accident Investigation and Blackspot Improvement) ซึ่งเป็นวิธีการตามแก้ปัญหา (Reactive Approach) มาใช้ในเชิงรุก (Proactive Approach) ดีปล. เป็นวิธีการที่ช่วยให้มองเห็น “อันตราย” และ ดำเนินการแก้ไข ก่อนที่สิ่งอันตรายดังกล่าว จะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหามากกว่าการตามแก้ปัญหา ดีปล. จึงเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษา ออกแบบ หรือโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือโครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและกำลังจะเปิดให้บริการ รวมถึงถนนที่เปิดให้บริการแล้ว ในขณะที่การแก้ไขจุดอันตราย จะดำเนินการเฉพาะในโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือโครงการที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม วิธีการทั้งสองวิธีคảngก เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการให้ระบบถนนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


3.3 ความจำเป็นในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน

ปัญหาอุบัติเหตุการจราจรเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมทางหลวง ได้เริ่มให้ความสนใจกับความปลอดภัยทางถนนมากขึ้น ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ การออกแบบถนนในสมัยก่อนมักจะจำกัดอยู่เพียงเพื่อ “ให้รถวิ่งอยู่บนถนน” เท่านั้น เช่น ในการผังองค์กรทางที่สูงและออกแบบให้มีความลาดเท่ากับ 2:1 ถ้าผู้ขับขี่เกิดพลาดพังเกิดอุบัติเหตุก็มักจะเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ เนื่องจากขาดสิ่งป้องกันในกรณีที่ตกข้างทาง ซึ่งอาจทำให้รถพลิกคว่ำ ชนดันไม้หรือวัสดุแข็งหรือตกลงในน้ำ ต่อมานะในระยะหลัง ๆ ได้มีการติดตั้งรากันอันตรายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยป้องกันผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุได้ในระดับหนึ่ง แต่สภาพแวดล้อมสองข้างทางก็ยังคงเป็นอันตรายอยู่ เนื่องจากใน “เขตปลอดภัย” ยังมีเสาไฟฟ้า เสาป้าย ต้นไม้ ฯลฯ ที่เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุ



ภาพที่ 2.3 ป้ายจราจรมากที่อยู่ใน “เขตปลอดภัย” เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ที่พลาดลัง

ที่มา : คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คู่มือปฏิบัติสำหรับประเทศไทย 2548



ภาพที่ 2.4 ลักษณะและขนาดของดีน้ำที่ถูกชนในลักษณะถนนราก ตอนโคน
ซึ่งแสดงว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้น มีความรุนแรงเพียงใด

ที่มา : คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คู่มือปฏิบัติสำหรับประเทศไทย 2548



ภาพที่ 2.5 สภาพของรถคันที่เกิดอุบัติเหตุ จะเห็นว่าเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงมาก
มีผู้เสียชีวิต 6 ราย

ที่มา : คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คู่มือปฏิบัติสำหรับประเทศไทย 2548

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนช่วยทำให้เห็นประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของถนนเด่นชัดขึ้น และทำให้ “ความปลอดภัยทางถนน” มีความสำคัญเท่ากับปัจจัยอื่น ๆ ในการออกแบบถนน ในกรณีของถนนที่ใช้งานอยู่แล้ว ตอน สามารถชี้ให้เห็นปัญหาความปลอดภัย ซึ่งถ้าได้รับการแก้ไขจะทำให้ถนนดังกล่าวปลอดภัยขึ้นสำหรับผู้ใช้ สำหรับในประเทศไทย การตรวจสอบความปลอดภัยของ ถนนที่เปลี่ยนรูปริการแล้ว จะมีส่วนช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร ได้มากกว่าการตรวจสอบถนนประเภทนี้ ในประเทศอื่นบางประเทศ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย เนื่องจากการออกแบบการก่อสร้างทางหลวง ในระยะแรก ๆ ในประเทศไทย นักเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำสุด หรือต่ำกว่ามาตรฐานสากล เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่จำกัด ดังที่ได้กล่าวแล้วในตอนต้น

ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดจากการจัดทำ ตปด. ได้แก่

- (1) ถนนที่ออกแบบใหม่ จะมีความปลอดภัยมากขึ้น
- (2) ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุในโครงข่ายถนน โดยรวม

(3) ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต

(4) ยกระดับความสำคัญของความปลอดภัยทางถนนให้เท่าเทียมกับปัจจัยอื่น ๆ ในการออกแบบ

(5) ทำให้ผู้ออกแบบและผู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบคำนึงถึงผู้ใช้ถนนทุกประเภท

(6) ช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย ซึ่งรวมถึงความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ จากการหยุดชะงักของการจราจร และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

3.5 หลักการของการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน

3.5.1 นิยามของ “การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน” (ศปด.)

Institution of Highways and Transportation, IHT (1996) ในสหราชอาณาจักร อธิบายการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ว่าคือ วิธีการที่เป็นทางการสำหรับใช้ในการประเมินศักยภาพในการเกิดอุบัติเหตุ และความปลอดภัยในการใช้งานของโครงการก่อสร้างถนนใหม่ และโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาถนนที่มีอยู่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน หมายถึง การตรวจสอบอย่างเป็นทางการของโครงการด้านถนนหรือด้านการจราจรในอนาคตหรือถนนที่มีอยู่โดยผู้ตรวจสอบอิสระที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะรายงานถึงศักยภาพในการเกิดอุบัติเหตุ และความปลอดภัยในการใช้งานของโครงการหรือถนนดังกล่าว (Austroads, 2002)

จากคำนิยามดังกล่าวข้างต้น และเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิด ควรที่จะเน้นให้เห็นว่าการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ไม่ใช่สิ่งต่อไปนี้ :

(1) ไม่ใช่การสืบค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นวิธีการตอบสนองค่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว

(2) ไม่ใช่การออกแบบโครงการใหม่ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ออกแบบ ในกรณีที่ต้องออกแบบใหม่

(3) ไม่ใช่วิธีการสำหรับประเมินโครงการว่าดีหรือไม่ดี หรือเปรียบเทียบระหว่างโครงการ ซึ่งต้องอาศัยเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

(4) ไม่ใช่การตรวจสอบถนนหรือแบบแปลนถนนว่าเป็นไปตามมาตรฐาน แต่ ศปด. เน้นถึงความปลอดภัยในการใช้งานของถนน

(5) ไม่ใช่สิ่งที่ใช้กับเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ หรือเฉพาะโครงการที่มีปัญหาด้านความปลอดภัย แต่ใช้กับโครงการที่เกี่ยวข้องกับถนน / จราจร ทุกประเภท

(6) ไม่ใช่เริ่บการตรวจสอบที่ไม่เป็นทางการ หรือการไปคุยกันที่ หรือการปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการ กิจกรรมดังกล่าวควรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกแบบ ตามปกติ และแยกออกจากงาน ศปด.

(7) ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใช้ทดสอบการตรวจแบบซึ่งเป็นหน้าที่ของวิศวกรอาชญากรรม หลักการสำคัญของ ตปถ. คือ การตรวจสอบจะต้องกระทำโดยบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ผ่านการฝึกอบรม มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการหรือถนนที่จะตรวจสอบ และดำเนินการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ

วัตถุประสงค์หลักของ ตปถ. คือ การตรวจหาจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถนน และเสนอแนะแนวทางในการจัดหรือปรับเปลี่ยนตรายและความไม่ปลอดภัยดังกล่าว โดยจะต้องคำนึงถึงผู้ใช้ถนนทุกกลุ่ม ไม่ใช่จำกัดอยู่เพียงผู้ใช้ยานยนต์เท่านั้น (กลุ่มผู้ใช้ถนน ได้แก่ คนเดินเท้า ทุกเพศทุกวัย, ผู้ใช้จักรยาน, สามล้อรถถัง, จักรยานยนต์, จักรยานยนต์พ่วงข้าง, สามล้อเครื่อง, รถชนิด, รถบรรทุก, รถประจำทาง และผู้โดยสารรถสาธารณะ)

โดยทั่วไปแล้ว ตปถ. จะเป็นกิจกรรมที่เป็นทางการ ซึ่งผู้ตรวจสอบจะต้องจัดทำรายงาน ตปถ. ระบุถึงจุดบกพร่องที่ตรวจสอบ พร้อมด้วยข้อเสนอแนะในการแก้ไขและส่งรายงานให้แก่วิศวกรผู้ออกแบบถนน และ/หรือผู้ว่าจังหวัดในรายงาน ตปถ. ดังกล่าว ข้อเสนอแนะ ไม่ควรอยู่ในรูปของมาตรการแก้ไขจุดบกพร่องในลักษณะที่จำเพาะเจาะจง แต่ควรเสนอในรูปของแนวทางการแก้ไข แต่อาจจะยกตัวอย่างวิธีแก้ไขในบางกรณีได้ เช่นของงาน/วิศวกรผู้ออกแบบ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบจะต้องตอบสนองต่อรายงาน ตปถ. ที่ตนได้รับด้วยการทำหนังสือชี้แจงว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยและให้เห็นผลประกอบ

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน สามารถเอื้อให้มีความปลอดภัยสูงขึ้นได้ในสองทาง ดังนี้ : (Belcher และ Proctor, 1990)

1. โดยการขัดออกค่าประกอบที่ไม่เหมาะสมที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งสามารถป้องกันได้ เช่น รูปแบบของผังสีแยกที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น ทั้งในระหว่างขั้นตอนวางแผนหรือขั้นตอนการออกแบบ

2. โดยการลดผลกระทบของปัญหาที่ยังเหลืออยู่หรือที่มีอยู่เดิม ด้วยการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือลดอุบัติเหตุที่เหมาะสม อาทิ ผิวนอนกันลื่น, ราวกันชน, อุปกรณ์ควบคุมการจราจรและเครื่องหมายชี้นำทาง

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน จะมีประสิทธิผลสูงสุดเมื่อดำเนินการตั้งแต่แรกเริ่มโครงการ กล่าวคือ เริ่มการตรวจสอบตั้งแต่ในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น ตปถ. ในระยะแรกเริ่มโครงการนี้ จะช่วยป้องกันปัญหา และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขได้มาก แต่ถ้าหากจัดทำ ตปถ. ในขั้นตอนหลัง ๆ เช่น หลังจากที่ได้ออกแบบและอีกด้วยหรือว่างมือก่อสร้างไปแล้ว ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขภายหลังจะเพิ่มสูงขึ้น

3.5.2 ขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการที่จะทำการตรวจสอบความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบสามารถดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในระบบ ใดของโครงการก็ได้สำหรับในประเทศไทยจัดทำ ศปด. สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ :

ขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Stage)

ขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design Stage)

ขั้นตอนการออกแบบก่อสร้าง (Detailed Design Stage)

ขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง (During Construction Stage)

ขั้นตอนก่อนเปิดการจราจร (Pre-Opening to Traffic) และ

การตรวจสอบถนนที่เปิดให้บริการแล้ว (Existing Roads)

การตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น จะมีความยากง่ายแตกต่าง กัน และมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะต้องพิจารณาดังนี้

1) ขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในขั้นตอนนี้ คือ การประเมิน ความปลอดภัยของแนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบโครงการ เกี่ยวกับแนวถนนและมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ เป็นต้น จึงควรเน้นที่การวิเคราะห์ผลกระทบที่จะตามมาเมื่อเกิดถนนใหม่เจ็บ โดย พิจารณาว่าถนนที่จะตัดใหม่นั้น จะมีผลกระทบต่อถนนข้างเคียงอย่างไร ตลอดจนถึงผลที่จะเกิดแก่ ผู้ใช้ถนนทุกกลุ่ม ซึ่งการตรวจสอบในขั้นตอนนี้ จะมีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากเป็นการป้องกัน ข้อผิดพลาดล่วงหน้า หากพบความผิดพลาดในขั้นนี้ การแก้ไขจะกระทำได้ง่ายและเสียค่าใช้จ่าย เพียงส่วนน้อย

เหตุผลในการตรวจสอบในขั้นตอนศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

- มีประสิทธิภาพสูงในการแก้ไข / ป้องกันปัญหาอุบัติเหตุ
- สามารถใส่ “ความรู้ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย” เข้าไปเป็นข้อพิจารณาในทางเลือกต่าง ๆ
- เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านความปลอดภัย ซึ่ง “จะกลายเป็นปัญหา” ขึ้นมาเมื่อเริ่มออกแบบหรือ จัดหาที่ดิน
- เพื่อพิจารณาผู้ใช้ถนนทุกกลุ่มที่จะถูกผลกระทบจากโครงการ
- เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแนวคิดของโครงการกับประเภทของถนน และความ คาดหวังของผู้ใช้

- เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการออกแบบ ประเภทของถนนและความคาดหวังของผู้ใช้
- เพื่อพิจารณา จำนวน ระยะห่าง และประเภทของทางแยก ที่มีผลต่อประเด็นด้านความปลอดภัย
- เพื่อพิจารณาผลกระทบของโครงการต่อโครงข่ายถนนเดิมหรือสภาพแวดล้อมข้างเคียง กรณีของการทำทางเลี้ยงเมือง

2) ขั้นตอนการออกแบบเมืองต้น

หลังจากที่ได้ออกแบบเบื้องต้นของโครงการแล้วก็อาจให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยโดยประเมินจากแบบแปลนเบื้องต้นที่ได้ร่างขึ้น สิ่งที่สามารถตรวจสอบในขั้นตอนนี้ ได้แก่ ความปลอดภัยของสีแยกหรือทางแยกต่างๆ แนวถนน ระดับสูงต่ำของถนน ลักษณะหน้าตัด ระบบองเห็นตลอดถนนถึงมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบและจำนวนขั้นตอนที่จะทำการก่อสร้าง (Staging) ควรตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนจะเริ่มกระบวนการเวนคืนที่ดิน มิฉะนั้นแล้วการแก้ไขอาจมีความยุ่งยาก หากจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวถนนผิดไปจากแนวทางที่จะเวนคืนที่ดิน โดยทั่วไป แบบแปลนมาตรฐานส่วน 1 : 1000 จะใช้ได้สำหรับการพิจารณาแนวถนน และ 1 : 500 สำหรับทางแยกหรือบริเวณที่น่าสนใจ



ภาพที่ 2.6 การก่อสร้างถนน 4 เลน โดยไม่คำนึงถึงความต้องการสัญจรของประชาชนข้างในช่วงของการออกแบบเบื้องต้น ทำให้ผู้ใช้ถนนต้องข้ามไปมาโดยผ่านถนนกันกลาง

เหตุผลในการตรวจสอบในขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้น

- อาจยังไม่ได้มีการตรวจสอบ ในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
- เพื่อสอนถ้านมีอะไรที่ถูกมองข้ามในการตรวจสอบในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
- เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบ ในขั้นตอนการออกแบบก่อสร้าง
- เพื่อตรวจสอบว่ามีการใช้มาตรฐานอะไรในการออกแบบ และมีประเด็นด้านความปลอดภัยอะไรที่แตกต่างไปจากมาตรฐาน
- เพื่อตรวจสอบว่าได้มีการพิจารณาผู้ใช้งานทุกกลุ่ม เช่น
 - รถสามารถเลี้ยวได้อย่างปลอดภัย
 - ผู้ใช้งานมีระบบการมองเห็นที่เพียงพอ
 - มีการกำหนดตำแหน่งจุดกลับรถที่เหมาะสม
 - ชุมชนสองข้างทางจะไปมาหากันได้อย่างไร
 - มีการรองรับจุดทางเข้าที่คินเอกสาร
- เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของการเชื่อมต่อกับโครงข่ายถนนเดิม เช่น จุดเข้าออกหนุ่บ้านอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่
- เพื่อเตือนผู้ออกแบบให้ทราบถึงประเด็นด้านความปลอดภัยที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษใน การออกแบบก่อสร้าง

3) ขั้นตอนการออกแบบก่อสร้าง

คปถ. สำหรับขั้นตอนนี้ สามารถเริ่มจัดทำได้หลังจากที่วิศวกรโครงการได้เสร็จสิ้นการออกแบบก่อสร้างของถนน แต่ยังมิได้มีการทำสัญญา ก่อสร้าง การตรวจสอบในขั้นตอนนี้ จะต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยของรูปแบบถนน แสงไฟฟ้าการส่องสว่าง ป้ายและเครื่องหมายจราจร รวมทั้งการจัดภูมิทัศน์ของพื้นที่โครงการด้วย

เหตุผลในการตรวจสอบในขั้นตอนการออกแบบก่อสร้าง

- อาจยังไม่ได้มีการตรวจสอบในระหว่างก่อหน้านี้
- เพื่อสอนถ้านมีอะไรที่ถูกมองข้ามในขั้นตอนก่อหน้านี้
- เป็นโอกาสสุดท้ายในการแก้ไขแบบ “บนกระดาษ”
- เพื่อตรวจสอบว่ามีการใช้มาตรฐานอะไรในการออกแบบ และมีประเด็นด้านความปลอดภัยอะไรที่แตกต่างไปจากมาตรฐาน
- เพื่อตรวจสอบการติดตั้งป้ายจราจร อุปกรณ์ความปลอดภัย การตีเส้น และผังภูมิทัศน์
- เพื่อตรวจสอบว่าได้มีการพิจารณาผู้ใช้งานทุกกลุ่ม เช่น
 - รถสามารถเลี้ยวได้อย่างปลอดภัย

- ผู้ใช้ถนนมีระเบียบการมองเห็นที่เพียงพอ
- มีการกำหนดค่าແແນ່ງຈຸດກັບຮດທີ່ເໝາະສົມ
- ຜູມຊາຍສອງຂ້າງທາງຈະໄປມາຫາສູ່ກັນໄດ້ອ່າຍ່າງໄວ
- ມີກາຣອງຮັບຈຸດທາງເຂົ້າທີ່ດິນເອກຊາຍ
- ເພື່ອຕຽບຕອບຮາຍລະເອີຍຂອງການເຮືອນຕ່ອກນັ້ນໂຄງຈ່າຍຄົນເດີມ ເຊັ່ນ ຈຸດເຂົ້າອອກໜູ້ບ້ານອູ້ໃນ
ຕໍ່ແແນ່ງທີ່ເໝາະສົມຫຼືໄວ້
- ເພື່ອຕຽບຕອບຜົງທາງແຢກແລະຈຸດແຢັ້ງອື່ນ ๆ

4) ຂັ້ນຕອນຮະຫວ່າງການກ່ອສ້າງ

ໃນຮະຫວ່າງການກ່ອສ້າງຈະມີກາຣເຄລື່ອນທີ່ຂອງເຄື່ອງຈັກກຳລົງ, ຮອບຮຽຖຸກ ແລະ ກອງວັສດຸ ຈຶ່ງລ້ວນມີສັກຢາພໃນການກ່ອນໄຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫຼຸ້ມ ກາຣຈັກກາຣຈາກທີ່ປິດຕະກິບຈຶ່ງເປັນສົ່ງທີ່
ຈຳເປັນ ເພື່ອຄຸດໄອກາສກາຮັນກັນຮະຫວ່າງເຄື່ອງຈັກກ່ອສ້າງກັບຮດທີ່ສັ້ນຈຸຈັກໄປໝາ ນອກຈາກນັ້ນພົວ
ຄົນນ, ປ້າຍນອກເບີຕກ່ອສ້າງ, ປ້າຍເຕືອນ, ພັກຫຼືອຸປກຮັບນອກແນວຂອນຄົນນແລະໄຟຟ້າແສງສວ່າງ
າລາ ມັກຂາດແຄລນຫຼືອຸດັ່ງຕໍ່ມັກຈະຕໍ່ກ່າວ່າທີ່ກວຣເປັນໃນແຈ່ງຂອງການປິດຕະກິບ ຈຶ່ງເພີ່ມໄອກາສໃນການ
ເກີດອຸປະຕິເຫຼຸ້ມແກ່ຜູ້ສັ້ນຈຸຈັກກ່ອນຕ່າງໆ ທີ່ຈະມີຜົນການທີ່ຈຳກັດກຳສົ່ງ



ກາພທີ 2.7 ກາຣາດກາຣຈັກກາຣຈາກຮະຫວ່າງເຄື່ອງຈັກກ່ອສ້າງ ກັບກາຣຈາກປົກຕິ
ເພີ່ມໄອກາສໃນການຮັນ

ທຶນາ : ຄູ່ມືອກາຮົາກວາມປິດຕະກິບທາງຄົນນ ຄູ່ມືອປົງປົກຕິສໍາຫັນປະເທດໄທ 2548



ภาพที่ 2.8 ชิ้นส่วนกำแพงคอนกรีตที่นำมาใช้บอกรेटทาง เป็นวัสดุแข็งที่อันตราย
ต่อผู้สัญจร

ที่มา : คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คู่มือปฏิบัติสำหรับประเทศไทย 2548



ภาพที่ 2.9 ความแตกต่างของระดับถนนเดิมกับถนนที่กำลังก่อสร้าง เป็นอันตรายต่อ
ผู้ใช้ทางโดยเฉพาะเวลากลางคืน เนื่องจากหากอุปกรณ์บอกรेटทางบนถนน

ที่มา : คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คู่มือปฏิบัติสำหรับประเทศไทย 2548

เหตุผลในการตรวจสอบในขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง

- พื้นที่ก่อสร้าง มักค่อนข้างจำกัด มีเครื่องจักรกล, รถบรรทุก ที่ใช้ความเร็วค่า เปรียบเทียบกับรถที่สัญจรไปมาที่ความเร็วสูงกว่า ทำให้เพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ
- การจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างมักขาดการพิจารณาที่รอดถอนในด้านความปลอดภัย ทั้งในส่วนของผู้รับเหมาและเจ้าของงาน
- เพื่อตรวจสอบว่า มีการติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องหมาย และป้ายความคุณการจราจรชั่วคราว ซึ่งมักไม่มีมาตรฐาน เช่น ไม่สะท้อนแสงในเวลากลางคืน หรือไม่เพียงพอ
- เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของถนนที่เชื่อมต่อหรือวิ่งข้าม ว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ในระหว่างการก่อสร้างถนนสายหลัก
- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรในพื้นที่ก่อสร้าง และประชาชนที่ใช้เส้นทาง


5) ขั้นตอนก่อนเปิดการจราจร

ก่อนที่จะเปิดถนนเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ทั่วไป คณะผู้ตรวจสอบควรเข้าไปในพื้นที่เพื่อตรวจสอบดูว่าถนนที่กำลังจะเปิดใช้นั้น มีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับผู้ใช้ถนนทุกกลุ่มหรือไม่ ผู้ตรวจสอบควรทดลองใช้ถนนนั้นด้วยตนเอง เช่น โดยตรวจสอบไปตามถนนทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนและในช่วงที่สภาพอากาศไม่ดี เช่น เวลาฝนตก หรือเดินตรวจสอบในฐานะคนเดินเท้า จุดประสงค์ของการตรวจสอบในขั้นตอนนี้ ก็เพื่อตรวจสอบว่า มีบริเวณใดบ้างที่อาจก่ออันตรายแก่ผู้ใช้ถนน ซึ่งอาจถูกมองข้ามหรือไม่สามารถมองเห็นจุดอันตรายได้ชัดเจนพอในการตรวจสอบในขั้นตอนก่อนหน้านี้



ภาพที่ 2.10 ถนนที่เปิดใช้งานแล้ว แต่ยังขาดป้ายชี้นำทาง และเส้นแบ่งช่องจราจร และเส้นขอบทาง

ที่มา : คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คู่มือปฏิบัติสำหรับประเทศไทย 2548



ภาพที่ 2.11 การตรวจสอบในขั้นก่อนเปิดการจราจร จะพบว่ามีการละเลยเรื่องความปลอดภัยดังภาพ คือ จุดกลับรถยังไม่พร้อมเปิดใช้งาน แต่มีรถมาใช้

ที่มา : คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คู่มือปฐบติสำหรับประเทศไทย 2548

เหตุผลในการตรวจสอบในขั้นตอนก่อนเบิกการชำระ

- อาจยังไม่ได้มีการตรวจสอบในขั้นตอนก่อนหน้านี้
- เพื่อสอบถามว่ามีสิ่งใดที่ถูกมองข้ามในขั้นตอนก่อนหน้านี้
- เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น
 - โฉลกแนวคิดและแนวราก
 - สิ่งที่คุ้มครอง “ภูมิคุ้มครอง” ในแบบแปลน แต่ไม่ถูกต้องในสถานะ (ใน 3 มิติ)
- เพื่อตรวจสอบดูว่า การก่อสร้างเป็นไปตามที่ออกแบบไว้
- บางอย่างที่ออกแบบ และบางรายการอาจถูกเปลี่ยนแปลงสภาพในพื้นที่ เช่น มีสาธารณูปโภค ของอื่น หรือมีการเพิ่มเติมหรือขยายภูมิทัศน์ ซึ่งทำให้การก่อสร้างเปลี่ยนไปจากเดิม
- อาจมีสิ่งติดตั้งที่เป็นอันตรายที่ไม่ได้วางแผนไว้ เช่น เสาหรือบ่อบริเวณน้ำ
- เพื่อตรวจสอบความชัดเจนในการมองเห็นในเวลากลางคืน
- เพื่อตรวจสอบดูว่า มีการติดตั้งป้ายและเครื่องหมาย ครบถ้วน

6) การตรวจสอบบนที่เบิกให้บริการแล้ว

หลังจากที่เบิกถนนให้บริการแล้วไม่นานนัก สามารถตรวจสอบความปลอดภัยได้อีกรั้ง การตรวจสอบนี้ จะเป็นโอกาสให้ผู้ตรวจสอบสามารถสังเกตการณ์ใช้งานจริงของถนน ซึ่งอาจตรวจพบประเด็นปัญหาที่ไม่อาจเห็นได้ชัดเจนในขณะที่ยังไม่มีการชำระ จริงบนถนน อนึ่ง การแก้ไขจุดบกพร่องของโครงการในขั้นตอนนี้อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า ขั้นตอนก่อนหน้านี้ แต่กรณีนี้ก็ตามยังมีความคุ้มค่าที่จะทำการแก้ไขจุดบกพร่องเหล่านี้ เมื่อพิจารณาในแง่ของความปลอดภัย ดังตัวอย่างที่ปรากฏในประเภทอสเตรเลียและนิวซีแลนด์

นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบสามารถจัดทำ ตปถ. สำหรับถนนที่มีอยู่เดิม และเบิกใช้แล้ว ซึ่งในกรณีนี้ หากผู้ตรวจสอบมีข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ได้เกิดขึ้นบนถนนนั้น ๆ ที่สามารถนำข้อมูลนั้นมาพิจารณาประกอบด้วยได้ แต่ก็ยังต้องตรวจสอบทุกจุดบนถนนอย่างละเอียด รอบคอบ มิใช่เน้นการตรวจสอบเฉพาะบริเวณที่เคยเกิดอุบัติเหตุแล้วเท่านั้น เพราะมี kans แล้วจะไม่ใช่เป็นการตรวจสอบความปลอดภัย แต่จะเป็นการค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว



ภาพที่ 2.12 เสาติดตั้งป้ายบอกสิ่งกีดขวาง ด้านขวาที่ถูกชนขาดที่หัวเสา

ที่มา : คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คู่มือปฏิบัติสำหรับประเทศไทย 2548




ภาพที่ 2.13 ขนาดของเสาที่ใช้ติดตั้งป้ายบอกสิ่งกีดขวางซึ่งใหญ่เกินความจำเป็น และเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ที่พลาคลัง

ที่มา : คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คู่มือปฏิบัติสำหรับประเทศไทย 2548



ภาพที่ 2.14 คอสะพานที่ไม่มีรากันชน สร้างโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง

ที่มา : คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คู่มือปฎิบัติสำหรับประเทศไทย 2548



ภาพที่ 2.15 สัญญาณไฟเฉียบแหลมแดงที่ผู้ขับขี่ในทิศทางเดียวกันสามารถมองเห็น
พร้อมกันสร้างความสับสน และนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ

ที่มา : คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คู่มือปฎิบัติสำหรับประเทศไทย 2548

เหตุผลในการตรวจสอบถนนที่เปิดให้ใช้บริการแล้ว

- ถนนที่ก่อสร้างมานานในสมัยที่ประเทศไทยยังค่อนข้างขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้าง นักขาดความปลดปล่อย เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่จำกัด
- มักมีการติดตั้งป้าย, เสา บริเวณทางโค้งหรือใกล้เขตทาง โดยขาดการพิจารณาด้านความปลอดภัย
- การใช้งานของถนน/พื้นที่ริมถนนเปลี่ยนไปตามระยะเวลา
- สภาพทั่วไปของถนนซึ่งมีลักษณะที่เป็นอันตรายอยู่มาก โดยเฉพาะพื้นที่ริมสองข้างทาง
- ภูมิทัศน์, ต้นไม้ เกริญเติบโตเข้ม และอาจบดบังการมองเห็น
- วิธีปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอยู่ เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ประสบการณ์ และความรู้ที่เพิ่มขึ้น)
- อุปกรณ์ของถนน (ป้าย, หมุด ฯลฯ) เก่าลงตามเวลา
 - การมองเห็น, การสะท้อนแสงลดลง
- เพื่อทำการตรวจสอบเวลากลางคืน
 - ความสับสนในการมองเห็นจากแสงไฟของรถที่วิ่งสวน
 - ความชัดเจนในการมองเห็น
- ช่วยให้กันพบสิ่งอันตรายที่เป็นปัญหาทั่วระบบ เช่น
 - การติดตั้งอุปกรณ์กันอันตรายอย่างไม่ถูกต้อง
 - ขนาดของเสาที่ติดตั้งป้าย, ลักษณะของป้าย, ตำแหน่งของเสา สามารถสร้าง “อันตราย” แก่ผู้ขับขี่ที่พลาดพลั้งได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบมาตรฐาน

ตารางที่ 2.2 จุดที่มีปัญหาจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้งเพียงใด

ความถี่	ความหมาย
บ่อยมาก	สัปดาห์ละครั้ง หรือมากกว่า
น่าจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้	ปีละครั้งหรือมากกว่า (แต่น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง)
นาน ๆ ครั้ง	หนึ่งครั้งในห้าหรือสิบปี
ไม่น่าจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ	น้อยกว่าหนึ่งครั้งในสิบปี

ตารางที่ 2.3 ขั้นตอนความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจุดที่บกพร่อง

ระดับความรุนแรง	รายละเอียด	ตัวอย่าง
รุนแรงมาก	อาจมีผู้เสียชีวิตหลายราย	รถชนกันเป็นกลุ่มที่ความเร็วสูงบนทางคู่วิ่ง รถพุ่งชนกันกลุ่มผู้โดยสารที่รอรถเมล์อยู่ รถบรรทุกชนกับรถเมล์ สะพานพังหรือ อุโมงค์ถล่ม
รุนแรง	อาจถึงแก่ชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัส	รถชนกันที่ความเร็วสูงหรือปานกลาง รถชนสิ่งก่อสร้างหรือป้ายริมทางด้วย ความเร็วสูงหรือปานกลาง คนเดินเท้าถูกรถ ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงชน คนขี่จักรยาน/ จักรยานชนตู้คอนเทนเนอร์ชน
เล็กน้อย	บาดเจ็บเล็กน้อย	รถชนกันที่ความเร็วต่ำ คนขี่จักรยาน/ จักรยานชนตัวล้มลงขณะขี่ข้า ฯ รถชนท้าย กันในช่องเลี้ยวซ้าย
น้อยมาก	บาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายเพียงเล็กน้อย	รถชนกันที่ความเร็วต่ำ คนเดินเท้า เดินชนสิ่งของ (แต่ไม่นางเจ็บที่ศีรษะ) รถชนหลังชนเสา

ที่มา : Austroads 2002

ตารางที่ 2.4 ระดับความเสี่ยงที่ประเมิน

ระดับ ความเสี่ยง	น้อยมาก	น่าจะก่อให้เกิด ^{อุบัติเหตุได้}	นาน ๆ ครั้ง		ไม่น่าจะก่อให้เกิด ^{อุบัติเหตุได้}
			นาน ๆ ครั้ง	ไม่น่าจะก่อให้เกิด ^{อุบัติเหตุได้}	
รุนแรงมาก	ยอมรับไม่ได้	ยอมรับไม่ได้	ยอมรับไม่ได้	สูง	
รุนแรง	ยอมรับไม่ได้	ยอมรับไม่ได้	สูง	ปานกลาง	
เล็กน้อย	ยอมรับไม่ได้	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	
น้อยมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำ	

ที่มา : Austroads 2002

ตารางที่ 2.5 วิธีการแก้ไข

ระดับความเสี่ยง	วิธีแก้ไขที่เหมาะสม
ยอมรับไม่ได้	จะต้องแก้ไข ขัดปัญหาให้หมดไป
สูง	ควรแก้ไข หรือหาวิธีลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำ แม้จะมีค่าใช้จ่ายสูงก็ตาม
ปานกลาง	ควรแก้ไข หรือหาวิธีลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำ ถ้าค่าใช้จ่ายในการแก้ไขอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สูงมาก
ต่ำ	ควรแก้ไข หรือหาวิธีลดความเสี่ยงลงอีก ถ้าค่าใช้จ่ายในการแก้ไขอยู่ในระดับต่ำ

ที่มา : Austroads 2002

4. คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ที่ 51/2547 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวง โดยมีวิศวกรใหญ่ด้านอำนวย ความปลอดภัยเป็นประธานคณะกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และได้กำหนดอำนาจหน้าที่ที่สำคัญในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติระบบตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวง ให้มีมาตรการสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยได้กำหนดลักษณะของถนนที่ปลอดภัยดังนี้

1) แนวทางราบและทางดิ่ง (Horizontal and Vertical Alignment) ควรมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของถนน รวมทั้งมีความสอดคล้องกับหน้าที่การใช้งานของถนนและการคาดคะเนของผู้ขับขี่ (Driver Expectancy)

2) รูปตัดของถนน (Cross Section) ควรได้รับการออกแบบช่องจราจรและไหล่ทางอย่างเหมาะสมและสามารถรองรับการสัญจรในลักษณะต่างๆ ได้รวมทั้งมีการคำนึงความต้องการในการสัญจรของผู้ใช้ถนนทุกประเภท

3) การควบคุมการเข้าออก (Access Control) ควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทและหน้าที่การใช้งานของถนนในโครงข่ายทั้งหมด

4) ทางแยกจะต้องสามารถมองเห็นได้ด้วยตาชัดเจนและมีรูปแบบที่ไม่ซับซ้อนง่ายต่อความเข้าใจของผู้ใช้ถนน การเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆ บริเวณทางแยกควรถูกกำหนดและแบ่งแยกอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีความเร็วในการสัญจร มีความแตกต่างกัน พร้อมทั้งจะต้องมีการควบคุมการจราจรบริเวณทางแยกที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ใช้ถนนทุกประเภทสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย

5) ป้ายจราจรควรมีความชัดเจนและถูกต้องเหมาะสมในการเตือน การแนะนำ หรือการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้ขับขี่ ทั้งช่วงก่อนถึงและในบริเวณคำแนะนำที่ผู้ขับขี่จะต้องตัดสินใจและควบคุมรถไปในทิศทางต่างๆ

6) การนำทางให้แก่ผู้ขับขี่ จะต้องเพียงพอและสอดคล้องกับตลอดช่วงถนนหรือแนวเส้นทางพร้อมไปกับการเตือนผู้ขับขี่ล่วงหน้าให้ทราบถึงบริเวณที่ความกว้างถนนหรือแนวเส้นทางจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้ขับขี่อาจไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

7) พื้นผิวนัน ต้องอยู่ในสภาพที่มีความต้านทานในการลื่นไถล (Skid Resistant) พร้อมทั้งมีการระบายน้ำบนพื้นทางที่เพียงพอและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณทางโค้ง และบริเวณที่ผู้ขับขี่จำเป็นต้องชะลอหรือหยุดรถให้ได้อย่างปลอดภัย เช่น ถนนช่วงก่อนถึงบริเวณทางแยก หรือทางข้าม

8) ไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอและเหมาะสม โดยเฉพาะในบริเวณที่มีความชัดແยังของกระแสจราจรในลักษณะที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและในบริเวณที่การสัญจรคนเดินเท้า หรือผู้ใช้ถนนอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอันตราย อาจเกิดการขัดแย้งกับกระแสจราจรของรถที่มีความเร็วในการสัญจรสูง

9) สภาพข้างทาง ควรมีลักษณะที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ (Forgiving Roadside) โดยควรมีเขตปลอดภัย (Clear Zone) ที่เพียงพอ และปราศจากอุปสรรค อันตรายต่างๆ ที่ไม่จำเป็น หรือ ไม่มีการป้องกันอย่างเหมาะสม

10) การจัดการจราจร (Traffic Management) ควรพิจารณาถึงความต้องการและความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนทุกประเภท

5. การจัดทำแผนงานบำรุงรักษาทางหลวง

งานบำรุงรักษาทางหลวง หมายถึง งานที่จะต้องดำเนินการในการดูแลรักษาซ่อมแซมทางหลวงเพื่อให้ทางหลวงคงสภาพเหมือนตอนก่อสร้างเสร็จใหม่ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงกิจกรรมในการเสริมความแข็งแรง การซีดอายุบริการ การติดตั้งและเสริมแต่ง ในสิ่งที่ไม่ได้ก่อสร้างไว้ เพื่อให้ทางหลวงมีสภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีความสะอาดและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ในบางลักษณะต้องการทำต่อเนื่องกันตลอดปี บางลักษณะต้องการทำตามช่วงเวลา และบางลักษณะต้องกระทำโดยฉบับพัฒนา

ปัจจุบันงานบำรุงรักษาทางถูกแบ่งออกเป็น 8 ประการ ตามลักษณะงานความต้องการปริมาณงาน และความจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลบำรุงรักษาอย่างหลัง ดังนี้

1) งานบำรุงปกติ (Routine Maintenance) หมายถึง งานกำกับดูแล และซ่อมบำรุงรักษาทาง ทำความสะอาด เสริมแต่งทางหลวง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องทำเป็นประจำโดยมีปริมาณงานไม่มากนัก ทั้งนี้ให้รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติม ให้บังคับตามความเหมาะสม เพื่อให้ทางหลวงคงสภาพใช้งานได้ดี สามารถอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ได้แก่ งานบำรุงรักษาผิวทาง งานบำรุงรักษาไฟลั่ททาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานระบบระบายน้ำ สะพาน และโครงสร้าง งานจราจรสองครัวห์และสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัย งานบริเวณข้างทางและที่พักบริการเครื่องจักรบำรุงทาง

2) งานบำรุงตามกำหนดเวลา (Periodic Maintenance) หมายถึง งานซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง ซึ่งจะต้องดำเนินการเมื่อถึงกำหนดเวลา เพื่อยืดอายุบริการและเสริมความแข็งแรงสำหรับรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ งานฉาบผิวแอสฟัลท์ งานเสริมผิวแอสฟัลท์ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดินนำกลับนาใช้ใหม่ งานเสริมผิวถูกรัง งานเปลี่ยนวัสดุรอบต่อผิวคอนกรีต

3) งานบำรุงพิเศษ (Special Maintenance) หมายถึง งานซ่อมบำรุงทางหลวงที่ชำรุดเสียหายและมีปริมาณงานมากเกินกว่าที่จะทำการซ่อมบำรุงด้วยงานบำรุงปกติได้ ได้แก่ งานปรับระดับผิวทาง งานซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ งานซ่อมผิวคอนกรีต งานซ่อมไฟลั่ททาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน งานซ่อมลาดชั้งทาง งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง งานซ่อมไฟสัญญาณจราจรและไฟฟ้าแสงสว่าง

4) งานบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง งานซ่อมแซมทางหลวงที่ชำรุดเสียหายมากจนไม่สามารถทำการแก้ไขด้วยงานบำรุงปกติได้ ได้แก่ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ งานบูรณะทางผิวคอนกรีต

5) งานปรับปรุง (Betterment) หมายถึง งานเสริมแต่งทางหลวงในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างไว้ หรือเพิ่มนมาตรฐานให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้ทางหลวงมีสภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้แก่ งานปรับปรุงพิภาร งานขยายทางจราจร งานปรับปรุงให้ล่วงทาง เท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน งานปรับปรุงค้านเรขาคณิตของทาง งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ งานปรับปรุงทางหลวง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานปลูกต้นไม้และไม้พุ่ม งานจัดทำที่พักริมทาง งานปรับปรุงพื้นที่ภายในเขตทาง

6) งานแก้ไขและป้องกัน (Remedy and Prevention) หมายถึง งานก่อสร้าง แก้ไขปรับปรุงเพื่อป้องกันส่วนหนึ่งส่วนใดของทางหลวงที่คาดการณ์หรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดการเสียหายอย่างมากถ้าหากไม่ดำเนินการ ได้แก่ งานก่อสร้างทางระบายน้ำสาธารณะ งานป้องกันน้ำกัดเซาะ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทางงานก่อสร้างกำแพงกันดิน งานระบายน้ำข้างทางและใต้ผิวดิน

7) งานอำนวยความปลอดภัย (Highway Safety) หมายถึง งานก่อสร้าง ติดตั้ง จัดทำปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์งานจราจรสองคราบทั้งจักรยาน สะพานลอยคนเดินข้าม ที่จอดรถประจำทาง และส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ได้แก่ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งานป้ายจราจร งานเครื่องหมายนำทาง งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร งานรวมกันอันตราย งานทางจักรยาน งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด งานปรับปรุงทางหลวง

8) งานฉุกเฉิน (Emergencies) หมายถึง งานซ่อมแซม แก้ไขทางหลวง หรือทรัพย์สินของทางราชการที่เกิดชำรุดเสียหายมาก จากอุบัติภัยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้โดยจะต้องทำการแก้ไขให้การจราจรผ่านได้ในขั้นแรก และซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพที่เหมาะสม หรือตามที่แบบกำหนดในภายหลัง ได้แก่ งานซ่อมทางที่ถูกอุทกภัย งานแก้สไลด์ทาง งานซ่อมทางจากอุบัติภัยอื่นๆ งานซ่อมแซมทรัพย์สินจากอุบัติภัย

ปัจจัยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของแขวงการทาง ได้แก่

(1) งบประมาณ (บำรุงปกติ) ประกอบด้วย บำรุงทาง ค่าเช่าเครื่องจักร ค่าเชื้อเพลิง ส่วนปรับยอด

(2) ค่างาน/หน่วย (Unit Cost)

(3) บัญชีทรัพย์สินของทาง

(4) ปริมาณงาน ความเสียหาย ความต้องการปรับปรุง

(5) แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

(1) สำรวจและรวบรวมบัญชีทรัพย์สินส่วนที่ต้องคุ้มครอง

- (2) ประมาณ ความเสี่ยงทาง ความต้องการที่จะปรับปรุง
 - (3) กำหนดราคาค่างานต่อหน่วย (Unit Cost) ของทุกรหัสงานอย่าง หรือที่เห็นว่า จำเป็น
 - (4) เสนอแผนร่างแสดงปริมาณงานและค่าใช้จ่ายของแต่ละรหัสงานภายใต้วงเงินที่ กำหนดให้
 - (5) พิจารณาตรวจสอบแก้ไขให้ความเห็นชอบเบื้องต้น
 - (6) ทำการแยกแบบปริมาณงานลงตามปฏิทินงาน
 - (7) ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขขั้นสุดท้ายก่อนอนุมัติ
 - (8) รวมรวมและจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีของแขวงการทางต่อไป
- ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง การจัดทำแผนงาน บำรุงรักษาทางหลวงจะต้องดำเนินถึงผู้ใช้ทางหลวงเป็นลำดับและเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของ แผ่นดินเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

6. การดำเนินงานของแขวงการทางgrade

ประวัติแขวงการทางgrade แขวงการทางgrade ตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2493 ราชการสนามใน ส่วนภูมิภาค กรมทางหลวง ได้รับงบประมาณการก่อสร้างบำรุงและบูรณะทางมากขึ้น มีการ ก่อสร้างทางสายประชานเพิ่มขึ้นหลายสายทาง แขวงการทางที่มีอยู่แล้วแต่เดิม ไม่อาจจะควบคุม ดูแลการก่อสร้างทางได้ทั่วถึง เนื่องจากระยะทางที่ต้องควบคุมดูแลของแต่ละแขวงการทาง หมายความอยู่แล้ว ดังนั้นเพื่อให้กิจการก่อสร้างทางดำเนินไปโดยเรียบร้อย จึงได้ตั้งแขวงการทาง เพิ่มขึ้น 8 แขวง คือ

- 1) แขวงการทางอุบลฯ
- 2) แขวงการทางสุพรรณบุรี
- 3) แขวงการทางนครศรีธรรมราช
- 4) แขวงการทางgrade
- 5) แขวงการทางวนเนียง (ปัจจุบันแขวงการทางพัทลุง)
- 6) แขวงการทางชัยภูมิ
- 7) แขวงการทางบุรีรัมย์
- 8) แขวงการทางสุรินทร์

รวมกับแขวงการทางที่มีอยู่แล้ว 35 แขวงการทาง เป็น 43 แขวงการทาง และ 71 จังหวัดการทาง อยู่ในความควบคุมของ 8 เทหงหหลวง ควบคุมและดูแลทางที่ได้เปิดการจราจร (ปี พ.ศ.2492) มีจำนวนความยาวทั้งสิ้น 5,776 กิโลเมตร แขวงการทางgrade ได้เปิดทำการเป็นทางการวันที่ 1 เมษายน 2494 โดยมีนายศรศรี แก้วคำเสนาะ เป็นนายช่างแขวงการทางgrade คณแรก (พ.ศ.2494 - พ.ศ.2495)

หน้าที่ความรับผิดชอบ แขวงการทางgrade มีหน้าที่ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถรับการจราจร ได้โดยสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยให้มีสภาพใกล้เคียงกับเมื่อแรกสร้างมากที่สุด ทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางgrade มีระยะทางทั้งสิ้น 539.866 กิโลเมตร มี 20 สายทาง 26 ตอนควบคุม โดยมีหน่วยงานในความรับผิดชอบดังนี้

1. ฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วย

- 1.1 หมวดการทางอ่าวลึก
- 1.2 หมวดการทางปลายประเทศ
- 1.3 หมวดการทางgrade
- 1.4 หมวดการทางเขานน
- 1.5 หมวดการทางคลองท่อที่ 1
- 1.6 หมวดการทางคลองท่อที่ 2 (ทรายขาว)

2. ฝ่ายวิศวกรรม

- 2.1 งานบำรุงทางเคลื่อนที่
- 2.2 งานปรับซ่อม
- 2.3 งานจราจรส่งเคราะห์

3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- 3.1 งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์
- 3.2 งานพัสดุและสัญญา
- 3.3 งานการเงินและบัญชี
- 3.4 งานสถิติ

ประวัติความเป็นมาทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตอนหัวยยอด-grade ปั้งงา ทางสายนี้เริ่มต้น กม.0+000 ที่ อ.หัวยยอด จ.ตรัง ผ่าน จ.grade ถึง กม. 194+800 ที่ อ.เมือง จ.พังงา รวมระยะทาง 194.800 กิโลเมตร เดิมทางสายนี้เป็นทางผิวสูกรัง (Temporary Surface) ตลอดสาย ต้องการทางหลวงได้ทำการบูรณะและปรับปรุงเป็นทางลาดยาง

แบบ Double Surface Treatment ช่วงระหว่าง กม.32+000 – กม.167+000 รวมระยะทางยาว 135 กิโลเมตร แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2512

กรมทางหลวงได้ทำการบูรณะและปรับปรุง ทางสายนี้ให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นเพื่อรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นลดความ โดยล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2543 กรมทางหลวงได้ทำการก่อสร้างบูรณะและปรับปรุงทางสายนี้ช่วง กม.96+283.361 ที่ ต.เห็นอคลอง กิ่ง อ.เห็นอคลอง (ปัจจุบันเป็น อ.เห็นอคลอง) จ.กระปี้ ถึง กม.108+098.980 ที่ ต.กระปี้ ใหญ่ อ.เมือง จ.กระปี้ รวมระยะทาง 11.815 กิโลเมตร มาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2545

เนื่องจากในปัจจุบันเส้นทางสายนี้มีปริมาณการจราจรค่อนข้างสูงทำให้ไม่สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น กรมทางหลวงออกประกาศเรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย กระปี้ – หัวยยอด ตอน 1 ระหว่าง กม.74+000 – กม.96+283.361 ระยะทางยาวประมาณ 22.283 กิโลเมตร ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กำหนดมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร ผิวทางเป็น Asphaltic Concrete 2 ชั้น หนาชั้นละ 5 เซนติเมตร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ให้ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้างข้างละ 2.50 เมตร เกาะกลางเป็น Raised Median กว้าง 5.10 เมตร เส้นทางตอนนี้อยู่ในพื้นที่ อ.คลองท่าอม อ.เห็นอคลอง จ.กระปี้ กำหนดเวลาทำการ 660+180=840 วัน (ต่อตามมติ ครม. 180 วัน)

สำนักก่อสร้างทางที่ 3 ได้ออกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ยื่นซองคณะกรรมการประกวดราคาได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายแล้วปรากฏว่า ผู้มีสิทธิ์ได้รับเข้าคัดเลือกให้เสนอราคา จำนวน 8 ราย ตามรายละเอียดดังนี้ (ที่มา : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม)

1. บริษัท พีระมิคคอนกรีต จำกัด	เสนอราคาเป็น 490,458,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิงฟังก์	เสนอราคาเป็น 491,600,000.00 บาท
3. บริษัท บี.ซี.ดี.ซี. จำกัด	เสนอราคาเป็น 491,600,000.00 บาท
4. บริษัท เอ.เอ.ส.แอล. เชื้อเขต เออนิเนียริ่ง (1964) จำกัด	เสนอราคาเป็น 491,610,000.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัตรชัยการ โยธา	เสนอราคาเป็น 491,639,000.00 บาท
6. บริษัท กรุงเทพคอนกรีต (1989) จำกัด	เสนอราคาเป็น 491,655,000.00 บาท
7. บริษัท เดอะ ซี.อี.ซี.คอนสตรัคชั่น จำกัด	เสนอราคาเป็น 491,658,860.00 บาท
8. บริษัท หาดใหญ่ พี.เอส. เอ็น ก่อสร้าง จำกัด เสนอราคาเป็น	491,658,867.00 บาท

สำหรับการประเมินราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายนี้ กรมทางหลวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลาง ได้กำหนดราคากลางไว้เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 491,658,867.73 บาท

(เงินที่ร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ซึ่ง บริษัท พีระมิคคอนกรีต จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 490,458,000.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคา กลาง ($491,658,867.73 - 490,458,000.00 = 1,200,867.73$ บาท หรือ 0.24% และได้จัดส่งเอกสาร แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา โดยยินดีปรับราคลดลงอีก เหลือเป็นเงินทั้งสิ้น 490,411,900.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง ($491,658,867.73 - 490,411,900.00 = 1,246,967.73$ บาท หรือ 0.25%)

คณะกรรมการประกวดราคา ได้ตรวจสอบเอกสาร ของ บริษัท พีระมิคคอนกรีต จำกัด มี รายละเอียดในการเสนอราคาที่ถูกต้อง เป็นไปตามเงื่อนไขในใบแจ้งความประกวดราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ทุกประการ จึงมีมติเห็นสมควรรับราคาของบริษัท พีระมิคคอนกรีต จำกัด ในงานข้างหน้าทำ การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายยะปี – หัวยอด ตอน 1 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,411,900.00 บาท ซึ่งต่ำ กว่าราคากลาง ($491,658,867.73 - 490,411,900.00 = 1,246,967.73$ บาท หรือ 0.25% ต่ำกว่างบประมาณ $(500,000,000.00 - 490,411,900.00) = 9,588,100.00$ บาท หรือ 1.92% (เฉลี่ยกิโลเมตรละ 22 ล้านบาทเศษ)

ปัจจุบันกรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 3 ได้ทำการก่อสร้างโดยการขยายทาง สายนี้เป็นทาง 4 ช่องจราจร เพื่อรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น โดยมีโครงการฯ ดังนี้

1. โครงการฯ สาย พังงา – ยะปี ตอน 1 A ระหว่าง กม.108+000.000 – กม.119+275.000 ระยะทางยาว 11.725 กิโลเมตร ดำเนินการก่อสร้างเดิมสร้างเมื่อเดือน มิถุนายน 2550
2. โครงการฯ สาย พังงา – ยะปี ตอน 1 B ระหว่าง กม.119+275.000 – กม.130+400.000 ระยะทางยาว 11.125 กิโลเมตร ดำเนินการก่อสร้างเดิมสร้างเมื่อเดือน มิถุนายน 2550
3. โครงการฯ สาย ยะปี – หัวยอด ตอน 1 ระหว่าง กม.74+000.000 – กม.96+283.361 ระยะทางยาว 22.283 กิโลเมตร ดำเนินการก่อสร้างเดิมสร้างเมื่อเดือน กันยายน 2551
4. โครงการฯ สาย พังงา – ยะปี ตอน 2 (ส่วนที่ 1) ระหว่าง กม.0+000.000 – กม.21+690.000 ระยะทางยาว 21.690 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 10 พฤษภาคม 2550
5. โครงการฯ สาย พังงา – ยะปี ตอน 2 (ส่วนที่ 2) ระยะทางยาว 7.617 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 4 และ 415 ประมาณค่าก่อสร้าง 176,039,079.70 บาท เริ่มดำเนินการก่อสร้าง 26 กันยายน 2550

ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากที่โครงการฯ เหล่านี้เดิมสร้าง นอกจากการอำนวยความสะดวก และความ สะดวกแก่ผู้สัญจรเดิมขึ้นช่วยส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ของ จ.ตรัง จ.ยะปี และ จ.พังงา ให้ดีขึ้นอีกด้วย

7. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ศิริกุล ฤลเลียน, สมชาย จิราภรณ์ และกิตติพันธ์ แก้วกันยา (2549 : 26) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการป้องกันอุบัติเหตุจากรถ โดยการควบคุมความเร็วบนถนนมิตรภาพ จังหวัดขอนแก่น พนบ. รูปแบบของการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุจากรถ โดยการควบคุมความเร็ว ซึ่งจัดตั้งจุดตรวจสอบสักดิ้นในจังหวัด สามารถลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถบนถนนมิตรภาพ ภายในเขตจังหวัดขอนแก่นได้ และลดสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดได้ โดยระหว่างการดำเนินการอุบัติเหตุจากรถที่เกิดจากสาเหตุการขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดระหว่าง กำหนดลดลงจากก่อนดำเนินการ สาเหตุอุบัติเหตุเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ 45 แต่ระหว่างดำเนินการสาเหตุจากการขับรถเร็ว ร้อยละ 31.70

ชาญชาลี สารชวนะกิจ, กีรติ ขันการนารี และคณะ(2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิจัยเพื่อจัดระดับความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนด้วยวิธีทางสถิติขั้นสูง โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในงานวิจัย ซึ่งนำมาจากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยข้อมูลของตัวแปรต้นประกอบด้วย จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531-2548 จำนวนผู้เสียชีวิตทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531-2548 จำนวนผู้บาดเจ็บทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531-2548 ซึ่งเป็นส่วนที่มีผลต่อตัวแปรตาม คือ ระดับความสูญเสีย จากการวิเคราะห์ในเบื้องต้น สามารถจัดแบ่งระดับความสูญเสียออกเป็น 3 ระดับ คือ

ระดับความสูญเสีย 1 หมายถึง ระดับสูง

ระดับความสูญเสีย 2 หมายถึง ระดับสูงกว่า

ระดับความสูญเสีย 3 หมายถึง ระดับสูงสุด

ทั้งนี้ เพราะอุบัติเหตุในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงทั้งหมด ซึ่งผลการวิจัย พนบ. ระดับความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2531, พ.ศ.2533, พ.ศ.2534 และปี พ.ศ. 2535 มีระดับความสูญเสียสูง (ระดับ 1) มีค่าเฉลี่ยของจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเท่ากับ 48,148 ครั้ง และค่าเฉลี่ยของจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วประเทศเท่ากับ 8,365 คน และระดับความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2536, พ.ศ. 2541, พ.ศ. 2542, พ.ศ. 2543 และปี พ.ศ. 2544 มีระดับความสูญเสียมากกว่า (ระดับ 2) มีค่าเฉลี่ยของจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเท่ากับ 75,554 ครั้ง และค่าเฉลี่ยของจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วประเทศเท่ากับ 11,476.60 คน และ ระดับความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2537, พ.ศ. 2538, พ.ศ. 2539, พ.ศ. 2540, พ.ศ. 2545, พ.ศ.2546, พ.ศ. 2547 และปี พ.ศ. 2548 มีระดับความสูญเสียสูงสุด (ระดับ3) มี

ค่าเฉลี่ยของจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเท่ากับ 101,577.75 ครั้ง และค่าเฉลี่ยของจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วประเทศเท่ากับ 14,212.75 ครั้ง

ชาญชาลี สารชวนะกิจ และคณะ (2549) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การวิจัยเพื่อจัดระดับความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยแนวโน้มอุบัติเหตุทางถนนในรอบ 18 ปีที่ผ่านมา ของประเทศไทยมีปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆ และการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งย่อมนำไปสู่การสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บ และความสูญเสียทรัพย์สิน ซึ่งในรอบ 18 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2531 – พ.ศ.2548) ประเทศไทยมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน รวมเป็นเงินไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านล้านบาท การวิจัยครั้งนี้ คณาจารย์ได้ดำเนินการรวบรวมสถิติข้อมูลด้านอุบัติเหตุในมิติต่างๆ จากกรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และกรมทางหลวง นา ดำเนินการวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง โดยนำตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน มาตรวจสอบ วิเคราะห์ จัดกลุ่มอุบัติเหตุตามระดับความสูญเสียเพื่อใช้เป็นดัชนีชี้วัดในการประเมินผล วางแผน และกำหนดกลยุทธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ อันนำไปสู่ การสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จากผลการวิจัยพบว่า ระดับความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2531 – พ.ศ. 2535 มีความสูญเสียสูง (ระดับ 1) มีค่าเฉลี่ยของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเท่ากับ 48,148 ครั้ง และค่าเฉลี่ยผู้เสียชีวิตทั่วประเทศเท่ากับ 8,365 คน มีความสัมพันธ์เป็นสมการ

$$\text{กลุ่มที่มีระดับความสูญเสียสูง} = -60.442 + 0.001 \text{ จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ} \\ + 0.01 \text{ จำนวนผู้เสียชีวิตทั่วประเทศ}$$

ระดับความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2536, พ.ศ.2541 – พ.ศ.2544 มีความสูญเสียสูงกว่า (ระดับ 2) มีค่าเฉลี่ยของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเท่ากับ 75,554 ครั้ง และค่าเฉลี่ยผู้เสียชีวิตทั่วประเทศเท่ากับ 11,476.60 คน มีความสัมพันธ์เป็นสมการ

$$\text{กลุ่มที่มีระดับความสูญเสียสูงกว่า} = -122.316 + 0.001 \text{ จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ} \\ + 0.014 \text{ จำนวนผู้เสียชีวิตทั่วประเทศ}$$

ระดับความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2543 – พ.ศ. 2548 มีความสูญเสียสูงสุด (ระดับ 3) มีค่าเฉลี่ยของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเท่ากับ 101,577.75 ครั้ง และค่าเฉลี่ยผู้เสียชีวิตทั่วประเทศเท่ากับ 14,212.75 คน มีความสัมพันธ์เป็นสมการ

$$\text{กลุ่มที่มีระดับความสูญเสียสูงสุด} = -197.620 + 0.001 \text{ จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ} \\ + 0.018 \text{ จำนวนผู้เสียชีวิตทั่วประเทศ}$$

สุรังค์ศรี ศิتمโนชัย และวิวัฒน์ ศิتمโนชัย (2550) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจร佳บนถนนเทพกษัตรี จังหวัดภูเก็ต เป็นการวิจัยเชิง

พรพยายามภาคตัดขวาง ขนาดตั้งอย่างรวมทั้งสิ้น 397 คน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะประจำ (ร้อยละ 76.57) มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 53.90) คนเอง หรือ คนในครอบครัวเคยประสบอุบัติเหตุทาง (ร้อยละ 33.75 และ 38.29 ตามลำดับ) โดยมีสาเหตุมาจากการผิดกฎหมาย จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุทาง (ร้อยละ 78.13) บุคคลที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางในระดับมากที่สุด คือ ตำรวจจราจร (ร้อยละ 59.10) และตนเอง (ร้อยละ 50.25) กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่ามีส่วนในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางในระดับมากที่สุดในมาตรการด้านกฎหมาย ได้แก่ การตั้งจุดตรวจระดับแลกอ่อนด์ และตรวจจับการสวมหมวกกันน็อก เข็มขัดนิรภัย ในขับขี่ (ร้อยละ 41.48) มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร ได้แก่ การปรับปรุงถนนบริเวณทาง โถงที่เป็นจุดเสี่ยง (ร้อยละ 40.09) ด้านมาตรการการให้ความรู้ ได้แก่ การให้ความรู้ทั่วไปแก่ประชาชน เช่น การขับขี่ให้ปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร (ร้อยละ 49.50) และด้านการมีส่วนร่วม ได้แก่ การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน แก้ไข ป้องกันปัญหา (ร้อยละ 24.38) แต่การดำเนินมาตรการเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งมักเกิดผลไม่เต็มที่ จำเป็นต้องมีการดำเนินการหลายๆ มาตรการอย่างเป็นระบบ โดยการใช้กลยุทธ์หลายด้านที่ปรับเข้ากับลักษณะและความต้องการของชุมชน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่และถนนให้ปลอดภัย

อรอนงค์ หมูเนื้อ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในส่วนทางคุณของแขวงการทางกระเบน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในส่วนทางคุณของแขวงการทางกระเบน และเพื่อศึกษาความแตกต่างของความพึงพอใจในการใช้บริการทางหลวงหมายเลข 4 สายกระเบน – เหนือคลอง จำนวน 3 จังหวัด โดยจัดแบ่งตามเพศ อายุ อารีพ การใช้บริการทางหลวง สายกระเบน – เหนือคลอง โดยลักษณะได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย – เหนือคลอง จำนวน 150 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหัวน้ำมันดิน สำหรับการสำรวจ ใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในส่วนทางคุณแขวงการทางกระเบน สายกระเบน – เหนือคลอง มีระดับความพึงพอใจในการเดินทาง อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 ด้าน เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านความสวยงามของทัศนียภาพมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความสะดวกสบายในการใช้รถ ใช้ถนน และด้านความปลอดภัยน้อยที่สุด และเมื่อศึกษาความแตกต่างของความพึงพอใจในการใช้บริการทางหลวงหมายเลข 4 สายกระเบน – เหนือคลอง พบว่า ด้านที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 คือด้านความสะดวกสบาย

ในการใช้รถ ใช้ถนน เส้นทางควบคุมแขวงการทางกระบี่ และด้านความสวยงามของทัศนียภาพสองข้างทาง โดยคู่ของความแตกต่างที่เหมือนกันทั้งสองด้านคือ ผู้ที่ใช้รถบัส และผู้ที่ใช้รถยนต์ โดยผู้ที่ใช้รถบ้มีความพึงพอใจมากกว่าผู้ใช้รถยนต์ สำหรับด้านความปลอดภัยและปัจจัยอื่นๆ ความแตกต่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

จากรายงานการศึกษาการประเมินผลของคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ของกรมทางหลวง จำนวน 14 คน ที่แต่งตั้งโดยอธิบดีกรมทางหลวง “ได้ศึกษาและประเมินสายทางในความควบคุมของสำนักทางหลวงที่ 14 ดำเนินการตรวจสอบผลงานด้านการอำนวยความปลอดภัย ของหน่วยงานในสังกัดสำนักทางหลวงที่ 14 จะทำการตรวจสอบทุกเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยจะทำการตรวจสอบทุกปี ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บนเส้นทางที่ออกไปตรวจสอบ เป็นการตรวจในสภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่ ว่าเส้นทางนั้นๆ มีการอำนวยความปลอดภัยมากน้อยเท่าใด โดยเฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ทำการติดตั้งไว้ มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการลดต่อกำลังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุให้ความมั่นใจ สนับสนุน พ่อใจต่อการใช้เส้นทาง ซึ่งได้ประเมินด้านงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย โดยผู้ประเมินดำเนินการ ตรวจสอบและให้คะแนนประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ

1. ความถูกต้องและเหมาะสมของอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในเส้นทาง
2. ความเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัยในบริเวณทางแยกในบริเวณทางแยกหรือทางร่วม ทางโค้ง สะพาน หรือบริเวณอื่น ๆ
3. การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน

โดยกำหนดเกณฑ์ผลงานตามคะแนนเป็น 5 ระดับ

- A = ดีมาก (ตั้งแต่ 90% ขึ้นไป)
- B = ดี (ตั้งแต่ 80 -89 คะแนน)
- C = พ Moy (ตั้งแต่ 70-79 คะแนน)
- D = การปรับปรุง (ตั้งแต่ 60 -69 คะแนน)
- F = ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน (น้อยกว่า 60 คะแนน)

วิธีการดำเนินการของคณะกรรมการนี้ ต้องทำการประชุมกับเจ้าหน้าที่ เจ้าของพื้นที่ ทั้งก่อนและหลังการประเมิน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในส่วนของการประเมินผล พบว่า ส่วนใหญ่แขวงการทางที่ได้รับการประเมินจะมีเกณฑ์ผลงานเป็น ดี 80-90 คะแนน

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

การศึกษาด้านค่าวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ (Check List) เพื่อตรวจสอบความปลодดกบยทางถนนที่เปิดใช้บริการแล้ว ในส่วนทางความคุณของแขวงทางหลวงที่ ซึ่งจะทำการศึกษารถพิทักษ์ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายที่ – เหนือคลอง ผู้วิจัยได้กำหนดระยะเวลาเบื้องต้นไว้ดังนี้

1. เส้นทางที่จะทำการศึกษา
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล

1. เส้นทางที่ทำการศึกษา

ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายที่ – เหนือคลอง ระหว่าง กม.966+607 – กม.987+423 ซึ่งเป็นเส้นทางในความคุณของแขวงทางหลวงที่

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะใช้แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ในการตรวจสอบความปลอดดกบยของถนน ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม โดยจะจำแนกหัวข้อในการตรวจสอบดังนี้ คือ

- 1) แนวทางและรูปตัดของถนน
- 2) ลักษณะทั่วไปของทางร่วมทางแยก
- 3) การระบายน้ำ
- 4) ป้ายจราจร
- 5) ไฟสัญญาณจราจร
- 6) เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทาง

- 7) สภาพอันตรายข้างทาง
- 8) พื้นถนน
- 9) ไฟฟ้าแสงสว่าง
- 10) คนเดินเท้า คนเดินข้ามถนน คนขี่จักรยาน
- 11) ทางเชื่อม
- 12) การจอดรถ และที่หยุดรถประจำทาง
- 13) อื่นๆ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ทำการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ ในทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกระเบน – เหนือคลอง ระหว่าง กม.966+607 – กม.987+423 ระหว่างวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2551 เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อให้การให้บริการประชาชนด้านการคมนาคมเกิดประสิทธิภาพและประชาชนรู้สึกมีความปลอดภัยในขณะสัญจร การบริหารการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนรู้สึกว่ามีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้บริการการเดินทางทางถนน ประชาชนจะรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน โดยการแจ้งข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ จากช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานนั้น ในส่วนของแขวงการทางกระเบนได้เปิดช่องทางการร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องหลายช่องทาง เช่น อีเมลล์ เว็บไซต์ โทรศัพท์ เป็นต้น และนอกจากนั้น ยังมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในความคุบคุมของแขวงการทางกระเบน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของรัฐบาล สำหรับกระบวนการหลังจากดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการกำหนดระบบการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนที่เปิดใช้บริการแล้ว โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สรุปผลการตรวจสอบในประเด็นต่างๆ ดังนี้

4.1 แนวทางและรูปตัดตอน

4.1.1 แนวทางราบและทางดิ่ง

4.1.2 ระยะการมองเห็นตามแนวทาง

4.1.3 รูปตัดตอน

4.2 ลักษณะทั่วไปของทางแยก

4.2.1 ลักษณะทางเรขาคณิตของทางแยก

4.2.2 การมองเห็น

4.2.3 การควบคุมการจราจรบริเวณทางแยกและการนำทาง

4.3 การระบายน้ำ

4.3.1 น้ำฝนทั่วไป

4.4 ป้ายจราจร

4.4.1 ชนิดและการติดตั้งป้ายจราจร

4.4.2 การมองเห็นป้ายจราจร

4.5 สัญญาณไฟจราจร

4.5.1 การติดตั้งและการทำงานของสัญญาณไฟจราจร

4.5.2 การมองเห็นสัญญาณไฟจราจร

4.6 เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทาง

4.6.1 น้ำฝนทั่วไป

4.6.2 เครื่องหมายจราจร

4.6.3 เครื่องหมายนำทาง

4.6.4 อุปกรณ์บนผิวจราจร (ปุ่มจราจร)

4.6.5 สันระนาด (Rumble Strips)

4.7 สภาพอันตรายข้างทาง

4.7.1 เขตปลอดภัย (Clear Zone)

4.7.2 อุปกรณ์กันชน

4.7.3 ร่อง

4.8 พื้นถนน

4.8.1 สภาพพื้นถนน

4.9 ไฟฟ้าแสงสว่าง

4.9.1 ปั๊มห้าทั่วไป

4.10 คนเดินเท้า คนเดินข้ามถนน คนขี่จักรยาน

4.10.1 สิ่งอำนวยความสะดวกทางความสูงและปลอดภัยสำหรับคนเดินเท้า คนเดินข้ามถนน

4.10.2 สิ่งอำนวยความสะดวกทางความสูงและปลอดภัยสำหรับผู้ขับที่รถจักรยาน

4.11 ทางเขื่อน

4.11.1 ปั๊มห้าทั่วไป

4.11.2 ระยะการมองเห็น

4.12 การจอดและที่หยุดรถประจำทาง

4.12.1 การจอดรถ

4.12.2 ที่หยุดรถประจำทาง

4.13 อื่น ๆ

4.13.1 แสงที่สะท้อนเข้าตาผู้ขับ

4.13.2 กิจกรรมข้างทาง


บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในบทนี้จะเป็นการนำเสนอผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ในเส้นทาง ควบคุมของแขวงการทางกรุงเทพมหานคร ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกรุงเทพฯ – เมืองคลอง โดย การนำเสนอข้อมูลการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในส่วนนามวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำเสนอข้อมูล ดังนี้

- 4.1 แนวทางและรูปตัวถนน
- 4.2 ลักษณะทั่วไปของทางแยก
- 4.3 การระบายน้ำ
- 4.4 ป้ายจราจร
- 4.5 สัญญาณไฟจราจร
- 4.6 เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทาง
- 4.7 สภาพอันตรายข้างทาง
- 4.8 พื้นถนน
- 4.9 ไฟฟ้าแสงสว่าง
- 4.10 คนเดินเท้า คนเดินข้ามถนน คนขี่จักรยาน
- 4.11 ทางเชื่อม
- 4.12 การขอครุและที่หยุดรถ โดยสารประจำทาง
- 4.13 อื่นๆ

4.1 แนวทางและรูปตัวอย่าง



ภาพที่ 4.1 แสดงแผนที่แนวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สาย
กระบี่ – หน่อคลอง

ที่มา : แนวทางการทางกระบี่ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

4.1.1 แนวทางรวมและทางดิ่ง

ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดงบประมาณในการดำเนินการ
ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

1. โถงแนวราบและการขอกโถง ไม่เหมาะสมกับการการจราจรส่วนใหญ่ใน
บริเวณนั้น
2. ความสัมพันธ์ระหว่าง โถงแนวราบและแนวดิ่ง ไม่มีความปลอดภัยสำหรับผู้
ขับขี่ โดยผู้ขับขี่ไม่ทราบว่าจะมีโถงแนวราบทอยู่ติดกับโถงกว้าง

ข้อเสนอแนะ

1. พิจารณาจัดทำแผนงานปรับปรุงทางหลวง เพื่อปรับปรุงแก้ไขทางหลวง
บริเวณใดที่มีปริมาณการจราจรสูงหรือการจราจรสับสน หรือมีสอดคล้องหรือแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุ

มาก รวมทั้งอาจเป็นการก่อสร้างปรับปรุงเพื่อเสริมให้ระบบการจัดการจราจรเป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัย

2. พิจารณาจัดทำแผนงานติดตั้งป้ายเตือน หรือป้ายจราจรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปติดตั้งในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

4.1.2 ระยะการมองเห็นตามแนวทาง

ความเหมาะสม

4.1.2 รูปตัวอย่าง

บังไม่เหมาะสมเหมาะสม เนื่องจากขาดงบประมาณในการดำเนินการ
ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

1. จำนวนช่องจราจรไม่เพียงพอ กับปริมาณการจราจร
2. ไม่มีการขยายความกว้างของช่องจราจร บริเวณทางโค้งอย่างเพียงพอ ในการมี

ที่จำเป็น

ข้อเสนอแนะ

1. พิจารณาจัดทำแผนงานปรับปรุงทางหลวง เพื่อปรับปรุงทางหลวงให้เหมาะสม กับสภาพการจราจร ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการปรับปรุงในบริเวณทางโค้ง และจุดที่มีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุสูง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

4.1 ลักษณะทั่วไปของทางแยก



ภาพที่ 4.2 แสดงบริเวณทางร่วมทางแยก

ที่มา : ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกรุงปี – เมืองคลอง

4.2.1 สักขยะทั่วไปทางราชการพิเศษของทางแยก

ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดงบประมาณในการดำเนินการ

ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

1. ความกว้างของช่องจราจร ช่องทางเลี้ยว รัศมีวงเลี้ยว ให้ล่าทางและถนนโดยรวม ไม่เพียงพอสำหรับขนาดหน้าทางทุกประเภทที่เข้ามาในบริเวณทางแยก
2. รูปแบบของทางแยกไม่มีความชัดเจนก่อให้เกิดความสับสนต่อผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภท
3. การจัดช่องจราจรไม่เหมาะสมและเพียงพอ
4. ไม่มีการจัดช่องจราจรสำหรับรอเลี้ยว ในกรณีที่จำเป็น เช่น รถที่เลี้ยวมีปริมาณมาก หรือรถที่รอเลี้ยวเกิดขวางกระถางการจราจรในทางตรง
5. จุดเปิดกลับรถที่อยู่ใกล้เคียงกับทางแยกทำให้เกิดปัญหาการขัดแย้งกันของกระถางการจราจร

ข้อเสนอแนะ

1. พิจารณาจัดทำแผนงานปรับปรุงทางหลวง แก้ไขขัดขวางบริเวณทางแยก ให้มีความสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มหรือขยายช่องจราจรบริเวณทางแยก รวมถึงช่องรอเลี้ยวขวา หรือ ช่องรอเลี้ยวซ้าย
2. พิจารณาจัดทำแผนงานติดตั้งช่องเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทุกชนิดบริเวณทางแยก งานระบบระบายน้ำ หรือ งานอื่นๆ ที่จำเป็น

4.2.2 การมองเห็น

มีความเหมาะสม

4.2.2 การควบคุมการจราจรบริเวณทางแยกและการนำทาง

ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดงบประมาณในการดำเนินการ

ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ


1. เครื่องหมายจราจรบนผิวทางและป้ายจราจรที่มือยื่นไม่เหมาะสมในการควบคุมการจราจรบริเวณทางแยก
2. ไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องหมายนำทางผ่านทางแยกอย่างเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

1. พิจารณาจัดทำแผนงานจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางและป้ายจราจรให้เหมาะสมในการควบคุมการจราจรในบริเวณทางแยก

2. พิจารณาจัดทำแผนงานติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องหมายนำทางผ่านทางแยกที่มีความเหมาะสม

4.2 การระบายน้ำ



ภาพที่ 4.3 แสดงระบบการระบายน้ำ

ที่มา : ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกรุงปี – เหนือคลอง

4.3.1 ปัญหาที่ว่าไป

ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดงบประมาณและเครื่องจักรในการดำเนินการ
ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

- ระบบการระบายน้ำไม่มีความเหมาะสม
- ไม่มีการป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังหรือการไหลผ่านของกระแสน้ำบนพิภารในบริเวณที่ถนนตัดผ่านแนวการไหลของทางน้ำอย่างเพียงพอ
- มีวัชพืชหรืออุปสรรคอื่นๆ บริเวณไหล่ทางกั้นขวางการไหลของน้ำจากพิภาร

ข้อเสนอแนะ

- พิจารณาจัดทำแผนงานปรับปรุงทางหลวง เพื่อจัดทำระบบการระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำจากพิภารได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

2. พิจารณาจัดทำแผนงานเช่าเครื่องจักรเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบการ
ระบบนำ

4.4 ป้ายจราจร



ภาพที่ 4.4 แสดงป้ายจราจรที่ชำรุด

ที่มา : ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกระนี่ – เหนือคลอง

4.4.1 ชนิดและการติดตั้งป้ายจราจร

ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดงบประมาณและเครื่องจักรในการดำเนินการ
ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

1. ผู้ขับขี่มีปัญหาด้านความสัมสโนเนื่องจากการมีป้ายจราจรที่มากเกินไป
2. ป้ายจราจรที่ไม่ใช้แล้วไม่ได้ทำการรื้อถอนออกไป

ข้อเสนอแนะ

1. พิจารณาจัดทำแผนงานเช่าเครื่องจักรในการดำเนินการแก้ไขป้ายจราจรให้มี
จำนวนป้ายจราจรที่เหมาะสม และรื้อถอนป้ายจราจรที่ไม่ใช้แล้วออกไป

4.4.2 การมองเห็นป้ายจราจร

ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดงบประมาณและเครื่องจักรในการดำเนินกา


ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

1. ป้ายจราจรถูกติดตั้งไม่เหมาะสมบังกันเอง มีสิ่งกีดขวางบังต่างๆ เช่น ต้นไม้ ป้ายต่างๆ และถูกตึงดึงดูดความสนใจจากสิ่งรอบข้างหรือพื้นที่ด้านหลังของป้าย
2. การติดตั้งป้ายจราจรไม่เพียงพอในบริเวณที่มีหลายช่องทาง เพื่อให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
3. ป้ายจราจรถูกติดตั้งโดยมีความสูงและระยะห่างจากถนนที่ไม่เหมาะสม ทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและสร้างความสับสนต่อผู้ขับขี่

ข้อเสนอแนะ

1. พิจารณาจัดทำแผนงานเข้าเครื่องจักรในการดำเนินการแก้ไขป้ายจราจรให้มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
2. พิจารณาจัดทำแผนงานติดตั้งป้ายจราจรเพิ่มเติมในบริเวณที่มีป้ายจราจรไม่เพียงพอ เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

4.5 ไฟสัญญาณจราจร



ภาพที่ 4.5 แสดงบริเวณที่ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร

ที่มา : ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกรุงปี – เหนือคลอง

4.5.1 การติดตั้งและการทำงานของสัญญาณไฟจราจร

**ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดงบประมาณในการดำเนินการ
ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ**

1. จำนวน ตำแหน่ง และชนิดของสัญญาณไฟจราจร ไม่เหมาะสมสำหรับ
ถนนพานะในแต่ละประเภทและสภาพการจราจร
2. ไม่มีสิ่งอ่อนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด ผู้สูงอายุ หรือ คนพิการ ในกรณีที่
จำเป็น
3. คุ้มครองไฟสัญญาณอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ปลอดภัย เช่น จากการถูกเฉียบ
ข้อเสนอแนะ
 1. พิจารณาจัดทำแผนงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเพิ่มเติมในบริเวณที่จำเป็น
เพื่อควบคุมการจราจรที่เข้าสู่ทางแยก ควบคุมการจราจรบริเวณทางข้าม หรือ ทางม้าลาย กำหนด
ทิศทางของการจราจรและการจัดการจราจรอัตโนมัติ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ รวมทั้ง
จัดระเบียบของการจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพของทางหลวง และ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับ
คนตาบอด ผู้สูงอายุ หรือ คนพิการ ในกรณีที่จำเป็น
 2. พิจารณาจัดทำแผนงานเพื่อปรับปรุงคุ้มครองไฟสัญญาณจราจรให้อยู่ใน
ตำแหน่งที่เหมาะสมและปลอดภัยจากการถูกเฉียบ

4.5.2 การมองเห็นไฟสัญญาณจราจร

มีความเหมาะสม

4.6 เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทาง



ภาพที่ 4.6 แสดงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทาง

ที่มา : ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกรุงปี - เหนือคลอง

4.6.1 ปัญหาทั่วไป

ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดงบประมาณในการดำเนินการ

ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

1. เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทาง ไม่เหมาะสมกับหน้าที่การใช้งานของถนน และ ไม่สอดคล้องเด่นทาง
2. เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทาง ไม่อู้ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติในทุกสภาวะ เช่น กลางวัน กลางคืน หมอกลง พระอาทิตย์ขึ้นหรือตก

ข้อเสนอแนะ

1. พิจารณาจัดทำแผนงานจัดทำเครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทาง เพิ่มเติมและปรับปรุงในบริเวณที่จำเป็น เพื่อแนะนำและควบคุมการจราจร เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมยานพาหนะให้อู้ในช่องจราจรอย่างถูกต้อง สามารถตัดสินใจที่จะเปลี่ยนช่องทาง แซง หรือ หยุดรถได้อย่างปลอดภัยทั้งขณะที่ทัศนวิสัยไม่ดี

4.6.2 เครื่องหมายจราจร

ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดงบประมาณในการดำเนินการ



ภาพที่ 4.7 แสดงการจัดทำเครื่องหมายจราจร

ที่มา : ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกรุงปี - เหนือคลอง

ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

1. เส้นแบ่งทิศราจร เส้นขอบทาง เส้นแบ่งช่องจราจร มีไม้เพียงพอและเหมาะสม

2. เครื่องหมายลูกศรบนผิวทางมีความสั้นในบริเวณที่จำเป็น

3. เครื่องหมายจราจรที่ไม่จำเป็นไม่ได้ข้ายหรือลบออกให้เรียบร้อย

ข้อเสนอแนะ

1. พิจารณาจัดทำแผนงานจัดทำเครื่องหมายจราจรเพิ่มเติมและปรับในบริเวณที่จำเป็น ให้เพียงพอและเหมาะสม และไม่สร้างความสั้นสนใจกันผู้ขับขี่yanพาหนะ

4.6.2 เครื่องหมายนำทาง

ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดงบประมาณและเครื่องจักรในการดำเนินการ



ภาพที่ 4.8 แสดงการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง

ที่มา : ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายgrade ที่ 4 - เหนือคลอง

ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

1. การติดตั้งเครื่องหมายนำทางไม่เหมาะสม เช่น หลักนำทาง ป้ายสะท้อนแสง ป้ายจราจรเดือนแนวทาง ในบริเวณที่จำเป็น

2. เครื่องหมายนำทางถูกบดบังด้วยต้นไม้ หญ้าส่องข้างทาง

ข้อเสนอแนะ

- พิจารณาจัดทำแผนงานคิดตั้งเครื่องหมายนำทางเพิ่มเติมในบริเวณที่จำเป็นให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
- จัดทำแผนงานเช่าเครื่องจักรเพื่อปรับแต่งบริเวณคิดตั้งเครื่องหมายนำทางเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

4.6.3 อุปกรณ์บนผิวจราจร (ปุ่มจราจร)

ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดงบประมาณในการดำเนินการ



ภาพที่ 4.9 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์บนผิวจราจร (ปุ่มจราจร)

ที่มา : ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกรุงปี - เหนือคลอง

ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

- อุปกรณ์บนผิวจราจร (ปุ่มจราจร) อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติและทุกสภาวะ เช่น ฝนตก กลางคืน
- อุปกรณ์บนผิวจราจร (ปุ่มจราจร) มีการติดตั้งอย่างไม่เหมาะสม
- อุปกรณ์บนผิวจราจร (ปุ่มจราจร) มีการติดตั้งในกรณีที่ไม่จำเป็น

ข้อเสนอแนะ

- พิจารณาจัดทำแผนงานติดตั้งอุปกรณ์บนผิวรถร้า (ปุ่มจราจร) ในบริเวณที่จำเป็นให้มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งในเวลาที่ฝนตก กลางคืน

4.6.4 สันระนาด (Rumble Strips)

บังไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดงบประมาณในการดำเนินการ



ภาพที่ 4.10 แสดงการติดตั้งสันระนาด

ที่มา : ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกระปี - เหนือคลอง

ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

- สันระนาด (Rumble Strips) อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เนื่องจากมีอายุการใช้งานนานและเสื่อมสภาพ

ข้อเสนอแนะ

- พิจารณาจัดทำแผนงานจัดทำสันระนาด (Rumble Strips) เพื่อปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

4.7 สภาพอันตรายสองข้างทาง



ภาพที่ 4.11 แสดงลักษณะสภาพถนนโดยทั่วไป

ที่มา : ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกรุงปี – หนองคลอง

4.7.1 เขตปลอดภัย (*Clear Zone*)

มีความเหมาะสม

4.7.2 อุปกรณ์กันชน

ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดงบประมาณในการดำเนินการ



ภาพที่ 4.12 แสดงการติดตั้งรากันอันตราย .

ที่มา : ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกระเบี้ย - เหนือคลอง

ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

1. จุดปลายของอุปกรณ์กันชนมีลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่ที่เสียหลักพุ่งเข้าชน
2. อุปกรณ์กันชนที่ชำรุดไม่ได้รับการซ่อมแซม
3. อุปกรณ์กันชนไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในทุกสภาพภาวะ เช่น กลางคืน

ฝนตก หมอกลง


ข้อเสนอแนะ

1. พิจารณาจัดทำแผนงานติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์กันชนให้เหมาะสมและมีความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ที่เสียหลักพุ่งเข้าชน และซ่อมแซมอุปกรณ์กันชนที่ชำรุดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

4.7.3 รั้ว

มีความเหมาะสม

4.8 พื้นถนน



ภาพที่ 4.13 แสดงสภาพพื้นถนน

ที่มา : ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกรุงปี - เหนือคลอง

4.8.1 สภาพพื้นถนน

ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดงบประมาณในการดำเนินการ
ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

- ผิวนน (ผิวจราจร) เกิดความเสียหายอาจเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ เช่น พื้นผิว
ชุ下雨 เป็นหลุม มีการทรุดตัว ผิวเป็นคลื่น
- พื้นผิวนนมีสภาพที่มีความด้านทานการลื่น ได้ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะ
บริเวณทางโค้ง บริเวณที่มีความลาดชัน และช่วงก่อนถึงทางแยก

ข้อเสนอแนะ

- พิจารณาจัดทำแผนงานปรับปรุงสภาพผิวนนที่เกิดความเสียหายให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติเพื่อให้ผู้ขับขี่มีความสะดวกและปลอดภัย

4.9 ไฟฟ้าแสงสว่าง



ภาพที่ 4.14 แสดงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

ที่มา : ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกระปี - หนองคลอง

4.9.1 ปัญหาทั่วไป

ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดบูรณาภรณ์และเครื่องจักรในการดำเนินการ
ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

1. ไฟฟ้าส่องสว่างมีสิ่งบังแสงสว่าง เช่น กิ่งไม้
2. ไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุดไม่ได้รับการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ข้อเสนอแนะ

1. พิจารณาจัดทำแผนงานปรับปรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ขับขี่
2. พิจารณาจัดทำแผนงานซ่อมแซมเครื่องจักรเพื่อใช้ในการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ที่บดบังแสงสว่างของไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้ผู้ขับขี่มีความสะดวกและปลอดภัย

4.10 คนเดินเท้า คนเดินข้ามถนน คนขี่จักรยาน



ภาพที่ 4.15 แสดงบริเวณทางเท้าและทางรถจักรยาน จักรยานยนต์

ที่มา : ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกระปี - เหนือคลอง

4.10.1 สิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยสำหรับคนเดินเท้า

ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดบประมาณและเครื่องจักรในการดำเนินการ
ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

1. ไม่มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและอำนวยความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับคนเดินเท้าและคนเดินข้ามถนน
2. ทางเดินหรือทางเท้ามีไม่ต่อเนื่องในบริเวณที่จำเป็น เช่น บริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง
3. เครื่องหมายจราจรสำหรับทางคนข้ามไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ถูกบดบังจากสิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น ต้นไม้
4. ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์กันหรือรื้วเพื่อบังคับให้คนเดินเท้าไปข้ามถนนในชุดทางข้ามที่ปลอดภัย

ข้อเสนอแนะ

1. พิจารณาจัดทำแผนงานเพื่อปรับปรุงหรือจัดทำทางเท้าเพิ่มเติมในบริเวณที่
จำเป็น พร้อมจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับคนเดินทางคนเดินข้ามถนน

2. จัดทำแผนงานเข้าเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงหรือทำการข้ายกอุปกรณ์หรือต้นไม้ที่บดบังการมองเห็นทางคนเดินข้ามให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

4.10.2 สิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยาน

ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดงบประมาณและเครื่องจักรในการดำเนินการ
บัญหาที่พ้นจาก การตรวจสอบ

1. ไม่มีทางจักรยานสำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยาน

ข้อเสนอแนะ

1. พิจารณาจัดทำแผนงานจัดทำซ่องทางจักรยาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ใช้รถจักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง พร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยาน

4.11 ทางเขื่อน



ภาพที่ 4.16 แสดงบริเวณทางเขื่อนเข้า – ออก สู่ถนน

ที่มา : ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกระเบี้ย - หนองอคคลอง

4.11.1 ปัญหาทั่วไป

ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดงบประมาณและเครื่องจักรในการดำเนินการ

ปัญหาที่พ้นจากการตรวจสอบ

1. ไม่มีการควบคุมการเข้าออกจากการเดินทางเชื่อมที่เหมาะสม
2. ไม่มีช่องจราจรสำหรับรถลีข์ขวี่เพื่อเข้าหรือออกจากทางเชื่อมในกรณีที่จำเป็น
3. ทางเชื่อมก่อให้เกิดปัญหาการขัดแย้งของกระแสการจราจร

ข้อเสนอแนะ

1. พิจารณาจัดทำแผนงานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกจากการเดินทางเชื่อม และปรับปรุงทางเชื่อมให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขัดแย้งของกระแสการจราจร

4.11.2 ระบบการมองเห็น

ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดงบประมาณและเครื่องจักรในการดำเนินการ

ปัญหาที่พ้นจากการตรวจสอบ

1. ตัวแทนของทางเชื่อมไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยถูกบดบังจากสิ่งต่างๆ เช่น ป้ายต่างๆ ตึ่งปลูกสร้าง ต้นไม้
2. มุนของทางเชื่อมไม่เหมาะสมทำให้ไม่สามารถมองเห็นทางเชื่อมได้อย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะ

1. พิจารณาจัดทำแผนงานติดตั้งป้ายจราจรเพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบถึงบริเวณที่มีจุดทางเชื่อมเข้าออก
2. จัดทำแผนงานเข้าเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงบริเวณทางเชื่อมเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

4.12 การจอดรถและที่จอดรถประจำทาง



ภาพที่ 4.17 แสดงการจอดรถประจำทาง

ที่มา : ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกระปี - เหนือคลอง

4.12.1 การจอดรถ

ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดงบประมาณในการดำเนินการ
ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

1. ไม่มีพื้นที่สำหรับจอดรถอย่างเพียงพอ
2. ไม่มีพื้นที่การเดิมพันสำหรับการเข้าจอดรถอย่างเพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

1. พิจารณาจัดทำแผนงานเพื่อปรับปรุงพื้นที่สำหรับการจอดรถให้เพียงพอ

และเหมาะสม

4.12.1 ที่หยุดรถประจำทาง

ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดงบประมาณในการดำเนินการ
ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

1. ที่หยุดรถประจำทางอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ปลอดภัยก่อให้เกิดปัญหาด้าน

ความปลอดภัย

2. มีรถกีดขวางทำให้รถประจำทางไม่สามารถเข้าไปจอดที่หยุดรถประจำทางได้อย่างเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

1. พิจารณาจัดทำแผนงานเพื่อปรับปรุงพื้นที่สำหรับการหยุดรถประจำทาง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสม

4.13 อื่นๆ



ภาพที่ 4.18 แสดงกิจกรรมข้างทาง

ที่มา : ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกรุงปี - หนองคลอง

4.13.1 แสงที่สะท้อนเข้าตาผู้ขับขี่

ความเหมาะสม

4.13.2 กิจกรรมข้างทาง

ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดงบประมาณและเครื่องจักรในการดำเนินการ
ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

1. มีกิจกรรมข้างทางซึ่งอาจเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ขับขี่ เช่น การจอดรถ กีดขวางการจราจรในทางหลักที่มีความเร็วสูง

2. มีป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นๆ ติดตั้งอยู่บริเวณข้างเคียงซึ่งอาจเปี่ยงเบนความสนใจของผู้ขับขี่ ทำให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสนในการมองเห็นแนวทาง

ข้อเสนอแนะ

1. พิจารณาจัดทำแผนงานเพื่อติดตั้งป้ายเดือนไม่ให้มีการจอดรถกีดขวางการจราจรในบริเวณที่มีปริมาณการจราจรคับคั่งหรือเส้นทางหลักที่มีความเร็วสูง

2. จำทำแผนงานเข้าเครื่องจักรเพื่อทำการรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ติดตั้งบริเวณสองข้างทางที่ไม่ได้ทำการขออนุญาตในการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาการบริหารการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเพื่อจัดทำแผนงานบำรุงรักษาทางหลวงของแขวงการทางกรอบี ศึกษารัฐวิถี ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกรอบี – เหนือคลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเพื่อจัดทำแผนงานบำรุงรักษาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกรอบี – เหนือคลอง โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ (Check List) เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในแต่ละด้าน คือ การตรวจสอบทางกายภาพของถนน และ การตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวก

1. สรุปผลการศึกษา

การบริหารการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเพื่อจัดทำแผนงานบำรุงรักษาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกรอบี – เหนือคลอง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนมาจัดทำแผนงานบำรุงรักษาทางหลวงในความควบคุมของแขวงการทางกรอบี เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในความควบคุมของแขวงการทางกรอบี รวมถึงการขัดสรรงบประมาณที่จะนำมาดำเนินการในงานแต่ละประเภทให้มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องที่ และเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในความควบคุมของแขวงการทางกรอบีมีความสะดวกและปลอดภัย

วิธีการดำเนินการศึกษา จะเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ (Check List) เส้นทางที่จะใช้ในการตรวจสอบจะเป็นทางหลวงสายหลักของจังหวัดกรอบีที่สำคัญ สามารถเข้าถึงต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงฝั่งอันดามัน เช่น ภูเก็ต พังงา ตรัง คือทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกรอบี – เหนือคลอง ทำให้มีปริมาณการจราจรที่สูงและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน โดยจะทำการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในแต่ละด้าน คือ การตรวจสอบทางกายภาพของถนน และ การตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวก

ผลจากการศึกษาวิจัยในสنانในแต่ละด้านสามารถสรุปผลได้ ดังนี้

1. แนวทางและรูปตัวตน

1.1 แนวทางรวมและทางคิ่ง จากผลการตรวจสอบ พบว่าซึ้งไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากแนวโน้มงานและการยกโถงไม่สัมพันธ์กับการจราจรส่วนใหญ่บริเวณนั้นและไม่ปลอดภัย ต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเนื่องจากการขาดงบประมาณในการดำเนินการ ควรพิจารณาจัดทำแผนงาน ปรับปรุงแก้ไขทางหลวง บริเวณใดที่มีปริมาณการจราจรสูงหรือการจราจรสับสน หรือมีสอดคล้อง แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุมาก รวมทั้งอาจเป็นการก่อสร้างปรับปรุงเพื่อเสริมให้ระบบการจัดการ จราจรเป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัย

1.2 ระยะการมองเห็นตามแนวทาง จากการตรวจสอบ พบว่ามีความเหมาะสม ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถมองเห็นแนวทางได้ในระยะที่ปลอดภัย

1.3 รูปตัวตน จากการตรวจสอบ พบว่าซึ้งไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากจำนวนช่องจราจรไม่เพียงพอ กับปริมาณการจราจร และไม่มีการขยายความกว้างของช่องจราจร บริเวณทางโถงอย่างเพียงพอ ในการพื้นที่ที่กำลังเป็น เนื่องจากการขาดงบประมาณในการดำเนินการ ควรพิจารณาจัดทำแผนงาน ปรับปรุงทางหลวง เพื่อปรับปรุงทางหลวงให้เหมาะสมกับสภาพการจราจร ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการปรับปรุงในบริเวณทางโถงและจุดที่มีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุสูงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

2. ลักษณะทั่วไปของทางแยก

2.1 ลักษณะทั่วไปทางเรขาคณิตของทางแยก จากการตรวจสอบ พบว่าซึ้งไม่มีความเหมาะสม ไม่มีช่องจราจรสำหรับรอเลี้ยว ความกว้างของช่องจราจร ไม่เพียงพอสำหรับ ยานพาหนะทุกประเภท มีการเปิดชุดกลับรถ ใกล้บริเวณทางแยก และ รูปแบบทางแยกไม่มีความชัดเจน ก่อให้เกิดความสับสน ต่อผู้ใช้รถใช้ถนน เนื่องจากการขาดงบประมาณในการดำเนินการ ควรพิจารณาจัดทำแผนงาน ปรับปรุงทางหลวง แก้ไขจัดทำบริเวณทางร่วมทางแยก ให้มีความสะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มหรือขยายช่องจราจร บริเวณทางแยก รวมถึงช่องรอเลี้ยวขวา หรือ ช่องรอเลี้ยวซ้าย และติดตั้งช่องเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก บนทางแยก งานระบบระบายน้ำ หรือ งานอื่นๆ ที่จำเป็น

2.2 การมองเห็น จากการตรวจสอบ พบว่ามีความเหมาะสม ผู้ใช้รถใช้ถนน สามารถมองเห็นทางแยกได้อย่างชัดเจน

2.3 การควบคุมการจราจร บริเวณทางแยก และการนำทาง จากการตรวจสอบพบว่า ซึ้งไม่มีความเหมาะสม เครื่องหมายจราจร บนผิวทาง และป้ายจราจร ที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม ในการควบคุมการจราจร บริเวณทางแยก และ ไม่มีอุปกรณ์ หรือเครื่องหมายนำทาง ผ่านทางแยกอย่าง

เหมาะสม ควรพิจารณาจัดทำแผนงานจัดทำเครื่องหมายราชการในรูปแบบผิวทางและป้ายจราจรในการควบคุมการจราจรในบริเวณทางแยกรวมถึงอุปกรณ์หรือเครื่องหมายนำทางผ่านทางแยกให้เหมาะสม

3. การระบายน้ำ

3.1 ปัจจุบันที่ว่าไป จากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่มีความเหมาะสม ระบบการระบายน้ำไม่เหมาะสม ในมีการป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังหรือการไหลผ่านของกระแสน้ำบนผิวถนนและมีวัชพืชปกคลุมให้ล่างท้องทำให้น้ำระบายน้ำลงให้ล่างท้องไม่สะดวก เนื่องจากการขาดงบประมาณและเครื่องจักรในการดำเนินการ ควรพิจารณาจัดทำแผนงานปรับปรุงแก้ไขทางหลวงและ เช่าเครื่องจักร เพื่อจัดทำระบบการระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำจากผิวจราจรได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

4. ป้ายจราจร

4.1 ชนิดและการติดตั้งป้ายจราจร จากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่มีความเหมาะสม ผู้ขับขี่มีความสับสนเนื่องจากมีจำนวนป้ายจราจรมากเกินความจำเป็นและป้ายจราจรที่ไม่ใช้แล้วก็ไม่ได้ทำการรื้อถอนออกไป เนื่องจากการขาดงบประมาณและเครื่องจักรในการดำเนินการ ควรพิจารณาจัดทำแผนงานเช่าเครื่องจักรในการดำเนินการแก้ไขป้ายจราจรให้มีจำนวนป้ายจราจรที่เหมาะสม และรื้อถอนป้ายจราจรที่ไม่ใช้แล้วออกไป

4.2 การมองเห็นป้ายจราจร จากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่มีความเหมาะสม การติดตั้งป้ายจราจربังกันเอง ความสูงและระยะห่างจากถนนไม่เหมาะสม และ มีจำนวนไม่เพียงพอในบริเวณที่จำเป็น เนื่องจากการขาดงบประมาณและเครื่องจักรในการดำเนินการ ควรพิจารณาจัดทำแผนงานเช่าเครื่องจักรในการดำเนินการแก้ไขป้ายจราจรให้มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและติดตั้งป้ายจราจรเพิ่มเติมในบริเวณที่จำเป็น

5. สัญญาณไฟจราจร

5.1 การติดตั้งและการทำงานของสัญญาณไฟจราจร จากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่มีความเหมาะสม จำนวน ตำแหน่ง และชนิดของสัญญาณไฟจราจรไม่เหมาะสมสำหรับขานพาหนะทุกประเภท ในมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนควบคุม ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ และตู้ควบคุมไฟสัญญาณอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ปลอดภัย เนื่องจากการขาดงบประมาณในการดำเนินการ ควรพิจารณาจัดทำแผนงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเพิ่มเติมในบริเวณที่จำเป็น เพื่อควบคุมการจราจรที่เข้าสู่ทางแยก ควบคุมการจราจรบริเวณทางข้าม หรือ ทางม้าลาย กำหนดทิศทางของ การจราจรและการจัดการจราจรอัตโนมัติ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ รวมทั้งจัดระเบียบของการจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพของทางหลวง และ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนควบคุม

ผู้สูงอายุ หรือ คนพิการ ในกรณีที่จำเป็น และข่ายคำแนะนำของศุภวคุณไฟสัญญาณ ให้มีความปลอดภัย

5.2 การมองเห็นไฟสัญญาณจราจร จากการตรวจสอบพบว่า มีความเหมาะสม
ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

6. เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทาง

6.1 ปัญหาทั่วไป จากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่มีความเหมาะสม ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติทุกสภาวะอากาศและไม่สม่ำเสมอตลอดเส้นทาง เนื่องจากการขาดงบประมาณในการดำเนินการ ควรพิจารณาจัดทำแผนงานจัดทำเครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทางเพิ่มเติม และปรับปรุงในบริเวณที่จำเป็น เพื่อแน่นหนาและควบคุมการจราจร ให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมيانพาหนะให้อยู่ในช่องจราจรอย่างถูกต้อง สามารถตัดสินใจที่จะเปลี่ยนช่องทาง แซง หรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยทั้งขณะที่หันวิสัยไม่ดี

6.2 เครื่องหมายจราจร จากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่มีความเหมาะสม เส้นแบ่งทิศทางจราจร เส้นขอบทาง เส้นแบ่งช่องจราจรไม่เหมาะสม เครื่องหมายจราจรที่ไม่จำเป็นไม่ได้ทำการข้ายหรือลบนอกไปทำให้เกิดความสับสนต่อผู้ขับขี่ เนื่องจากการขาดงบประมาณในการดำเนินการ ควรพิจารณาจัดทำแผนงานจัดทำเครื่องหมายจราจรเพิ่มเติมและปรับในบริเวณที่จำเป็น ให้เพียงพอและเหมาะสม และไม่สร้างความสับสนให้กับผู้ขับขี่yanพาหนะ

6.3 เครื่องหมายนำทาง จากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่มีความเหมาะสม การติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ไม่เหมาะสมและถูกบดบังด้วยต้นไม้และหญ้าส่องข้างทาง เนื่องจากการขาดงบประมาณและเครื่องจักรในการดำเนินการ ควรพิจารณาจัดทำแผนงานติดตั้งเครื่องหมายนำทางเพิ่มเติม และแผนเข่าเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงในบริเวณที่จำเป็นให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

6.4 อุปกรณ์บนผิวจราจร (ปูนจราจร) จากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่มีความเหมาะสม อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติทุกสภาวะอากาศ และติดตั้งในบริเวณที่ไม่เหมาะสมและจำเป็น เนื่องจากการขาดงบประมาณในการดำเนินการ ควรพิจารณาจัดทำแผนงานติดตั้งอุปกรณ์บนผิวจราจร (ปูนจราจร) ในบริเวณที่จำเป็นให้มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งในเวลาที่ฝนตก กลางคืน

6.5 สันระนาด จากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่มีความเหมาะสม อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เนื่องจากมีอาชญากรรมใช้งานนานและเสื่อมสภาพ เนื่องจากการขาดงบประมาณในการดำเนินการ ควรพิจารณาจัดทำแผนงานจัดทำสันระนาด (Rumble Strips) เพื่อปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

7. สภาพอันตรายข้างทาง

7.1 เขตปลอดภัย (Clear Zone) จากการตรวจสอบพบว่า มีความเหมาะสม

7.2 อุปกรณ์กันชน จากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่มีความเหมาะสม อุปกรณ์กันชนที่ชำรุดไม่ได้รับการซ่อมแซม ไม่สามารถมองเห็นได้ในทุกสภาวะอากาศ และ จุดปลายของอุปกรณ์กันชนมีลักษณะไม่ปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ที่เสียหลักพุ่งเข้าชน เนื่องจากการขาดงบประมาณในการดำเนินการ ควรพิจารณาจัดทำแผนงานคิดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์กันชนให้เหมาะสมและมีความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ที่เสียหลักพุ่งเข้าชน และซ่อมแซมอุปกรณ์กันชนที่ชำรุดเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

7.3 รั้ว จากการตรวจสอบพบว่า มีความเหมาะสม

8. พื้นถนน

8.1 สภาพพื้นถนน จากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่มีความเหมาะสม พื้นผิวชุกราเป็นหลุม มีการทรุดตัว ผิวเป็นคลื่น และ มีสภาพที่มีความด้านทานการลื่น ไถลไม่เพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณทางโค้ง บริเวณที่มีความลาดชัน และช่วงก่อนถึงทางแยก เนื่องจากการขาดงบประมาณในการดำเนินการ ควรพิจารณาจัดทำแผนงานปรับปรุงสภาพพื้นถนนที่เกิดความเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเพื่อให้ผู้ขับขี่มีความสะดวกและปลอดภัย

9. ไฟฟ้าแสงสว่าง

9.1 ป้ายหาทัวไป จากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่มีความเหมาะสม ไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุดไม่ได้รับการแก้ไข และ มีสิ่งบังบังแสงสว่าง เนื่องจากการขาดงบประมาณและเครื่องจักรในการดำเนินการ ควรพิจารณาจัดทำแผนงานปรับปรุงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมและจัดทำแผนเข้าเครื่องในใช้การตัดแต่งต้นไม้ที่บังแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ขับขี่

10. คนเดินเท้า คนเดินข้ามถนน คนขี่จักรยาน

10.1 สิ่งอันวยความสะดวกและปลอดภัยสำหรับคนเดินเท้า คนเดินข้ามถนน จากการตรวจสอบว่า ยังไม่มีความเหมาะสม ไม่มีการจัดเตรียมสิ่งความสะดวกและปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับคนเดินเท้า ทางเท้าไม่มีความต่อเนื่องในบริเวณที่จำเป็น ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์กันหรือรั้วเพื่อบังคับให้คนเดินเท้าไปเดินข้ามถนนในจุดทางข้ามที่ปลอดภัย เนื่องจากการขาดงบประมาณในการดำเนินการ ควรพิจารณาจัดทำแผนงานเพื่อปรับปรุงหรือจัดทำทางเท้าเพิ่มเติมในบริเวณที่จำเป็น พร้อมจัดทำสิ่งอันวยความสะดวกและความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับคนเดินเท้าและคนเดินข้ามถนน

10.2 สิ่งอ่อนนวยความสะดวกและปลดปลอกภัยสำหรับผู้เข้าขั้บชื่อรถจักรยาน จากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่มีความเหมาะสม ไม่มีทางจักรยานสำหรับผู้ที่ขับชื่อรถจักรยาน เนื่องจากการขาดงบประมาณในการดำเนินการ ควรพิจารณาจัดทำแผนงานจัดทำซ่อมทางจักรยาน เพื่อให้เกิดความปลดปลอกภัยต่อผู้ที่ใช้รถจักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง พร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งอ่อนนวยความสะดวกและความปลดปลอกภัยที่จำเป็นสำหรับผู้เข้าขั้บชื่อรถจักรยาน

11. ทางเชื่อม

11.1 ปัจจุบันทั่วไป จากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่มีความเหมาะสม ไม่มีการควบคุมการเข้าออกจากการเชื่อมที่เหมาะสม ไม่มีช่องจราจรสำหรับroleี้ยวเพื่อเข้าหรือออกจากทางเชื่อมในกรณีที่จำเป็น ทางเชื่อมก่อให้เกิดปัจจุบันการขัดแย้งของระบบและภาระจราจร เนื่องจากการขาดงบประมาณในการดำเนินการ ควรพิจารณาจัดทำแผนงานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกจากการเชื่อมและปรับปรุงทางเชื่อมให้มีความเหมาะสมและปลดปลอกภัย เพื่อไม่ให้เกิดปัจจุบันการขัดแย้งของระบบและภาระจราจร

11.2 ระยะการมองเห็น จากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่มีความเหมาะสม ตำแหน่ง และมุมของทางเชื่อม ไม่เหมาะสมทำให้ไม่สามารถมองเห็นทางเชื่อมได้อย่างชัดเจน เนื่องจากการขาดงบประมาณและเครื่องจักรในการดำเนินการ ควรพิจารณาจัดทำแผนงานติดตั้งป้ายจราจรเพิ่มเติม และแผนงานซ่อมเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงบริเวณทางเชื่อม เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบว่าบริเวณดังกล่าว มีรถเข้าออก

12. การจอดรถและที่จอดรถประจำทาง

12.1 การจอดรถ จากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่มีความเหมาะสม ไม่มีพื้นสำหรับการจอดและการเลี้ยวเพื่อจอดอย่างเพียงพอ เนื่องจากการขาดงบประมาณและเครื่องจักรในการดำเนินการ ควรพิจารณาจัดทำแผนงานเพื่อปรับปรุงพื้นที่สำหรับการจอดรถให้เพียงพอและเหมาะสม

12.2 ที่หยุดรถประจำทาง จากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่มีความเหมาะสม ตำแหน่งที่หยุดรถประจำทาง ไม่เหมาะสมและมีรถจอดกีดขวางการเข้าออกของรถประจำทาง เนื่องจากการขาดงบประมาณในการดำเนินการ ควรพิจารณาจัดทำแผนงานเพื่อปรับปรุงพื้นที่สำหรับการหยุดรถประจำทางเพื่อให้เกิดความปลดปลอกภัยและเหมาะสม

13. อื่นๆ

13.1 แสงที่สะท้อนเข้าตาผู้ขับขี่ จากการตรวจสอบว่า มีความเหมาะสม

13.2 กิจกรรมข้างทาง จากการตรวจสอบว่า ยังไม่มีความเหมาะสม มีป้ายโฆษณาและกิจกรรมข้างทางที่เบี่ยงเบนความสนใจของผู้ขับขี่ ทำให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสนในการ

มองแนวทาง เนื่องจากการขาดงบประมาณและเครื่องจักรในการดำเนินการ ควรพิจารณาจัดทำแผนงานติดตั้งป้ายเดือนและแผนงานเข้าเครื่องจักรเพื่อรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในเขตทางหลวงเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ขับขี่ไม่สับสนในการมองแนวทาง

2. อภิปรายผลการศึกษา

จากผลการศึกษาการบริหารการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเพื่อจัดทำแผนงานบำรุงรักษาทางหลวงของแขวงการทางgrade ศึกษารถวิ่งทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สาย grade นี้ – เหนือคลอง ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

(1) ด้านงบประมาณ การขาดงบประมาณในการดำเนินการแก้ไข จุดเสี่ยง จุดยั้นตราย เช่น บริเวณทางร่วมทางแยก จุดกลับรถ ซึ่งต้องรับดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ผู้ขับขี่yanพาหนะ มีความสะดวกและปลอดภัย เมื่อพิจารณาจาก การตรวจสอบในถนน พบร่องรอยทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สาย grade นี้ – เหนือคลอง ปัจจุบันมีสภาพการจราจรหนาแน่น โดยเฉพาะ ในเวลาเร่งด่วน เนื่องจากเป็นถนนสายหลักของจังหวัด grade นี้ และเป็นเส้นทางผ่านไปยังจังหวัดสำคัญของภาคใต้ เช่น ภูเก็ต พังงา ตรัง ทำให้มีปริมาณรถมาก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของอุบัติเหตุทางถนน จึงต้องมีการจัดทำแผนงานบำรุงรักษาทางหลวงให้เหมาะสมกับสภาพการจราจร ในปัจจุบัน และรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้น ในอนาคต

(2) ด้านเครื่องจักร การขาดเครื่องจักรกลในการดำเนินการแก้ไข เช่น บริเวณที่มีน้ำท่วมขังพิภาร การปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวกสบายและความปลอดภัยขณะเดินทาง เมื่อพิจารณาสาเหตุแล้วพบว่า ในปัจจุบันเครื่องจักรกลที่มีอยู่ปัจจุบัน แขวงการทาง ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน และการขาดแคลนเครื่องจักรกลที่จำเป็นในการใช้งาน ทำให้ไม่สามารถแก้ไขบริเวณดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรจะมีการจัดทำแผนงานด้านเครื่องจักรกลเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ในปัจจุบัน ที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต

(3) ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้รถใช้ถนน ลดความลังเลกับผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางควบคุมของแขวงการทาง grade ของรอบนองค์ หมู่บ้าน (2550) ซึ่งผลการศึกษาประชาชนมีระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณาด้านความปลอดภัยแล้วพบว่า ประชาชนผู้ใช้เส้นทางให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนทางหลวง สูงสุด เช่น ในเรื่องของสัญญาณป้ายจราจรต่างๆ ที่มีความชัดเจน การแบ่งช่องทางจราจรที่ชัดเจน จะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนมากขึ้น

(4) ด้านการบริหารการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน จากผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายgrade ที่ ให้ทราบถึงประเด็นปัญหาที่ไม่อาจเห็นได้ชัดเจนในขณะที่ยังไม่มีการจราจรจริงบนถนน ซึ่งสามารถจะนำวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาจุดบกพร่องของทางหลวง เพื่อให้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงานบำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับคำสั่งของ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวง โดยมีหน้าที่ที่สำคัญในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติระบบตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของกรมทางหลวง ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

3. ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาการบริหารการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเพื่อจัดทำแผนงานบำรุงรักษาทางหลวงของแขวงการทางgrade ศึกษารัฐ ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สาย grade ที่ ให้ทราบถึง ข้อเสนอแนะดังนี้

(1) ข้อเสนอแนะในการจัดการ จากผลการศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบในสถานที่ที่ทราบถึงศักยภาพของทางหลวงสายgrade ที่ ให้เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำแผนงานบำรุงรักษาทางหลวง ให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรในปัจจุบัน และเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาทางหลวงให้มีความปลอดภัย ความสะดวกสบายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อยกระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ประชาชนผู้อาศัยสองข้างทาง ในการใช้บริการทางหลวงของแขวงการทางgrade ศึกษารีบูตตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเป็นประจำทุกปีเพื่อตรวจสอบจุดบกพร่องของทางหลวงอย่างเป็นทางการ เพื่อให้สามารถนำผลจากการตรวจสอบมาใช้ในการจัดทำแผนงานบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสม

(2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1) ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมทางหลวงทุกสายทางในความรับผิดชอบของแขวงการทางgrade ที่เพื่อทราบถึงศักยภาพของทางหลวงในความคุ้มในการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยและสะดวกสบายในการเดินทาง

2.2) ควรมีการศึกษาการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้น ขั้นตอนการออกแบบ

ก่อสร้าง ขึ้นตอนก่อนเปิดการจราจร และการตรวจสอบถนนที่เปิดให้บริการแล้ว เพื่อให้สามารถจัดทำแผนงานนำรุ่งรักษายาทางหลวงได้อย่างถูกต้อง เหนาะสูน กับสภาพการจราจรในปัจจุบัน

2.3) ความมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางหลวงควบคู่ไปกับการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนผู้อาศัยสองข้างทางมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาทางหลวงให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบายเพิ่มขึ้น

បរទានុករណ

บรรณานุกรม

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม (2547) คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับถนนที่เปิดให้บริการแล้ว กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ชั้นผู้ช่วย สารวัตชั้นผู้ช่วยและคณะ (2549) การวิจัยเพื่อจัดระดับความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนด้วยวิธีทางสถิติขั้นสูง กรุงเทพมหานคร สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง

พิชัย ฐานีรัตนานนท์ ยอดพล ธนาบริบูรณ์ ล้ำดวงศรีศักดา (2548) การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนคู่มือปฏิบัติสำหรับประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันพัฒนาฯ รายงานผลเรียนรู้ สำนักงาน ก.พ. (2545) ชุดการเรียนคู่ยังคง หลักสูตร การบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กรุงเทพมหานคร บริษัท อัทธิบดี โพธดักซ์ กรุ๊ป จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร กระทรวงคมนาคม (2547) แนวทางการออกแบบถนนที่ปลอดภัยมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ถนนทุกประเภท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร กระทรวงคมนาคม (2547) คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร กระทรวงคมนาคม (2551) คู่มือการออกแบบปรับปรุงแก้ไขจุดอันตราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักอุปนิสัยความปลอดภัย กรมทางหลวง (2549) การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง กรุงเทพมหานคร สำนักงานกิจการ โรงพยาบาล องค์การส่งเสริมสุภาพ公民 ผ่านศึกษา

สุรังค์ศรี ศิริโจน์โนนชัย และ วิวัฒน์ ศิริโจน์โนนชัย (2550) การวิจัยความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเทpkย์ตี้ ภูเก็ต โรงพยาบาลคลองจั่ง จังหวัดภูเก็ต

อรอนงค์ หนูเนื้อ (2550) "ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางควบคุมของแขวงการทางกรุงปี" สารนิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจักรยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน

รายการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดให้บริการแล้ว (Existing Roads)

ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) สายกรุงปี – เหนือคลอง

ระหว่าง กม.966+607 – กม.987+423

ประเด็น	ใช่	ไม่ใช่	ข้อคิดเห็น
<p>1. แนวทางและรูปตัดของถนน</p> <p>1.1 แนวทางรถและแนวทางดึง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● โค้งแนวราบและการยกโค้ง (ถ้าจำเป็น) มีความเหมาะสมกับความเร็วของการจราจรส่วนใหญ่ในบริเวณนั้นหรือไม่ ● ความสัมพันธ์ระหว่างโค้งแนวราบและแนวดึงมีความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่หรือไม่ เช่น ไม่มีลักษณะที่อาจทำให้ผู้ขับขี่ไม่คาดคิดว่าจะมีโค้งแนวราบที่ตัดจากโค้งกว้าง ● แนวเส้นทางมีความชัดเจน โดยมีลักษณะที่จะไม่ทำให้ผู้ขับขี่เกิดความเข้าใจผิดหรือความสับสนหรือไม่ <p>1.2 ระยะการมองเห็นตามแนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● โค้งแนวราบและโค้งแนวดึงมีระยะการมองเห็นที่เหมาะสมกับความเร็วของการจราจรส่วนใหญ่ในบริเวณนั้นหรือไม่ ● การมองเห็นแนวทางข้างหน้าถูกสิ่งกีดขวางต่าง ๆ บดบังหรือไม่ เช่น ต้นไม้ ป้ายต่าง ๆ รถที่จอดอยู่ ป้ายหยุดโดยสารประจำทาง ฯลฯ ● ในบริเวณถนนที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นทางภูเขา หรือ/และบริเวณที่มีทางลาดชันหรือช่วงถนนที่มีระยะการมองเห็นปลอดภัยสำหรับการแซงรถที่ไม่มีเพียงพอเป็นระยะทางยาว บริเวณเหล่านี้มีการจัดซ่องจราจรพิเศษเพื่อให้รถที่แซงช้าหลีกทางให้รถที่มีความเร็วสูงกว่าสามารถแซงผ่านเข้าไปได้อย่างปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ 			

ประเด็น	ใช่	ไม่ใช่	ข้อคิดเห็น
1.3 รูปตัดถนน			
● ความกว้างของช่องจราจรและจำนวนช่องจราจรเพียงพอ กับปริมาณการจราจรและเหมาะสมกับประเภทของยานพาหนะหรือไม่			
● มีการขยายความกว้างของช่องจราจรบริเวณทางโค้งอย่างเพียงพอในกรณีที่จำเป็นหรือไม่			
● ชนิดและความกว้างของเกาะกลางถนนมีความเหมาะสมหรือไม่			
● ระยะทางความกว้าง (Taper Lengths) ในบริเวณที่รูปตัดถนนมีการเปลี่ยนแปลง มีความเหมาะสมหรือไม่			
● ความกว้างของไหล่ทางเพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่รถที่พลัดหลุดออกนอกถนนสามารถควบคุมยานพาหนะให้กลับเข้าสู่ถนนได้หรือไม่			
● ความกว้างของไหล่ทางเพียงพอเพื่อจะให้รถที่ขัดข้องไม่สามารถแล่นต่อไปได้หรือรถที่ต้องขอคดซุกเฉินสามารถจอดได้อย่างปลอดภัยหรือไม่			
2. สักษณะทั่วไปของทางแยก			
2.1 ลักษณะทางเรขาคณิตของทางแยก			
● ความกว้างของช่องจราจร ช่องทางเดียว รัศมีวงเลี้ยวใหญ่ทาง และ ถนนโดยรวม เพียงพอสำหรับยานพาหนะทุกประเภทที่เข้ามาในบริเวณทางแยกหรือไม่			
● ความกว้างของถนนและรัศมีวงเลี้ยว มีความเหมาะสมหรือไม่เพื่อป้องกันมิให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงจนเกินควร			
● รูปแบบของทางแยกมีความชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภทหรือไม่			
● มีการจัดช่องจราจร (Channelization) ที่เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่			
● ชนิดของเกาะกลางมีความเหมาะสมหรือไม่			

ประเด็น	ใช่	ไม่ใช่	ข้อคิดเห็น
● ความกว้างของทางกลางเพียงพอหรือไม่			
● มีการจัดซองจราจรสำหรับเลี้ยว (Auxiliary Lane) ในกรณีที่จำเป็นหรือไม่ เช่น รถที่เดินมีปริมาณมาก หรือรถที่รอเลี้ยวก็ต้องการระยะทางในทางตรง			
● ลักษณะทางเรขาคณิตของซองจราจรสำหรับเลี้ยว เช่น ความกว้างระยะพาดความกว้าง (Taper Lengths) ความยาวของช่องพักรถ (Storage Lengths) มีความเหมาะสมหรือไม่			
● ผู้ขับขี่สามารถหยุดรถหรือชะลอความเร็วได้อย่างปลอดภัย ในระยะทางของซองจราจรสำหรับเลี้ยวหรือไม่			
● ซองจราจรสำหรับเลี้ยวนมีความยาวเพียงพอเพื่อที่จะให้ผู้ขับขี่ สามารถเปลี่ยนซองจราจรเข้าไปรวมกับซองจราจรถ่อๆ กันไปได้อย่างปลอดภัยหรือไม่			
● จุดเปิดกลับรถที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับทางแยกทำให้เกิดปัญหาการขัดแย้งกันของระยะทาง (Conflicting Problems) หรือไม่			
● ทางเชื่อมบริเวณใกล้ทางแยกสร้างปัญหาแก่ระยะทางสาธารณะทางแยกหรือไม่			
2.2 การมองเห็น			
● ตำแหน่งที่ตั้งของทางแยกมีปัญหานี้เรื่องการมองเห็นจากสายตาเหตุของแนวทางราบหรือแนวทางดิ่งหรือไม่			
● ระยะการมองเห็นบริเวณทางแยกถูกบดบังจากต้นไม้ เสาไฟฟ้าการจอดรถ ที่หยุดรถประจำทางฯลฯ หรือไม่			
2.3 การควบคุมการจราจรบริเวณทางแยกและการนำทาง			
● เครื่องหมายจราจรบนผิวทางและป้ายจราจรที่มีอยู่เหมาะสมในการควบคุมการจราจรบริเวณทางแยกหรือไม่			
● มีอุปกรณ์หรือเครื่องหมายนำทางผ่านทางแยกอย่างเหมาะสมหรือไม่			

ประเด็น	ใช่	ไม่ใช่	ข้อคิดเห็น
3. การระบายน้ำ			
3.1 ปัญหาทั่วไป			
● ความล้าดเอียงของผิวทางเพียงพอต่อการระบายน้ำบน ผิวทางหรือไม่			
● ระบบการระบายน้ำมีความเหมาะสมหรือไม่			
● มีการการป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังหรือการไหล่ผ่านของ กระแสน้ำบนผิวจราจรในบริเวณที่ถนนตัดผ่านแนว การไหลของทางน้ำอย่างเพียงพอ หรือไม่			
● มีวัชพืชหรืออุปสรรคอื่นๆ บริเวณไหล่ทางกั้นขวางการ ไหลของน้ำจากผิวจราจรหรือไม่			
● มีการคุ้นเคยรักษาระบบระบายน้ำเพื่อให้สามารถทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่			
● ความสัมพันธ์ระหว่างความล้าดเอียงของถนนตามรูปดัง แนววาง และตามแนววางมีความเหมาะสมโดยไม่ทิ้งให้ เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง บนผิวทางหรือไม่			
4. ป้ายจราจร			
4.1 ชนิดและการติดตั้งป้ายจราจร			
● ป้ายจราจรที่ติดตั้งมีความถูกต้องเหมาะสมในการใช้งาน หรือไม่			
● รูปแบบของป้ายจราจรที่ติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐาน หรือไม่			
● มีปัญหาด้านความสั้นสันของผู้ขับขี่เนื่องจากการมีป้าย จราจรที่มากเกินไปหรือไม่			
● ป้ายจราจรที่ไม่ได้ใช้แล้วถูกรื้อถอนออกไปหรือไม่			
● ตำแหน่งของการติดตั้งป้ายจราจนมีความเหมาะสม หรือไม่			
● ขนาดของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์บนป้ายจราจนมีความ เหมาะสมหรือไม่			

ประเด็น	ใช่	ไม่ใช่	ข้อคิดเห็น
● ผู้เข้าข่ายสามารถอ่านและทำความเข้าใจข้อความหรือสัญลักษณ์บนป้ายจราจรได้ง่ายหรือไม่			
4.2 การมองเห็นป้ายจราจร			
● ป้ายจราจรอยู่ในสภาพที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในทุกช่วงเวลาทุกสภาพแวดล้อม เช่น กลางวัน กลางคืน พื้นทราย หมอกัด พระอาทิตย์กำลังขึ้นหรือตก			
● ป้ายจราจรสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยไม่มีสิ่งกีดขวางบดบังต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงหรือไม่ เช่น ต้นไม้ เสาไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายต่าง ๆ รถที่จอดอยู่ ที่หยุดรถประจำทาง ฯลฯ			
● ป้ายจราจรถูกติดตั้งอย่างเหมาะสมโดยไม่บดบังกันเอง หรือไม่			
● ป้ายจราจรสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยไม่ถูกดึงดูดความสนใจจากสิ่งรอบข้างหรือพื้นที่ด้านหลังของป้าย หรือไม่			
● การมองเห็นป้ายจราจรมีความชัดเจนโดยไม่ถูกรบกวนจากไฟฟ้าแสงสว่างหรือแสงไฟจากข้างทาง หรือไม่			
● ป้ายจราจรสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยไม่ถูกรบกวนจากแสงไฟหน้ารถที่อยู่ในทิศทางตรงข้ามหรือไม่			
● มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับป้ายจราจรบนสูง อย่างเพียงพอหรือไม่			
● มีการติดตั้งป้ายจราจรออย่างเพียงพอปริมาณที่มีหลาຍช่องจราจร เพื่อให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนหรือไม่			
● ป้ายจราจรถูกติดตั้งหันไปในทิศทางที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้เข้าข่ายมองเห็นได้อย่างถูกต้องหรือไม่			
● ป้ายจราจรถูกติดตั้งโดยมีความสูงและระยะห่างจากถนนที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหรือไม่			

ประเด็น	ใช่	ไม่ใช่	ข้อคิดเห็น
5. สัญญาณไฟจราจร			
5.1 การติดตั้งและการทำงานของสัญญาณไฟจราจร			
<ul style="list-style-type: none"> ● สัญญาณไฟจราจรทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ ● จำนวน ตำแหน่ง และชนิดของไฟสัญญาณ มีความเหมาะสมสำหรับบ้านพำนะในแต่ละประเภทและสภาพการจราจรหรือไม่ ● มีสิ่งอื่นวายความสะดวกสำหรับคนดำเนินดู ผู้สูงอายุ หรือ คนพิการ ในกรณีที่จำเป็นหรือไม่ ● ศูนย์ควบคุมสัญญาณไฟจราจรอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย (เช่น จากการถูกเจี้ยวชน) หรือไม่ ● จังหวะของสัญญาณไฟจราจรมีความเหมาะสมในด้านความปลอดภัยหรือไม่ 			
5.2 การมองเห็นสัญญาณไฟจราจร			
<ul style="list-style-type: none"> ● สัญญาณไฟจราจรอยู่ในสภาพที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนหรือไม่ ● สัญญาณไฟจราจรสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีสิ่งบดบังต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงหรือไม่ เช่น ต้นไม้ เสาไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายต่างๆ ที่หยุดรถประจำทาง ฯลฯ ● สัญญาณไฟจราจรสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่ถูกดึงดูดความสนใจจากเห็นสีร้อนข้างหน้าหรือพื้นที่ด้านหลังของหัวสัญญาณไฟจราจรหรือไม่ ● การมองเห็นสัญญาณไฟจราจรมีความชัดเจนโดยไม่ถูกรบกวนจากไฟฟ้าแสงสว่างหรือแสงไฟจากข้างทาง หรือไม่ ● สัญญาณไฟจราจรสามารถมองเห็นได้เฉพาะทิศทางที่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้องเท่านั้นหรือไม่ ● การมองเห็นสีของสัญญาณไฟจราจนีปัญหาจากสีของไฟฟ้าสองสว่างในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ 			

ประเด็น	ใช'	ไม่ใช'	ข้อคิดเห็น
<ul style="list-style-type: none"> ● สัญญาณไฟจราจรสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยไม่มีการขัดแย้งกับสัญญาณไฟจราจรของทางแยกใกล้เคียงหรือไม่ 			
6. เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทาง			
6.1 ป้ายห้าวไป			
<ul style="list-style-type: none"> ● เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทางมีความเหมาะสมกับหน้าที่การใช้งานของถนนหรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> ● เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทางมีความถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> ● เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทางอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติในทุกสภาพอากาศหรือไม่ เช่น กลางวัน กลางคืน ฝนตก หมอกคลง พระอาทิตย์ขึ้นหรือตก 			
6.2 เครื่องหมายจราจร			
<ul style="list-style-type: none"> ● เส้นแบ่งทิศทางจราจร เส้นขอบทาง เส้นแบ่งช่องจราจร มีเพียงพอเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> ● เครื่องหมายลูกศรบนผิวทางในบริเวณที่จำเป็นมีแสดงหรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> ● เส้นหยุดและเส้นให้ทางมีแสดงอย่างเหมาะสมหรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> ● เครื่องหมายจราจรบนริเวณเขตห้ามแซงในบริเวณที่จำเป็นได้ติดตั้งอย่างเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> ● เครื่องหมายจราจรบนสันขบองทางได้ติดตั้งอย่างเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> ● เครื่องหมายจราจรที่ไม่จำเป็นถูกข้ายหรือลบออกเรียบร้อยหรือไม่ 			
6.3 เครื่องหมายนำทาง			
<ul style="list-style-type: none"> ● มีการติดตั้งเครื่องหมายนำทางที่เหมาะสม เช่น หลักนำทาง ป้ายสะท้อนแสง ป้ายจราจรเดือนแนวทาง ในบริเวณที่จำเป็นหรือไม่ 			

ประเด็น	ใช่	ไม่ใช่	ข้อคิดเห็น
<ul style="list-style-type: none"> เครื่องหมายนำทางถูกบดบังการมองเห็นจาก ด้านไม้ป่ายต่าง ๆ การขอครอ ฯลฯ หรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> ช่วงระยะห่างของเครื่องหมายนำทางมีความเหมาะสมหรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> ป้ายเตือนแนวทางสามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยผู้ขับขี่ที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาในทางโถงและมีความต้องเนื่องไปตลอดช่วงทาง โถง หรือไม่ 			
6.4 อุปกรณ์บนผิวจราจร (ปูมจราจร)			
<ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์บนผิวจราจร (ปูมจราจร) อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติและสามารถมองเห็นได้ในทุกสภาพแวดล้อม หรือไม่ เช่น กลางคืน ฝนตก หมอกลง 			
<ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์บนผิวจราจร (ปูมจราจร) ได้มีการติดตั้งอย่างถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์บนผิวจราจร (ปูมจราจร) มีความสูงที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายผู้ขับขี่จักรยานหรือรถจักรยานยนต์หรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์บนผิวจราจร (ปูมจราจร) แบบสะท้อนแสง ได้มีการติดตั้งในกรณีที่จำเป็นหรือไม่ 			
6.5 สันระนาด (Rumble Strips)			
<ul style="list-style-type: none"> สันระนาด (Rumble Strips) อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> รูปแบบการติดตั้งของสันระนาด (Rumble Strips) มีความเหมาะสมหรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> ความสูงของสันระนาด (Rumble Strips) มีความเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่รถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์หรือไม่ 			

ประเด็น	ใช่	ไม่ใช่	ข้อคิดเห็น
7. สภาพอันตรายข้างทาง			
7.1 เขตปลอดภัย (Clear Zone)			
<ul style="list-style-type: none"> บริเวณเขตปลอดภัย (Clear Zone) มีอุปสรรคที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่รถที่อาจเสียหลักหลุดออกจากเส้นทางหรือไม่ เช่น ดันไม้ เสาไฟฟ้า คันทางที่สูง และลากชัน ซึ่งเป็นที่รับน้ำ ซึ่งเป็นสะพาน เสาป้ายจราจร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ฯลฯ 			
7.2 อุปกรณ์กันชน			
<ul style="list-style-type: none"> มีการติดตั้งอุปกรณ์กันชนที่ไม่จำเป็นอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนหรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> จุดปลายของอุปกรณ์กันชนมีลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่ที่เสียหลักพุ่งเข้าไปชนหรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> ชนิดและประเภทของอุปกรณ์กันชนมีความเหมาะสมกับความเร็วของการจราจรส่วนใหญ่และประเภทของถนนพานะในบริเวณนั้น หรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์กันชนได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสมหรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> ระยะห่างด้านข้างของอุปกรณ์กันชนกับขอบทางเหมาะสมหรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์กันชนที่ชำรุดได้รับการซ่อมแซมหรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์กันชนสามารถมองเห็นได้ในทุกสภาพแวดล้อม เช่น กลางคืน ฝนตก หมอกลง เป็นต้น 			
7.3 รั้ว			
<ul style="list-style-type: none"> มีการติดตั้งรั้วเพื่อป้องกันคนเดินเท้าจากสภาพขันตรายต่าง ๆ ที่อยู่ข้างทางหรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> ชนิดและการติดตั้งรั้วมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนหรือไม่ 			

ประเด็น	ใช่	ไม่ใช่	ข้อคิดเห็น
8. พื้นดิน			
8.1 สภาพพื้นดิน			
<ul style="list-style-type: none"> ● ผิวดิน (ผิวน้ำ) เกิดความเสียหายที่อาจเป็นอันตราย ต่อผู้ขับขี่ หรือไม่ เช่น พื้นผิวน้ำจะ เป็นหลุม น้ำรั่ว ทรุดตัว ผิวน้ำเป็นคลื่น ● มีความแตกต่างระหว่างระดับผิวน้ำและไหล่าทางหรือไม่ ● พื้นผิวดินมีสภาพที่มีความด้านทานการลื่น ได้lostที่ เพียงพอหรือไม่ โดยเฉพาะบริเวณทางโค้ง บริเวณที่มี ความลาดชัน และช่วงก่อนถึงทางแยก เป็นต้น ● พื้นผิวดินมีปัจจัยที่อาจทำให้ผิวดินเกิดสภาพลื่น หรือไม่ ● ระดับของผิวดินที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทำให้ผู้ขับขี่ ประสบปัญหาในเรื่องการควบคุมรถหรือไม่ เช่น การ ทรุดตัวของถนน บริเวณคอสะพาน ● สภาพของตะแกรงฝ่าท่อระบายน้ำบนผิวน้ำอาจทำ ให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือจักรยานยนต์ หรือไม่ 			
9. ไฟฟ้าแสงสว่าง			
9.1 ป้ายทางทั่วไป			
<ul style="list-style-type: none"> ● มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอหรือไม่ ● ระดับของแสงสว่างเพียงพอหรือไม่ ● แสงไฟมีความสม่ำเสมอหรือไม่ ● ไฟฟ้าส่องสว่างมีสิ่งที่อาจบังแสงสว่าง เช่น กิ่งไม้ ป้าย ฯลฯ หรือไม่ 			

ประเด็น	ใช่	ไม่ใช่	ข้อคิดเห็น
10. คนเดินเท้า คนเดินข้ามถนน คนขี่จักรยาน 10.1 สิ่งอันวยความสะดวกและปลอดภัยสำหรับคนเดินเท้า คนเดินข้ามถนน			
● มีการจัดเตรียมสิ่งอันวยความสะดวกและปลอดภัยสำหรับคนเดินเท้าและคนเดินข้ามถนนหรือไม่			
● ความกว้างของทางเดินหรือทางเท้าเพียงพอกับปริมาณคนเดินเท้า หรือไม่			
● ชนิดและความสูงของสันขอบทางมีความเหมาะสมหรือไม่			
● ทางเดินหรือทางเท้ามีสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อกันเดินเท้า หรือไม่			
● ทางเดินหรือทางเท้ามีความต่อเนื่องหรือไม่			
● ดำเนินร่องของทางข้ามมีความเหมาะสมหรือไม่			
● ความกว้างของทางข้ามเพียงพอหรือไม่			
● เครื่องหมายจราจรสำหรับทางคนข้ามสามารถมองเห็นได้ชัดเจน หรือไม่			
● ทางข้ามสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยไม่ถูกบดบังจากแนวเส้นทางรถ หรือแนวเส้นคั่งหรือไม่			
● ระบบการมองเห็นบริเวณทางข้ามถูกบดบังโดยสิ่งกีดขวางต่าง ๆ หรือไม่ เช่น ป้ายต่าง ๆ ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้าง เสาไฟฟ้า รถที่จอดอยู่ ป้ายหยุดรถประจำทาง ฯลฯ			
● แนวทางข้ามถนนมีความต่อเนื่องหรือไม่			
● ทางข้ามปราศจากสภาพที่ทำให้เกิดความลื่นหรือไม่			
● ชนิดและความสูงของสันขอบทางบริเวณจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของทางข้ามมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับคนเดินเท้าทุกประเภทหรือไม่			

ประเด็น	ใช่	ไม่ใช่	ข้อคิดเห็น
<ul style="list-style-type: none"> มีสิ่งกีดขวางแนวทางข้ามหรือไม่ เช่น เสาไฟ ป้ายต่างๆ รถที่จอดอยู่กำแพงคอนกรีต ฯลฯ 			
<ul style="list-style-type: none"> มีการทำ geleage สำหรับคนเดินข้ามถนนในบริเวณที่จำเป็นหรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> มีการติดตั้งอุปกรณ์กันหรือรั้วเพื่อบังคับให้คนเดินเท้าไปข้ามถนน ในจุดทางข้ามที่ปลอดภัยหรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> มีเจ้าหน้าที่ค่อยอำนวยความปลอดภัยสำหรับคนเดินข้าม ในบริเวณที่จำเป็นหรือไม่ เช่น บริเวณหน้าโรงเรียนหรือบริเวณที่มีปริมาณคนข้ามถนนสูง 			
<ul style="list-style-type: none"> สะพานสำหรับคนเดินข้ามถูกออกแบบโดยคำนึง คนเดินเท้าทุกประเภทหรือไม่ 			
10.2 สิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยาน			
<ul style="list-style-type: none"> ความกว้างของถนนเพียงพอสำหรับปริมาณผู้ขับขี่รถจักรยานหรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานหรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> ทางจักรยานมีความต่อเนื่องและอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อผู้ขับขี่รถจักรยานหรือไม่ 			
11. ทางเชื่อม			
11.1 ปัญหาทั่วไป			
<ul style="list-style-type: none"> มีการควบคุมการเข้าออกจากทางเชื่อมที่เหมาะสมหรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> รักษาการเลี้ยวบริเวณทางเชื่อมเพียงพอสำหรับบานพาหนะทุกประเภทหรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> มีช่องจราจรสำหรับเด็กเพื่อเข้าหรือออกจากทางเชื่อมในกรณีที่จำเป็นหรือไม่ 			
ความลัดเอียงของทางเชื่อมมีความเหมาะสมหรือไม่			

ประเด็น	ใช่	ไม่ใช่	ข้อคิดเห็น
<ul style="list-style-type: none"> ทางเชื่อมก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกันของกระแส จราจรหรือไม่ 			
11.2 ระยะการมองเห็น <ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งของทางเชื่อมสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยไม่ถูกบดบังจากแนวทางรถหรือแนวคันทรีไลน์ 			
<ul style="list-style-type: none"> มุมของทางเชื่อมมีความเหมาะสมซึ่งทำให้สามารถ มองเห็นทางเชื่อมได้อย่างชัดเจนหรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> ระยะการมองเห็นบริเวณทางเชื่อมไม่ถูกบดบังโดยสิ่งกีด ขวางต่างๆ เช่น ป้ายต่างๆ สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ เสาไฟฟ้า รถที่จอดอยู่ ป้ายหยุดรถประจำทาง ฯลฯ หรือไม่ 			
12. การจอดรถ และ ที่หยุดรถประจำทาง			
12.1 การจอดรถ <ul style="list-style-type: none"> มีการจัดพื้นที่สำหรับจอดรถอย่างเพียงพอหรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่การเดินวิ่งสำหรับการเข้าจอดรถเพียงพอหรือไม่ 			
12.2 ที่หยุดรถประจำทาง <ul style="list-style-type: none"> ที่จอดรถประจำทางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมโดยไม่ ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านความปลอดภัย หรือไม่ มีรถจอดกีดขวางทำให้รถประจำทางไม่สามารถเข้าไป จอดที่หยุดรถประจำทางที่เหมาะสมหรือไม่ 			
13. อื่นๆ			
13.1 แสงที่สะท้อนเข้าตาผู้ขับขี่ <ul style="list-style-type: none"> ทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่ถูกบดบังโดยแสง สะท้อนจากคอมไฟหน้ารถที่อยู่ในทิศทางตรงข้ามหรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> แสงสะท้อนจากไฟฟ้าส่องสว่างรบกวนการมองเห็นของผู้ ขับขี่หรือไม่ 			

ประเด็น	ใช'	ไม่ใช'	ข้อคิดเห็น
<ul style="list-style-type: none"> แสงไฟจากข้างทางสะท้อนเข้าตาผู้ขับขี่ทำให้เกิดปัญหาต้านการมองเห็นหรือไม่ 			
13.2 กิจกรรมข้างทาง			
<ul style="list-style-type: none"> มีกิจกรรมข้างทางซึ่งอาจเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ขับขี่หรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> มีกิจกรรมข้างทางที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนหรือไม่ เช่น เกิดการจอดรถกีดขวางการจราจรในทางหลักที่มีความเร็วสูง 			
<ul style="list-style-type: none"> มีป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่น ๆ ติดตั้งอยู่บริเวณข้างเคียงซึ่งอาจเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ขับขี่หรือไม่ 			
<ul style="list-style-type: none"> ป้ายโฆษณาที่อยู่ข้างทางมีลักษณะที่อาจทำให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสนในการมองเห็นแนวทางหรือไม่ 			

ประวัติผู้ศึกษา

ชื่อ	นายจิรัสก์ ลินศักดิ์
วัน เดือน ปี	23 เมษายน 2520
สถานที่เกิด	อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนราธิวาส
ประวัติการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ.2546
สถานที่ทำงาน	แขวงการทางกระเบื้อง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน